华州区众泰·华锦城项目“4·17”高空坠落事故调查报告

索 引 号	116105210160273 98U/2026-004058	发布时间	2026-06-05 09:03
来 源	华州区住建局		
摘 要	2024年4月17日，华州区众泰·华锦城项目II标段3#楼东单元15层东户发生一起死亡1人的高空坠落事故，直接经济损失约130万元。事故调查组对事故进行调查，查明事故经过、原因，认定事故性质为一般生产安全责任事故，提出对相关责任单位、部...		

2024年4月17日15时50分许，华州区建筑工程公司承建的华州区众泰·华锦城项目II标段，在3#楼东单元15层东户进行窗户玻璃安装过程中，发生一起死亡1人的高空坠落事故（以下简称“4·17”高空坠落事故），事故造成直接经济损失约130万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）《陕西省安全生产条例》等有关规定，根据区政府领导批示要

求，2024年4月28日，由区住建局牵头，区应急管理局、公安华州分局、区总工会等部门参加成立事故调查组，对该起事故进行调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

一、事故单位基本情况

1.工程概况：渭南市华州区众泰·华锦城小区项目II标段工程，位于华州区新华大街与西环路十字东南角，施工总承包单位为华州区建筑工程公司，建设内容为1#楼地上16层/地下1层；2#、3#、5#、9#楼地上17层/地下1层；11#楼地上15层/地下1层，建筑面积61073.83平方米。2022年5月18日办理建设工程施工许可证，施工总工期1080天。施工至今已完成各楼栋主体和外墙施工，正在进行门窗安装和室外管网、绿化施工。

2.建设单位：陕西众泰房地产开发有限公司。法定代表人杨某某；统一社会信用代码：91610521552177****；地址：陕西省渭南市华州区子仪大街新华城市广场北门口。公司成立于2010年3月31日，注册资金2000万元，为有限责任公司（自然人独资）。经营范围：房地产开发、销售、物业管理。

3.施工单位：华州区建筑工程公司。法定代表人郭某某；统一社会信用代码：916105212222700****；地址：陕西省渭南市华州区毓秀路。公司成立于1980年9月，注册资本为2069万元人民币，为集体所有制。经营范围：承揽建筑、建筑安装、经销建材、水泥预制、机械租赁、市政工程、道路工程、仿古建筑、房屋修缮、水利工程、拆迁工程等。该公司持有建筑业企业资质证书,证书编号：D261018691，有效期：2024年12月31日，资质类别及等级：建筑施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级资质；持有《安全生产许可证》，编号（陕）JZ安许证字〔2005〕050055；有效期：2026年7月20日；许可范围：建筑施工。

4.监理单位：正凯建设项目管理有限公司。法定代表人雷某某；统一社会信用代码：91610000570686****；地址：陕西省西安市未央区北二环与太华路立交东北角百寰国际广场第1栋19层11902号。公司成立于2011年4月6日，注册资金5000万元人民币，为有限责任公司（自然人投资或控股）。营业期限：长期；经营范围：工程管理服务、工程造价咨询、建设工程监理。

5.分包单位：渭南市华州区天磊建筑工程有限公司。法定代表人杨某；统一社会信用代码：91610521MA6Y6W****；地址：陕西省渭南市华州区西关综合市场中段。公司成立于2018年2月5日，注册资本100万元，为有限责任公司（自然人独资）。经营范围：室内外装饰装修工程、建筑装饰工程、不锈钢安装工程、门窗安装工程等。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2024年4月17日下午15时许，渭南市华州区天磊建筑工程有限公司负责人杨某带领张某、雷某某3人在3#东单元从17层往下进行安装玻璃作业。按照作业分工，杨某负责打玻璃胶，张某、雷某某2人负责安装玻璃。15时30分许，杨某接电话暂时离开，张某和雷某某在3#东单元15层东户南侧安装玻璃。期间，雷某某自己要对窗框外侧打玻璃胶，中途玻璃胶不够，让张某去14层取玻璃胶。张某去取玻璃胶的过程中，15时50分许，雷某某从15层东户南侧窗户处跌落至1层地面。15时51分，15时53分，现场施工人员李某分别两次拨打120救援电话，16时10分，120救护车到达现场将伤者雷某某送往渭南市华州区人民医院救治，伤者雷某某由于伤势过重经抢救无效，于17时47分宣布临床死亡。

（二）事故发生地点

事故发生地点位于陕西省渭南市华州区众泰·华锦城项目II标段施工现场3#东单元。



跌落事故发生位置：3#东单元15层东户窗户处



3#东单元15层东户南侧窗户处俯视角，距地面约42米



跌落至地面位置：3#东单元1层

（三）应急救援及信息报送情况

1.救援过程：事故发生后，杨某第一时间到达现场对伤者伤势进行查看，随后张某从楼上赶下来，现场施工人员李某拨打120救援电话。16时10分，120救护车到达现场将伤者雷某某送往渭南市华州区人民医院救治，张某跟随救护车赶到医院。17时47分经医院抢救无效宣布临床死亡。

2.信息报送：事故发生后，安全员刘某电话向项目经理程某某汇报，项目经理程某某电话向建设单位（众泰公司总工）尹某某、（甲方项目代表）程某某进行汇报。16时30分，区人民医院电话上报区卫健局应急办华锦城1人高处坠落，区卫健局立即向区委办、区政府办、区安委办进行上报；区住建局、区应急局分别于16时55分、17时00分到达现场进行事故调查；17时30分，区住建局将事故情况书面报告报送区应急局。17时47分，雷某某经抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失状况

本次事故造成1人死亡，死者：雷某某，男，汉族，1980年7月17日出生，陕西省华州区金惠乡杜塬村人，身份证：61052119800717****，系华州区天磊建筑工程有限公司门窗安装工。直接经济损失130万元。

四、事故发的原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

雷某某在未取得特种作业证件情况下违规操作，高空作业安全防护用品佩戴不全，未按要求系安全带，是事故的直接原因。

2.间接原因

（1）华州区天磊建筑工程有限公司：未严格落实《建筑施工高处作业安全技术规范》规定，对施工人员安全教育培训缺失，施工人员安全意识淡薄、自我保护能力低下。

（2）华州区建筑工程公司：安全生产主体责任落实不到位。未严格落实高空作业报批手续，未对施工现场进行高空作业的人员进行严格的资质审查；施工现场组织不严格，风险管控措施落实不到位，安全技术措施不完善，未及时发现事故隐患；项目经理未在岗，直属项目部规章制度不健全，没有根据项目实际完善相关规章制度。未按要求编制应急预案和风险辨识评估报告，未开展演练。

（3）正凯建设项目管理有限公司：对施工方案审核把关不严，安全监管不细不实；日常巡查不到位，监理日志填写不规范，项目总监有脱岗现象，施工过程旁站不及时；未能及时排查出高空作业人员无证上岗且为正确使用劳动防护用品的隐患。

（4）陕西众泰房地产开发有限公司：作为工程建设单位，督促施工单位、监理单位履行安全生产管理职责不力，对施工方、监理方监督管理措施单一，未发现高空作业人员无证上岗且未正确使用劳动防护用品等隐患。

（二）事故性质

经调查认定，华州区众泰·华锦城项目“4·17”高空坠落事故是一起因作业人员未取得高处作业资格证，不具备高处作业能力且未正确使用劳动防护用品的情况下，违规进行高处作业导致失稳坠落的一般生产安全责任事故。

五、对事故的责任认定及对事故责任人的处理建议

（一）对事故单位的责任认定及处理意见

1.华州区天磊建筑工程有限公司，作为项目窗户安装分包单位，安全生产责任落实不到位，未对作业人员进行安全交底，雇用无特种作业证件人员从事高处作业，对事故发生负有直接责任。建议由渭南市华州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》予以行政处罚。

2.华州区建筑工程公司，作为施工总承包单位，安全生产责任落实不到位，风险管控措施落实不到位，安全防护措施不到位，对外包施工单位监管不力，未及时发现事故隐患，对事故发生负有监管责任。建议由渭南市华州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定予以行政处罚。

3.正凯建设项目管理有限公司，作为项目监理单位，施工安全监理不严格，督促事故隐患整改不力，未及时发现作业过程中的安全隐患，对事故发生负有监督责任。建议向行业主管部门作出书面检查。

4.陕西众泰房地产开发有限公司，作为项目建设单位，未严格履行安全管理责任，未深入开展现场安全监督检查，督促施工单位、监理单位履行管理职责不力，对事故发生负有次要责任。建议向行业主管部门作出书面检查。

（二）对事故有关部门的责任认定及处理意见

区住房和城乡建设局，作为行业监管部门，未有效落实行业监管责任，未认真开展房屋建设领域预防高空坠落专项整治行动，对房屋建筑领域建设项目排查检查不到位。建议由区人民政府对该局主要领导进行约谈，并作出书面检查。

（三）对相关责任人的责任认定及处理意见

1.雷某某，男，44岁，华州天磊建筑工程有限公司门窗安装工，对具有重大风险的高处作业危险性认识不足，安全意识淡薄，未持有特种作业资格证件的情况下从事高处作业，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，故不予责任追究。

2.杨某，男，41岁，华州区天磊建筑工程有限公司法人，未认真履行安全工作职责，对公司特种作业人员资格证件审核不严，雇用无特种作业证件人员从事高处作业，对事故发生负有主要领导责任。建议由渭南市华州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》予以经济处罚。

3.程某某，男，65岁，华州区建筑工程公司众泰·华锦城项目II标段项目经理。未认真履行安全工作职责，长期不在岗，未有效督促施工人员落实现场作业安全要求，对事故发生负有领导责任。建议由华州区建筑工程公司按照相关规定撤销其项目经理职务。

4.刘某，男，31岁，华州区建筑工程公司众泰·华锦城项目II标段安全员，在日常工作中未认真履行安全监督职责，未督促作业人员落实施工方案，未及时发现安全隐患，对事故发生负有管理责任。建议由华州区建筑工程公司按照相关管理规定处理。

5.郭某某，男，61岁，正凯建设项目管理有限公司众泰·华锦城项目总监理工程师。履行监理职责不严格，督促事故隐患整改不力，对事故负有监理责任。建议由正凯建设项目管理有限公司按照公司相关规定予以处理。

6.程某某，男，67岁，陕西众泰房地产开发有限公司驻华锦城项目代表。未严格履行安全管理职责，对施工方履行安全管理工作监督不力，对本次事故负有监管责任。建议由陕西众泰房地产开发有限公司按照公司相关规定予以处理。

六、事故防范和整改措施建议

本次事故暴露出建设方、监理方、施工方在安全管理方面还存在不足和问题，各方要以本次事故为教训，举一反三，制定切实可行措施，严防此类事故再次发生。

（一）住建部门要加大对在建施工项目的检查力度，开展安全隐患排查，强化执法检查，严肃查处各类施工违法行为，杜绝特种作业人员无证上岗，督促各单位落实安全生产主体责任。

（二）陕西众泰房地产开发有限公司要强化对其他标段及后续工程中的安全管理，督促施工、监理单位认真履行安全生产管理职责，确保项目施工安全。

（三）正凯建设项目管理有限公司要严格落实安全生产监理责任，进一步督促监理人员认真履行职责。严格按照《监理实施细则》履行监理职责，落实各项制度。督促施工单位落实施工方案审批，严格按照施工方案施工，特别是对施工过程的隐患及时发现并整改。

（四）华州区建筑工程公司、华州区天磊建筑工程有限公司要深刻吸取事故教训，全面落实企业安全生产主体责任。增强安全风险防范意识，建立健全双重预防机制，加强风险辨识，落实安全生产风险管控措施，完善应急预案并开展经常性演

练。要建立健全并落实各项安全管理制度，全面开展建设工程安全风险辨识和隐患排查治理工作，从源头上管控风险，消除隐患；落实安全教育培训制度，确保安全教育培训走深走实；针对项目实际编制应急预案并组织应急演练，提高应急处置能力；严格按照工程建设技术规范施工，加强现场安全管理，做好安全技术交底，确保施工安全。

华州区众泰·华锦城项目“4·17”

高空坠落事故调查组

分享：

扫一扫在手机查看当前页

关于我们 | 网站声明 | 网站地图

渭南市华州区人民政府办公室主办 渭南市华州区融媒体中心承办

联系电话：0913-4711105 运维电话：0913-2467070 邮编：714100

办公地址：陕西省渭南市华州区古郑路中段融媒体中心801室

陕ICP备16004253号-2 陕公网安备61052102000130号 网站标识码 6105210001

政府网站找错

陕西互联网违法和不良信息举报中心