# 郑州新密郑州新光色耐火材料有限公司“4·28”较大灼烫事故调查报告

2026年4月28日2时56分许，位于河南省郑州市新密市刘寨镇宋寨村的郑州新光色耐火材料有限公司，发生一起较大灼烫事故，造成3人死亡、1人受伤，直接经济损失447.1728万元。

事故发生后，河南省委、省政府和郑州市委、市政府主要领导及其他领导分别作出批示，要求妥善处置事故，安抚家属，查清责任，举一反三，严防类似事故发生。4月29日上午，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（河南省人民政府令第143号）等法律法规有关规定，按照河南省安全生产委员会事故查处挂牌督办通知要求，郑州市政府依法成立郑州新密郑州新光色耐火材料有限公司“4·28”较大灼烫事故调查组，由市政府常务副市长任组长，市政府副秘书长、市应急管理局局长、新密市政府市长任副组长，市应急管理局、公安局、总工会、工业和信息化局、市场监督管理局、卫生健康委员会和新密市政府为成员单位，对事故展开全面调查，并聘请行业内有关专家提供技术支撑。同时邀请市纪委监委和西安市政府派员参加调查。

为及时查明事故原因，分清事故责任，汲取事故教训，事故

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调取资料、询问谈话、视频分析、检验检测、试验验证和综合分析论证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范整改措施建议。

经调查认定，郑州新密郑州新光色耐火材料有限公司“4·28”较大灼烫事故是一起因作业人员未及时平炉、强力捣打炉内危险结构引发喷炉，且生产经营单位安全生产主体责任不落实、政府及部门监管不到位造成的生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位和相关单位概况

1.事故发生单位概况

郑州新光色耐火材料有限公司，成立于2003年6月12日，统一社会信用代码：91410100750712031O，法定代表人：宋*祥，注册资本：1373.223万元，类型：其他有限责任公司，营业期限：2003年6月12日至长期，住所：郑州新密市刘寨镇宋寨村，经营范围：生产、销售锆刚玉耐火材料制品。登记机关：新密市市场监督管理局，核准日期：2023年6月21日。

该公司法定代表人、董事长宋*祥，总经理刘*法，生产部长郑*伟，机电部长刘*涛。设有砂型车间、电炉车间、加工车间三个车间，其中电炉车间主任刘*根。共有员工130余人。

该公司主要产品有锆刚玉耐火制品及与之配套的其他各类耐火制品、α β刚玉耐火制品等，年设计生产能力7000吨，年产值约2亿元。事发前，生产产品为熔铸α β氧化铝砖。

2.事故相关单位概况

西安西炉特种电炉有限公司，成立于2005年11月25日，统一社会信用代码：91610131775933404 6，法定代表人：关*刚，注册资本：3000万元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：2005年11月25日至长期，住所：西安市雁塔区西三环和科技路十字西北角绿地国际花都*幢*单元*层*号，经营范围：工业用电炉、节能热处理炉及特种电炉、电炉配件及备品备件、电炉变压器、燃气炉、铸钢件的销售；工业电炉（除锅炉）安装、调试及技术咨询、技术服务；金属焊接。登记机关：西安市雁塔区市场监督管理局，核准日期：2017年7月6日。

该公司法定代表人：关*刚，总经理罗*。共有员工50余人。

（二）事故发生经过

涉事电炉车间监控视频显示：

2026年4月27日8时许，当天白班当班工人陆续进入车间展开有关工作。白班当班共5人，分别是班长方*红、看炉工张*坡、看台工樊*琴、天车工宋*顺和炉前工刘*建，车间主任刘*根、生产部长郑*伟和西安西炉特种电炉有限公司工程师仝*国在场。

8时47分许，工人开始向刚玉炉内加注原料，第一炉次加

注原料 1 包 650 公斤。9 时 6 分许，炉前一名工人用手势指挥控制室看台工下降电极，随后开始熔化作业。14 时 12 分许，第一炉次出料浇注。

14 时 25 分许，工人开始向刚玉炉内加注原料，第二炉次加注原料 2 包共 1300 公斤。14 时 37 分许，本炉次开始熔化作业。16 时 29 分许，第二炉次出料浇注。

随后工人进行第三、四、五炉次的生产，每炉次加注原料均为 2 包共 1300 公斤。白班与夜班工人于 19 时 50 分许进行交接班。夜班现场共计 7 人，分别是生产部长郑*伟、班长吕*峰、看炉工王*彬、看台工王*丽、天车工任*龙、炉前工马*东以及工程师杨*伟。

4 月 28 日 1 时 50 分 40 秒，工人开始向刚玉炉内加注第六炉次原料，1 时 54 分 12 秒，原料加注完成，并开始熔化作业。第六炉次加注原料 2 包共 1300 公斤。

2 时 34 分 6 秒，吕*峰（佩戴安全帽、护目镜）打开刚玉炉西侧观察窗，进行第六炉次首次平炉作业，吕*峰有推拉、翻铲、平整等动作。在此过程中，2 时 34 分 52 秒，杨*伟（佩戴安全帽）来到西侧观察窗前，吕*峰停下来指给杨*伟看炉内状况，杨*伟俯身向前探头观察炉内状况，随后吕*峰继续平炉操作。2 时 35 分 41 秒，西侧平炉结束，二人走向东侧观察窗。

2 时 36 分 1 秒，吕*峰打开东侧观察窗，继续进行平炉作业。在此过程中，杨*伟一直在旁观察。2 时 37 分 10 秒，吕*峰结束

本次平炉作业，二人走向西侧，并离开炉前。

2 时 46 分 51 秒，吕*峰和王*彬行至西侧观察窗，吕*峰打开观察窗，二人俯身探头观察炉内状况。2 时 47 分 10 秒，王*彬关上观察窗，二人离开炉前。

2 时 52 分 3 秒，郑*伟走出控制室，行至西侧观察窗前，指挥吕*峰打开观察窗，自己（未佩戴安全帽、护目镜）俯身探头观察炉内状况。2 时 52 分 49 秒，郑*伟用右脚将西侧观察窗关上。2 时 52 分 57 秒，吕*峰再次打开西侧观察窗，用拨料钢钎进行捣打作业。在此过程中，郑*伟对吕*峰似有指令性声音和动作。2 时 53 分 31 秒，吕*峰关上西侧观察窗，走向东侧。

2 时 53 分 54 秒，吕*峰打开东侧观察窗，使用拨料钢钎继续进行捣打作业。

2 时 54 分 15 秒，郑*伟行至吕*峰东北侧位置，似有批评吕*峰的声音和动作。2 时 54 分 22 秒，正在捣打作业的吕*峰抽出捣打工具并转身，似有和郑*伟对吵的声音和动作。

2 时 54 分 36 秒，郑*伟行至东侧观察窗前。

2 时 54 分 48 秒，吕*峰将手中工具更换为一根细长的螺纹钢筋继续捣打，似有些费力，捣打方向多次朝向炉内南侧。此时，王*彬也来到东侧。

2 时 55 分 11 秒，正在捣打作业的吕*峰抽出工具向炉内观察，并指给郑*伟看，郑*伟随即走上前向炉内观察，王*彬也走上前观察。此时，控制室内的王*丽持续透过玻璃窗关注炉前动

态。

2 时 55 分 26 秒，郑*伟抬起左手，向控制室内的王*丽示意，王*丽随即行至控制台前，进行操作。

2 时 55 分 29 秒，吕*峰关上东侧观察窗。同时，在王*丽操作下，刚玉炉三根电极缓缓向上抬升，约 2 时 55 分 35 秒，电极抬升到位。

2 时 55 分 32 秒，吕*峰转身走向西侧观察窗。2 时 55 分 38 秒，王*彬再次打开东侧观察窗向炉内观察。正要走向西侧的郑*伟，回转身同时上前观察。

2 时 55 分 48 秒，郑*伟离开东侧观察窗，走向西侧。王*彬仍在东侧观察窗处观察。

2 时 55 分 54 秒，吕*峰手持照明工具，在西侧观察。2 时 56 分 0 秒，郑*伟走上前观察，随后走向控制室方向。

2 时 56 分 11 秒，炉内高温熔液突然自上方三根电极空隙和东侧观察窗喷出。2 时 56 分 12 秒，西侧观察窗随即也有高温熔液喷出。炉内高温熔液连续多次喷出，并伴有响声。炉前工人慌忙躲避。迅即，整个作业平台被笼罩在烟尘中。

（三）事故应急处置情况

接到事故报告后，河南省委、省政府和郑州市委、市政府高度重视，河南省应急管理厅和郑州市委、市政府领导先后赶往事发现场，指导事故应急处置和善后处理工作。新密市立即启动事故应急预案，成立临时指挥部，对事故展开应急处置，受伤人员

送医救治，疏散事故现场有关人员，并对事故现场实施管控。4月28日上午，事故现场处置完毕，公安机关对事故现场实施封控管理。

整个应急处置过程响应迅速，处置措施科学、及时高效，最大限度减少了损失和影响，未发生次生事故。

（四）事故善后处理情况

事故现场处置结束后，新密市对事故遇难人员采取“一对一”分包机制，展开善后处理工作。至5月3日，事发生产经营单位与3名事故死亡人员家属达成赔偿协议，赔偿到位。5月19日，事故受伤人员伤愈出院。整个事故善后工作处理完毕。

## 二、事故直接原因分析

为科学调查认定事故发生的直接原因，调查组与聘请的行业专家通过全方位勘查、冷却水系统加压试验、物料检验检测、谈话询问、视频分析与计算验证、综合分析论证等方式，对涉事刚玉炉和有关情况进行了全面取证。

经调查和分析，调查结果不支持冷却水系统漏水、炉壳内进水等引发爆炸造成事故；不支持原料含水率及杂质超标、配料错误引发事故；不支持加料、布料异常引发事故；不支持用电参数设置调控不当、控制系统故障引发事故；亦不支持人为故意破坏、气象、突发灾害等因素引发事故。结合调查取证、视频分析和综合分析论证，以及通过走访同类生产经营单位、咨询行业内拥有数十年同类生产工艺管控经验的国内知名专家，在此基础上，调

查组认定，造成事故的直接原因是：

在熔铸α β氧化铝砖熔炼过程中，作业人员未及时进行平炉摊料操作，导致炉内熔池表面料层大面积结壳，壳下积聚以二氧化碳和大量氧化钠蒸气为主的高压混合气团；随后使用细长工具强力捣打，造成结壳穿孔、高压气团集中泄放，同时导致炉壁累积的悬空块状物断裂坠入高温熔液，引发熔体内部剧烈气化反应。两者共同作用，炉内压力急剧升高并冲破熔体束缚，发生猛烈喷炉，造成作业人员灼烫伤亡。

壳下高压混合气团的积聚是本次事故的主要能量来源，悬空块状物坠入熔液引发的内部气化反应起到了触发和加剧喷炉破坏程度的作用。

## 三、事故暴露出的主要问题

### （一）郑州新光色耐火材料有限公司

1.未严格落实全员安全生产责任制和“双重预防机制”。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[1]、第五条[2]、第二十一条[3]、第二十二条[4]、第四十一条第一款[5]和《河南省

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考

生产经营单位安全生产主体责任规定》第三条[6]、第四条[7]及《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》第四条[8]、第七条[9]、第十一条第一款[10]之规定，没有严格依法建立健全并落实全员安全生产责任制和安全生产管理规章制度，没有切实构建并认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制。公司法定代表人和总经理作为安全生产第一责任人，对自己的法定职责认识不清，未真正做到全面负责，未将安全责任落实到各层级、各岗位，导致安全管理无章可循、风险失管失控，事故隐患长期累积。“双重预防机制”关键文件中未对可能发生的喷炉、爆炉风险进行分析管控，且未按要求每三年进行一次全面风险辨识和评估。违反生产经营单位制定的“操作工艺流程”规定[11]，作业人员操作凭经验，随意性强，未及时平炉（卸炉）、未及时处理炉内结壳，以致炉内出现大面积结壳问题，导致物料分解气化产生的气体不

---

核，保证全员安全生产责任制的落实。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[6] 《河南省生产经营单位安全生产主体责任规定》第三条：本规定所称生产经营单位安全生产主体责任，是指生产经营单位依照法律、法规和规章的规定，为确保安全生产应当履行的义务和责任，包括全员安全生产责任制和安全生产规章制度健全责任，安全生产资金、物资、技术、人员投入保障责任，安全生产科技化、标准化、信息化建设责任，安全风险分级管控和隐患排查治理责任，事故报告和应急救援责任，安全生产教育和培训责任以及其他安全生产责任。

[7] 《河南省生产经营单位安全生产主体责任规定》第三条：生产经营单位应当建立健全覆盖本单位所有层级、各类岗位从业人员的全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并建立相应的监督考核机制。

[8] 《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》第四条：生产经营单位是风险管控与事故隐患治理的责任主体，应当深入推进安全生产标准化建设，建立健全风险自辨自控、隐患自查自治工作机制，明确本单位负责人和各级、各岗位人员的责任。

[9] 《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》第七条：生产经营单位应当将风险管控纳入安全生产责任制……

[10] 《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》第十一条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输、城市轨道交通和危险物品的生产、经营、储存、废弃处置以及使用危险物品的数量构成重大危险源的单位应当每年进行一次全面风险辨识和评估，其他生产经营单位应当每三年进行一次全面风险辨识和评估，存在重大风险的生产经营单位应当于下一年重新对重大风险进行辨识和评估。

[11] “3#炉操作工艺流程”熔化工序：加料完成后，看炉工与班长立即开展卸炉作业，加速原料熔化；单炉卸炉不少于3-4次，固定卸炉时间节点为：加料后10分钟、30分钟、50分钟、90分钟。

能及时有效排出，造成喷炉事故发生。

2.未设置安全管理机构和专职安全管理人员。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款[12]、第二十七条第一款[13]、第四十六条第一款[14]和《河南省生产经营单位安全生产主体责任规定》第六条第一款[15]之规定，既没有设置专门负责安全生产管理事务的独立的部门，也没有配备专职安全生产管理人员。导致生产经营单位安全生产主体责任无法有效落实，隐患排查、教育培训、应急管理等法定职责缺乏专责机构和人员承担，高温熔炼作业现场无专职安全生产管理人员现场监护。

3.未严格实施从业人员安全生产教育培训。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一、四款[16]和第二十九条[17]、第四十四条第一款[18]、第五十三条[19]、第五十五条第一款[20]、第

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；……

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[15] 《河南省生产经营单位安全生产主体责任规定》第六条第一款：生产经营单位应当按照《中华人民共和国安全生产法》、《河南省安全生产条例》等法律、法规规定，结合所在行业、领域的安全风险情况以及本单位从业人员状况，合理设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。风险较高、生产经营状况复杂的生产经营单位应当根据实际需要，适当增加安全生产管理人员。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一、四款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第二十九条：生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第五十三条：生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。

五十八条[21]，违反《河南省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十条[22]之规定，没有严格对从业人员进行安全生产教育和培训，新进人员未经教育培训即上岗作业。未如实告知作业人员作业现场存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。使用新设备前，未制定或修订相应的安全操作规程，未对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。导致现场管理人员和作业人员，缺乏对结壳的识别能力，也未有效掌握破壳或紧急泄压的操作技能；对事故极端危险性认识不足，安全意识严重匮乏；在电极已经紧急抬升，危险迫近的情况下，对危险程度预判不足，未能及时撤离。

4.未严格落实“三同时”和风险警示。违反《中华人民共和国安全生产法》第三十一条[23]、第三十五条[24]和《河南省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十三条第四款[25]、第十四条[26]及《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》第十二条[27]之规

---

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第五十五条第一款：从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

[22] 《河南省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十条：生产经营单位应当依照法律、法规、规章，按照技术标准，结合本单位生产工艺、作业环境、岗位风险、危险程度等生产经营特点，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产规章制度和安全操作规程。

安全操作规程应当明确安全操作流程、安全作业条件、作业防护要求、禁止事项、现场应急处置措施等内容。在使用新工艺、新技术、新材料、新设备前应当制定或者修订相应的安全操作规程。

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第三十一条：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

[24] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[25] 《河南省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十三条第四款：生产经营单位应当根据安全风险变化情况进行动态评估，及时调整风险等级和管控措施，对存在风险的工作场所、岗位和有关设备设施，设置明显警示标志，强化危险源监测和预警。

[26] 《河南省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十四条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，其主要负责人应当定期组织安全生产管理机构或者安全生产管理人员对以下事项开展安全检查：……（三）生产装置和安全设施、设备运行状态，危险源控制状态，安全警示标志设置情况；……

[27] 《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》第十二条：生产经营单位应当在醒目位置和重点区域分别设置安

定，未按规定落实建设项目安全设施“三同时”要求，事发现场作业平台部分栏杆尚未安装即启动试生产，作业人员有高坠风险。加料口安全设施不全，存在夹挤作业人员手臂和头部的风险。没有按照刚玉炉安装运转要求设置事故供用水系统，一旦冷却水中断，刚玉炉将会在数分钟内烧穿，引发高温熔液泄漏、爆炸、火灾等连锁事故，造成重大人员伤亡和财产损失。未按要求在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志，可能导致作业人员无法准确识别风险，极易引发事故。

5.未按要求配备安全防护装备。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[28]、第五十七条[29]和《河南省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十四条[30]之规定，未依法为现场作业人员配备并监督正确使用铝箔耐高温手套、铝箔隔热服、高筒隔热靴等高温熔炼作业安全防护装备，未组织检查危险作业安全管理情况，突发喷炉，造成仅穿戴普通棉制工作服、帆布手套和劳保鞋的现场作业人员瞬间发生伤亡。

6.未严格依法编制和实施应急预案。违反《中华人民共和国安全生产法》第八十一条[31]和《生产安全事故应急预案管理办法》

---

全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

对存在风险的工作场所、岗位和有关设备设施，应当设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。

[28] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[29] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[30] 《河南省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十四条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，其主要负责人应当定期组织安全生产管理机构或者安全生产管理人员对以下事项开展安全检查：……（五）发放、配备劳动防护用品情况和从业人员佩戴、使用情况；……（八）危险作业安全管理情况；……

[31] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所

第五条[32]、第六条[33]、第十五条[34]、第十九条[35]、第三十一条第二三款[36]、第三十三条第一款[37]之规定，应急预案编制未全面辨识可能发生的事故类型，应急处置措施针对性、操作性不强，未针对可能发生的喷炉事故制定专项应急预案，未针对危险性较大的高温熔炼作业场所和刚玉炉编制现场处置方案，未针对作业场所和岗位特点编制应急处置卡；未及时修订应急预案；未组织开展应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动；未依法按照规定频次组织实施应急演练。致使作业人员对现场危险因素认识不足，每次观察或捣打作业完毕仅将观察窗炉门虚掩，未及时挂栓锁闭，且事发前捣打作业完毕，不但未及时挂栓

---

在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[32] 《生产安全事故应急预案管理办法》第五条：生产经营单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。

[33] 《生产安全事故应急预案管理办法》第六条：生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

综合应急预案，是指生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案，是本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。

专项应急预案，是指生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。

现场处置方案，是指生产经营单位根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。

[34] 《生产安全事故应急预案管理办法》第十五条：对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制现场处置方案。

现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。

事故风险单一、危险性小的生产经营单位，可以只编制现场处置方案。

[35] 《生产安全事故应急预案管理办法》第十九条：生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。

应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。

[36] 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十一条第二款、第三款：生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。

[37] 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条第一款：生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

锁闭炉门，还一直留在观察窗前观察炉内状况，无任何应急避险逃生意识，导致炉内高温溶液喷射时直接冲击人员。

7.未建立实施事故隐患内部报告奖励机制。违反河南省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十五条[38]和《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十一条[39]、第十四条[40]及国务院安全生产委员会《关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见》之规定[41]，截至事故发生，该公司未建立完善实施事故隐患内部报告奖励机制。

（二）新密市刘寨镇

未严格履行属地政府安全监管职责。未依法[42][43]切实加强安全生产监管力量建设，严格对辖区生产经营单位安全生产状况进行监督检查，加强对本辖区内风险管控与事故隐患治理工作的监督检查，履行安全生产监督管理职责。安全监管主体责任虚化、

[38] 《河南省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十五条：推动生产经营单位建立完善事故隐患内部报告奖励机制，……

[39] 《生产安全事故应急预案管理办法》第十一条：生产经营单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。

[40] 《生产安全事故应急预案管理办法》第十四条：生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。

[41] 《国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见》（安委〔2024〕7号）总体要求：2025年6月底前，推动煤矿、非煤矿山、石油天然气开采、化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹、交通运输（含道路、铁路、民航、水上交通运输、城市轨道交通）、建筑施工（含隧道施工）、民用爆炸物品、燃气、渔业船舶、工贸、电力等重点行业领域的生产经营单位建立并实施事故隐患内部报告奖励机制；2025年底前，推动其他行业领域生产经营单位建立并实施事故隐患内部报告奖励机制。

[42] 《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

[43] 《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》第五条第三款：乡、镇人民政府以及街道办事处、开发区管理机构等人民政府的派出机关应当按照职责加强对本辖区内风险管控与事故隐患治理工作的监督检查，协助上级人民政府有关部门依法履行风险管控与事故隐患治理监督管理职责。

弱化，委托第三方服务后，未对服务质量进行有效管控，检查呈现“浅表化、同质化”倾向，每季度查出的多为同类表面隐患，整改建议雷同，未能发挥实质性风险研判作用，导致监管陷入“低水平循环”。

（三）新密市应急管理局

作为新密市政府负有安全生产监督管理职责和负责非煤矿山、冶金、建材等行业安全生产基础工作的部门，未严格履行建材等行业安全生产执法检查职责。未依法[44][45][46][47]严格对相关行业生产经营单位安全生产工作实施监督管理，年度监督检查计划编制存在漏洞，未将风险管控与隐患治理纳入执法计划并依法查处。未正确理解“双随机、一公开”监管制度，将“随机抽查”等同于监管全部方式，未针对涉事生产经营单位实施必要的专项监督检查。

（四）新密市工业信息化和商务局

作为新密市政府负有安全生产监督管理职责的部门和钢铁、有色、建材等工业行业领域主管部门，未严格依法落实“三管三

[44] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第三款：县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

[45] 《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款：……县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。……

[46] 《中华人民共和国安全生产法》第六十二条第二款：应急管理部门应当按照分类分级监督管理的要求，制定安全生产年度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查，发现事故隐患，应当及时处理。

[47] 《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》第二十一条：县级以上人民政府应急管理部门应当履行下列综合监督管理职责：……（四）指导、监督生产经营单位按照有关法律、法规、规章、标准和规程的要求，建立健全风险管控和事故隐患治理各项制度，将生产经营单位建立和落实风险管控与事故隐患治理制度情况纳入安全生产执法计划，依法查处违法违规行为；……（六）协调指导并配合其他负有安全生产监督管理职责的部门开展风险管控与事故隐患治理监督管理工作。

必须”原则，严格履行建材等行业管理职责。未依法[48] [49] [50] [51]严格监督行业内生产经营单位落实安全生产主体责任，对其安全生产工作实施管理，并建立健全重大事故隐患治理督办制度，切实督促生产经营单位消除重大事故隐患。在实际工作中，工作人员错误认为“无处罚权”就是“无执法权”，未能有效履行对相关行业生产经营单位的日常管理检查职责。

（五）新密市政府

未严格依法[52] [53] [54]建立健全安全生产协调机制，部门之间协调不畅。未严格督促有关部门履行职责，组织有关部门建立完善安全风险评估与论证机制，并按照风险防控要求实施重大安全风险联防联控。

（六）西安西炉特种电炉有限公司

西安西炉特种电炉有限公司作为涉事设备的设计和制造单

[48] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第三款：县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

[49] 《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款：……县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。……

[50] 《河南省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十二条：县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门可以对生产经营单位落实安全生产主体责任情况实施重点监督检查。……

[51] 《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》第二十二条：县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责部门依法对本行业（领域）风险管控和事故隐患治理工作进行监督管理，并履行下列职责：（一）根据本行业（领域）的风险管控与事故隐患治理规范，建立完善本行业（领域）风险管控和事故隐患治理相关制度；（二）按照职责分工，监督、指导生产经营单位风险管控与事故隐患治理工作，依法查处违法违规行为；（三）定期分析评估本行业（领域）重大风险管控措施和重大事故隐患治理成效，并分级承担本行业（领域）重大事故隐患治理挂牌督办工作；（四）定期向同级人民政府应急管理部门和上级主管部门报送本行业（领域）风险管控和事故隐患治理工作信息。

[52] 《中华人民共和国安全生产法》第九条第一款：国务院和县级以上地方各级人民政府应当加强对安全生产工作的领导，建立健全安全生产工作协调机制，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。

[53] 《中华人民共和国安全生产法》第十三条：各级人民政府及其有关部门应当采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识。

[54] 《中华人民共和国安全生产法》第八条第二款：县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门建立完善安全风险评估与论证机制，按照安全风险管控要求，进行产业规划和空间布局，并对位置相邻、行业相近、业态相似的生产经营单位实施重大安全风险联防联控。

位，虽按合同约定履行了设备的设计、生产、运输和现场安装技术指导等职责，但在安装技术指导过程中，技术交底不够规范、不够细化，在向设备使用方就设备安全运行的必要事项进行专项安全技术交底时，未形成书面交底文件。

## 四、对事故相关责任人员和责任单位的处理建议

### （一）建议免予追究责任人员

1.郑*伟，郑州新光色耐火材料有限公司生产部长。未依法履行安全生产管理职责。对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其刑事责任。

2.吕*峰，郑州新光色耐火材料有限公司电炉车间4月28日夜班班长。未依法履行安全生产管理职责。对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其刑事责任。

### （二）建议由司法机关依法处理人员

3.刘*法，郑州新光色耐火材料有限公司总经理。作为公司安全生产的第一责任人，未依法履行安全生产管理职责。对事故发生负有直接责任。建议由司法机关依法处理。

### （三）对事故发生单位责任人员的行政处罚建议

4.宋*祥，郑州新光色耐火材料有限公司法定代表人、董事长。作为公司安全生产的第一责任人，未依法履行安全生产管理职责。对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项[55]和《生产安全事故罚款处罚规定》第

[55] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（二）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：……（二）发生较大事故的，

十九条第二项[56]之规定，建议由应急管理部门对其处以2025年年收入60%的罚款的行政处罚。

5.刘*根，郑州新光色耐火材料有限公司电炉车间车间主任。未依法履行安全生产管理职责。对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[57]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第二项[58]之规定，建议由应急管理部门对其处以2025年年收入35%的罚款的行政处罚。

6.刘*涛，郑州新光色耐火材料有限公司机电部长、兼职安全员。未依法履行安全生产管理职责。对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[59]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第二项[60]之规定，建议由应急管理部门对其处以2025年年收入35%的罚款的行政处罚。

（四）对事故发生单位的处理建议

郑州新光色耐火材料有限公司，未依法履行安全生产主体责

---

处上一年年收入百分之六十的罚款；……

[56] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条第（二）项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：……（二）发生较大事故的，处上一年年收入60%的罚款；……

[57] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[58] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第（二）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：……（二）发生较大事故的，处上一年年收入30%至40%的罚款；……

[59] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[60] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第（二）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：……（二）发生较大事故的，处上一年年收入30%至40%的罚款；……

任。对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第二项[61]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十五条第一项[62]之规定，建议由应急管理部门对其处以120万元罚款的行政处罚。

（五）对有关政府监管单位责任人员的处理意见

对事故调查过程中发现的有关政府监管单位公职人员履职方面的存在履职不力等问题线索及相关材料，移交郑州市纪委监委，由市纪委监委提出具体处理意见。

（六）对有关政府和监管单位的处理建议

责成新密市刘寨镇政府、新密市应急管理局、新密市工业信息化和商务局分别向新密市政府作出深刻书面检查。

责成新密市政府向郑州市政府作出深刻书面检查。

## 五、事故整改和防范措施建议

（一）严格落实生产经营单位安全生产主体责任

1.健全全员安全生产责任制并真抓实管

生产经营单位法定代表人、董事长、总经理等主要负责人必须认真履行安全生产第一责任人职责，不得“挂名”或“委托代管”。要建立覆盖从管理层到炉前工、看台工等所有岗位的全员安全生产责任制，逐级签订责任书，严格实施考核并定期公开考

[61] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（二）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：……（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；……

[62] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十五条第（一）项：事故发生单位对较大事故发生负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以上5人以下死亡，或者10人以上20人以下重伤，或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的，处100万元以上120万元以下的罚款；……

核结果。本次事故暴露出涉事生产经营单位主要负责人对法定职责“说不清、做不到”的问题。所涉建材、冶金等行业生产经营单位要以此为鉴，主要负责人必须对照安全生产法定职责清单逐项自查，参加专项法治培训并考核过关。主要负责人应当定期对照安全生产责任制和法定职责开展自查自纠，将履职情况纳入年度述职内容，并向全体员工公开。

2.做实双重预防机制，坚决覆盖重大风险

生产经营单位必须每三年至少组织一次全面风险辨识评估，高温熔炼生产经营单位的喷炉、爆炉风险必须列为重大风险点并制定专项管控方案。本次事故中生产经营单位风险辨识文件漏掉了喷炉、爆炉风险，属于致命漏洞。所涉建材、冶金生产经营单位要立即开展自查，确保风险辨识覆盖全部工艺环节和极端工况。要将辨识出的重大风险及其管控措施及时公告，并按规定将重大事故隐患排查治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告，做到自查自改自报闭环管理。

3.严禁冒险凭经验违章操作

针对高温熔炼炉必须制定并严格执行平炉（卸炉）、处理结壳等关键工序的安全操作规程，结壳达到规定厚度必须强制停炉处理，严禁冒险作业。操作记录要可追溯，违规操作一律按内部制度严肃处理。刚玉炉的电极升降、炉体倾动、冷却水系统等关键操作环节必须明确操作程序和安全限值，炉门、观察窗等部位

应设置联锁装置，确保在危险工况下能够有效隔离。

4.依法设置安全管理机构或配齐专职安管人员

生产经营单位必须依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。高温熔炼作业现场必须配备专职安全生产管理人员全程监护，不得由班组长或其他岗位人员兼任。未设置专门安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员的生产经营单位，限期整改到位。

5.严格实施全员安全生产教育培训

新进人员未经培训考核合格一律不得上岗。刚玉炉作业人员必须熟练掌握结壳识别、破壳操作、紧急泄压、应急避险等实操技能。本次事故中作业人员对炉内结壳没有识别能力，危险临近时不知撤离，暴露出安全培训流于形式。使用新设备前，必须制定或修订相应的安全操作规程，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。监管部门检查时应随机抽查岗位人员实操能力，不具备能力的视为未培训。

6.配齐安全防护装备并监督使用

高温熔炼作业人员必须按规定佩戴铝箔耐高温手套、隔热服、高筒隔热靴等防护装备，严禁仅穿着普通棉制工作服进入高温作业区域。生产经营单位应建立防护装备领用、检查、报废台账，作业人员进入高温区域前由专职安全生产管理人员逐人检查，不符合要求的一律不得进入作业区域。

7.严格落实建设项目安全设施“三同时”

改建、扩建项目安全设施未完工、未验收的，一律不得投产使用。高温熔炼生产经营单位必须按规定设置事故供用水系统并保持完好，明确冷却水中断情况下的紧急停炉程序和应急处置措施。加料口、作业平台等部位必须按标准设置防止夹挤、坠落的安全防护设施，严防安全设施缺位运行。

8.完善应急预案并强化演练

针对喷炉等重大风险必须制定专项应急预案和现场处置方案，并按规定及时修订；在作业岗位显著位置悬挂应急处置卡。每半年至少组织一次应急演练，演练后必须评估改进。本次事故中作业人员观察完炉内情况后炉门未锁闭、危险临头不知撤离，暴露出该企业未按规定组织开展应急培训和演练，从业人员不具备基本的应急避险逃生能力。

9.建立事故隐患内部报告奖励机制

国务院安委会明确要求2025年底前所有生产经营单位必须建立事故隐患内部报告奖励制度，明确受理渠道、奖励标准和反馈时限，鼓励从业人员主动报告身边隐患。所涉行业生产经营单位要迅速自查，建立完善实施事故隐患内部报告奖励制度，充分发挥从业人员一线“吹哨人”的作用，将隐患报告、整改、奖励情况纳入安全生产考核体系。

（二）强化乡镇属地监管，规范第三方服务管理

1.切实履行属地监管主体责任

乡镇应当加强安全生产监管力量建设，配备与监管任务相适

应的专职安全监管人员，依法对辖区生产经营单位开展监督检查。不得以购买第三方服务替代法定监管职责，第三方检查发现的问题必须由乡镇监管人员复核确认并跟踪整改闭环。要建立辖区生产经营单位监管台账，明确重点监管对象和检查频次，对高风险生产经营单位实施重点监管。

2.强化第三方服务质量管控

建立第三方机构服务质量考核机制，重点考核是否发现重大隐患、问题是否有深度、整改建议是否具有针对性。对服务质量低劣、长期流于形式的第三方机构，应及时终止合作并公开通报。本次事故中，第三方检查长期停留于表面，未能触及喷炉、爆炉等重大风险，反映出服务质量管控严重缺失，此类问题必须坚决纠正。第三方机构出具的报告存在重大疏漏的，应提请相关部门依法追究其相应责任。

3.落实辖区生产经营单位监管全覆盖

乡镇应当与县级监管部门建立信息互通机制，明确各自监管职责和检查频次，确保辖区生产经营单位特别是高风险生产经营单位处于有效监管之下。对新改扩建项目、新安装设备、试生产生产经营单位，应当及时掌握情况并纳入重点监管范围，做到属地监管不留盲区。

（三）提升应急管理部门执法针对性和有效性

1.科学编制并严格执行年度监督检查计划

对非煤矿山、冶金、建材等重点行业生产经营单位，应当按

照风险等级科学确定检查频次，确保高风险企业处于有效监管之下。监督检查计划应当将风险管控与隐患治理纳入执法检查内容并依法查处，将高温熔炼环节作为建材、冶金行业执法检查的重点，重点检查炉体安全、冷却系统、应急设施等关键部位，不能仅停留在灭火器、标识标牌等表面问题。计划执行情况应当纳入执法人员年度考核。

2.正确把握“双随机、一公开”与重点监管的关系

应当准确理解“双随机、一公开”监管制度的适用范围，对使用刚玉炉等高温熔炼设备的高风险企业、新建改建扩建项目以及试生产企业，应当实施专项监督检查，不得将“随机抽查”等同于监管全部方式。要建立辖区内高风险企业动态识别机制，确保重点监管对象始终处于有效监管之下，杜绝长期不入企检查的情形。

（四）纠正行业管理职责错位，切实履行行业管理职责

1.正确认识行业管理部门的安全生产职责

工业和信息化部门作为钢铁、有色、建材等行业管理部门，必须严格落实“三管三必须”原则，依法对本行业生产经营单位安全生产工作实施管理，督促企业落实安全生产主体责任。要将安全生产指导督促职责纳入年度工作计划和日常业务工作范围，在行业规划、产业政策、技术改造、项目管理等工作中统筹考虑安全生产，做到安全生产与业务工作同部署、同落实、同考核。不得以无处罚权为由不有效履行对相关行业生产经营单位的日

常监督检查职责。

2.建立健全行业管理与执法联动机制

工业和信息化部门在日常监督检查中发现生产经营单位存在安全生产违法违规行为或事故隐患的，应当场指出并督促整改，建立问题台账，跟踪整改落实情况。对发现的重大事故隐患，应当及时抄告同级应急管理部门。应急管理部门接到抄告后应当依法核查处理，并向行业管理部门反馈处理结果。两部门应建立信息共享和联动机制，实现问题发现、移送、处理、反馈的闭环管理。行业管理部门应当及时掌握本行业生产经营单位新建、改建、扩建项目情况，并与应急管理部门建立信息通报制度，形成监管合力。

（五）完善地方政府安全生产统筹协调机制

1.建立高效的部门协调联动机制

县（市、区）政府应当每季度至少召开一次安全生产协调会议，组织应急、工信、发改、自然资源等部门研判重点行业风险，协调解决跨部门监管中的职责边界不清、信息共享不畅等突出问题。对新建、改扩建项目监管盲区等问题，要专题研究、系统治理。将安全生产纳入经济社会发展考核评价指标体系，加大安全生产在政府绩效考核中的权重。

2.加大安全生产宣传教育力度

通过媒体、社区、生产经营单位等多种渠道加强安全生产法律法规和应急知识宣传，重点加强生产经营单位主要负责人、实

际控制人的法治教育，切实增强全社会安全意识。各类安全宣传要将高温熔炼、刚玉炉作业等专业性安全知识纳入重点宣传内容，提高从业人员安全防范意识和避险逃生能力。

3.健全安全风险评估与联防联控机制

对辖区内的重点行业、重点生产经营单位定期开展安全风险评估，新建、改扩建项目在审批阶段应当同步进行安全条件论证，从源头消除风险隐患。建立完善重大安全风险联防联控机制，推动部门间信息共享和协调联动，形成齐抓共管的监管格局。

4.依法保障安全生产资金投入

县（市、区）政府应将安全生产监管执法经费纳入同级财政保障，确保执法装备、人员培训等各项投入落实到位。要督促辖区内冶金、建材等行业企业严格按照规定足额提取并使用安全生产费用，确保安全设施维护、防护装备配备、培训演练等安全生产投入落实到位。安全生产费用提取使用情况应纳入日常监督检查内容，对未按规定提取和使用的，依法予以查处。

（六）规范设备供应方技术交底与服务

设备供应方要规范设备安装技术指导与安全交底程序，建立健全技术交底管理制度，明确交底内容、参与人员和书面记录要求。向设备使用方交底时，除提供完整的设备技术文件（包括操作手册、维护保养说明、安全注意事项）外，还要重点告知设备安全运行的基本要求和使用禁忌。交底材料须经双方签字确认并存档备查，确保技术指导过程可追溯。