

高新冯营子承德联东物业管理有限公司“7•29”一般淹溺事故调查报告

2026-03-02 14时07分 浏览次数：48

高新冯营子承德联东物业管理有限公司
“7·29”一般淹溺事故调查报告

承德高新区事故调查组
2026年2月24日

目录

一、事故基本情况
（一）事故发生单位概况
（二）事故发生单位安全管理情况
（三）事故发生经过
（四）事故现场情况
（五）人员伤亡和直接经济损失情况
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报及响应情况
（二）事故现场应急处置情况
（三）医疗救治和善后情况
（四）事故应急处置评估
三、事故原因
（一）直接原因
（二）间接原因
四、有关单位存在的主要问题
（一）有关监管部门
(二)地方党委政府
五、对事故责任人员和责任单位的处理建议
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员（2人）
（二）建议给予行政处罚的企业责任人员
（三）对有关公职人员的处理建议
（四）对事故责任单位的处理建议
（五）其他处理建议

六、事故主要教训

（一）没有牢固树立安全发展理念，安全管理缺失

（二）不落实安全生产主体责任，缺乏对岗位的风险认知

七、事故防范和整改措施建议

（一）牢固树立安全发展理念

（二）严格落实管理责任

（三）切实加强有限空间作业安全管理

（四）强化有限空间作业安全监管

（五）持续强化安全生产教育

高新冯营子承德联东物业管理有限公司

“7·29”一般淹溺事故调查报告

2025年7月29日15时59分许，承德联东物业管理有限公司在绿化水表井作业过程中，发生一起淹溺事故，造成2人死亡，直接经济损失280万元。

2025年7月31日，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，承德高新区管理委员会成立了由区应急事务部牵头党群工作部、公安分局、生态环境分局、冯营子镇政府等有关人员组成承德联东物业管理有限公司“7·29”一般淹溺事故调查组（以下简称：事故调查组），对事故面调查。同时，高新区纪委监察工委成立追责问责组，依法依规依纪对有关责任单位和责任人开展调查，并对事故调查过程开展监督工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、询问有关人员和综合分析研判，查明发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了责任单位和责任人的处理建议和事故防范整改措施建议。现将有关情况报告如下

经调查认定，承德联东物业管理有限公司“7·29”一般淹溺事故，是一起因园区保安于占岐违反有限空间作业安全管理规定进入绿化水表井抄水表，缺氧晕倒溺水死程主管谢立家在未做好自身防护的情况下盲目下井施救，导致缺氧晕倒溺水死亡，造成事故扩大的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

承德联东物业管理有限公司成立于2022年01月19日，类型：有限公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91130805MA7F6AFFIU。注册资本：100万（元住所：河北省承德市高新区东西营片区联东U谷承德高新智造园1号楼1层101-1，法定代表人：赵会颖。经营范围包括许可项目：物业管理；互联网接入服务业务；品；机动车公共停车服务；组织文化交流活动；会议服务；餐饮管理；销售日用杂货；文化用品；计算机软件及辅助设备；电子产品、通讯设备；出租商业用房；办房。（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故发生单位安全管理情况

（1）未落实安全生产主体责任，安全生产管理人员未严格履职尽责，风险意识不强，安全生产过程中存在管理漏洞，隐患排查治理不到位，未及时发现和消除事故

（2）有限空间管理制度不完善、操作规程不健全，未严格落实“先通风、再检测、后作业”规定，未安排监护人员和应急救援人员。

（3）在有限空间发生事故后未严格执行应急救援要求，盲目进行施救造成事故扩大。

（三）事故发生经过

2025年7月29日15时15分，物业公司保安于占岐来到第05号楼（宏科）南侧约15米绿化水表井下井抄水表，下井后由于缺氧导致晕倒在井内。15时57分，物业主管家来到保安亭，发现于占岐不在亭内，便来到水表井查看，发现于占岐掉井后，于15时58分，下井警醒营救，在施救过程中由于缺氧导致晕倒在井内。

（四）事故现场情况

联东U谷·高新智造园设置了两处绿化水表井分别为1号、2号，两个井之间距离为15.46m，井内水源为公共自来水，设施配置为管道、阀门和水表，功能为绿化灌溉事发绿化水表井井口为圆形，直径0.70米，硬塑料井盖直径0.68米，深度2.76米，圆形井变径地点深度1.13米，深部空间为长方形体，长约2.0米，宽约1.1米，高1.由于救援现场当天井内阀门被意外打开水井水满原有气体被置换，与1号绿化水表井临近西侧2号绿化水表井气体检测情况：使用由深圳市逸云天电子有限公司生产的式复合型气体分析仪，设备型号PTM600，校准日期2025年2月21日有效期至2026年2月20日。2号绿化水表井数据：CO检测数值为0；CH4检测数值为0；H2S检测为0；O2检测数值为上部21.10%，中部16.34%，下部12.68%。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

谢立家。性别：男，年龄35，身份证号：1308211990****1551。职业：承德联东物业管理有限公司工程主管。本次事故作业现场负责人，事故亡人之一。

于占岐。性别：男，年龄58，身份证号：1308021967****1611。职业：承德联东物业管理有限公司保安。本次事故作业人，事故亡人之一。

此次事故共计造成2人死亡，直接经济损失约280万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，15时59分，物业管理公司保洁员王艳秋拨打120，另一个保洁员曹艳霞向物业管理公司客服专员辛丽男报告，辛丽男立即赶往现场并向物业经理周翠华告，周翠华向项目总监李峰报告，李峰在16时52分向区经济发展部报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，物业管理公司保洁人员王艳秋向120急救中心打电话，客服专员辛丽男向消防救援119打求救电话，16时17分，消防救援车赶到进行救援，16时20分第120救护车赶到，16时30分消防救援人员在事故井内救出第一名晕倒人员于占岐，医护人员立即送往医院救治。另一名晕倒者谢立家在16时33分被消防员救出，16被第二辆120急救车送往医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

于占岐送往承德医学院附属医院南院区进行救治，后经抢救无效死亡。死亡原因：溺水。7月31日通过协商，物业管理公司和于占岐家属达成解决协议。8月2日15时
占岐遗体送回生前居住地进行了安葬。
谢立家送往承德医学院附属医院南院区，后经抢救无效死亡。死亡原因：溺水。8月8日通过协商，承德联东物业管理有限公司和谢立家家属达成解决协议。8月9日1
谢立家遗体送回生前居住地进行了安葬。

（四）事故应急处置评估

此次事故应急救援，119消防救援站出动1辆抢险救援车，1辆泡沫消防车，12名救援队员赴现场处置；120出动了2辆急救车，6名医护人员。救援自事故发生至承德
院附属医院南院区共计用时约40分钟。
根据综合评估事故信息接报响应、现场应急处置、医疗救治、上报等情况，认定事故发生后现场应急处置得当，未发生次生事故。

三、事故原因

（一）直接原因

经调查认定，园区保安于占岐违规进入绿化水表井抄水表，因缺氧晕倒溺水死亡，工程主管谢立家盲目进入施救导致事故扩大。

（二）间接原因

（1）园区内绿化水表井属于有限空间场所，出入口未设置安全警示标识和风险告知牌板。
（2）物业管理公司工程主管、兼职安全管理人员谢立家未经培训合格，不具备安全生产管理相应知识和能力，违章盲目进入有限空间施救。
（3）物业管理公司对于员工安全教育培训不到位，员工入职未经培训合格上岗作业。
（4）物业管理公司未建立有限空间操作规程；未建立有限空间管理台账；未对有关人员进行有限空间安全培训；未落实有限空间作业审批制度。
（5）物业管理公司在安排有限空间作业时，未按照“先通风再检测后作业”程序作业；作业人员未佩戴安全带、未设置救生绳；未安排现场监护和应急人员。
（6）物业管理公司违反约定，要求保安人员从事本职责和工作范围之外的其他工作。
（7）物业管理公司未进行有限空间应急演练；未配备便携式气体报警仪等应急装备，导致员工不熟悉应急处置措施。

四、有关单位存在的主要问题

（一）有关监管部门

承德高新区基础建设部。作为物业行业主管部门，对物业行业安全监管认识不到位，按照“三管三必须”和《承德高新区安全生产监管责任清单》的要求履行物业行
监督管理职责不到位，未对承德联东物业管理有限公司进行监督检查，未开展物业行业领域有限空间作业培训，未督促物业企业进行有限空间辨识和管控。

(二)地方党委政府

承德高新区冯营子镇政府。作为属地政府，对本行政区域内物业企业安全生产监督检查不到位。汲取有限空间事故教训不深刻，未全覆盖检查辖区内涉有限空间作业
业点位，未督促生产经营单位加强作业人员教育培训、应急演练、作业现场配备必要的防护用品和应急救援装备。

五、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员（2人）

1.谢*家，男，汉族，承德联东物业管理有限公司工程主管（安全管理人员），擅自安排保安人员职责以外的工作，未对作业人员进行安全教育培训，未进行安全交底
险告知，未向作业人员提供必备的应急防护装备，未履行下井作业审批程序，对事故发生负有直接责任；事故发生后，未采取必要的防护措施冒险下井施救，导致缺
溺水死亡，对事故扩大负有责任。其行为涉嫌构成重大责任事故，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。
2.于*岐，男，汉族，承德联东物业管理有限公司保安，从事本职以外工作，在未进行通风、未进行气体检测、未佩戴安全防护装备的情况下违章作业，对事故发生负
接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的企业责任人员

周*华，女，汉族，承德联东物业管理有限公司总经理，未有效履行安全生产管理职责，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人
和国安全生产法》第95条的规定，建议由应急管理部门对其进行处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议

4名有关公职人员移交纪检机关追责问责。

（四）对事故责任单位的处理建议

承德联东物业管理有限公司，未有效履行企业安全生产主体责任，未落实安全生产主体责任，安全生产管理人员未严格履职尽责，风险意识不强，安全生产过程中存
漏洞，隐患排查治理不到位，未及时发现和消除事故隐患。有限空间管理制度不完善、操作规程不健全，未严格落实“先通风、再检测、后作业”规定，未安排监护
应急救援人员，对事故发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第114条第1款的规定，建议由应急管理部门对其进行处罚。

（五）其他处理建议

1.承德高新区基础建设部未认真汲取近年来有限空间事故教训，安全生产监管责任落实不到位，对物业服务企业督促指导不力，建议向承德高新区管理委员会作深刻
查。
2.冯营子镇政府未认真汲取近年来有限空间事故教训，安全生产属地责任落实不到位，建议向承德高新区管理委员会作深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）没有牢固树立安全发展理念，安全管理缺失

承德高新区基础建设部部作为承德联东物业管理有限公司监督管理部门没有牢固树立以人民为中心的发展理念，没有坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价的安全生
线，生命至上的意识淡薄。

（二）不落实安全生产主体责任，缺乏对岗位的风险认知

承德联东物业管理有限公司作业现场未做任何安全防范措施，无围蔽、无安全警示标识、无操作规程。未对检修作业进行安全评估和风险辨识，对有限空间作业，无
测监测设备，未为工人配备劳保防护装备无岗位培训和技术交底，不掌握有限空间作业常识，不懂得有限空间作业“七不”要求，不懂得劳动防护，在出现突发情况
施救，扩大了事故损害后果。

七、事故防范和整改措施建议

（一）牢固树立安全发展理念

全区上下要坚持以人民为中心的发展理念，贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，进一步健全完善“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责夯实安全生产“三个必须”，确保安全生产红线不可触碰。全区要全面排查存在的安全监管问题，完善机制，堵塞漏洞，做到行业主管部门各司其职、各负其责、齐管，彻底清除监管真空、推诿扯皮的空间。

（二）严格落实管理责任

承德联东物业管理有限公司要严格落实主体责任，认真汲取事故教训并举一反三。将有限空间作业安全管理纳入安全生产教育培训内容，对涉及有限空间作业的人员题教育和培训并组织开展应急救援演练。要配备合格的气体检测仪（四合一气体检测报警仪能够检测氧气、可燃气体、硫化氢、一氧化碳）、通风设备、防护用品（器、安全带、安全绳、三脚架等），并定期维护和校准。对服务范围内所有有限空间部位进行辨识，设置明显的安全警示标志和风险告知牌。要建立完善有限空间作制度、安全管理制度和操作规程，明确作业流程和安全要求。加强日常监督检查，对违规行为严肃处理，确保制度执行到位。

（三）切实加强有限空间作业安全管理

承德高新区安全生产委员会要牵头组织各级各部门持续深入开展有限空间作业安全专项整治，推动生产经营单位完善有限空间作业安全生产制度和规程并严格执行。遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训，加强有限空间作业安全管理

（四）强化有限空间作业安全监管

涉有限空间的各行业主管部门要严格落实《河北省有限空间规定》《承德高新区安全生产监管责任清单》有关要求，将本行业领域有限空间作业纳入监督管理范畴，行业领域建立健全安全生产管理制度，完善安全责任体系，配齐安全防护设备，加强培训教育和应急演练等，从源头上防范化解有限空间漏管问题。

（五）持续强化安全生产教育

要强化事故警示教育，普及安全常识和自救互救技能，提升全民安全防范意识。各行业主管部门要督促企业落实安全生产主体责任，落实岗位风险辨识，落实全员岗及技术交底，让全体员工清晰知晓岗位风险和应急处置方法，定期开展有针对性的突发事件应急演练，确保发生险情后能够及时、有效、科学处置，最大限度减少人亡。

附件：（事故调查组签名表）

承德高新技术产业开发区管委会事故调查组

2026年2月24日

打印 关闭

下一篇：承德市交通运输局机关服务中心P-16污水井“5·20”一般淹溺事故调查报告

国家部委网站 | 各省市政府网站 | 省内各市政府 | 各县区政府 | 各政府部门

主办单位 承德高新技术产业开发区管理委员会 联系电话：0314-2555055

承德高新技术产业开发区管理委员会版权所有 冀ICP备2020023644号-2

网站标识码：1308000005 冀公网安备 13080502000088号

网站地图