信息类别: 灾害事故救援

公开方式: 主动公开

生成日期: 2025-11-20

公开时限: 常年公开

公开范围: 面向全社会

信息索取号: 000014349/2026-00011

九江耀辉建筑工程有限公司“8·25”一般高处坠落事故调查报告

2025-11-20 14:30 来源：濂溪区应急管理局字号： 大 中 小 打印

2025年8月25日7时35分许，九江耀辉建筑工程有限公司（以下简称九江耀辉公司）在修缮屋顶加盖彩钢瓦作业过程中，发生一起高处坠落事故。工人黄志雄未悬挂安全带冒险作业，从高约6.7米屋顶处踩破原彩钢瓦坠落至地面，经120医护人员鉴定后，当场宣布死亡。直接经济损失约120万元（截至本报告出具之日，相关责任方对死者家属赔偿尚未赔付到位，死者家属正依法向人民法院提起诉讼要求责任方履行赔偿义务）。

接到事故报告后，区公安分局莲花派出所、濂溪产业园、区应急管理局等有关单位人员迅速赶赴事故现场，协调处理善后等工作。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安

全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等国家有关法律法规之规定，2025年9月4日，区人民政府成立以区应急管理局局长洪宇为组长，区公安分局、区总工会、区应急管理局、区住建局、区人社局、濂溪产业园、莲花镇人民政府、十里街道办事处等单位有关人员为成员的“8·25”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，已查明事故发生的经过、事故原因及人员伤亡情况，并认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和责任人的处理建议。同时针对事故原因及暴露出的突出问题提出事故防范措施和建议，现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故现场情况。

发生事故的地点位于九江市濂溪区濂溪大道89号仓库内（区城投公司对面）龙庭花园东北50米处（原东城工业园区九江联丰玻璃纤维有限公司厂房拉丝车间），事故发生作业点位于仓库（篮球馆）耳房6.7米高屋面西侧，工人坠落区域位于距离仓库（篮球馆）耳房南边卫生间7.3米处，死者头部距离卫生间南墙7.3米，距离耳房西墙3.5米，距离耳房东墙柱1.86米。

（二）事故相关单位情况。

1.产权单位情况。

产权单位为濂溪区十里街道黄土岭村股份经济合作社（以下简称黄土岭合作社），成立于2019年8月26日，类型：村级集体经济组织，法定代表人王学林，统一社会信用代码N2360402MF11384958，营业期限：2019年8月26日至2029年8月25日，地址为江西省九江市濂溪区十里街道黄土岭社区爱华路1号。经营范围：集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务、财务管理与收益分配等。

2.相关租赁单位情况。

（1）2024年9月13日，黄土岭合作社作为出租方（甲方）与承租方九江冬记公司（乙方）签订《房屋租赁合同》，租期为3年，自2024年9月3日起至2027年9月2日止。租赁面积6407.52㎡（警卫室及办公室建筑面积2245.06㎡；车间建筑面积4162.46㎡）。九江冬记公司从2025年7月31日开始对原厂房拉丝车间进行改造，计划改建成羽毛球馆和篮球馆。

（2）2025年8月1日九江冬记公司作为出租方（甲方）与承租方周祥（乙方）签订《租赁合同》，甲方九江冬记公司将位于濂溪区十里街道濂溪大道89号仓库（九江市濂溪区仓储中心）9号商铺及场地（1000㎡，含公摊）租赁给乙方周祥从事商业经营，租期3年，自2025年8月1日起至2028年7月31日止。经营用途：乙方用于篮球体适能馆（以下简称篮球馆）运营、体育培训及相关配套服务。《租赁合同》第一条第6项约定“场地修缮……自然因素造成的房屋建筑损坏（如屋顶漏雨、墙壁倒塌等）由甲方承担维修责任”，第一条第7项约定“……顶棚漏水处由甲方修缮到位，并保证售后”。“8·25”一般高处坠落事故工人坠落区域在该篮球馆内。

（3）2025年8月17日九江冬记公司作为出租方（甲方）与承租方徐鸿飞（乙方）签订《租赁合同》，甲方九江冬记公司将位于九江市濂溪区十里街道濂溪大道89号仓库（九江市濂溪区仓储中心）10号商铺及场地（1200㎡，含公摊）租赁给乙方徐鸿飞从事商业经营，租期3年，自2025年8月18日起至2028年8月17日止。经营用途：乙方用于羽毛球、体能训练。

3.发包单位情况。

九江冬记科技有限公司（以下简称九江冬记公司），成立于2016年11月25日，法定代表人：吴琨，统一社会信用代码91360406MA35LEJ27C，营业期限：自2016年11月25日至2046年11月24日，注册地址:江西省九江市濂溪区十里街道濂溪大道89号仓库，注册资本：50万人民币。企业类型：有限责任公司（自然人独资）。经营范围：许可项目为互联网直播技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目包括数字文化创意内容应用服务、数字文化创意技术装备销售、办公服务、电影摄制服务、软件开发、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、摄像及视频制作服务、互联网销售（除销售需要许可的商品）、二手车经纪、互联网数据服务、广告制作、商务代理代办服务、广告

设计、代理、组织文化艺术交流活动、广告发布、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、花卉绿植租借与代管理、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、票务代理服务、礼品花卉销售、文化娱乐经纪人服务、食品互联网销售（仅销售预包装食品）、汽车装饰用品销售、租赁服务（不含许可类租赁服务）、体验式拓展活动及策划、汽车零配件零售、城市绿化管理、二手日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4.承包单位情况。

九江耀辉公司，成立于2019年5月29日，法定代表人：陈贤启，统一社会信用代码91360406MA38M0827X，营业期限：自2019年5月29日至2049年5月28日，注册地址:江西省九江市九江经济技术开发区汽车工业园安顺路008号综合楼。注册资本：100万人民币。企业类型：有限责任公司（自然人独资）。经营范围：建筑工程；市政工程；土石方工程；幕墙工程；室内外装饰装修工程；园林古建筑工程；钢结构工程；水泥制品生产、销售；建筑装饰材料、五金、金属制品、电线电缆、电子产品销售；钢材批发；劳务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）业务承接情况。

作为经营范围含建筑工程等内容的建筑公司，九江耀辉公司承揽九江冬记公司羽毛球馆抬升工程项目（以下简称羽毛球馆项目），并与九江冬记公司约定采取包工不包料方式（由九江耀辉公司负责施工劳务及确定工程所需材料，工程所需材料由九江冬记公司统一采购付款后供应至施工现场）进行工程施工，工期为2025年8月20日至9月10日。

2025年8月20日，九江耀辉公司法定代表人陈贤启通过微信向九江冬记公司法定代表人吴琨发送《工程施工合同》（合同编号：GF—2024—0420），合同约定工程款11.00万元，该合同最终未能正式签订。但在事故发生前，九江耀辉公司已正式开始施工，陈贤启和吴琨多次在微信中沟通施工具体事宜，陈贤启于2025年8月21日向吴琨微信发送包括死者黄志雄在内四名工人的《投保单》（该保险在事故发生后才正式投保生效）。九江冬记公司已向九江耀辉公司预付部分工程款1.50万元，其中吴琨于2025年8月20日向陈贤启微信转账5000

元，九江冬记公司于2025年8月21日向九江耀辉公司银行转账1.00万元。2025年8月21日，吴琨微信要求陈贤启顺带更换羽毛球馆隔壁厂房（篮球馆在羽毛球馆隔壁厂房）的破瓦，陈贤启微信回复“能顺带就顺带帮你弄这个没关系，首先前提要把这个要把升高的事情全部搞完”。

吴琨和陈贤启分别作为九江冬记公司和九江耀辉公司唯一股东、法定代表人，也均分别有权代表九江冬记公司和九江耀辉公司，吴琨和陈贤启在羽毛球馆抬升项目中所做出的施工沟通、收付款等行为均认定代表九江冬记公司和九江耀辉公司。结合陈贤启和吴琨微信聊天记录等相关证据材料，可以认定，九江耀辉公司与九江冬记公司虽未正式签订书面施工合同，但是两公司已就羽毛球馆抬升项目工程款、施工范围及方式等内容基本达成一致，事故发生时作业的篮球馆漏雨屋顶加盖彩钢瓦属于羽毛球馆抬升项目附属工程范围。九江耀辉公司在事故发生前已正式开始施工并预收工程款，系羽毛球馆抬升项目工程承揽人。

（四）死亡人员情况。

黄志雄，男，1966年出生，九江市濂溪区人，该起一般高处坠落事故死者。

二、事故发生经过、救援和报告情况

（一）事故发生经过。

2025年8月20日，九江耀辉公司准备吊车为羽毛球馆抬升项目吊瓦；8月22日，篮球馆负责人周祥微信要求吴琨（九江冬记公司）维修篮球馆附属场地上方屋顶漏水，吴琨让周祥直接与陈贤启对接漏水维修事宜；8月23日，九江耀辉公司在羽毛球馆屋顶加盖彩钢瓦，8月24日晚上，陈贤启安排死者黄志雄完成屋顶加盖彩钢瓦收尾工作。8月25日，陈贤启安排黄贤锋和死者黄志雄在篮球馆上方屋顶漏水处进行加盖彩钢瓦作业。8月25日早上7时，黄贤锋和死者黄志雄开始在篮球馆进行加盖彩钢瓦作业；7时10分，直臂车进行作业，升到大约3米时，黄贤锋和死者黄志雄上到屋顶进行作业，大约7时20分两人开始进行加盖彩钢瓦作业，黄贤锋背对距离死者黄志雄3米左右，作业没多久，黄贤锋听到响声并下到安全位置，发现死者黄志雄坠落。

（二）事故救援情况。

2025年8月25日7时38分，黄贤锋拨打120急救电话，大约7分钟后，120救护车到达事故现场，120医护人员在现场对死者黄志雄检查后宣布黄志雄当场死亡。

（三）事故报告和善后情况。

1.120医护人员现场确认黄志雄死亡后，8月25日8时02分，九江冬记公司负责人吴琨拨打110报警电话；大约10分钟后，莲花镇派出所民警赶到现场进行调查，封锁现场并进行调查取证，排除刑事案件；8时40分，莲花镇派出所通过电话向区应急值班室进行报告。区应急管理局、濂溪产业园管委会接报告后，立即派员赶往事故现场了解事故情况，进行核查勘验。同时，区应急管理局在应急部生产安全事故统计信息直报系统进行网上直报，并在江西省应急值班系统进行报告。

2.事故发生后，死者工友通知死者家属。2025年8月25日早上8时许，九江耀辉公司（陈贤启）向保险公司支付保费；9时许，保险公司出具意外险保单，但是该意外险在黄志雄死亡时未生效，保险公司无法进行保险赔付。其后，濂溪产业园管委会两次牵头协商事故善后赔偿事宜，第二次协商时，陈贤启因高血压晕倒并在九江市第一人民医院住院11天（2025年8月27日起入院至2025年9月7日出院），在陈贤启住院期间，死者黄志雄家属和濂溪产业园、莲花镇派出所、黄土岭社区相关负责人员前往医院与陈贤启协商。其后，死者黄志雄家属通过区委信访局找到区司法局、濂溪产业园、莲花派出所、十里街道办、黄土岭社区等单位相关负责人员再次协商。2025年9月1日，九江冬记公司与死者黄志雄家属签订《协议书》，于9月2日、9月29日分两次共计垫付10万元用于支付死者黄志雄丧葬费用（转账时已备注“为九江耀辉建筑公司垫付丧葬费”），除此10万元外，死者黄志雄家属目前未收到其他任何赔偿款项。死者家属正依法向人民法院提起诉讼要求责任方履行赔偿义务。

三、事故原因

（一）直接原因。

未取得高处作业资格的死者黄志雄在6.7米高屋顶修缮屋面漏水作业过程中加盖彩钢瓦，未悬挂安全带冒险作业，踩破原彩钢瓦从屋顶处坠落至地面，安全帽脱落，是事故的直接原因。

（二）间接原因。

1.九江耀辉公司。

（1）安全生产制度不落实。未制订隐患排查治理制度、特种作业安全管理制度等安全生产管理制度及安全操作规程。

（2）现场安全管理不到位。雇佣未取得登高作业资格证人员从事屋顶登高维修作业，施工过程中也未设立安全网等安全防护设施，对无安全防护措施冒险作业未有效制止，导致事故发生。

（3）安全教育不到位。未按规定对管理人员进行安全教育，致使管理人员安全意识淡薄，未按规定进行安全技术交底，对作业人员黄志雄等不系挂安全绳登高作业的违章行为未进行制止。

2.九江冬记公司。

（1）未与施工单位签订安全管理协议。在涉事项目施工过程中，未与施工单位九江耀辉公司签订签订安全管理协议。

（2）对承包单位安全生产管理不到位。未将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，未对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。事故发生时无安全管理人员在场管理，工人无登高作业资格等违规行为未及时发现制止。

四、事故性质

综上所述，事故调查组认为“8·25”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任人员和责任单位的处理建议

依据调查事实，对事故责任作出如下划分并提出相应的处理建议：

（一）对事故责任人员的处理建议。

1.黄志雄，男，江西省九江市濂溪区人，安全意识淡薄，无登高作业资格证违规从事登高维修作业，不按规定系挂安全绳，导致发生高处坠落事故，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.陈贤启，男，江西省九江市濂溪区人，九江耀辉公司法定代表人，作为作业现场负责人，雇佣未取得登高作业资格证人员从事登高作业，未对作业人员进行安全技术交底，未对作业人员进行必要的安全生产教育和培训，对事故发生负有主要领导责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定予以处罚。

3.吴琨，男，江西省九江市开发区人，九江冬记公司法定代表人，安全管理工作不到位，未与承包单位签订安全管理协议，未将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，未对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。对事故发生负有重要管理责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项、第一百零三条第二款的规定予以处罚。

4.张荣生，男，濂溪产业园企业服务部负责人。监管责任未落实到位。建议由濂溪产业园党工委按相关规定对其予以处理。

5.王学林，男，濂溪区十里街道黄土岭村股份经济合作社法定代表人，黄土岭社区居民委员会党委书记，未对承租方九江科记科技有限公司安全生产进行统一协调管理，建议由十里街道党工委按相关规定对其予以处理。

6.高正模，男，区住建局安全管理员，安全生产行业监管不到位，建议由濂溪区住建局党组按照相关规定予以处理。

（二）对事故责任单位的处理建议。

1.九江冬记公司。在房屋修缮过程中，也未与其签订安全管理协议。未将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，未对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。施工过程中，对承包单位安全生产管理不到位，对现场作业无安全防护措施冒险作业未有效制止，事故发生时无安全管理人员在场管理，工人无登高作业资格等违规行为未及时发现制止，对事故发生负有重要管理责任，建议由应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第（二）款、第九十七条第三项的规定予以处罚。

2.九江耀辉公司。作为建筑公司，在承揽九江冬记公司羽毛球馆抬升项目后，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，无安全生产教育和培训记录，是事故的主体责任单位。建议由应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定予以处罚。

3.濂溪区住建局。作为行业监管部门，对九江冬记公司房屋修缮过程中履行监管职责不到位，对九江耀辉公司未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训等问题负有监管责任。建议其向濂溪区委、区政府作出深刻检讨。

4.濂溪产业园管委会。属地监管责任未落实到位。建议其向濂溪区委、区政府作出深刻检讨。

5.黄土岭社区居委会。未对承租方九江科记科技有限公司安全生产进行统一协调管理，建议其向十里街道党工委作出深刻检讨。

六、事故防范和整改措施建议

（一）深刻汲取事故教训。

“8·25”一般高处坠落事故教训深刻，各乡镇街道、区直各有关部门和建筑行业领域企业要认真汲取事故教训，牢固树立安全发展理念，深入贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，进一步强化红线意识和底线思维，坚决克服侥幸心理和麻痹意识，补齐工作短板，做到防风险、除隐患、堵漏洞，切实拧紧遏制生产安全事故的“安全阀”，确保全区建筑施工领域安全、稳定、规范、有序。

（二）严格落实主体责任。

1.九江耀辉公司要严格落实安全生产制度，制订隐患排查治理制度、特种作业安全管理制度等安全生产管理制度及安全操作规程。加强作业现场安全管理，按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，增加人员安全意识，对作业人员要按规定进行安全技术交底。

2.九江冬记公司要严格落实安全管理职责，加强对承包单位的安全生产工作统一协调管理。要将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

（三）强化安全监管执法。

区住建局要依法履行安全生产行业监管职责，督促各责任主体落实安全责任，全面排查整治工程建设、施工等有关单位及从业人员到岗履职和落实施工安全生产责任情况，建筑施工安全生产隐患排查治理和现场安全管控等情况，严厉打击违规冒险施工等各种违法行为，尤其是特种作业人员无证上岗、安全防护设施及用品的使用、施工企业职工安全教育等情况，杜绝违规作业，有效保障工程建设领域安全生产形势的稳定。

扫一扫在手机打开当前页面

社会公益事业

灾害事故救援
国务院部门
国务院部门网站
中央、省、直辖市
中国政府网
省、直辖市等地方政府网站
省内设区市
南昌市人民政府
九江市人民政府
景德镇市人民政府
萍乡市人民政府
新余市人民政府
上饶市人民政府
鹰潭市人民政府
吉安市人民政府
赣州市人民政府
抚州市人民政府
宜春市人民政府
县市区政府
濂溪区人民政府
浔阳区人民政府
柴桑区人民政府
德安县人民政府
永修县人民政府
庐山市人民政府

修水县人民政府
武宁县人民政府
瑞昌市人民政府
湖口县人民政府
都昌县人民政府
彭泽县人民政府
共青城市人民政府
经开区管委会
庐山西海风景名胜区管委会
八里湖新区管委会
鄱阳湖生态科技城
区内网站
濂溪新闻网
信用中国（江西濂溪）
濂溪区纪委监委
政务新媒体
濂溪区人民政府发布
濂溪统计
濂溪发改
健康濂溪
濂溪应急
濂溪市监

网站声明| 联系我们| 隐私安全| 免责声明| 网站地图|
主办:九江市濂溪区人民政府办公室 承办:濂溪区大数据中心
办公地址:九江市濂溪区九莲南路399号（濂溪区市民服务中心）
公安备案号:36040202000142 ICP备案编号:赣ICP备17006467号-2 政府网站标识码:3604020005
电脑端
竞数机关
政府网站找错
中央网信办（国家网信办）违法和不良信息举报中心
12377 www.12377.cn