定南赣州汇迪新能源科技有限公司“6·7”一般物体打击事故调查报告

定南县政府事故调查组

2025年8月1日

目 录

一、事故基本情况.....6
（一）相关单位情况.....6
（二）事故有关人员情况.....8
（三）车辆基本情况.....8
二、事故发生经过和救援情况.....9
（一）事故发生经过.....9
（二）事故救援情况.....11
三、事故发生原因.....12
（一）直接原因.....12
（二）间接原因.....12
四、相关责任人和单位责任认定及处理建议.....13
（一）相关人员责任及处理建议.....13
（二）相关单位责任及处理建议.....13
五、事故防范和整改措施.....14

定南赣州汇迪新能源科技有限公司“6·7”

一般物体打击事故调查报告

2025年6月7日17时50分左右，龙南市粤达汽车运输有限公司货车司机凌某某，从河源市瀚源颗粒再生资源有限公司拉货物（生物质颗粒）到赣州汇迪新能源科技有限公司厂区，停好车在松解篷布和固定绳时被货物砸倒，造成1人死亡，直接经济损失50万元。

为尽快查明事故原因，认定事故性质，明确事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，定南县人民政府成立了以县应急管理局为牵头单位的事故调查组，县公安局、县应急管理局、县交通运输局、县工业园区管委会、县司法局、县总工会为成员单位的事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、视频分析、检测鉴定等，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，提出了有关责任人和责任单位的处理建议，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施。

调查认定，**定南赣州汇迪新能源科技有限公司“6·7”一般物体打击事故是一起因责任人安全意识严重缺乏，违反操作**

规程导致人员死亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位情况

1.龙南市粤达汽车运输有限公司（以下简称粤达运输公司）

该公司成立于2021年5月7日，在龙南市行政审批局登记注册，证载住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区东江乡新圳社区料坑；类型：有限责任公司（自然人投资）；统一社会信用代码：91360727MA3ACPAF1N；法定代表人：叶月添；注册资本100万元；经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），商务代理代办服务，汽车租赁，汽车零配件零售，二手车经纪，非金属矿及制品销售，建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。该公司《道路运输经营许可证》（赣交运管许可赣字36072704328号）于2025年5月23日取得，有效期至2029年5月23日，经营范围为道路普通货物运输。

2.赣州汇迪新能源科技有限公司（以下简称汇迪公司）

该公司成立于2022年4月19日，在赣州经济技术开发区行政审批局登记注册，证载住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区赣通大道99号劲嘉山与城（二期）19#一层1#商铺G-103室；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一

社会信用代码：91360703MA7N3EQ514；法定代表人：薛蘇木；注册资本100万元；经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，建设工程施工，建设工程设计，特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：新材料技术研发，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，热力生产和供应，电力行业高效节能技术研发，资源循环利用服务技术咨询，节能管理服务，环保咨询服务，工程管理服务，普通机械设备安装服务，对外承包工程，国内贸易代理，五金产品批发，五金产品零售，五金产品制造，生物质燃料加工，生物质成型燃料销售，合同能源管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）。

该公司于2021年11月29日与赣州龙邦材料科技有限公司签订蒸汽承包合同，为其提供蒸汽。

3.河源市瀚源颗粒再生资源有限公司

该公司成立于2024年10月30日，在河源市源城区市场监督管理局登记注册，证载住所：河源市源城区东埔街道高塘陶瓷工业园内205国道西北边E-F-G栋E卡；类型：有限责任公司（自然人投资）；统一社会信用代码：91441602MAE3JFFX53；法定代表人：黄小天；注册资本100万元；经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金

属）；再生资源加工；再生资源销售；竹木碎屑加工处理；木材加工；木材收购；木材销售；农作物秸秆处理及加工利用服务；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；非金属废料和碎屑加工处理；软木制品制造；软木制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司是赣州汇迪新能源科技有限公司生物质颗粒供应商。

（二）事故有关人员情况

1.凌某某，男，47岁，身份证号：362128********0930，户口所在地江西省龙南市龙南镇，系车辆产权实际所有人和司机。

2.叶某某，男，44岁，身份证号：362128********2219，户口所在地江西省龙南市临塘乡，龙南市粤达汽车运输有限公司主要负责人。

3.刘某某，男，57岁，身份证号：362427********0358，户口所在地江西省吉安市遂川县雩田镇，赣州汇迪新能源科技有限公司实际负责人。

4.黄某某，男，49岁，身份证号：362129********1313，户口所在地江西省赣州市定南县老陈镇黄，赣州汇迪新能源科技有限公司生产车间负责人。

（三）车辆基本情况

事故车辆系赣BP2773重型半挂牵引车，系凌某某在龙南市粤达汽车运输有限公司按揭购买的车辆，由凌某某自主运营、自负盈亏，是车辆的实际控制人，挂靠于该公司名下，每年挂靠费用1200元，该车注册日期是2020年8月7日。



图1 涉事车辆行驶证



图2 涉事货车

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2025年6月7日上午货车司机凌某某在手机APP操作软件货物运输“运满满”上接到河源市瀚源颗粒再生资源有限公司的货物运输订单，运输目的地是赣州汇迪新能源科技有限公司。当天17时51分左右，该货车满载生物质颗粒货物到达赣州汇迪新能源科技有限公司锅炉房储料仓库进行卸货，停好车后，司机凌某某在拆解车辆左侧篷布和固定绳时，被装载货物的吨袋掉落砸倒。



图3 货车到达汇迪公司锅炉房储料仓库



图 4 事故发生现场图片

（二）事故救援情况

事故发生后，赣州汇迪新能源科技有限公司生产车间负责人黄志成迅速组织人员现场抢救，并拨打了 120 急救电话，同时用手去拔压在凌某某身上的物料，并叫来叉车吊开压在凌某某身上的吨袋，将物料全部移除。18 时 15 分左右 120 救援车辆到达事故现场，医护人员现场进行了抢救，因伤势过重，将伤者运到定南县第一人民医院进一步救治，19 时 10 分左右，经抢救无效死亡。该公司在事故发生后，及时向定南县公安局 110 指挥中心、定南县工业园区管委会、定南县应急管理局报告。



图 5 汇迪公司员工现场救援



图 6 医护人员现场救助

事故发生后，赣州汇迪新能源科技有限公司立即组织开展事故救援工作，伤员在第一时间送达医院，救援处置及时有力，能积极安抚死者家属，主动做好善后安抚工作，已达成和

解协议，和解费用50万元。

三、事故发生原因

（一）直接原因

司机凌某某在装载货物时未将货物捆绑扎实，运输过程中导致货物倾斜，到达卸货仓库未对车辆周边及货物安全环境进行确认，在自身处于不安全的位置拆解篷布和固定绳，导致货物吨袋掉落将其砸倒。

（二）间接原因

1.货物运输及松绑绳索系司机安全职责范围，司机凌某某安全意识严重缺乏，在没有完全确保自身处于安全位置和环境下解开篷布和固定绳，存在较大安全隐患。

2.龙南市粤达汽车运输有限公司对挂靠经营的车辆管理不严，对驾驶员安全教育培训不到位。

3.赣州汇迪新能源科技有限公司对外来车辆安全管理不足，现场管理不到位。

四、相关责任人员和单位责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，建议对定南赣州汇迪新能源科技有限公司“6·7”一般物体打击事故有关责任人员及单位作如下处理:

（一）相关人员责任及处理建议

1.凌某某，男，47岁，货车司机，在装载货物时未将货物

捆绑扎实，运输过程中导致货物倾斜，到达卸货仓库未对车辆周边及货物安全环境进行确认，在自身处于不安全的位置拆解篷布和固定绳，导致货物吨袋掉落将其压倒，对事故发生负有主要责任，鉴于其在事故中死亡，免于对其进行责任追究。

（二）相关单位责任及处理建议

1.龙南市粤达汽车运输有限公司对挂靠车辆管理不严，对司机安全教育培训不到位，未严格要求司机按照规定执行，对事故发生负有责任。建议由龙南市交通运输管理局对该公司依法依规进行处理。

2.赣州汇迪新能源科技有限公司未能完全履行施工现场管理职责。建议由定南县工业园区管委会对该公司进行处理。

3.定南县工业园区管委会对园区企业安全生产监管不到位，负有属地监管责任。建议由定南县安防减救委对定南县工业园区管委会进行约谈。

五、事故防范和整改措施

（一）要全面牢固树立安全发展理念。各级各有关部门和企业要深刻汲取事故教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念。要深刻认识事故发生暴露出的安全生产工作存在的问题和薄弱环节，层层压实责任，健全完善安全生产管理制度，坚决防范遏制各类生产安全事故发生。

（二）要加大行业部门监管力度。要充分运用“四不两

直”、明查暗访、异地执法、交叉互检等方式，深入企业一线开展精准执法检查，集中打击惩治一批无证上岗作业、非法分包、作业现场安全管理措施不到位等非法违法、违规违章行为。县交通运输局要构建“源头严防、过程严管、后果严惩”的监管体系，对全县运输企业进行摸底排查，重点排查是否存在挂靠行为，是否按要求对员工开展安全教育培训，督促企业落实主体责任，切实提高企业从业人员安全意识。

（三）要强化属地监管责任落实。工业园区管委会要深刻汲取事故教训，举一反三，加强领导，提高认识，进一步落实安全生产属地管理责任，加强安全监管力量建设，强化企业以及企业工程项目安全管理措施。督促企业加强安全生产标准化建设，健全完善安全风险隐患分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强安全教育培训，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平。

（四）要强化企业安全生产主体责任。龙南市粤达汽车运输有限公司要提升安全意识，规范公司业务流程，提升安全生产意识，认真履行安全生产主体责任，切实增强风险意识，加强对运输司机和送货人员的安全教育，加强货物运输环节的安全管理，切实落实企业安全生产主体责任。赣州汇迪新能源科技有限公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，完善安全生产责任体系，明确安全生产职责分工，建立健全安全管理制度，加强生产车间的现场管理，坚决杜绝类似

事故再次发生。