附件

枣阳太平太阳能热水器安装“12·5”一般高处坠落事故调查报告

2025年12月5日14时15分许，枣阳市太平镇赵庄村二组一村民家安装太阳能热水器时，一名从业人员发生高处坠落受伤，后被送往枣阳市第一人民医院经救治无效死亡。死者：朱*锋，男，现年**岁，身份证号42068*****7235，家庭住址：枣阳市鹿头镇丁庄村*组。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、国家安全监管总局《关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第354号）的有关规定，经研究，我市已成立由市应急管理局、市公安局、市总工会、市住建局、市市场监督管理局、北城街道办事处和鹿头镇人民政府、太平镇人民政府为成员单位的事故调查组，并邀请市纪委监委和市检察院派员参加。事故调查组由市应急管理局牵头，市应急管理局党委副书记、副局长林**担任调查组组长，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘查、询问有关人员、调查取证，查清了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人处理意见、事故防范措施和整改建议。现将有关情况报告如下：

一、事故性质认定

经调查认定，该起事故是一起因高处作业人员无安全意识，未佩戴劳动防护用品冒险作业致人死亡的生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

枣阳市**建材经营中心。类型：个体工商户；统一社会信用代码：92420683****2T12Y；住所(经营地址)：枣阳市经济开发区襄阳路52号；经营范围：五金，电料，水暖，卫浴，灯具，厨房用具，家用电器，室内装修材料批发和零售，涵盖太阳能热水器销售；经营者：胡*波，男，现年40岁，身份证号42068*****0559。

（二）事故发生单位安全管理情况

枣阳市**建材经营中心为个体工商户，其对太阳能热水器安装作业实施外包，未进行相关安全管理。

（三）事故发生经过

2025年12月，枣阳市军休所干部刘*军为其父亲刘*亭位于枣阳市太平镇赵庄村二组住宅进行装修和太阳能热水器安装。因其父亲刘*亭年纪较大，由刘*军全权负责。12月4日上午，刘*军电话联系郭**，说需要进行水管安装，便开车将郭**和安装工具带到刘*亭家中查看所需材料。经郭**介绍，刘*军电话联系胡*波，和胡*波确定所需材料。12月4日下午，胡*波将配件送到太平镇赵庄村二组刘*亭家中。刘*军还需要一台太阳能热水器，胡*波便告知刘*军他的店里也有，经刘*军现场选定款

式后，口头约定胡*波负责太阳能热水器的送货和安装调试，完成后付款，价格为2000元。因胡*波之前请朱*锋安装过太阳能热水器，这次便再次找到朱*锋，口头约定由胡*波提供太阳能热水器，朱*锋自带安装设备到刘*亭家中进行太阳能热水器安装和调试，安装完成后胡*波支付其报酬200元。

2025年12月5日上午8时许，朱*锋骑红色电动三轮车携带安装工具、太阳能热水器及配件到达刘*亭家进行安装，胡*波电话告知刘*军说安装师傅已经到刘*亭家中。中午11时30分许，刘*军赶到其父家中做了午饭。14时许，朱*锋在二楼房顶坡面彩钢瓦上进行太阳能安装。15时16分许，刘*军正在院门口和同事进行电话通话，突然听到院内有铁皮瓦掉落的声音，刘*军赶紧进院查看，发现朱*锋趴在院内房屋前，头部出血。

(四)事故救援情况

刘*军进院看到朱*锋趴在院内房屋前的地面上，头部出血后，就赶紧让郭**下来，并立即拨打了120急救电话，120工作人员告知刘*军不要挂断电话，按照指示对朱*锋进行心肺复苏。十几分钟后，救护车赶到现场，将朱*锋送往枣阳市第一人民医院进行救治。

（五）事故现场情况

接报后，市应急管理局工作人员前往事故现场进行处置。事故现场位于枣阳市太平镇赵庄村二组刘*军父亲刘*亭住宅。该住宅为两层楼带院朝东(院长13.24米，宽9.78米)，在距房屋门口3.9米处有一处血迹，血迹正前方院门口处，停放有一辆红色敞篷欧派牌电动三轮车（车型0P1200DZH-S），三轮车

座椅上放有一个红色安全帽，电动三轮车靠南方 0.5 米处有一块彩钢瓦，在二楼房顶坡面彩钢瓦上方有一安装尚未完成的四季沐歌牌太阳能热水器，屋面顶部彩钢瓦最下方处缺少一块，现场留有两枚用于固定彩钢瓦的螺丝。在楼顶及院内均未发现安全带、防滑胶鞋及其它劳动防护用品。经勘验人员现场测量，该房屋二楼屋面最低处距离地面 9.295 米。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成 1 人死亡，无人员受伤，直接经济损失暂估约 70 万元。

（七）其他情况

事故发生地当天气温 3-13℃，晴，西南风 1 级。无极端天气等影响安装作业情况。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 12 月 6 日 14 时 30 分许，在朱*锋死亡 20 余小时后，市应急管理局值班室接到其女儿韩*信访，称其父亲朱*锋发生事故死亡事件后无人解决。市应急管理局接报后立即组织人员赶赴现场进行处置，同时向市人民政府进行了报告。市应急管理局对事故进行核查时，太平镇人民政府仍未进行事故信息报送，造成生产安全事故信息迟报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，刘*军立即拨打了 120 急救电话，将朱*锋送至枣阳市第一人民医院进行救治，后因伤势过重抢救无效死亡。无其它应急处置。

（三）医疗救治和善后处理情况

2025年12月5日17时46分，枣阳市第一人民医院宣告朱*锋救治无效死亡。截至目前，胡*波未对朱*锋家属进行赔偿。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因及分析

朱*锋作为高处作业施工人员，未取得《特种作业操作证》（高处作业证）[1]，未按规定佩戴劳动防护用品安全带[2]冒险进行高处作业，是导致本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

经调查，胡*波作为枣阳市文波建材经营中心经营者、负责人，长期将太阳能热水器安装项目发包给朱*锋，但未对朱*锋是否具备高处作业资质和能力进行核验，未对朱*锋的安装作业进行安全管理，对事故的发生负有责任。

2.太平镇人民政府未按要求对辖区内小散工程和零星作业进行巡查检查，未及时发现和制止朱*锋的违法违规行为，对事故的发生负有责任。

（三）其它可能因素排除

经调查，可以排除故意杀人、伤人等刑事因素，事故发生当日，事故现场未发生自然灾害。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一) 相关人员的责任认定及处理建议

1.朱*锋，男，现年52岁，身份证号42068*****7235，家庭住址：枣阳市鹿头镇丁庄村*组。其未取得《特种作业操作证》，未按规定佩戴劳动防护用品冒险进行高处作业，对本次

事故负直接责任。鉴于其已在本次事故中死亡，其责任不予追究。

2.胡*波，男，现年40岁，身份证号42068*****0559，家庭住址：枣阳市民族路**小区。其将太阳能热水器安装作业发包给不具备相应资质和安全生产条件的朱*锋，未对朱*锋的高处作业资质和能力进行核验，涉嫌犯重大责任事故罪，建议移送公安机关依法追究其刑事责任，并由市应急管理局依法对其进行行政处罚。

(二)有关单位的责任认定及处理建议

太平镇人民政府：贯彻落实安全发展理念不牢、源头把控失守、隐患排查治理不到位，在组织开展小散工程和零星作业安全生产监管工作中敷衍塞责，未将小散工程和零星作业安全管控工作纳入日常巡查工作范围，对属地管理的安全生产工作组织领导不力。

事故发生后，2025年12月6日下午，市应急管理局向太平镇人民政府核实事故详情，太平镇人民政府仍未上报事故信息。经调查，2025年12月6日上午，太平镇人民政府召开会议，由镇人大副主席申*对事故进行了通报，太平镇人民政府涉嫌事故瞒报。在事故调查过程中，其主管小散工程和零星作业安全监管的镇政府领导经两次通知均拒不接受调查，阻碍事故调查工作。建议移送枣阳市纪委监委对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依规处理。

六、事故主要教训

从业人员安全意识淡薄，安全理念缺失，没有按照规定佩戴

劳动防护用品冒险开展高处作业。

七、事故整改和防范措施

强化安全教育培训。各地各部门应当加强特种作业人员安全生产法律法规知识培训，宣传高处作业等特种作业典型事故案例，提高作业人员安全意识和自我保护能力。

太平镇人民政府要深刻吸取事故教训，举一反三，强化属地监管责任意识，健全网格化巡查制度，加强巡查和执法力度，抓好辖区内此类小散工程和零星作业的日常安全监管工作，督促落实各项安全防护措施，防止类似事故再次发生，同时要严格依法上报事故信息。

枣阳市人民政府生产安全事故调查组

2026 年 2 月 6 日