曲江区志林石材经营部“12·6”一般起重伤害事故调查报告

曲江区政府事故调查组

2026年3月9日

目录

一、事故基本情况 4
（一）事发单位基本情况 4
（二）相关人员基本情况 4
（三）设备基本情况 4
二、事故发生过程及应急救援情况 5
（一）事故发生经过 5
（二）应急救援处置及报告情况 6
三、人员伤亡和直接经济损失 6
（一）人员伤亡情况 6
（二）直接经济损失情况 7
四、事故原因分析 7
（一）直接原因 7
（二）间接原因 7
五、相关部门履职情况 8
六、对事故单位及相关责任人的处理意见 9
（一）事故责任单位 9
七、事故主要教训 10
八、事故防范措施建议 10

2025年12月6日12时许，韶关市曲江区马坝镇辖区内韶关市曲江区志林石材经营部一男子在吊运大理石作业过程中发生一起起重伤害事故，导致一人死亡，直接经济损失110万元。

事故发生后，依照《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）以及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，韶关市曲江区人民政府成立了曲江区志林石材经营部“12·6”一般起重伤害事故调查组。该调查组由区委常委、常务副区长任组长，成员包括区政府办、曲江公安分局、区市场监管局、区应急管理局、区总工会、马坝镇人民政府等部门。同时，聘请了两名专家协助开展调查工作。

调查组秉持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，借助现场勘验、调查取证、专家技术鉴定、询问相关人员等方式，经综合分析，查明了事故发生的经过、事故直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失等情况，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施和整改措施建议。

调查认定：曲江区志林石材经营部“12·6”一般起重伤害事故，系一起因现场安全管理缺失，风险辨识失位，作业人员安全意识淡薄，安全技能缺乏，冒险作业而引发的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事发单位基本情况

韶关市曲江区志林石材经营部，统一社会信用代码：92440205MA4W6DDX43，经营者：李志林，成立日期：2013年5月29日，企业类型：个体工商户，注册地位于韶关市曲江区马坝镇东城花园C栋346-347号。经营范围包括一般项目：大理石加工、销售；批发、零售：室内装饰材料、五金、燃气炉具。

（二）相关人员基本情况

李*林，男，汉族，38岁，广东云浮人，身份证号码：445302********2714，是韶关市曲江区志林石材经营部的经营者。

杨*健，男，汉族，46岁，广西梧州人，身份证号码：450421********1110，是韶关市曲江区志林石材经营部的工人。

杨*坤，男，汉族，20岁，广西梧州人，身份证号码：450421********1059，是韶关市曲江区志林石材经营部的工人。

郭*林，男，汉族，43岁，广西梧州人，身份证号码：450421********1151，是韶关市曲江区志林石材经营部的工人，于本次事故中身亡。

（三）设备基本情况

涉事天车情况：钢丝绳电动葫芦起重机，制造商为河南中铭起重机械有限公司，制造日期2024年3月，型号：CD1，起升高

度 6m，起升速度 8m/min，运行速度 20m/min，起重量 2.8t。按照《特种设备目录》规定，起重量小于 3t 的起重机械不属于特种设备。

涉事大理石板情况：经现场勘察，涉事物料为两垛（2400mm×600mm×900mm）尺寸的花岗岩石材堆叠放置，旁边为石英石等材料堆放，中间间隔 970mm，间隔中靠边放置各种材质 19 块裁剪后余料，其中一块最高点 1170mm。

二、事故发生过程应急救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 12 月 6 日 12 时许，韶关市曲江区志林石材经营部员工郭*林按工作内容在租赁的废旧厂房对花岗岩石材进行切割开料。操作遥控行车将石材材料堆放点上方一垛石材向南吊出至厂房空位，再向东吊至加工点。郭*林使用吊索具，先挂石材靠南端一侧，后经两垛石材间隔，挂北端一侧，挂好吊具后，从间隔处由北向南行走。同时操作遥控天车起升吊物。由于吊物重心不稳，吊物在起吊后发生偏移，碰到靠边放置的余料，将正在通过间隔的郭*林压住。吊物由于碰撞，石料北端在重力作用下发生摆动，猛力撞击到郭*林头部。

事发时在厂房区域内另有杨*健和杨*坤两名工人，杨*健正在上厕所，杨*坤在厂房办公室内休息。

（二）应急救援处置及报告情况

事故发生后，杨*坤听到撞击声和郭*林呼救声，立刻跑出休息室查看情况，看到郭*林浑身是血在间隔通道外，杨*坤立即呼喊杨*健过来帮忙，两人一起将郭*林扶上货车，前往附近曲江区人民医院，经营者李*林在外打饭回来，看到这个情况立即吩咐杨*健开车带郭*林前往医院，同时自己用电动车搭乘杨*坤陪同前往。事发厂房在曲江区人民医院附近，路程约 3 分钟，杨*健将郭*林送到后，医院立即进行抢救，经过约 2 个小时的抢救，宣布郭*林经抢救无效死亡，死亡原因为开放性颅脑损伤重型。

15 时 30 分，曲江区应急管理局值班室接曲江公安分局通报事故情况后，局领导带领相关执法人员立即赶赴现场处置，并责令韶关市曲江区志林石材经营部停止使用相关设施设备，并要求做好事故现场警戒，防止二次事故的发生。17 时 14 分，区应急管理局向区委、区政府报告了事故情况。17 时 20 分，区应急管理局向市应急管理局报告了事故情况。

目前，事故善后工作已处理完毕，死者家属情绪稳定，未造成负面舆情和社会不稳定。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

此次事故造成一人死亡，死者郭*林，男，43 岁，系韶关市曲江区志林石材经营部工人。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721－86）等规定，经统计确认事故直接经济损失约110万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因

事故的直接原因为郭*林在吊运物资时，无危险辩识，未离开危险区域起升吊物，吊物存在重心不稳状态下发生摆动，撞击到郭*林头部，导致颅脑开放性损伤重型，造成死亡。

（二）间接原因

1.韶关市曲江区志林石材经营部安全主体责任落实不到位，未制订安全管理制度，日常工作无制度约束，员工入职无安全教育手续，日常未见管理痕迹，对员工进入工作岗位后无有效管理。

2.韶关市曲江区志林石材经营部未提供具备安全作业条件的场地，事故中员工冒险穿越狭窄通道进行挂吊具工作，过道中存放大量边角料，导致吊物重心失稳后将边角料撞倒将正在通过人员压住后被吊物撞击头部。

3.韶关市曲江区志林石材经营部设备管理工作管理混乱，未建立设备安全管理制度，经现场勘察，此次事故中吊物约为3354KG，大于现场起重机的起吊重量。存在吊物在重心不稳，发生摆动后，因货物超载，刹车不足继续向运动方向运行，导致发生撞击的情况。

五、相关部门履职情况

（一）曲江区应急管理部门

2025年，区应急管理局基础股按照《2025年工贸行业安全生产监督检查计划》，扎实开展工贸行业安全生产监督检查工作。截至事发时，执法检查工贸企业42家，下达责令限期整改指令书60份，查出隐患265条（其中重大事故隐患9条），督促企业按期完成整改并销号形成整改复查意见书74份，完成隐患整改264条，隐患整改率99.62%，整体监管工作取得一定成效。但在监管范围覆盖和针对性监管方面存在短板，对此事故类似的场所缺乏专项排查和综合监管措施。建议由区安委办对区应急管理局进行约谈，督促其补齐监管漏洞。

（二）马坝镇人民政府

2025年，马坝镇人民政府按照年度工作计划，常态化开展企业安全生产督查检查工作。全年累计检查企业约86家次，出动执法人员约246人次，排查各类隐患45处，完成整改41处，隐患整改率达91%；其中排查出重大事故隐患1处，已全部完成整改闭环。同时，结合消防专项检查、重点节假日安全巡查等关键时机，深入辖区企业开展安全生产政策法规、安全防范知识等内容的宣传普及工作，累计宣传300余人次，属地安全管理基础工作较为扎实。但在个体工商户监管方面存在疏漏，未针对属地个体工商户（尤其是租赁废旧厂房从事生产经营的主体）开展全面排查，未能及时发现并督促整改安全隐患。建议由区安委办对

马坝镇人民政府进行约谈，压实属地监管责任。

六、对事故单位及相关责任人的处理意见

（一）事故责任单位

1.韶关市曲江区志林石材经营部　安全生产主体责任落实不到位，未认真履行安全管理职责。未建立健全安全生产管理制度和操作规程，未组织开展从业人员岗前安全教育培训，员工无安全教育手续上岗作业；日常安全管理流于形式，无安全管控台账及管理工作痕迹，对在岗从业人员未实施有效日常监管。同时，未保障作业场地符合安全生产基本条件，对从业人员违规作业行为排查管控不力、未及时制止纠正。上述行为违反违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（四）（五）[1]、第二十八条第一款第四款[2]之规定，对事故的发生负有直接管理责任。由于韶关市曲江区志林石材经营部为个体工商户，其经营者李*林与经营部法律主体合一，日常经营活动由李*林个人出资并全权管理，追究经营部安全事故责任实质等同于追究经营者的法律责任，且个体工商户属于《中华人民共和国安全生产法》规定的“生产经营单位”范畴。因此建议韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条

---

[1] 第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[2] 第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

第（一）项[3]的规定，对韶关市曲江区志林石材经营部实施行政处罚。

七、事故主要教训

（一）员工违规开展作业，未确保周边环境安全的情况下冒险遥控行车作业。

此次事故为行车吊装作业，操作人员应站在安全位置进行操作，且需确认周边环境是否安全，吊装物是否超载，郭*林在不满足上述条件的情况下，冒险进入石材间隔遥控行车进行吊装专业，导致事故的发生。安全生产实践反复证明:违规作业是大多数生产安全事故发生的原因，遵章守纪才能防止和减少生产安全事故的发生，预防事故最有效的方法是对规则的遵守。

（二)安全主体责任落实不到位，对现场缺乏有效安全管理。

韶关市曲江区志林石材经营部未对员工开展安全生产教育培训，未对作业现场开展隐患排查工作，员工对现场可能产生的风险认识不足，作业现场无监护人员，安全管理不严不实。

八、事故防范措施建议

（一）韶关市曲江区志林石材经营部要深刻吸取事故教训，切实履行安全生产主体责任，健全并落实全员安全生产责任制，建立安全管理规定和操作规程，并教育和督促从业人员严格遵守。

[3]第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）韶关市曲江区志林石材经营部要加强安全教育培训，提高员工安全素质。从业人员在入职时、日常工作中、调换岗位后对可能产生风险认知不到位，要增强全员安全意识、安全管理技能和风险作业辨识能力。

（三）韶关市曲江区志林石材经营部要组织管理人员根据本单位的特点，对安全生产状况进行经常性检查，加强对设备日常工作安全检查，并有效记录，经常性地开展安全生产隐患排查治理工作，及时整改消除各类事故隐患，确保安全生产。

（四）区应急管理局要切实履行安全生产综合监管职责，以此次事故为警示，牵头开展全区废旧厂房安全生产专项整治工作，全面摸排全区范围内同类厂房及相关安全风险点，深入开展废旧厂房安全隐患专项治理，确保隐患排查见底、整改闭环，切实防范同类事故再次发生。

（五）马坝镇人民政府要履行属地管理责任，强化安全监管力量，提升安全监管人员专业技术水平。要加强对辖区内类似个体户和废旧厂房的监管力度，深入开展专项整治，落实各项安全管理制度和措施，确保辖区生产安全。