事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、调查谈话、综合分析，查明了企业的基本情况，事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，初步认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和依据，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1、湖南瑞海建设工程有限公司

湖南瑞海建设工程有限公司(以下简称瑞海公司)是一家从事工程建筑施工的国有独资企业，隶属于娄底锑都投资发展有限公司党组织领导下的冷水江市城东生态城建设投资有限公司，是城东生态城建设投资有限公司的全资子公司。

湖南瑞海建设工程有限公司成立于2019年05月15日，位于冷水江市平安大道（通和佳园住宅小区9栋103号门面），法定代表人为赵某兵，统一社会信用代码：91430721MA4QG9UY97。经营范围包括许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建设工程监理；建设工程设计；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司现有员工65人，法定代表人赵某兵协助胡某科负责公司全面工作； 颜某担任安全副总经理兼总工程师，负责公司技术和安全管理工作；朱某健担任经营副总经理，负责公司经营管理工作，分管《冷水江市2024年乡村振兴暨高标准农田及配套基础设施建设项目》；杨某娇担任财务副总经理，负责公司财务管理工作。公司设置有办公室、财务部、协管经营部、质安部、工程技术部、产业发展部、采购部、设备部8个职能部门，公司安全管理工作由质安部负责。

该公司持有建筑业企业资质证书，证书编号：D243135654,证书有效期至2029年09月06日，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级。

该公司持有安全生产许可证，证书编号：（湘）JZ安许证字【2020】001136,证书有效期至2026年03月23日，许可范围：建筑施工。

2025年2月6日，瑞海公司成立了《冷水江市2024年乡村振兴暨高标准农田产业及配套设施建设项目》（以下简称高标准农田建设项目）工程总承包工程项目经理部，张某飞担任项目部项目经理，刘某鹏担任技术负责人，邓某禹担任生产副经理，杨某胜担任安全员，谢某峰担任施工员，吴某担任现场管理员，段某伟担任质量员。5月7日，瑞海公司对项目部现场管理员和施工员谢某峰的工作职责进行了调整，由吴某担任施工员，谢某峰担任现场管理员。

2、建设单位：娄底广益建设工程有限公司

娄底广益建设工程有限公司是一家从事工程建设的国有企业，位于冷水江市金竹西路3号（建设大楼605室），成立于2016年10月26日，法定代表人为潘某宇，统一社会信用代码：91431381MA4L725P3J。经营范围包括许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市建筑垃圾处置（清运）；危险废物经营；公路管理与养护；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；河道疏浚施工专业作业；建设工程勘察等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、监理单位：智诚建科设计有限公司

智诚建科设计有限公司前身为隶属于沈阳市教育局的沈阳格瑞特建筑设计有限公司，成立于1993年，2016年6月，宁夏智诚安环科技发展股份有限公司（证券代码：834892）收购后更名为智诚建科工程设计有限公司，2018年9月，从辽宁省沈阳市整体搬迁至贵州省贵安新区，成为贵安新区第一家具备建筑工程设计甲级资质的企业。

2018年4月4日，公司在贵州省铜仁市万山区市场监督管理局进行了重新注册，注册地址为位于贵州省铜仁市万山区仁山街道办事处大众创业万众创新产业园主楼B栋10楼B1006，法定代表人为乔某军，统一社会信用代码：91520900MA6GWTFG2X。

公司持有贵州省铜仁市住房和城乡建设局颁发的《工程监理资质证书》，证书编号E352007614-4/1，业务范围：化工石油工程监理乙级，水利水电工程监理乙级，电力工程监理乙级，公路工程监理乙级，市政公用工程监理乙级，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。有效期至2025年9月21日。

2022年8月19日，智诚建科设计有限公司成立了娄底分公司，统一社会信用代码：91431381MABWK4LQ21，谭某沙担任分公司负责人，经营场所：冷水江市沙塘湾街道教育路（山水名城住宅小区C栋附属楼22号）。

2024年11月5日，智诚建科设计有限公司娄底分公司组建了《高标准农田建设项目》监理机构，任命谭某担任总监理工程师，负责监理部全面工作，谢某担任专业监理工程师，李某担任监理员。

4、设备租赁单位：冷水江市启点劳务服务有限公司

冷水江市启点劳务服务有限公司（以下简称启点劳务公司）成立于2023年12月12日，公司地址：冷水江市沙塘湾街道荷叶路锦和家园住宅小区29栋102号门面，法定代表人为肖某，统一社会信用代码：91431381MAD7E1JJ29。经营范围包括一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；土石方工程施工；金属制品销售；消防器材销售；交通及公共管理用标牌销售；门窗销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：施工专业作业；住宅室内装饰装修；河道疏浚施工专业作业；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司法定代表人肖某负责公司全面工作。其他人员根据业务需要另行聘请。

5、劳务单位

（1）湖南省诺搏建设有限公司。

湖南省诺搏建设有限公司成立于2019年09月27日，位于湖南省娄底市经济技术开发区大埠桥办事处涟水村东风组，法定代表人为彭某园，统一社会信用代码：91431300MA4QTE8R6Q，注册资金5800万元。经营范围包括建筑工程施工总承包、电力工程施工总承包、输变电工程专业承包、承装（修、试）电力设施业务、新能源、土石方、地基基础、建筑装修装饰、模板脚手架、消防设施、机电设备安装、电子与智能化、防水防腐保温、市政公用、园林绿化景观、古建筑、体育设施、城市道路照明、环保、钢结构工程的施工；土地综合开发；工程技术咨询及服务；建筑工程施工劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司持有建筑业企业资质证书，证书编号：D243136496,证书有效期至2027年07月09日，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级。

该公司持有安全生产许可证，证书编号：（湘）JZ安许证字【2020】001461,证书有效期至2026年04月17日，许可范围：建筑施工

（2）湖南众超建筑劳务有限公司

湖南众超建筑劳务有限公司成立于2023年08月09日，注位于冷水江市冷水江街道锑都中路原同兴卫生院办公楼204室，法定代表人为邹某，统一社会信用代码：91431381MACR0E2G5F，注册资金400万元。经营范围包括许可项目：施工专业作业；建设工程施工；住宅室内装饰装修；河道疏浚施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；金属制品销售；消防器材销售；交通及公共管理用标牌销售；门窗销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

该公司持有建筑业企业资质证书，证书编号：D343319073,证书有效期至2028年11月17日，资质类别及等级：劳务施工不分等级。

该公司持有安全生产许可证，证书编号：（湘）JZ安许证字【2024】000723,证书有效期至2027年03月15日，许可范围：建筑施工

6、涉事挖掘机产权人：张某、男、汉族、现年33岁，高中学历，非中共党员，冷水市人，身份证号： 43250219921013xxxx，联系电话：1862760xxxx，户口所在地：冷水江市沙塘湾街道办事处沙塘湾居委会。

2021年8月30日，张某和刘某非共同从自然人李某桂、杨某强手中购买了二手R215VS型挖掘机；2023年4月3日，与刘某非签订了转让合同，刘某非同意将自营的R215VS型挖掘机股份转让给张某，由张某独自经营R215VS型挖掘机。

7、涉事挖掘机操作司机：李某，男、汉族、现年35岁，初中学历，非中共党员，冷水市人，身份证号： 43250219900201xxxx，联系电话：1561696xxxx，户口所在地：冷水江市渣渡镇滴水村六组。

李某自2011年起从事挖掘机操作，原取得了挖掘机操作证。

（二）事发项目基本情况

1、项目概况

为提高农业综合生产能力和农民收入，进一步夯实冷水市现代农业发展基础，全面推进乡村振兴，冷水江市人民政府根据《湖南省农业农村厅关于印发〈全省高标准农田建设投贷联动等投融资创新工作方案〉的通知》等文件精神，决定于2024年采用投融资创新模式实施建设高标准农田3000亩。冷水江市农业农村局受市人民政府的委托对高标准农田建设项目进行公开招商。

项目由娄底广益建设工程有限公司投资建设，2024年6月25日，湖南省投资项目在线审批监管平台对该项目进行了备案，项目代码2406-431381-04-05-663989。同日，冷水江市发展和改革局下发了《项目备案证明》（冷发改备案〔2024〕190号）。事故发生前，该项目的施工许可手续正在办理之中。

高标准农田建设项目项目区域范围涉及 4 个乡镇 10 个村共计 3000 亩农田。项目工程主要包括内容如下：土壤改良：3000亩。泵站：共修建3座泵站，管线3条共903m。灌溉与排水工程：共修建灌水渠55条，总长16583m；修建排水渠4条，总长1985m。渠系建筑物工程：过路涵11处，盖板涵1座，拦水坝6处、节制闸4处，分水闸39处、跌水28处、分水口136处、人行桥板33块，收集池：共17座。田间道路工程：人行便道10条，总长2890m。农田防护与生态环境保护工程：新修农田防护坎1条总长306m。水源工程：整个项目共维修山塘15座，其中铎山镇王家村4座、官溪村1座、石湾村1座、塘溪村2座、杨源村山塘1座；沙塘湾办事处清塘村6座。事故发生在清塘村EK03山塘施工前的便道整修过程中。

2024年10月25日，湖南瑞海建设工程有限公司在娄底市公共资源交易中心中标取得《冷水江市2024年乡村振兴暨高标准农田产业及配套基础设施建设项目》工程中高标准农田建设、集中育秧基地2个子项目的总承包资格。

2、项目相关单位：

建设单位：娄底广益建设工程有限公司。

监理单位：智诚建科设计有限公司。

施工总承包单位：湖南瑞海建设工程有限公司。

机械租赁单位：冷水江市启点劳务服务有限公司。

涉事挖掘机产权人：张某。

涉事挖掘机操作司机：李某。

（三）事故地点基本情况

事故发生在高标准农田建设项目清塘村8组EK03山塘的施工便道。

1. EK03山塘位于冷水江市清塘村8组东南部的邓子冲山坡下方，为清塘村9组邓子冲山塘，山塘呈南北向布置，地理坐标：东经111°30'47"，北纬27°40'40"。

2. 山塘面积3474m2，南北长70m，东西宽40m，深2m，堤坝位于山塘南端，北侧塘尾山坡上原有一条宽3m的简易便道，便道路面因为凹凸不平，道路中间有坎沟，局部地段存在落差高坎，施工运输车辆已无法通行。

3. 根据设计，山塘整治维修方案：塘堤内侧护坡108m，塘底清淤2383m2，对塘堤进行C25现浇砼护坡并压顶，砌筑C25现浇砼截水墙等。

4. R215VS型挖掘机技术参数：生产厂家：现代（江苏）工程机械有限公司，制造日期：2019年07月11日，产品编号：HJSCN6AEJK0005318,产品合格证编号：0025720，发动机功率：125 kw ，行走速度：5.6 / 3.7 km/h（高/低），最大挖掘高度9730mm，最大挖掘深度，总长度9510mm，总高度2990mm，配重离地高度1060mm，最小回转半径(前端装置)3470mm，后端回转半径2830mm，外形尺寸：长×宽×高(运输状态)9500×2800×2970mm。

（四）项目合同签订情况

2024年11月26日，湖南瑞海建设工程有限公司牵头，联合湖南省建筑科学研究院有限责任公司（乙方）与（甲方）娄底广益建设工程有限公司签订了高标准农田产业建设项目总承包合同，工程地点：冷水江市沙塘湾街道，铎山镇，工程内容及规模：本项目包括高标准农田建设、集中育秧基地2个子项目。(1)高标准农田建设:冷水江市2024年高标准农田建设投融资创新3.000亩;(2)集中育秧基地，工期总日历天数：210天。

2024年10月30日，娄底广益建设工程有限公司（甲方）与智诚建科设计有限公司娄底分公司（乙方）签订了《暨高标准农田建设项目》施工监理合同。

2025年2月5日，湖南瑞海建设工程有限公司（甲方）与冷水江市启点劳务服务有限公司（乙方）签订了《机械租赁合同》，合同约定：甲方因《高标准农田建设项目》生产需要，向乙方租用挖掘机、炮机、压路机、自卸车、起重机等机械设备，租赁承包形式为：租赁+维护+操作，渣土包挖、包转、包装车、归堆、推平、压路等施工内容，约定215挖掘机租赁单价为272元每台/每小时。租赁承包期限为2025年2月5日起，至工程完工止；合同约定乙方为各机械设备配备的操作人员必须持证上岗，接受甲方的统一管理，必须严格遵守安全操作规程，不违章作业。

2025年3月4日，公司与湖南省诺搏建设有限公司签订建设工程劳务分包合同，工程地点为冷水江市清塘村。

2025年3月10日，公司与湖南众超建筑劳务有限公司签订了建设工程劳务分包合同，工程地点为冷水江市铎山镇。

2025年11月24日，启点劳务公司因施工需要，向自然人张哲（乙方）租用挖掘机，并签订了《工程机械租赁合同》，合同约定乙方为挖掘机配备的操作人员必须持证上岗接受甲方的统一管理：租赁单价为260元每台/每小时。

2025年11月20日，张某因为当天家里有事，就请李某代替操作挖掘机，工地现场管理员段某看到李荣做事的技术很好，就对张某说，李某的技术很好，如果清塘村EK03山塘要施工，就请李某去做。11月26日，清塘村EK03山塘进行便道整修施工，张某就聘用李某操作R215VS型挖掘机到EK03山塘施工工地作业。

（五）瑞海公司安全管理情况

瑞海公司设立了安全生产领导小组，法定代表人赵某兵任组长，分管安全副总经理颜某任副组长，相关部室主要负责人任成员。

该公司制定了《瑞海公司安全生产责任制》和各工种安全技术操作规程，编制了《现场安全生产事故应急预案》，制订了风险辨识与风险分级管理制度，安全培训制度、安全检查制度、隐患排查治理制度等相关制度，开展了隐患排查，对事故隐患进行分类治理。

项目部成立了安全生产委员会，项目经理任主任，技术负责人任副主任，施工员、安全员、质量员、材料员、资料员任成员，项目经理对工程项目的安全生产工作负全面的管理责任，其他成员负责各自职责范围的管理责任。

二、 事故发生经过及应急响应情况

（一）事故发生前的相关情况

瑞海公司在高标准农田建设项目的施工劳务人员由湖南众超建筑劳务有限公司和湖南省诺搏建设有限公司负责组织提供，其中，湖南众超建筑劳务有限公司负责铎山片区，湖南省诺搏建设有限公司负责沙塘湾片区（清塘村）。9月底，湖南省诺搏建设有限公司因经营原因，退出清塘村的劳务施工作业，由于相关工程费用未结清，至事发时劳务合同一直未解除。瑞海公司为赶工程进度与湖南众超建筑劳务有限公司协商，由湖南众超建筑劳务有限公司承接后续清塘村劳务作业。

经湖南众超建筑劳务有限公司法定代表人邹某和管理员谢某与瑞海公司多次协商，达成如下意向：先安排人员进场做事，单价和定额后续再说。根据协商意见，谢某聘请段某负责组织劳务人员进场施工（施工负责人），聘请康某凌负责现场施工管理。

EK03山塘施工前，康某凌在现场查看时发现按设计图纸无法施工，建议将设计图纸护坡长度变更为4.1m，瑞海公司接到反馈后立即启动设计变更并按程序报批。11月25日，瑞海公司项目部生产副经理邓某禹用微信与康某凌联系，告知他“按4.1米的变更图纸就要等变更签字完才能动”。康某凌认为施工便道整修不影响设计变更，就安排段某组织对便道进行整修施工。

EK03山塘施工整修施工由段某负责组织，共安排有作业人员6人，其中，混凝土浇筑工2人，小工3人，挖掘机司机1人（李某）。段某经对EK03山塘施工现场测量察看，发现通往EK03山塘的原便道路面高低不平，中间有坎，运输车辆无法通过，需要修整，就向谢某和康某凌说明了情况，申请调配挖掘机对便道路面进行整修。11月25日，谢某通知康某凌安排施工，康某凌就通知了挖掘机老板张某。



（二）事故发生经过

2025年11月25日21时7分，施工管理员康某凌通知挖掘机老板张某，26日需要安排一名挖掘机司机对EK03山塘施工便道路面整平加宽，以便山塘整修施工时，运输车辆能方便通行，张某便聘请挖掘机司机李某负责挖掘机操作。

11月26日8时，张某和李某到达施工场地，张某联系施工负责人段某，确认工作任务后于8时11分正式开工，8时41分，段某赶到后指挥挖掘机作业。

10时40分，因为天气炎热，段某离开去附近居民家喝水，段某离开后，张某也跟随段某一同离开，李某继续对路面进行整修施工。

10时45分，李某发现施工路面前方有一根水管横向铺设在便道中间，挖掘机无法越过，就打电话向张某汇报，张某打电话要段某安排人员进行处理，段某就打电话通知EK03山塘承包人（清塘村综治主任）阳某中到现场进行处理。11时10分，阳某中来到挖掘机旁边，发现便道上的水管是便道旁边五、六户居民共用的饮用水管，不能压坏，便将水管断开让李某先将挖掘机开过去，然后要李某将挖掘铲斗调头，转到机身后方开挖一条沟渠，准备将水管埋到沟里。

11时15分，李某看到阳某中将水管移开，拖着水管走到了距离挖掘机约四五米远的西侧的山坡上方就操作挖掘机转体，刚操作臂体逆时针往东西向回转，就听到后面“啊”的一声，立即下车查看，发现挖掘机尾部配重体撞击便道西侧边缘的一块石头，石头已被撞击松动，阳某中已受伤倒卧在了石头东侧下方地上，大腿流血。

至此，事故已发生。

（二）事故现场应急救援情况

11时18分，李某发现阳某中受伤后立即打电话向张某报告，并于11时18分，拨打了“120”急救电话。

张某接到电话后，马上联系段某，随后一起赶往现场，到现场后查看了情况后，段某分别向谢某和康某凌打电话进行了汇报。

11时35分，“120”救护车到达现场后，“120”医护人员立即对阳某中进行检查急救。

11时40分，阳某中被送往冷水江市人民医院抢救。18时25分，阳某中抢救无效死亡。

经评估认定，应急救援符合相关规定。

（三）信息报告情况

12时10分许，谢某电话向瑞海公司副总经理朱某健汇报了事故情况（现场一名村民受伤，已送医院进行抢救）。随后朱某健向瑞海公司负责人赵某兵进行了当面汇报。12时20分许，赵某兵向锑都发展有限公司总工程师胡某科汇报了事故情况。16时30分许，由于伤者伤势恶化，瑞海公司分别向市委办、市政府办、市应急管理局、市农业农村局报告了事故信息。

（四）事故善后情况

11月26日，经建设单位、施工单位、沙塘湾街道办事处、清塘村委会、机械租赁单位、挖掘机所有人、司机与死者家属调解，瑞海公司等与死者家属达成事故赔偿协议，赔付现已到位，遇难者已安葬。善后处理迅速，无社会负面舆情。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）此次事故共造成1人死亡

阳某中，男，63岁，初中文化，冷水江市沙塘湾街道办事处清塘村人，村综治主任，EK03山塘承包人。

（二）事故直接经济损失

此次事故直接经济损失共计115.56万元，其中：

1、医疗费用：1.76万元；

2、丧葬及抚恤费用：113.8万元；

3、财产损失：0.0万元。

四、相关单位监管情况

（一）智诚建科设计有限公司

智诚建科设计有限公司对高标准农田建设项目的安全生产管理组织机构及相关安全生产管理制度进行了审查，对已开工项目开展了日常监理。由于瑞海公司对EK03山塘未下达开工通知，不需要派员进行现场监理。

经调查认定，智诚建科设计有限公司的监理职责到位。

（二）冷水江市农业农村局

该局成立了由副局长任组长，农田建设股工作人员及各项目乡镇（街道）农技站为成员的高标准农田建设项目安全生产领导小组。项目开工以来，根据计划每月至少一次跟进项目进度、安全和质量监管，现场发现的安全隐患要求施工单位及时整改，不能及时整改的，由监理方下达整改通知书，实行闭环管理。今年以来，下达整改通知书10份，及时消除了一批事故隐患风险。

经调查认定，市农业农村局行业监管职责基本到位。

（三）冷水江市沙塘湾街道办事处

冷水江市沙塘湾街道参与履行项目选址、图纸设计、开展纠纷矛盾调解及后期管护职责。项目开工以来，该办配合市农业农村局做好相关工作，做好矛盾纠纷调解工作，项目推进顺利。

经调查认定，冷水江市沙塘湾街道履行属地管理职责基本到位。

五、事故原因

（一）事故直接原因

1、 物的不安全状态

挖掘机在施工作业、动臂旋转和车体行走时，存在机械伤害危险。EK03山塘施工便道路面窄，边缘有大块石头和土坎，动臂旋转回转半径内存在障碍物。

2、人的不安全行为

阳某中安全意识差，在挖掘机回转作业时，擅自突然进入动臂旋转回转半径范围，李某在操作挖掘机动臂回转时，对周边观察不仔细，对阳某中擅自突然进入动臂旋转回转半径范围未及时发现，导致阳某中被挖掘机撞击、挤压受伤致死。

（一）事故间接原因

1、现场安全管理不到位，现场施工负责人段某在挖掘机施工作业未完成时，离开了作业现场，致使挖掘机施工处于无人监管状态。

2、瑞海公司安全生产教育和培训不到位，对临时进入施工现场作业的挖掘机司机李某等人未进行安全生产教育和培训，未在进入场地前进行安全技术交底。

3、启点劳务公司履行安全生产责任制不到位。根据《机械租赁合同》，冷水江市启点劳务服务有限公司为高标准农田建设项目提供设备租赁+维护+司操，但未对设备和司操人员进行有效管理，未按《中华人民共和国安全生产法》的要求对司操人员李某进行安全教育培训，导致挖掘机司机李荣安全意识差。

4、施工现场安全警示标志设置不到位，施工单位未根据《建筑施工机械安全技术规范》《建设工程安全生产管理条例》和《机械施工方案》的要求，在施工现场入口和机械施工现场设置安全警示标志。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起死者安全意识差，擅自突然进入挖掘机动臂旋转回转半径范围，操作司机对周边观察不仔细，作业现场安全管理缺失导致的一般生产安全责任事故。

六、对有关单位及责任人员的处理建议

对1家责任单位、2名责任人员分别给予行政处罚；对相关10名责任人员按企业规章制度给予处理。

七、事故防范和整改措施建议

为汲取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，调查组提出了如下针对性防范措施和建议，请冷水江市农业农村局督促企业抓好落实。

（一）瑞海公司

1、构建企业双重预防机制。瑞海公司要进一步落实企业安全生产主体责任，认真分析深层次管理原因，加大风险管控、隐患排查治理力度，坚持风险预控、关口前移，全面落实安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。要及时完善修订安全生产规章制度和安全操作规程，切实提高企业安全生产管理水平。

2、瑞海公司要立即开展一次全面的安全生产大检查，特别是要加大对作业人员违章作业、冒险作业、安全防护方面的检查力度。要进一步完善施工现场安全警示标志设置，在施工现场入口和机械施工现场设置安全警示标志。

3、瑞海公司要进一步加强现场安全管理。以岗前安全确认为重点，强化各工种操作规程和岗位责任制的落实，各级管理人员都要及时、准确、跟踪掌握施工现场的安全生产实际情况，发现现场存在的安全隐患，根据不同的职责督促其整改到位，确保安全生产。

4、瑞海公司要提升从业人员和第三方劳务人员的安全教育培训质量。根据制定的安全教育培训计划开展教育培训，特别是要对公司制定的安全生产管理制度和安全操作规程组织学习，保证从业人员熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；切实提高从业人员安全意识和自保、互保能力，确保生产安全。

（二）启点劳务公司要加强安全生产责任落实，加强对从业人员的安全生产教育培训力度，从业人员未经培训并考核合格，严禁上岗作业。

湖南瑞海建设工程有限公司

“11·26” 一般机械伤害事故调查组

来源： 冷水江市应急管理局　发布时间： 2026-04-22 08:27　浏览量：340

【打印】 分享：

扫一扫在手机打开当前页

国家部委网站 | 省市政府网站 | 省直单位网站

市州县区网站 | 网站地图

主办单位：冷水江市人民政府

承办单位：冷水江市数据局

联系电话：0738-5213555(仅受理网站建设维护相关事宜)

湘ICP备05008510号-1

湘公网安备 43138102000111号

网站标识码：4313810017

党政机关

娄底市违法和不良信息举报中心

适老化 无障碍服务