中安信通建设有限公司“7·10”物体打击事故调查报告

2021年7月10日15点15分许，位于山西大学宿舍楼19#楼前发生事故造成2人死亡，1人受伤。事故发生后，小店区政府等相关部门立即赶赴现场救援。

7月11日，小店区政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规成立事故调查组，区委常委、副区长任组长，成员由区应急管理局、区总工会、区住建局、公安小店分局、坞城街办组成，并邀请纪委监委派员参加。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、技术咨询等工作，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议以及事故防范措施，现将情况报告如下：

一、事故工程及相关单位情况

既有住宅加装电梯项目是2020年山西省十件民生实事之一。2020年7月，太原市住房和城乡建设局等7部门联合印发《太原市既有住宅加装电梯工作的实施意见》（并住建字〔2020〕225号）文件，组织指导全市既有电梯住宅加装电梯工

作。《太原市既有住宅加装电梯工作的实施意见》规定：“既有住宅产权人作为业主，是加装电梯的实施主体，以单元为单位加装的，实施主体为该单元的全体业主”。

山西大学宿舍楼加装电梯项目，于2020年11月份开始筹备，2021年4月份开始组织施工作业，该工程涉及混凝土基础、钢结构井道、玻璃幕墙安装等。事故发生位于山西大学宿舍楼19号楼1单元，工程已完成混凝土基础浇筑、钢结构井道施工。事故发生时，为玻璃幕墙材料进场，施工人员进行玻璃装卸工作，不涉及电梯安装工作。

（一）业主单位：山西大学宿舍楼19号楼1单元（业主代表刘某某），位于太原市小店区坞城路92号，涉及住户12户，地上6层，有房屋产权证书，业主选择快意品牌电梯。本工程为太原市既有住宅加装电梯工程，工程范围包括承担改建、采购与安装电梯、施工、验收、试运行服务工作。2021年01月委托山西智诚信工程质量检测有限公司完成宿舍楼结构安全性检测，符合加装电梯要求。2021年3月23日，小店区既有住宅加装电梯工作领导小组各成员单位联合审查，出具小店区既有住宅加装电梯方案联合审查意见表（编号：小店加梯〔2021-026〕号），同意该山西大学宿舍楼小区19号楼1单元加装电梯，准予实施。随即，小店区建设工程质量服务中心为其办理小店区既有住宅加装电梯监督登记（监督编号：X2*****）。

项目实施过程中，为便于与施工单位和山西大学后勤处等单位联系沟通，住户选派业主代表刘某某、胡某某等负责日常沟通协调监督工作。

（二）施工总承包单位：山西省邮电建设工程有限公司（以下简称邮电建设公司），位于太原市小店区建设南路207号，成立时间：1980年07月30日；统一社会信用代码：911400********542K；法定代表人：康某某；注册资本：5190万元人民币；2019年1月太原市住房和城乡建设委员会颁发建筑企业资质证书，资质类别及等级为建筑工程施工总承包叁级。2021年1月，与山西国建工程设计有限公司平阳路分公司签订建设工程设计合同；2021年1月，与山西大学宿舍楼19号楼1单元业主代表刘某某签订加装电梯工程承包合同任命赵某某为项目经理。根据合同约定山西省邮电建设工程有限公司负责电梯采购，2021年4月，与快意电梯股份有限公司签订电梯设备买卖合同。2021年5月，与山西江波钢化玻璃有限公司签订玻璃购销合同。

（三）施工劳务单位：中安信通建设有限公司，位于安徽省合肥市蜀山区经济开发区振兴路自主创新产业基地一期7栋6层，成立时间：2018年5月23日；统一社会信用代码：913401********XJ85；法定代表人：朱某某；注册资本：5000万元人民币；经营范围：建筑工程、建筑劳务分包等。2021年4月，与山西省邮电建设工程有限公司签订加装电梯项目合

同，任命朱某某为工地施工队队长。

（四）监理单位：太原市小店区安筑监理有限公司，位于太原市小店区小店街办人民北路39号，成立时间为1998年05月21日；统一社会信用代码：911401********3009，负责人安某某，负责建设工程，监理，工程项目管理、技术咨询。2021年1月，与山西大学宿舍楼19号楼1单元业主代表刘某某签订建设工程监理合同，委派李某某（国证号：14******）担任该项目的总监理工程师，杨某某为现场监理员（晋监员培字第20*******号）。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故经过

2021年7月10日10时许，山西江波钢化玻璃有限公司委派司机王某某驾驶晋A2****车辆装载玻璃，使用L型托架承载，共装载50块，东侧装载26块，西侧装载24块，玻璃尺寸为2280*2145mm*17mm，每块玻璃约重139kg。11点48分许，车辆到达现场后，由于工人中午休息，未能立即组织装卸车辆，车辆及司机现场停靠休息。直至14时30分许，武某某、刘某某、胡某某等工人开始装卸玻璃，货车上面安排2名工人负责搬挪玻璃，地面4名工人负责搬运玻璃到指定存放地点，操作流程为车上工人先把一块玻璃搬成直角后，转给车下的工人，逐一往车下卸载。武某某等工人先行装卸车辆车厢东侧26块玻璃，15时许东侧完成装卸后，车辆处于失稳状态。15时15

分许，在工人准备装卸西侧玻璃时，车上2名工人站在车厢的西侧南北两端准备搬运玻璃，车厢上的工人在把玻璃架上的一块玻璃搬成直角时，车辆失稳状态被打破，失衡向西倾斜，车厢内西侧剩余23块玻璃重心出现偏移，向西侧倾翻，将地面搬运玻璃武某某、胡某某、刘某某拍压在地面，造成被挤压。

（二）应急救援及信息报告情况

7月10日15时15分许发生事故后，现场周边工人立即组织开展救援，现场工人李某某随即拨打120急救电话，并通知施工队长朱某某。15时25分许，120急救车赶赴现场，武某某当场确认死亡，2名受伤人员被送往山西省煤炭中心医院进行抢救。山大社区负责人15时50分许将事故发生情况告知坞城街办，小店区政府接到报告后，召集应急等相关部门，大概16时30分区应急局、区住建局、坞城街办等部门负责人均到达现场，邮电建设工程有限公司现场负责人向政府部门负责人口头汇报事故发生情况，17时30分许将事故情况报告区应急局值班室。

伤者刘某某在当日22点30分许抢救无效死亡，胡某某骨折接受治疗，无生命危险，并将情况续报区应急局。

三、人员伤亡和经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成的直接经济损失为

300余万元。

姓 名	性别	年龄	身份证号	户籍	伤亡情况
武某某	男	50	132222********2616	河北省 沙河市	死亡
刘某某	男	33	340321********5931	安徽省 怀远县	死亡
胡某某	男	38	340321********6010	安徽省 怀远县	受伤

四、事故原因分析

环境因素：车辆装载玻璃，使用L型托架承载，共装载50块，玻璃尺寸为2280*2145mm*17mm，每块玻璃约重139kg。车载玻璃距离地面高1.2米，人员在地面装卸作业有势差，构成物体打击事故的现实环境。

人的不安全行为：工人不按照日常装卸作业流程，装卸作业时不平衡装卸，造成玻璃向西倾翻。

物得不安全状态：装卸玻璃作业的先后次序，造成车辆处于失稳状态，玻璃有向西侧倾斜的趋势。

管理的缺陷：安全教育培训不到位，安全意识不强，对风险辨识不足，工人盲目开展装卸作业。

（一）直接原因

1.武某某、刘某某等人不按照日常装卸作业流程，违规将车厢内东侧的玻璃卸载完后，再卸载车厢内西侧的玻璃时，导致车辆上处于失稳状态的玻璃向西面倾斜，玻璃架上的23块玻璃重心偏移，发生倾翻，是此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

2.安全教育培训不到位。现场施工作业工人，对玻璃装卸工作的安全风险辨识不足，工人安全意识不强，在装卸玻璃过程中不能按照两侧均衡装卸玻璃常理作业。

3.现场安全管理不到位。项目建设涉及多幢单元楼改造，一名安全员不能满足实际施工作业的安全管理；施工作业现场在居民住宅区内，且存在两家单位以上在同一区域交叉施工的现象，原材料等存放缺少统一规划，现场物料堆放杂乱；装卸作业中机械化替代程度不高。

4.应急防护措施不到位。施工作业工人未能采取必要的人员防护等安全措施，也未采取任何防倾倒措施，人工盲目组织开展装卸作业。

5.监督管理不到位。未能督促检点施工单位安全教育工作，没能及时发现并制止违规作业行为。

五、事故性质

经调查认定，“7·10”物体打击事故为一起一般生产安全责任事故。

六、对有关责任单位和人员的处理意见

（一）建议对相关单位责任追究

1.中安信通建设有限公司，对工人安全教育培训不扎实，安全技术交底不认真，交底内容缺乏针对性，应承担事故发生的主要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款和《中华人民共和国安全生产法相关规定裁量标准》第三十六条裁量基准：“造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处35万元以上50万元以下的罚款”，建议对该公司给予行政处罚49万元。

2.山西省邮电建设工程有限公司，对劳务单位日常作业疏于安全管理，对安全教育培训和安全技术交底工作缺乏指导监督，建议该公司向其上级部门中国联合网络通信集团有限公司山西分公司做出深刻书面检查，并在公司内部开展深刻汲取事故教育活动，将书面检查和活动开展情况报事故调查组备案。

3.太原市小店区建设工程质量服务中心，负责建设工程质量安全监督工作，对施工单位安全主体责任落实情况排查整治不到位。建议该服务中心向小店区人民政府做出深刻书面检查。

4.太原市小店区住建局，负责建设工程行业监管，落实行业监管责任不到位，依据《太原市小店区安全生产约谈工作制度》（小店委办〔2019〕65号）第四条“约谈会议由区安委办负责组织，被约谈方除党政主要或分管负责人等接受约谈外，视情况可以要求其内设机构负责人、有关企业负责人接受约谈”之规定，建议由小店区安委办对其主要负责人进行约谈。

5.坞城街道办事处，负责建设工程属地监管，落实行业属地监管责任不到位，依据《太原市小店区安全生产约谈工作制度》（小店委办〔2019〕65号）第四条“约谈会议由区安委办负责组织，被约谈方除党政主要或分管负责人等接受约谈外，视情况可以要求其内设机构负责人、有关企业负责人接受约谈”之规定，建议由小店区安委办对其主要负责人进行约谈。

（二）建议对人员的责任追究

1.武某某，男，50岁，群众，中安信通建设有限公司现场工人，违规作业，造成事故发生。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；涉嫌重大责任事故罪，由于在事故中死亡，建议对其免予追究刑事及行政责任。

2.刘某某，男，33岁，群众，中安信通建设有限公司现场工人，违规作业。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡

事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；涉嫌重大责任事故罪，由于在事故中死亡，建议对其免予追究刑事及行政责任。

3.朱某某，男，45岁，群众，中安信通建设有限公司法人代表及主要负责人，安全生产管理职责履行不到位，应承担事故发生的主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项“发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款”之规定，建议对其处上一年年收入百分之三十的罚款，对该个人给予行政处罚2.54万元。

4.赵某某，男，50岁，群众，山西邮电建设工程有限公司项目主要负责人，对中安信通建设有限公司安全生产管理职责履行不到位，应承担事故发生的领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项“发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款”之规定，建议对其处上一年年收入百分之三十的罚款，对该个人给予行政处罚2.016万元。

5.朱某某，男，28岁，群众，中安信通建设有限公司现场负责人，安全生产管理职责履行不到位，对从业人员违章作业不能及时制止。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处0.1万元以

上1万元以下的罚款。（三）发现从业人员违章作业不加制止的”之规定，建议处个人罚款0.9万元。

6.杨某某，男，40岁，中共党员，太原市小店区安筑监理有限公司山西大学宿舍楼加装电梯项目监理员，履行安全监督管理不到位，对工人违规装卸玻璃作业存在的安全隐患认识不足。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；建议处个人0.9万元罚款。

7.赵某某，男，47岁，党员，山西省邮电建设工程有限公司副总经理，作为该工程建设项目的分管负责人，安全管理职责落实不到位，建议其在山西省邮电建设工程有限公司汲取事故教训大会上做出深刻书面检查，并将书面检查报事故调查组备案。

七、事故防范和整改措施建议

1.中安信通建设有限公司，要严格落实企业安全生产主体责任，加强安全教育培训，依法加强对施工人员的安全监督管理，督促落实各项安全措施，坚决杜绝“违规作业、违章指挥、违反劳动纪律”的“三违”行为。

2.山西省邮电建设工程有限公司，要认真组织安全检查工

作，增强从业人员的安全意识，及时发现和消除安全隐患，确保安全施工，杜绝类似事故再次发生。

3.太原市小店区安筑监理有限公司，要加强对监理人员的业务培训，加大力度对施工单位安全主体责任落实情况进行排查整治，杜绝类似事故再次发生。

4.太原市小店区住建局、坞城街道办事处，要严格落实监管职责，加大对建设工程项目的督导检查，定期组织开展项目安全体检，鼓励聘请专家开展隐患排查整治；督促检查企业安全教育培训落实情况，加大对“违规作业、违章指挥、违反劳动纪律”的“三违”行为打击整治力度。