信息类别: 灾害事故救援
公开方式: 主动公开
生成日期: 2024-09-23
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号: 000014349/2026-02129

深圳市怡昌动力技术有限公司“5·16”物体打击事故调查报告

2024-09-23 11:30 来源：濂溪区应急管理局字号： 大 中 小 打印

2024年5月16日13时59分许，九江市濂溪区琴湖大道1198号中国电信九江分公司云计算大数据中心，深圳怡昌动力技术有限公司（以下简称怡昌动力公司）在搬运柴油发电机输出柜时，发生物体打击事故，1名工人被侧翻的输出柜砸中，经120送医院抢救无效死亡，直接经济损失约 115万元。

接事故报告后，区公安分局虞家河派出所、区住建局、区应急管理局、鄱阳湖生态科技城管委会等有关单位人员迅速来到事故现场，协调善后处理等工作。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等国家有关法律

法规，区政府成立了以区应急管理局局长洪宇为组长，区公安分局、区应急管理局、区工信局、区总工会、区人社局、鄱阳湖生态科技城管委会等单位有关人员为成员的濂溪区深圳怡昌动力技术有限公司“5·16”物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）进行事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过，事故原因及人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议。同时针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议，现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程项目情况。

该项目为九江电信2023年科技城中部云计算大数据中心柴发系统扩容工程项目。工程项目编号：23JX003030001，建筑工程施工许可证号：360402202011200201，建设单位（采购方）为中国电信股份有限公司九江市分公司。项目内容为1800kw标准型机组–配电系统安装等，货物费及服务费总金额价税合计7861360.21元。

（二）事故单位情况。

1.建设单位（采购单位）情况。

中国电信股份有限公司九江分公司（以下简称九江电信分公司），成立于2003年12月23日，营业期限2003年12月23日至长期。统一社会信用代码91360400759989993J。类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）。营业场所：江西省九江市浔阳区交通路13号。负责人：杨某清。经营范围：代理公司业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

2.施工单位（供货单位）情况。

深圳怡昌动力技术有限公司，成立于2004年12月21日。营业期限：2016年12月13日至无固定期限。统一社会信用代码91440300770305695 3。企业类型：有限责任公司。注册地址深圳市龙华区龙华街道和平东路金銮国际商务大厦12楼1210、1211、1212房。法定代表

人：罗德先。注册资本10000万元。经营范围为包括柴油发电机组及其配套设备的研发、设计、销售、上门安装、上门维护；机电设备的研发、设计、销售、上门安装；…。

3.分包单位情况。

江西金域工程技术有限公司（以下简称金域工程公司），成立于2012年06月13日，营业期限：2012年06月13日至长期。统一社会信用代码：91360100596545465J；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所为江西省赣江新区直管区桑海路333号桑海春天住宅小区12#楼一单元301室，法定代表人刘英，注册资本壹仟贰佰万元整。经营范围：许可项目：建设工程设计，建设工程勘察，测绘服务，国土空间规划编制，施工专业作业，建筑劳务分包，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，…）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，土石方工程施工，园林绿化工程施工，信息系统集成服务，安全技术防范系统设计施工服务，土地整治服务，电力设施器材销售，通信设备销售，销售代理国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

4.监理单位情况。

江西诚科建设咨询监理有限公司（以下简称诚科监理公司），成立于2013年06月07日，统一社会信用代码91360100069747700 5。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。住所：江西省南昌市西湖区桃苑大街2号金源大厦A座14-15层。法定代表人：邓晓亮。注册资本：伍仟壹佰万元整。经营范围：建设工程监理，水利工程建设监理；涉密信息系统集成工程监理；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；工程造价咨询业务；通信工程设计服务；各类工程建设活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；住宅室内装饰装修；软件开发；科技中介服务；市场营销策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。工程监理资质证书编号：E136006338；有效期：至2028年12月11日。资质等级：电力工程监理甲级；通信工程监理甲级。

（三）业务承接情况。

2021年1月11日，买方中国电信集团有限公司与卖方深圳市怡昌动力技术有限公司，签订《中国电信固定式柴油发电机组（1800kw及以上，常压型）（2020年）集中采购项目设备及相关服务采购框架协议-怡昌动力》，由卖方和/或供应商作为买方的设备及服务供应商，向买方和/或采购方

出售用于中国电信固定式柴油发电机组（1800kw及以上，常

压型）（2020年）集中采购项目设备和服务。8.9卖方按照专用合同条款附件四负责合同设备的安装、上架加电与调试工作（专用合同条款）。

根据上述框架协议，2023年10月24日，九江电信分公司签发订单，向怡昌动力公司采购1某某某kw标准型机组-配电系统安装等。

2023年12月10日，发包方（甲方）深圳市怡昌动力技术有限公司与承包方（乙方）江西金域工程技术有限公司签订《九江电信柴油发电机组输出柜及综合配电屏采购及安装合同》，工程项目内容：12个某某某原厂输出柜、一个综合配电屏，包含柜体就位、配套部分安装。

（四）死亡人员情况。

某某某，男，1958年生，湖北省黄梅县人，金域工程公司聘用的搬运工，该物体打击事故死者。

二、事故发生经过、救援和报告情况

（一）事故发生经过。

2024年1月10日，柴发系统扩容工程项目开始施工，至5月15日，新柴油发电机等基本安装完成，因为3个旧输出柜要搬，金域工程公司负责人廖某某打电话给郭某某，让他找几个工人到柴发系统扩容工程项目搬3个柜子，郭某某就电话联系了卢某某、卢某某、某某

某。5月16日上午8点10分，郭某某、某某某等4人来到中国电信九江分公司计算大数据中心柴油发电机房，这时鼎圣集团电力有限公司有2人在安装母线。8点40左右，郭某某等开始拆输出柜。将近10点输出柜拆卸完，就开始把3个输出柜往前面过道里搬。由于进过道的门较低，郭某某等用手动葫芦将输出柜放倒，再用液压式手动叉车一台台搬进过道，再用葫芦立起来。到11点半左右，搬了2台，就去吃午饭了。下午13点左右，郭某某等接着搬第三台输出柜。搬完后，郭某某等按照要求用液压式手动叉车将输出柜往过道的西墙移，靠墙竖立放置。下午13点57分，开始移第三台输出柜。郭某某去发电机房拿木块垫输出柜，卢某某操纵液压式手动叉车，某某某在右边（北侧靠近发电机房）、卢某某在左边（南侧、某某某对面）扶着。13点59分，输出柜靠近过道西墙，某某某、卢某某手拿砖头弯腰去垫，这时输出柜失去平衡向右侧（北侧）倒下，砸中戴安全帽的某某某头部，某某某倒下，被输出柜压住上半身。

（二）事故救援、报告和善后情况。

1.事故救援情况。

刚进发电机房的郭某某听到过道里有人喊“完了！完了！”，就赶紧转身跑进过道，看见输出柜压在某某某身上，地上流了血，就赶紧把手动葫芦的钩子挂到输出柜的绳子上，操作手动葫芦，与卢某某、卢某某一起，将输出柜拉起来。看见某某某动不了，郭某某就赶紧跑到外面拨打了120，然后到濂溪大道与庐山大道交叉的十字路口等120。过了十多分钟，120赶到，把伤者某某某送到九江市第一人民医院，经过抢救，宣告伤者抢救无效死亡。

2.事故报告情况。

下午2点多，医院宣布某某某死亡后，在医院的卢某某打电话告诉在事故现场的郭某某，让打110报警。区应急管理局当天下午接到事故报告后，立即派人赶到现场了解情况，指导善后工作。

3.事故善后情况。

江西金域工程技术有限公司、深圳市怡昌动力技术有限公司与死者家属签订了《关于某某某的死亡补偿协议》。

三、事故原因

（一）直接原因。

某某某等在搬运输出柜时，未采取有效的防倾倒措施，佩戴的安全帽为无安全标志的产品，导致输出柜在移动时失去平衡倾倒，砸中某某某头戴的安全帽，安全帽破裂，未能起到有效保护作用，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

1.怡昌动力公司。

（1）安全生产管理制度、安全生产岗位责任制不健全。

公司无隐患排查治理制度、特种作业管理制度、安全生产教育培训制度、劳动防护用品管理制度等安全生产管理制度，未制定安全员、片区销售经理、销售部业务员、售后工程师等岗位安全管理职责。

（2）未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。

公司未对员工进行安全生产规章制度的教育培训，也未告知工作中存在的安全隐患和风险，致使员工安全意识淡薄，在没有安全保护措施的情况下冒险作业。

（3）未为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。

公司未为员工配备安全帽等劳动防护用品，某某某等佩戴的安全帽都是自己准备的无安全标志的产品，导致输出柜在移动时失去平衡倾倒，砸中某某某头戴的安全帽，安全帽破裂，未能起到有效保护作用。

（4）现场安全管理不到位。

公司售后工程师作为现场管理人对工人搬运输出柜未采取有效固定措施、安全帽为不符合安全标准的产品等问题未予制止。

2.金域工程公司。

作为分包单位，未按规定对从业人员进行安全生产教育培训，未按规定为从业人员提供符合标准的安全帽等劳动防护用品，未对现场作业进行安全生产管理。

3.诚科监理公司。

履行监理职责不到位。

仅派没有监理员资格的实习生到项目开展监理工作，对施工单位安全措施不到位、劳动防护用品不符合安全标准等问题未及时发现制止，也未向建设单位及主管部门报告。

四、事故性质

综上所述，事故调查组认为“5·16”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任人员和责任单位的处理建议

依据调查事实，对事故责任作出如下划分并提出相应的处理建议：

（一）对事故责任人员的处理建议。

1.某某某，男，66岁，湖北省黄梅县人，金域工程公司雇佣的搬运工人，安全意识淡薄，佩戴不符合安全标准的安全帽，在没有采取有效安全措施的情况下，搬运输出柜，被倾倒的输出柜砸中，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.郭某某，男，62岁，九江市经济开发区人，金域工程公司雇佣的搬运工人，安全意识淡薄，佩戴不符合安全标准的安全帽，在没有采取有效安全措施的情况下，搬运输出柜，违

反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，建议金域工程公司予以解除合作关系的处罚。

3.廖某某，男，45岁，江西省南昌市西湖区人，金域工程公司副总经理、实际负责人，履行安全生产职责不到位，对公司安全生产教育培训不到位负有责任，未在搬运输出柜等作业过程中安排专门人员进行管理，对事故的发生负有管理责任，建议濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》九十六条的规定予以处罚。

4.刘某某，男，41岁，湖南省沅江市人，怡昌动力公司工程售后部工程师，负责设备调试、安装等工作，履行安全生产职责不到位，作为现场管理人对工人搬运输出柜未采取有效固定措施、安全帽为不符合安全标准的产品等问题未予制止和纠正，对事故发生负有直接管理责任，建议濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》九十六条的规定予以处罚。

5.周某某，男，37岁，湖南省长沙市雨花区人，怡昌动力公司销售部业务员，负责九江、南昌、上饶区域的业务开发、客户维护等工作，履行安全生产管理职责不到位，对柴发系统扩容工程项目未按规定对从业人员进行安全生产教育培训、未为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品、现场安全管理不到位缺乏管理，对事故发生负有领导责任，建议濂溪区应急管理局建议濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》九十六条的规定予以处罚。

6.刘某某，男，34岁，湖南省浏阳市人，怡昌动力公司区域经理，负责整个江西的市场管理，履行安全生产管理职责不到位，对柴发系统扩容工程项目未按规定对从业人员进行安全生产教育培训、未为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品、现场安全管理不到位缺乏管理，对事故发生负有重要领导责任，建议濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》九十六条的规定予以处罚。

7.高某某，男，46岁，湖南省沅江市人，怡昌动力公司副总经理，负责公司安全体系的管理工作，履行安全生产管理职责不到位，对公司安全生产管理制度、安全生产岗位责任制不健全、未按规定对从业人员进行安全生产教育、未为从业人员提供符合国家标准或行业标

准的劳动防护用品负有责任，对作业现场安全管理不到位失察，对事故发生负有主要领导责任，建议濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定予以处罚。

8.余某某，男，40岁，九江市都昌县人，九江电信分公司工程建设中心副主任，柴发系统扩容工程项目项目经理，全面负责项目部工作，对承包单位的安全生产工作协调管理不力，未及时发现和督促整改项目施工中存在的安全问题，对事故发生负有管理责任。建议九江电信分公司按照公司奖惩制度予以处理。

9.杨某某，男，37岁，九江市开发区人，诚科监理公司九江电信分公司有关业务项目总监理工程师，对项目的安全监理工作全面负责，履行监理职责不到位，仅派没有监理员资格的实习生到项目开展监理工作，对施工单位安全措施不到位、劳动防护用品不符合安全标准等问题未及时发现制止，也未向建设单位报告，对事故发生负有重要管理责任，建议濂溪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》九十六条的规定予以处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议。

1.怡昌动力公司。安全生产管理制度、安全生产岗位责任制不健全，未按规定对从业人员进行安全生产教育培训，未为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，现场安全管理不到位，是事故的主体责任单位。建议由濂溪区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定予以处罚。

2.金域工程公司。作为分包单位，未按规定对从业人员进行安全生产教育培训，未按规定为从业人员提供符合标准的安全帽等劳动防护用品，未对现场作业进行安全生产管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十五条的规定，建议由濂溪区应急管理局按《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项、第九十九条第五项的规定进行处罚。

3．诚科监理公司。履行监理职责不到位，仅派没有监理员资格的实习生到项目开展监理工作，对施工单位安全措施不到位、劳动防护用品不符合安全标准等问题未及时发现制

止，也未向建设单位及主管部门报告，建议住建部门按有关法律法规的规定进行处罚。

六、事故防范和整改措施建议

全区上下要认真吸取事故教训，举一反三，全面落实安全生产主体责任，加强安全生产管理工作，杜绝事故的再次发生。

1.怡昌动力公司要建立健全并认真落实安全生产管理制度和安全生产责任制，加强施工现场的安全管理，强化隐患排查治理，完善安全保护措施，为施工安全提供有效保障。

2.怡昌动力公司要强化安全生产培训和考核，增强从业人员的安全意识。开展安全警示教育，用身边血的教训教育员工，增强作业人员的安全防护意识。

3.金域工程公司要加强对从业人员的安全生产教育培训和考核，举一反三，强化对施工作业的安全管理，严格安全防护设施及劳动防护用品的使用管理，有效防止事故发生。

4.九江电信分公司要加强对承包单位施工活动的安全生产工作统一协调、管理，及时发现问题，认真督促整改、切实消除事故隐患，有效保障生产安全。

5.诚科监理公司要严格依照有关法律法规的要求开展监理工作，认真落实监理职责，强化现场安全监理管理，发现问题及时督促整改。

扫一扫在手机打开当前页面

社会公益事业
灾害事故救援
国务院部门
国务院部门网站
中央、省、直辖市
中国政府网

省、直辖市等
地方政府网站
省内设区市
南昌市人民政
府
九江市人民政
府
景德镇市人民
政府
萍乡市人民政
府
新余市人民政
府
上饶市人民政
府
鹰潭市人民政
府
吉安市人民政
府
赣州市人民政
府
抚州市人民政
府
宜春市人民政
府
县市区政府
濂溪区人民政
府
浔阳区人民政
府
柴桑区人民政
府
德安县人民政
府
永修县人民政
府
庐山市人民政
府
修水县人民政
府
武宁县人民政
府
瑞昌市人民政
府

湖口县人民政府
都昌县人民政府
彭泽县人民政府
共青城市人民政府
经开区管委会
庐山西海风景名胜区管委会
八里湖新区管委会
鄱阳湖生态科技城
区内网站
濂溪新闻网
信用中国（江西濂溪）
濂溪区纪委监委
政务新媒体
濂溪区人民政府发布
濂溪统计
濂溪发改
健康濂溪
濂溪应急
濂溪市监

网站声明| 联系我们| 隐私安全| 免责声明| 网站地图|
主办:九江市濂溪区人民政府办公室 承办:濂溪区大数据中心
办公地址:九江市濂溪区九莲南路399号（濂溪区市民服务中心）
公安备案号:36040202000142 ICP备案编号:赣ICP备17006467号-2 政府网站标识码:3604020005
电脑端
政府网站找错
中央网信办（国家网信办）违法和不良信息举报中心
12377 www.12377.cn