碾子山区龙江县友好物资经销处
“3·18”一般起重伤害事故调查报告

2026年3月18日8时13分，龙江县友好物资经销处在该单位位于碾子山区跃进街道建石街的铁路专用线装卸化肥过程中发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失51.29万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号)相关规定，碾子山区人民政府成立了由区委常委、副区长为组长，区应急局、市公安局碾子山分局、区市场监管局、区总工会、区农业农村局，齐齐哈尔铁路物流中心扎兰屯营业部、跃进街道办事处组成的事故调查组，同时邀请区人民检察院参加，邀请区纪委监委介入调查，邀请龙江县政府派员参加事故调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测检验等，查清了事故经过及事故原因，认定了事故性质，确定了事故责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.龙江县友好物资经销处，成立于2015年12月14日，统一

社会信用代码：91230221MA18WJN412，法定代表人谢某玉，实际控制人韩某坤，注册资本壹仟壹佰万圆整，类型：个人独资企业，注册地址：龙江县龙兴镇西南街(丘地号c-21-53/01-54)，经营范围：建筑材料、粮食、化肥批发零售、粮食烘干服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.龙江县友好物资经销处铁路专用线，位于碾子山区跃进街道建石街。2025年3月27日，龙江县友好物资经销处与中国铁路哈尔滨集团有限公司齐齐哈尔铁路物流中心签订铁路专用线电子运营合同，合同编号为XGP162527。合同期限从2025年3月27日至2027年12月31日，专用线运营性质为C类，为专用线单位声明敞开办理非本单位货物发到业务的专用线。

3.单位安全管理情况：龙江县友好物资经销处虽然制定了专用线装卸火车安全制度，但执行制度流于形式，未在实际作业中得到落实。对从业人员安全培训内容针对性不强，缺少评估。作业前未对临时雇佣人员进行现场安全培训和教育，未提供劳动防护用品，进行吊装作业时现场未安排专人负责安全管理和指挥。

（二）相关项目基本情况

2026年3月11日，王某青与杨某宫达成口头协议购买1190吨钾肥。2026年3月17日，杨某宫经内蒙古天誉货运物流有限公司通过铁路将该批化肥发往龙江县友好物资经销处。当日，王某青接到铁路部门电话通知后，临时雇用了2台汽车起重机、4名货车驾驶员和1名装卸工，并通知刘某水第二日到场帮工装卸。

3月18日5时，装载化肥的18节铁路货运敞车被机车推送至龙江县友好物资经销处铁路专用线停放。

（三）相关人员基本情况

1.韩某坤，龙江县友好物资经销处实际控制人，铁路专用线管理者，任期自2025年1月1日起，全面主持专用线日常管理工作，组织协调专用线与铁路部门及其他相关单位的沟通协作，保障运输顺畅。

2.王某青，龙江县友好物资经销处铁路专用线货物装卸现场安全管理人员，受韩某坤委托负责该批化肥卸车工作，负责专用线卸车现场安全管理。

3.刘某水，王某青姑父、该批化肥装卸作业帮工，经王某青安排参加该批化肥卸车作业，主要负责在敞车车节上进行吊装化肥的挂钩工作，作业前未经安全生产教育培训和安全技术交底，作业时未佩戴安全帽。

4.周某，汽车起重机驾驶员，持有机动车驾驶证，驾驶证号：230**********11112，准驾车型B2，初领日期：2007-08-14，有效期限：2019-08-14至2029-08-14，发证机关：齐齐哈尔市公安局交通警察支队。持有叉车操作证，证书类别：特种设备作业人员，证书编号：230**********11112，发证机关：齐齐哈尔市市场监督管理局，批准日期：2023-03，批准单位：齐齐哈尔市市场监督管理局，有效日期：2027-02。

（四）相关设备设施及管理情况

1.汽车起重机(以下亦称吊车),车辆登记编号黑BY7062,所有人周某,机动车状态正常,车身颜色黄/黑,发动机号B409031656,车外廓长宽高12000/2500/3380,检验有效期至2026年11月30日,车辆类型:重型非载货专项作业车,总质量31750千克,车辆品牌:徐工牌,型号X2J5328JQ225K,制造厂名称:徐州工程机械集团有限公司,车辆出厂日期:2009-08-18,使用性质:非营运。保险公司:都邦保险,保险终止日期:2026-04-25。

2.铁路货车,型号为C70E敞车,车节侧板上沿距离铁路地面的高度3.3m。

(五)现场勘查及天气情况

1.现场情况:事发地点现场位于碾子山区龙江县友好物资经销处南砂石铁路线段,南砂石铁路线段上停放一列火车货运敞车,车厢东侧有一厂房,南端第二节火车车厢西侧停放有一吊车,吊车北侧停放1台货车,吊车西侧停放2辆货车,吊车西南侧停放1台货车。火车南端车厢距离南侧横过铁路路口4.8m,男性尸体位于火车南端两节车厢连接处的铁轨上,头朝东南、脚朝西北,仰卧于铁轨之上,上身穿暗红色衣服,双手戴白色劳保手套,下身穿深蓝色长裤,脚穿黑色运动鞋,尸体头面部大面积血迹,枕部对应地面可见血迹,头部南侧有一件深蓝色羽绒服,尸体东北方向1.3m处有一顶军绿色帽子,火车两节车厢间距0.98m,车厢顶部边缘距地面3.3m。

2.天气情况：根据齐齐哈尔市气象局监测，齐齐哈尔碾子山郊区气象观测站2026年3月18日08时至09时实时数据为，风速：10.7m/s，风力等级：五级，风向：西。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2026年3月18日5时许，装载化肥的18节铁路货运敞车被机车推送至龙江县友好物资经销处铁路专用线停放。6时许，王某青组织2台吊车、4台货车和刘某水、魏某闯到达该专用线作业现场。王某青安排2名吊车驾驶员操作吊车吊运化肥，刘某水、魏某闯负责在敞车车节上挂钩，货车驾驶员负责在货车上摘钩。7时许，装卸作业开始，王某青即离开作业现场。

8时13分，吊车驾驶员周某操作位于第二节敞车车节西侧、车头朝南、车尾朝北的号牌“黑BY7062”吊车，从敞车车节内吊运化肥，刘某水在敞车车节内化肥堆垛上负责挂钩作业。周某在看到刘某水挂钩完成起身后即操作吊车起钩，起吊物脱离敞车内化肥堆垛后，自北向南摆动，碰撞到站在起吊物南侧敞车车节内化肥堆垛上的刘某水，刘某水跌落至敞车车节外距离敞车车节侧板上沿3.3米的地面上。

经齐齐哈尔市和平医院司法鉴定中心鉴定，刘某水死因为生前在工作中因从火车车厢顶部跌落，右侧头顶部与地面相撞击，造成重度颅脑损伤而死亡。

（二）事故救援情况

事故发生后，吊车驾驶员周某、货车驾驶员刘某权、装卸工魏某闯立即赶到刘某水身边查看伤情，拨打110、120急救电话，并立即电话通知王某青。王某青立即向实际控制人韩某坤报告，韩某坤要求立即报警。8时25分，120救护车到达现场，确认刘某水已死亡。110指挥中心接警后，第一时间指派民警到达现场开展工作，并通知区应急管理局到场。有关部门在现场外围设置警戒带保护现场，进行勘验检查，对现场人员进行身份核验和监控录像调取。

三、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

起重机驾驶员周某，安全意识淡薄，违反《QY25K5汽车起重机操作手册》“9、操作中的注意事项”中序号11、序号15[1]和GB6067.1-2010《起重机安全规程第1部分：总则》“17起重机械的操作”中17.1总则c)g)[2]的要求，起重作业过程中指挥信号不明、现场人员未在安全区内、未确认吊物平稳的情况下冒险实施吊装作业，斜挂起吊，致吊物摆动失控碰撞现场人员。

装卸帮工人员刘某水，安全意识淡薄，安全防范和自我保护意识不强，违反GB/T5082-2019《起重机手势信号》4.1总则d)[3]和

---

[1] 《QY25K5汽车起重机操作手册》 9.操作中的注意事项 序号11：一定在要额定起重量范围内进行起重作业。严禁超载作业，不准斜拉、斜吊物品，不准抽吊交错挤压的物品，不准起吊埋在土里或冻粘在地上的物品。 序号15：起重作业时要集中精力，不要东张西望，不得与其他人员闲谈。只对指定的指挥员的信号作出反应。但对于停止信号不管是谁发出在任何时候均应服从。

[2] 《起重机安全规程第1部分：总则》 17起重机械的操作 17.1 总则：起重机械安全操作一般要求如下：c) 司机应接受起重作业人员的起重作业指挥信号的指挥。当起重机的操作不需要信号员时，司机负有起重作业的责任。无论何时，司机随时都应执行来自任何人发出的停止信号。 g) 在接通电源或开动设备之前，司机应查看所有控制器，使其处于“零位”或空档位置。所有现场人员均在安全区内。

[3] 《起重机 手势信号》 4.1 总则 手势信号应符合下列要求：d)指挥人员应遵循以下规定：1)处于安全位置；2)

GB6067.1-2010《起重机安全规程第1部分：总则》“13安全性”中13.3人员的安全装备a）[4]的要求，未佩戴安全帽，在起吊时未及时撤离至安全区域。

（二）事故发生的间接原因

（1）龙江县友好物资经销处违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[5]、第四十四条第一款[6]、第四十五条[7]规定，组织进行吊装作业时，无专门人员进行现场安全管理，以确保操作规程的遵守和安全措施的落实；未教育督促现场作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未为现场作业人员配备安全帽等劳动防护用品。

（2）韩某坤作为龙江县友好物资经销处实际控制人、安全生产第一责任人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（二）项、（三）项、（五）项[8]规定，组织落实安全生产规章制度和操作规程不到位，组织实施安全生产教育培训不到位，督促、检查

应被操作人员清楚看见；3）便于清晰观察载荷或设备。

[4]《起重机安全规程第1部分：总则》“13安全性”中13.3人员的安全装备a）指派人员应保证安全装备符合下列要求：a）人员安全装备适合工作现场状况，如安全帽、安全眼镜、安全带、安全靴和听力保护装置。

[5]《中华人民共和国安全生产法》 第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[6]《中华人民共和国安全生产法》 第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[7]《中华人民共和国安全生产法》 第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[8]《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

本单位安全生产工作不力，未及时消除吊装作业现场无专门人员进行安全管理和作业人员违章冒险作业等事故隐患。

（3）王某青作为龙江县友好物资经销处铁路专用线装卸作业现场安全管理人员，履行安全生产管理职责不力，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条（二）项、（五）项、（六）项[9]规定，未对临时雇佣司机周某、帮工刘某水进行岗前安全技术交底和教育培训，未排查作业现场事故隐患，未及时发现和制止、纠正吊装作业现场作业人员违章冒险作业等违章行为。

（三）事故性质

经事故调查组认定，碾子山区龙江县友好物资经销处“3·18”起重伤害事故是一起因现场作业人员违章冒险作业导致的一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

1.刘某水，装卸帮工。未对作业现场安全风险进行有效辨识，未佩戴安全帽，在起吊时未及时撤离至安全区域，对事故发生负有直接责任，鉴于该人已在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.周某，起重机驾驶员。起重作业过程中指挥信号不明、现场人员未在安全区内、未确认吊物平稳的情况下，冒险实施吊装作业，对事故发生负有直接责任。**建议应急管理部门依据《安全生**

[9]《中华人民共和国安全生产法》 第二十五条 生产经营单位生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;

产违法行为行政处罚办法》第七十三条第一款规定[10]，处以1千元以上2万元以下的罚款。涉嫌重大责任事故罪，建议司法机关依法追究刑事责任。

3.王某青，龙江县友好物资经销处装卸作业现场安全管理人员。未对临时雇佣人员进行岗前安全技术交底和教育培训，未排查作业现场事故隐患，未及时发现和制止、纠正吊装作业现场未指定起重指挥人员、作业人员违章冒险作业等违章行为，对事故发生负有管理责任，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条(一)项[12]规定，依法进行行政处罚。涉嫌重大责任事故罪，建议司法机关依法追究刑事责任。

4.龙江县友好物资经销处。现场安全管理混乱，安全生产教育培训工作不到位，未为作业人员配备必要的劳动防护用品，对事故发生负有责任，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条(一)项[13]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条(二)项规定[14]，对龙江县友好物资经销处依法进行

---

[10]10《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上5万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上2万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

[11]《中华人民共和国安全生产法》 第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[12]《生产安全事故罚款处罚规定》 第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

[13]《中华人民共和国安全生产法》 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[14]14《生产安全事故罚款处罚规定》 第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

行政处罚。

5.韩某坤，龙江县友好物资经销处实际控制人。组织落实安全生产规章制度和操作规程不到位，组织实施安全生产教育培训不到位，督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时消除吊装作业现场无专门人员进行安全管理和作业人员违章冒险作业等事故隐患，对事故发生负有管理责任，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）项[15]规定，依法进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施

1.龙江县友好物资经销处要深刻吸取本起事故教训，认真开展相应的岗位危险因素辨识，进一步完善装卸等岗位安全操作规程，落实岗位风险管控措施。

2.龙江县友好物资经销处要严格落实公司制定的安全生产培训教育制度，切实加强对从业人员和外来雇佣人员的安全教育培训，开展日常性事故警示教育，将事故案例纳入全员安全培训和三级岗前安全培训教育重要内容，警示教育全体从业人员增强安全防范意识，落实全员安全生产责任制，确保遵章作业。

3.龙江县友好物资经销处要完善安全生产规章制度，强化吊装等作业现场安全管理，严查“三违”行为，加大对违章指挥、

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[15]15《中华人民共和国安全生产法》　第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

违规操作、违反劳动纪律的查处力度。吊装作业时必须设置警戒区域和醒目的安全警示标志，严禁无关人员进入吊装作业半径，落实专人现场监护，吊装作业期间必须有专职安全管理人员或监护人员全程监督。

4.龙江县龙兴镇政府落实属地安全监管责任，督促龙江县友好物资经销处落实企业主体责任，完善健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，提高安全生产水平。

碾子山区人民政府龙江县友好物资经销处

“3·18”一般起重伤害事故调查组

2026年4月28日