齐齐哈尔市超凡尚品购物广场有限公司“2·4”一般高处坠落事故调查报告

2026年2月4日10时30分许，齐齐哈尔市超凡尚品购物广场有限公司二楼西北角（2F-2005号商铺西侧）空调机房内发生一起高处坠落事故，事故造成1人受伤，直接经济损失33万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，富拉尔基区人民政府成立了由富拉尔基区应急局、区商务局、区公安分局、区总工会和红岸街道办事处等单位组成的事故调查组，同时邀请了区检察院、区纪委监委介入。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质，现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

齐齐哈尔市超凡尚品购物广场有限公司成立于2023年6月15日，企业类型有限责任公司，法定代表人李某，企业住所黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区光明街26号，注册资本50万元，统一社会信用代码：91230206MACKUM318G。经营范围：食品销售、日用品百货销售、家用电器销售、保健食品（预包装）销售、针纺织品及原料销售、服装服饰销售等。

（二）相关单位、人员基本情况

1.传旗专柜，个体工商户，经营者孙某，截止目前营业执照仍未办理，主要经营休闲服饰销售，租赁齐齐哈尔市超凡尚品购物广场有限公司商场二楼2F-2005号商服，租赁期自2026年3月1日至2029年2月28日。

2.孙某，男，41岁，传旗专柜、保罗希尔德专柜经营人，齐齐哈尔市超凡尚品购物广场有限公司传旗专柜、保罗希尔德专柜装饰装修工程发包方。

3.高某，男，37岁，无工作单位，齐齐哈尔市超凡尚品购物广场有限公司传旗专柜、保罗希尔德专柜装饰装修工程承包方。

4.黄某明，男，60岁，无工作单位，系高某雇佣的电工，从事齐齐哈尔市超凡尚品购物广场有限公司传旗专柜、保罗希尔德专柜装饰装修工作。

（三）工程项目基本情况

1.2026年1月29日，齐齐哈尔超凡尚品购物广场有限公司（甲方）与承租人陈某（乙方）（孙某妻子）签订商铺租赁合同，合同约定甲方将齐齐哈尔超凡尚品购物广场二层2F-2005号商铺出租给乙方用于经营休闲服饰销售。2026年1月24日，孙某（甲方）与高某（乙方）签订了传旗专柜、保罗希尔德专柜装修合同，合同约定高某以大包的方式包揽传旗专柜、保罗希尔德专柜装饰装修工程，工期自2026年1月25日至2026年2月10日，工期17天。

2.齐齐哈尔超凡尚品购物广场有限公司计划将商场二楼

西北角空调机房内的电梯井外墙砸通并修缮一条通道，2026年2月3日，在齐齐哈尔超凡尚品购物广场有限公司负责人李某的安排下，后勤人员郭某伟以每人每天200元价格雇佣2名力工对电梯井外墙进行了拆扒，主体外墙拆扒工作于当天完成。

（四）事故相关单位和人员安全管理情况

1.齐齐哈尔超凡尚品购物广场有限公司安全生产主体责任落实不到位，**一是**主要负责人未经安全培训，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；**二是**未配备专兼职安全管理人员，日常安全管理由工程物业部、安保部、招商营业部等几部门分工负责，致使商场内部安全管理工作权责分散、统筹缺失；**三是**隐患排查工作仅由不具备安全生产知识的安保部保安负责，未对本单位存在的安全生产隐患进行及时排查治理。

2.孙某，未经安全培训，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未与高某签订安全协议，仅在制式装修合同中有关安全生产和防火方面相约定，未协议甲、乙双方的安全生产管理职责。

3.高某，不具备所从事的安全生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，雇佣电工黄某明前，未对其进行岗前安全教育和必要的安全提示。

4.黄某明，安全意识淡薄，擅自进入不属于施工地点的空调机房，在未发现周围安全隐患的前提下坠入电梯井。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2026年2月4日上午，电工作业人员黄某明、禹某进入齐齐哈尔市超凡尚品购物广场有限公司二楼，开始为传旗专柜及保罗希尔德专柜实施室内电气装修施工作业，当日主要作业内容为电路布线及配电箱制作、安装。上午10时30分左右，黄某明在施工场地内完成了保罗希尔德专柜的配电箱制作工作。此时，因禹某正站在梯子上安装配电箱，堵住了唯一的进出口，黄某明便携带制作好的保罗希尔德专柜配电箱进入了事故发生地的空调机房，欲走他路至保罗希尔德专柜安装配电箱。因空调机房内电梯井外墙已于2月3日被超凡尚品外雇施工人员砸通，黄某明在穿越空调机房途中不慎坠入电梯井。

（二）事故救援情况

2月4日上午10时30分左右，齐齐哈尔超凡尚品购物广场有限公司后勤维修人员刘某昌在工作途中发现了坠入电梯井内的黄某明，刘某昌立即向公司领导报告并组织安保人员进行施救。此时，禹某也得知消息并一同对黄某明进行施救，最终施救人员对超凡尚品负一层电梯井墙体拆扒后，将黄某明救出并由救护车送至齐齐哈尔医学院附属第一医院。

2026年2月4日11时20分，区政府主要领导接到事故报告，作出维护现场、全力救治伤者的工作指示，区应急局、区公安分局主要领导带领相关人员第一时间赶赴事故现场，组织、指导事故先期调查及应急处置工作。

（三）善后处理情况

经救治，黄某明生命体征稳定，左眼因伤摘除。齐齐哈尔市超凡尚品购物广场有限公司、传旗专柜孙某、高某等对黄某明先期医疗费用进行了垫付，后续医疗费用及补偿暂未协商妥善。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

一是齐齐哈尔超凡尚品购物广场有限公司未在电梯井口采取防坠落措施，违反了《建筑施工易发事故防治安全标准》JGJ/T429-2018 第 5.1.3[1]规定；二是未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[2]规定，最终致使黄某明坠入电梯井，是导致本次事故发生的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

1.孙某，传旗专柜、保罗希尔德专柜经营人、装饰装修工程发包方，未与齐齐哈尔超凡尚品购物广场有限公司及工程承包方高某签订安全管理协议，未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，是导致此次事故发生的间接原因。

2.高某，未对黄某明进行必要的岗前安全教育和安全提示，是导致此次事故发生的间接原因。

3.黄某明，自我安全防护意识不足，在未发现现场安全隐

---

[1]《建筑施工易发事故防治安全标准》JGJ/T429-2018 第 5.1.3：电梯井口应采取防坠落措施，并应符合下列规定：1 电梯井口应设置防护门，其高度不应小于 1.5m，防护门底端距地面高度不应大于 50mm，并应设置高度不小于 180mm 的挡脚板；2 在电梯施工前，电梯井道应每隔两层且不大于 10m 加设一道安全平网，安装和拆卸电梯井内安全平网时，作业人员应当佩戴安全带；3 电梯井内的施工层上部，应设置隔离防护设施。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

患的前提下进入不属于其施工地点的区域，是导致此次事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组认定，齐齐哈尔市超凡尚品购物广场有限公司“2·4”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故有关责任人员的处理建议

1.黄某明，齐齐哈尔市超凡尚品购物广场有限公司传旗专柜、保罗希尔德专柜装饰装修工作施工人员，负责电器电路布线及配电箱制作、安装，安全防护意识不足，擅自进入不属于其施工地点的区域，致使自身受到伤害，对事故发生负有责任，鉴于其为事故受害方，建议不予追究行政责任。

2.高某，齐齐哈尔市超凡尚品购物广场有限公司传旗专柜、保罗希尔德专柜装饰装修工程承包人，黄某明雇佣人。未对黄某明开展岗前安全教育和安全提示。对事故发生负有管理责任，建议由富拉尔基区安委办对其进行警示约谈。

3.孙某，传旗专柜、保罗希尔德专柜负责人、装饰装修工程发包人，对传旗专柜、保罗希尔德专柜装饰装修施工现场安全管理不到位，未与承包人签订安全管理协议，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[3]规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

第一百零三条第二款[4]规定，对其进行行政处罚。

4.李某，齐齐哈尔市超凡尚品购物广场有限公司负责人，负责超凡尚品购物广场全面工作，安全生产第一责任人，安全履职不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[5]规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[6]规定，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（二）事故有关责任单位的处理建议

齐齐哈尔市超凡尚品购物广场有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条、第四十一条第二款[7]、第四十八条[8]规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[9]规定，对齐齐哈尔市超凡尚品购物广场有限公司给予三十万元以上一百万元以下的罚款。

五、事故防范和整改措施建议

（一）齐齐哈尔市超凡尚品购物广场有限公司要全面落

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

实安全生产主体责任，企业主要负责人及安全管理人员要熟练掌握安全生产管理知识、隐患排查治理、应急处置等相关技能，具备相应的安全管理履职能力，常态化督促检查本企业安全生产工作，及时消除各类安全隐患。

（二）齐齐哈尔市超凡尚品购物广场有限公司要立即开展安全隐患专项排查整治工作，针对本次事故暴露的问题，对商场内所有电梯井口、预留洞口、临边区域进行全面排查，对破损、拆除墙板的电梯井口、各类洞口全部设置标准化防护栏杆、防护盖板等防坠落设施，在有较大危险因素的生产经营场所设置醒目规范的安全警示标志，明确危险区域、禁止通行区域，严防无关人员误入危险区域作业、通行。

（三）齐齐哈尔市超凡尚品购物广场有限公司要以本次事故为警示，组织全体员工、施工人员开展安全生产警示教育专题学习，深入剖析本次事故的起因、经过、危害及教训，普及安全知识，破除麻痹思想和侥幸心理，强化全员安全红线意识，全面提升从业人员自我防护能力和安全履职能力。

（四）商务部门要压实安全监管职责，对辖区商超等经营性场所开展全覆盖安全专项督查，常态化组织商贸企业相关人员开展安全生产普法培训与事故警示教育，督促企业健全安全管理架构、配齐安全管理人员，从源头落实安全生产主体责任。全区各部门要深刻汲取事故教训，紧盯安全薄弱环节，持续开展普法宣传与隐患整治，补齐监管短板，全面防范人员密集场所高处坠落、坍塌等安全风险，严防同类事故重演，全力筑牢全区安全生产稳定防线。

齐齐哈尔市超凡尚品购物广场有限公司

“2·4”一般高处坠落事故调查组

2026年5月22日