庄河市辽宁腾隆建设工程有限公司“8.8”触电事故调查报告

发布日期： 2016-11-28 09:21 浏览次数：787次

2016年8月8日10时55分，庄河市安全生产监督管理向大连市安全生产监督管理局报告，“2016年8月8日7时25分左右，辽宁腾隆建设工程有限公司在庄河市蓉花山镇源发村实施光纤改造工程施工作业时，1名工人触电，经医院抢救无效死亡。”

大连市安全生产监督管理局接到庄河市安全生产监督管理局（以下简称“庄河市安监局”）的报告后，依据《大连市贯彻国务院<生产安全事故报告和调查处理条例>实施办法》（大政发〔2007〕93号），会同市总工会、庄河市公安局、庄河市安监局对事故展开调查，同时聘请二名专家参与了事故调查；事故调查组还对企业主体责任落实、应急响应处置等情况展开了调查。通过现场勘察、调查取证、专家技术分析报告、公安尸检报告和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议和事故防范及整改措施，本起事故直接经济损失：106.1593万元。现将事故调查情况报告如下：

一、事故涉及单位及工程建设的基本情况

（一）事故涉及单位基本情况

1.辽宁腾隆建设工程有限公司（施工单位、以下简称“腾隆公司”），2006年7月19日，在沈阳市工商行政管理局登记注册；法定代表人：韩松岭；经营范围：通信工程、建筑工程、建筑智能化工程、钢结构工程，通信信息网络系统集成及维护等。

持有辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》：通信工程施工总承包三级。

持有辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》。

2.辽宁邮电建设监理有限责任公司（监理单位，以下简称“邮电监理公司”），1994年2月18日，在沈阳市和平区工商行政管理局注册登记；法定代表人：纪祥；经营范围：邮电、通信广播设备安装工程建设监理、建设项目技术咨询、技术服务；通信建设项目招标代理人业务等。

持有中国通信企业协会颁发的《通信建设监理企业资质证书》，甲级资质，可在全国范围内承担各种规模的电信工程、通信铁塔监理。

3.中国联合网络通信有限公司大连市分公司（建设单位，以下简称“联通大连分公司”），2000年10月18日，在大连市工商行政管理局注册登记；负责人：赵志成；经营范围：在大连市范围内经营固定网本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务及900/1800MHz GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务等，有效期至2050年4月20日。

4.大连市永信劳务派遣有限公司（向腾隆公司派遣劳务人员的公司），2014年8月13日，在大连市工商行政管理局注册登记；法定代表人：高夏子；经营范围：劳务派遣；建筑劳务分包。

持有大连市人力资源和社会保障局颁发的《劳务派遣经营许可证》。

上述单位均未提供《职业健康安全管理体系认证证书》。

（二）工程项目立项及招投标基本情况

1.立项：2015年12月18日，中国联通辽宁分公司向下属联通大连分公司下达了“1.原则同意《2015年中国联通辽宁大连宽带接入网光改专项六期改造工程（二次光改）之一（市区、县区七分册）可行性研究报告》的内容。2.原则核准项目建议书/可行性研究报告中相关评价意见。”的《中国联通可研批复单》（辽宁联通项目批〔2015〕3637号）。

2.招投标：2015年6月1日，腾隆公司收到“经评标专家评比、评标委员会审核通过，招标人确定：贵公司为本次招标项目标包4的中标人。”的《中

标通知书》。

（三）工程合同签订情况

1.2015年8月31日，联通大连分公司与腾隆公司签订了《中国联合网络通信有限公司大连市分公司2015年宽带接入网改造施工服务集中采购合同》。

2.2015年8月13日，中国联通辽宁分公司与邮电监理公司签订了《中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司2015年宽带接入网新建/改造和光改专项工程监理服务集中采购合同（省监理）》。

3.2015年1月，腾隆公司与大连市永信劳务派遣有限公司签订了《劳务派遣协议书》，有效期至2016年12月31日。

（四）工程建设情况

蓉花山镇光改工程是大连联通2015年宽带接入网施工改造工程项目中的一部分，蓉花山镇光改工程分为11个模块局，除蓉花山镇内和三义庙2 个模块局外，其余9个模块局（含汤家模块局）均由腾隆公司负责，9个模块局开工时间各不相同，汤家模块局2016年8月2日开工，是腾隆公司负责9个模块局中最后开工的模块局，该模块局由腾隆公司下属的大连分公司杨高山任队长的施工队负责施工。

（五）涉及人员相关情况

陈爽（事故中死亡），男，汉族，庄河市市场村人，1988年3月27日出生，经杨高山施工队的王科介绍，陈爽于2016年8月8日到杨高山施工队上班。施工队未对陈爽进行三级安全教育培训、并考试，即安排上岗作业。

二、事故发生经过、救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2016年8月8日6时10分左右，杨高山施工队现场负责人候吉成及施工人员王日宏、王科、孙儒、杨松、陈爽等10人来到汤家模块光改工程源发村施工现场，候吉成安排由东向西放5条光皮缆，并提醒大家注意安全，因陈爽第一天到施工队上工，候吉成当天未安排陈爽做具体工作，只是让其在施工现场熟悉工序和方法，此后候吉成向东查看下一个光箱的具体位置。

7时10分左右，在放P735–P736（老杆号）两根杆间的第3条光皮缆时，该条光皮缆需要从庄河市明兴缫丝染织有限公司（以下简称“缫丝公司”）东侧厂房北端上部跨越（该公司厂区为四合院，占在面积：3525.06㎡），施工人员王日宏个人无法完成，就喊人帮忙，杨松听到后，停下手中的活，准备过去帮忙，就在杨松经过缫丝公司大门时，发现陈爽已经顺着缫丝公司大门东侧门跺爬到缫丝公司南侧厂房上，并沿东侧院墙和东侧厂房的东侧房沿走到该厂房北端帮助王日宏，陈爽将王日宏递到房上的光皮缆扔到缫丝公司院内，王日宏进入缫丝公司院内接着拽光皮缆，陈爽帮忙拽完光皮缆后，沿该厂房屋脊向南行走，准备返回地面，7时25分左右，王日宏准备上杆穿线时，听到“嘭”的一声，再向房上看时，发现陈爽倒在房顶屋脊西侧，发生事故。

（二）事故救援情况

王日宏看到陈爽倒在房顶后，停下手里的活，从缫丝公司大门东侧门跺爬到房顶，同时喊人，听到王日宏的喊声，孙儒、杨松、杨生路等人也从不同地方爬上屋顶参与救人，众人合力将陈爽从屋顶抬下，王科用私家轿车拉着陈爽往医院送，随车前往的还有杨松、杨生路和王日宏。7时31分孙儒给候吉成打电话，说：“出事了，有人触电”，后又打了120急救电话。王科开车行驶到太平岭土城子集市时遇到了120急救车，随车人员将陈爽抬上120急救车，杨松、杨生路上120急救车，王科开车拉着王日宏跟随120急救车赶往庄河市中医院。

候吉成接到孙儒电话，开车赶回现场时，王科已拉着陈爽赶往医院，候吉成随即开车赶往医院，路上电话向施工队长杨高山报告了情况，大约在120急救车到达庄河市中医院10分钟后，候吉成赶到庄河市中医院，到医院没有多久，医生即告知人已经不行了。

杨高山接到候吉成电话报告后，从家中直接赶往庄河市中医院（庄河市中医院和中心医院的知名度在当地比较高，距离施工现场最近的医院是中医院，杨高山判断伤者会送往中医院，故直接前往），到医院15、6分钟后，120急救车到达医院。期间，杨高山电话向腾隆公司大连分公司经理代劲松报告了情况。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，腾隆公司主动做好事故遇难人员家属安抚和赔偿等工作，目前与遇难者家属已签订赔偿协议，赔偿工作已完成。

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、目击证人，现场勘察、专家技术分析、尸体检验，并查阅相关材料，认定此起事故是一起一般生产安全责任事故，原因如下：

（一）直接原因

陈爽，安全意识不强，对在10kv高压线下穿越的危害性认识不足。没有遵守施工当日候吉成口头安全交底时提出的让其在施工现场熟悉工序和方

法的要求，擅自登高帮忙拽光皮缆，在房顶作业完毕返回时，对返回线路观察不细（本应沿房屋顶部低点房沿返回，但却从房屋顶部最高点的屋脊由北向南返回），在途径经过该厂房上部的10kv高压裸线下方时，被电击，是导致此起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

腾隆公司：

1.施工现场安全管理不善。一是未执行《安全生产法》的规定要求，对新招用的工人陈爽进行安全教育培训，即安排上岗作业；二是没有为作业人员提供登高作业（梯子等）的设备工具；三是未对施工作业现场进行安全风险辨识，没有发现施工作业现场厂房顶部有10kv高压裸线可能在施工作业过程中导致触电问题的发生；四是现场缺少应有安全监护，没有发现、制止陈爽冒险作业的行为。

2.对安全生产工作重视不够。未按照《安全生产法》的规定，设立独立的安全生产管理部门和设置专职安全人员；未建立健全安全生产管理规章制度；未建立安全生产教育和培训档案；对大连分公司施工现场缺乏有效的安全管理， 2016年8月8日，大连分公司全部3名员工均返回公司总部沈阳报账，致使大连分公司没有管理人员在汤家模块局施工现场，未能及时发现并制止施工现场违章作业的问题。

四、对事故责任单位及有关责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

腾隆公司：对安全生产工作重视不够，管理工作不到位。没有按照《安全生产法》规定要求，设立独立的安全生产管理部门和设置专职安全人员；没有建立安全生产教育和培训档案，安排未参加安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业。没有按照《企业安全生产应急管理九条规定》（安监总局令74号）和《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（政府令第264号）规定要求，建立健全安全生产管理体系，未建立安全生产管理规章制度，未建立应急管理体系，未编制生产安全事故应急预案，也未按规定备案，未组织应急预案演练，未组织应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训；现场施工管理有漏洞， 2016年8月8日，大连分公司全部3名员工均返回公司总部沈阳报账，致使大连分公司没有管理人员在汤家模块局施工现场，未能及时发现并制止施工现场违章作业的问题，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予腾隆公司罚款人民币20万元处理。

（二）免于责任追究人员

陈爽，安全意识不强，对在10kv高压线下穿越的危害性认识不足。没有遵守施工当日候吉成口头安全交底时提出的让其在施工现场熟悉工序和方法的要求，擅自登高帮忙拽光皮缆，在房顶作业完毕返回时，对返回线路观察不细（本应沿房屋顶部低点房沿返回，但却从房屋顶部最高点的屋脊由北向南返回），在途径经过该厂房上部的10KV高压裸线下方时，被电击，对事故发生负有直接主要责任，因其在事故中死亡，故不予追究。

（三）建议给予经济处罚人员

韩松岭，腾隆公司法定代表人、总经理，对公司安全生产工作重视不够，对公司安全管理不到位，公司未按照《安全生产法》的规定设立独立的安全生产管理部门和设置专职安全人员；公司没有按照《企业安全生产应急管理九条规定》（安监总局令74号）和《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（政府令第264号）规定要求，建立健全安全生产管理体系，未建立安全生产管理规章制度，未建立应急管理体系，未编制生产安全事故应急预案，也未按规定备案，未组织应急预案演练，未组织应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训；对从业人员安全教育、培训情况不掌握，对此负有重要领导责任；对承包工程施工现场缺乏监督检查，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产法》第九十二条第一项规定，建议给予韩松岭按照上年度收入30%，即21238元人民币的罚款。

（四）建议企业处理或处罚的事故中负有责任的人员

1.候吉成，腾隆公司大连分公司汤家模块局施工现场负责人，安全生产意识不强，未严格执行《安全生产法》的规定要求，安排未参加安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业；对施工现场管理不到位，作业期间未在现场对整个施工过程进行监督检查，离开时也未指定临时负责人，致使没有及时发现、制止施工现场违章作业的问题，对事故发生负有责任。

2.杨高山，腾隆公司大连分公司汤家模块局施工队长，对安全生产工作重视不够，履行职责不到位，施工作业前，未组织书面安全技术交底，施工作业过程中，也未在施工作业现场，致使候吉成安排未参加安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业和施工人员违章作业等问题，被及时发现、制止，对事故发生负有责任。

3.毕祥华，腾隆公司大连分公司项目经理，对安全生产工作重视不够，对项目施工管理不力，作为项目经理，对项目施工人员的增减情况不掌握，对从业人员的安全教育培训情况不了解，虽然对施工前技术交底提出了要求，但要求不具体，也未对技术交底进行监督检查，对事故发生负有责任。

4.代劲松，腾隆公司大连分公司负责人，对分公司三级安全教育情况不了解、不掌握，对施工现场检查不及时、不到位，对事故发生负有领导责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第（二）款：“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施。”的规定，建议由滕隆公司依据相关法律和公司规定做出相应处理或处罚，处理和处罚情况报大连市安全生产监督管理局。

五、事故防范的措施建议

（一）腾隆公司

1.健全公司安全生产管理机构。立即成立独立的安全生产管理部门，建立公司主要负责人是公司安全生产第一责任人，各层级领导分工负责的安全生产管理体系，研究制定公司安全生产管理规章制度，依法依规做好公司的安全生产管理工作。

2.立即聘请第三方对公司安全生产现状进行评价；严格按照《国家安全监管总局等部门关于全面推进全国工贸行业企业安全生产标准化建设的意见》（安监总管四〔2013〕8号）要求，全面推进企业安全生产标准体系建设工作，2017年6月30日前完成职业健康安全管理体系认证工作。

3.认真组织安全生产教育培训。每年对企业负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的应急知识、避险自救、互救等知识进行不于4学时的教育培训。

4.今后凡组织施工要做好以下工作：①开工前分公司或项目部要统一对各类施工人员进行一次集中安全教育；②要根据施工任务的需要，为施工人员提供必备的设备和施工用具；③每次施工作业前，由施工队长或现场负责人负责对施工现场进行安全风险辨识，并将辨识情况及时告知施工人员；④将人员编组，由小组长带领，成员互相提醒、监督的方式组织今后的野外通信放线作业施工；⑤今后凡是在高压线下方、临近高压线塔、电线杆、道路、沟、渠、水塘附近等危险程度较大的区域作业时，项目负责人要在施工现场亲自管理监督。

5.立即研究制定公司应急救援预案并备案，每年组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

（二）邮电监理公司

1.健全公司安全生产管理体系，依据《中华人民共和国安全生产法》和《辽宁省企业安全生产主体责任规定》，修订完善公司安全生产管理规章制度。

2.严格按照《国家安全监管总局等部门关于全面推进全国工贸行业企业安全生产标准化建设的意见》（安监总管四〔2013〕8号）要求，全面推进企业安全生产标准体系建设工作，2017年6月30日前完成安全生产体系认证工作。

3.进一步加强行业规范、标准的学习，严格按照规范、标准要求选派负责项目的监理人员，制定监理规划；严格施工现场的风险辨识，对在高压线下方、临近高压线塔、电线杆、道路、沟、渠、水塘附近等危险程度较大的区域作业现场，必须执行监理旁站，杜绝类似事故发生。

4.加强对现场监理工程师的管理。要采取定期检查、不定期抽查和向甲方、施工个别了解等多种形式和方法，对各项监理人员在职在位情况、履职尽责情况进行检查，发现问题及时解决。

（三）联通大连分公司

1.认真贯彻落实《大连市政府安委会办公室关于推进安全生产标准体系建设工作安排意见》（大安委办〔2016〕22号）要求，全面推进企业安全生产标准体系建设工作，2017年6月30日前完成安全生产体系认证工作。

2.进一步加强在建项目的安全管理，一方面要严格按照相关法律法规的规定选择好监理公司负责在建项目的质量、安全监理工作；另一方面每季度由公司领导亲自带队对所有在建项目进行一次集中普查，及时发现解决施工生产过程中存在的问题，消除安全生产隐患。

3.今后，凡组织通信线路建设、维护施工，工程发包后，由公司负责建设工程的管理部门将施工线路与高压线、塔交叉，经过道路、河、沟、渠、水塘等，可能会引发安全问题发生的路段、点、地域等情况告知施工单位，并书面提出防范安全问题发生的具体要求，公司各职能部门，要相关配合搞好检查。

（四）地方政府及电力部门

政府各相关主管部门要加强辖区内各类在建项目的管控，要适时组织、安排安全生产大检查，及时查找、消除安全生产的隐患、苗头；要进一步加大电力线路安全运用的检查，在严肃查处高压线下方和临近高压输电设备附近私搭乱建、堆放杂物等违法行为和同时，要进一步加大自觉维护高压输电设备、线路的教育，提高安全意识；要在可能发生问题的地点、地段和相关设备附近，张贴悬挂警示标牌。

电力部门：要加强对输变电所及线路的管养维护工作，要严格按照相关规定组织好设备、线路的管养和巡视工作，对输变电所、高压线下或附近的违规建筑，及时会同有关部门予以解决；采取宣传员入村、入户，印发宣传单，在社区、居委会、居民居住集中的显著位置设置宣传橱窗、宣传栏、张贴宣传标语等形式，搞好电力法规、知识的宣贯工作。

辽宁腾隆建设工程有限公司

“8.8”触电事故调查组

2016年11月3日

打印 关闭

上一篇： 庄河市铭泰艺术铸造厂“8.22”高处坠落事故调查报告

下一篇： 大连船舶配件有限公司“8.10”高坠事故调查报告

站点地图