索 引 号：	727471655/2026-00015
信息分类：	其他法定信息
发布机构：	巴州区应急管理局
发文日期：	2026-01-12
文　　号：	
关 键 词：	

关于巴州区西城街道办事处“11•1”一般坠落事故调查报告

2026-01-12 15:41　来源： 巴州区应急管理局

2025年11月1日14时20分许，巴中市巴州区西城街道办事处****工地发生一起工人坠落事故。伤者经抢救无效于2025年11月4日9时死亡，直接经济损失约
万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493号）等有关法律法规规定，2025年11月11日巴中市巴州区人民政府批准，成立由区委常委、常务副区长邓洪昆为组长，区应急管理局局长杜东阳为副组长，巴州区相关部门及街道办事处为成员的事故调
组，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、
因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位及相关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出
事故防范措施建议。

经调查认定，巴州区西城街道办事处“11·1”一般坠落事故是一起生产安全责任事故，现将调查情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

1．施工单位：四川智纯科技有限责任公司。成立日期：2021年09月28日；统一社会信用代码：91511902MA69MUDY9T；类型：有限责任分公司（自然
独资）；负责人：杨利森；注册资本：叁佰万元整；经营范围为许可项目：建筑劳务分包、电气安装服务，一般项目：劳务服务、物联网应用服务等。营业场所
四川省巴中市巴州区将军大道748号柏杨馨居21楼06号。该公司不具备相关消防安装资质。

2．建设单位：四川光鸿房地产开发有限公司。统一社会信用代码：915100006841703920；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：成都市武
区航空路6号5-2幢12层1209号；法定代表人：何光勇；注册资本：捌佰万元人民币；成立日期：2009年01月19日；经营范围包括房地产开发，房屋建筑工程、
政公用工程等。

3．劳务承包人：冯*，身份证号：5130**********，个体，系死者李*银工友。

（二）死者基本情况

李*银，男，61岁，汉族，地址：四川省巴中市巴州区平梁乡沐浴包村*组，身份证号：5130**********。

（三）工程概况、合同签订及履行情况

1．工程概况

项目名称：融都国际*号楼消防安装工程（注：该工程2012年开工，2014年停工，2018年因信访矛盾突出，为化解信访矛盾，由巴中市巴州区住建局牵头推
推进项目，2021年主体基本完工，2023年部分施工后又停工，同时在2023年纳入保交楼项目，2025年水电气、电梯入场施工，消防安装项目为收尾工程。）
目地址：四川省巴中市巴州区龙王街2号。

2．合同签订及履行情况

四川光鸿房地产开发有限公司（甲方）与四川智纯有限科技公司（乙方）杨利森（法定代表人）签订了《消防安装工程施工承包合同》。工程承包范围包括烟感系统、喷淋系统、消防水泵房、屋顶水箱、防火门系统，乙方负责办理消防资料的收集、整理及报消防审查，并承担相关费用。承包方式：乙方包工、包料合同价款包括合同约定之工程所有机械设施、设备、工用具、辅料、人工费、安全文明施工措施费等。合同价款及付款方式：工程建筑总面积约为34500平方（以实际图纸为准），工程造价总金额为241.5万元（以完工工程量结算为准）。合同约定：乙方应采取有效措施，做到文明施工，确保施工安全，乙方造成的一事故均由乙方承担全部责任和费用；因甲方或第三方原因造成对乙方的安全事故，由甲方或第三方全部承担责任和费用。

四川智纯有限科技公司（甲方）杨利森（法定代表人）与冯*（乙方）签订了《劳务安装合同》。合同约定施工内容：乙方负责该项目的地下室消防排烟风管装工程和楼上立管安装、风机、风阀、百叶安装工程施工；包干价75000元（税后价）。李*银系冯*介绍，互为工友。

二、事故发生经过及报告处置情况

（一）事故发生经过

2025年11月1日14时20分许，工人李*银在巴州区西城街道融都国际工地从事消防风管施工作业，在转移脚手架时从负2至负3层斜坡车道（第二根至第三根重柱之间）坠落至负3层地面，高180cm，头部受伤，肋骨骨折，送至巴中市中心医院南坝院区进行紧急抢救治疗，2025年11月4日9时经抢救无效，宣布确认亡。

（二）事故报告及现场处置情况

2025年11月1日14时20分许事故发生后，项目现场人员立即拨打120急救电话将伤者送往医院抢救，并立即报警，18时许应急管理部门接到报告并立即派人现场勘验。公安部门经勘查走访后，排除刑事案件。

（三）善后处置及人员伤亡和直接经济损失情况

1．善后处置。在巴中市巴州区住建局与西城街道办事处等单位的督促协调下，2025年11月28日，四川智纯科技有限责任公司、四川光鸿房地产开发有限公司、冯*与死者家属达成赔偿协议，未造成其他不良社会影响。

2．人员伤亡和直接经济损失。事故造成1人死亡，直接经济损失约136万元。

三、现场勘查情况

在接到事故报告后，巴中市巴州区应急管理局调查人员对事故现场进行了勘验，勘验情况如下：

事故发生时间为2025年11月1日14时20分许，发生地点为巴中市巴州区西城街道办事处融都国际*号楼负*楼车库。负*层至负*层车道有一钢制脚手架，脚手中堆放有施工工具，车道临边无安全防护设施，且存在建渣。死者李*银坠落高度为180cm，坠落点位有一水沟，水沟边有两处血迹及一个头戴式电筒，水沟内有顶红色安全帽。勘验时为夜晚，事发现场缺少光源，在辅助光源条件下进行勘验拍摄。

四、事故发生原因及性质

（一）直接原因

经综合分析认定，事发点位融都国际*号楼负*层至负*层车道临边无安全防护设施，照明设施不足是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

施工单位现场管理不到位，无安全生产管理人员，未对工人进行安全教育培训，施工单位无承包资质，行业监管和属地履行监管职责不深入是造成此次事故间接原因。

（三）事故性质

事故调查组认定，巴州区西城街道办事处“11·1”一般坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、有关责任单位存在的问题

（一）事故相关企业及人员

1．四川智纯科技有限责任公司

（1）未落实安全生产隐患排查治理工作。未对施工现场开展隐患排查治理工作，对施工现场临边防护缺失，照明设施不足等情况，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。

（2）未落实从业人员安全生产教育培训工作，未对从业人员进行安全教育培训。

（3）施工单位现场管理不到位，无安全生产管理人员。

2．杨利森，四川智纯科技有限责任公司法定代表人

作为四川智纯科技有限责任公司的安全生产第一责任人，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

3．四川光鸿房地产开发有限公司

未严格遵守相关规定，在进行项目发包时，未核验承包单位的消防安装资质，将消防安装工程分包给不具备消防安装资质的施工单位。

（二）项目挂联推进部门（行业管理部门）

1．巴中市巴州区住房和城乡建设局

廖明奇，巴州区住建局建管股负责人，负责城市建设等行业的安全监管工作，任职后到项目现场开展了安全巡查工作，但对施工单位落实主体责任方面监管度不够。

（三）属地党委政府

1．巴中市巴州区西城街道办事处

马映琼，巴中市巴州区西城街道办事处社区建设中心主任，负责西城街道住建方面工作。曾多次到项目现场巡查安全工作，但对施工单位落实主体责任方面管力度不够。

六、处理建议

（一）事故责任企业及相关责任人员处理建议

1．四川智纯科技有限责任公司。施工单位现场管理不到位，无安全生产管理人员；未落实从业人员安全生产教育培训工作，未对从业人员进行安全教育培训未对施工现场开展隐患排查治理工作，对施工现场临边防护缺失，照明设施不足等情况未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民和国安全生产法》第二十四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，导致发生死亡1人的生产安全责任事故，建议由巴中市巴州区应急管理局依《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，对其予以行政处罚。

2．杨利森，四川智纯科技有限责任公司法定代表人。未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的行为，违反了《中华人民共和国安生产法》第二十一条第（五）项的规定，导致发生死亡一人的生产安全责任事故。建议由巴州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）项的规定，对杨利森个人予以行政处罚。

3．四川光鸿房地产开发有限公司。未遵守相关规定将消防安装工程分包给不具备消防安装资质的施工单位。建议将其违法行为移送至巴中市巴州区综合行政法局依据相关法律规定进行处理，并将处理结果报区安委办。

（二）其他问责建议

1．建议由巴中市巴州区住房和城乡建设局对廖明奇依规进行处理。

2．建议由巴中市巴州区西城街道办事处对马映琼依规进行处理。

七、事故防范措施建议

本次事故发生于建筑施工行业，事故教训极其深刻，暴露出建筑施工行业施工单位主体责任虚化、内部管理混乱、安全意识淡薄。为进一步加强建筑施工行安全生产监督管理，压实行业施工单位主体责任，举一反三，全面加强安全生产工作，提出以下防范整改措施：

（一）压实安全责任。住建部门要对建筑施工领域开展专项隐患排查，督促施工企业严格落实企业主体责任，履行安全监管职责。属地要加大对辖区在建工的巡查，落实属地责任，对发现的问题要形成台账，督促整改。各部门要全面落实省、市、区关于安全生产工作的要求，坚决杜绝重特大生产安全事故。

（二）强化现场监管。行业主管部门要督促施工企业要严格高处作业过程监管，作业前必须进行安全技术交底，作业期间必须有专人进行现场监护，规范设安全防护设施，为高处作业人员配备符合国家标准的劳动防护用品，并强制其正确佩戴和使用。

（三）加强安全教育。建筑施工领域相关企业要定期组织从业人员参加安全培训与技能考核，未经培训或考核不合格不得上岗，要排查施工现场的安全隐患发现的隐患要及时整改，要监督、教育从业人员严格按照施工技术规范要求施工，提升企业安全管理水平。

巴州区西城街道办事处“11·1”一般坠落事故调查组

2025年12月26日

扫一扫在手机打开当前页