浙江方中建设有限公司“6·18”一般高处坠落事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2022.8

2022年6月18日12时30分许，位于兰溪市梅江镇的浙江方中建设有限公司兰溪市梅江敬老院扩建项目工地发生一起高处坠落事故，造成1人经抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市住房和城乡建设局、市总工会和梅江镇人民政府组成的浙江方中建设有限公司兰溪市梅江敬老院扩建项目“6·18”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、人员问询、检验鉴定和综合分析等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：浙江方中建设有限公司（以下简称方中建设公司）

事故发生时间：2022年6月18日12时30分许

事故发生地点：兰溪市梅江敬老院扩建项目主楼5层排烟道洞口

事故类别：高处坠落

事故伤亡情况：死亡 1 人。死者：陈某生，系兰溪市梅江敬老院扩建项目钢筋工班组长，男，汉族，56 周岁，身份证号：330726********3517，住址：浙江省浦江县花桥乡塘卜村跃进路。

二、事故单位情况及工程概况

工程名称：兰溪市梅江敬老院扩建项目

建设单位：兰溪市梅江镇人民政府，项目分管领导章某

施工单位：方中建设公司，该公司成立于 2012 年 3 月 7 日，为有限责任公司，法定代表人陈某娟，注册地址为浙江省兰溪市马涧镇马三村浦兰路 163 号，营业执照统一社会信用代码：913307********0045（1/6），注册资金为伍仟贰佰陆拾捌万元整，经营范围为房屋建筑工程等，具有建筑工程施工总承包叁级资质。安全生产许可证编号：（浙）JZ 安许证字〔2012〕07**19，许可范围：建筑施工，有效期至 2024 年 10 月 31 日。

方中建设公司通过招投标取得该工程施工权后，派出姚某为项目经理组成项目部，负责该工程的日常施工与管理。

监理单位：浙江华正建设项目管理有限公司（以下简称华正管理公司），该公司成立于 2000 年 3 月 24 日，为有限责任公司，法定代表人范某明，注册地址设金华市婺城区华龙南街 866 号 2 楼 201-215 室，营业执照统一社会信用代码：913307********252F（1/5），具有房屋建筑工程监理甲级资格。公司派出总监项某组建监理部负责工程的监理服务工作。

涉事洞口情况：涉事洞口为排烟道洞口，尺寸为530mm*680mm。按照设计要求，每个房间均设置排烟道，上下楼层垂直贯通。日常作业中，使用非固定、略大于排烟道洞口面积的木制模板进行覆盖作为安全防护。

该工程于2021年6月24日在金华市公共资源交易中心兰溪分公司进行招标，方中建设公司以2351.4155万元中标，总建筑面积8939.73㎡，工程内容：新增一幢5层养老用房，建筑新增床位204床，建筑结构类型为框架结构，总建筑面积8955㎡，其中地上建筑面积7206㎡，地下建筑面积1749㎡，包含室外雨污水等工程，于2021年7月20日签订了《兰溪市梅江镇敬老院扩建项目建设工程施工合同》。2021年7月23日，建设单位兰溪市梅江镇人民政府办理了《建筑工程施工许可证》（编号为：330781********0201），2021年10月28日由建设单位、监理单位、施工单位三方盖章发出《开工报告》开始施工。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2022年6月18日12时许，午休用餐结束后，兰溪市梅江敬老院扩建项目作业人员返回场地继续施工。

12点30分许，泥工班组砖块搬运工薛某生将一车砖块卸至主楼5层处，后准备查看现场作业情况确认下一车砖块卸料位置。当薛某生抬头时，突然看见陈某生侧向身体右方，上半身向下倾斜着倒入排烟道洞口内。

（二）事故救援情况

事发后，薛某生大声惊呼。此时同在主楼5层的木工班组长黄某荣听到喊声后，同薛某生立即跑向洞口处，但已看不到陈某生。黄某荣吩咐薛某生马上下楼，并电话联系正在主楼1层的工人项某查看情况。泥工班组长王某同项某立即赶向1层排烟道处，发现陈某生侧趴在地，头部前额受伤。众人合力将陈某生抬上王某的私家车送医抢救，同时也拨打了120急救电话。

6月18日14时01分，浦江县人民医院宣布陈某生经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

6月18日14时29分，我局值班人员接到110指挥中心电话后，立即组织人员前往事发地点核实事故情况。

四、现场勘查情况

经现场勘查，事发地点位于梅江敬老院项目主楼5层排烟道洞口。现场情况：涉事洞口尺寸为530mm*680mm，洞口上覆盖可移动木制模板，坠落地（主楼1层）遗落一只陈某生所穿的解放鞋，残留少量血迹。

五、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对当事人陈某生死亡原因进行鉴定（尸表检验）。根据杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2022〕病鉴字第225号），当事人陈某生符合高坠死亡。

事故调查组经过现场勘查及询问现场人员并结合尸检鉴定，得出结论：事发时，当事人陈某生在五楼的烟道口（无盖板）边上干活时，无防护措施，不慎从五楼烟道口摔落至一楼地面，后经送医抢救无效死亡。

六、事故发生原因和性质认定

（一）直接原因

钢筋班长陈某生安全意识淡薄，在五楼的烟道口旁边干活时自行移开盖板导致烟道口防护措施缺失，工作过程中不慎从五楼烟道口摔落至一楼地面。

（二）间接原因

1.浙江方中建设有限公司

安全生产主体责任落实不到位，未有效督促梅江敬老院项目严格执行建筑施工相关安全规定，项目经理姚某及专职安全员洪某娟未尽到安全管理职责，对从业人员的安全生产教育培训工作不规范不到位，隐患排查治理工作不细不实、相关记录不完善、未落实建筑施工领域“四口”（本事故中的烟道口属“四口”之一）防护措施，且也无相应隐患排查记录、涉事烟道口无相关安全警示标志。

2.浙江华正建设项目管理有限公司

隐患排查不到位，未及时发现并督促施工方消除烟道口作业隐患（二至五层均如此施工），钢筋工移开烟道口盖板后作业无相应安全防护措施、现场也无相关安全警示标语标志。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，浙江方中建设有限公司（兰溪市梅江敬老院扩建项目）“6·18”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定和处理建议

（一）浙江方中建设有限公司

作为事故发生单位，安全生产主体责任落实不到位，未有效督促梅江敬老院项目严格执行建筑施工相关安全规定，项目经理姚某及专职安全员洪某娟未尽到安全管理职责，致使项目部存在从业人员的安全生产教育培训工作不规范不到位、隐患排查治理工作不细不实、涉事烟道口防护措施不到位且也无相应安全警示标语标志等隐患，导致事故的发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有主要责任，建议由兰溪市应急管理局对方中建设进行行政处罚。

（二）浙江华正建设项目管理有限公司

隐患排查不到位，未及时发现并督促施工方消除烟道口作业隐患（二至五层均如此施工），安全防护措施不到位，无相应安全警示标语标志。对本次事故的发生负有监理责任，建议由市建设部门对浙江华正建设项目管理有限公司进行调查处理。

（三）兰溪市梅江敬老院扩建项目经理姚某

姚某作为梅江镇敬老院扩建项目经理，未严格落实本单位全员安全生产责任制；未有效督促开展员工安全教育培训工作；未

有效落实双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时排查并消除生产安全事故隐患，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对本次事故的发生负有重要领导责任，建议由兰溪市应急管理局对姚某进行行政处罚。

（四）兰溪市梅江敬老院扩建项目项目部专职安全员洪某娟

洪某娟作为梅江镇敬老院扩建项目部专职安全员，安全生产教育培训工作落实不到位，未认真有效落实安全生产隐患排查工作，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对本次事故的发生负有管理责任，建议由兰溪市应急管理局对洪某娟进行行政处罚。

（五）钢筋班组长陈某生

安全意识淡薄，在五楼的烟道口旁干活时自行移开盖板导致烟道口防护措施缺失，工作工作过程中不慎从五楼烟道口坠落受伤致死，对本次事故的发生负有直接责任，鉴于当事人陈某生已在事故中死亡，故不予追究。

八、事故安全防范措施

（一）浙江方中建设有限公司

要严格落实安全生产主体责任，完善并落实对各项目部的考核管理制度措施，并不定期开展专项检查、督促各项目部严格执行建筑施工法律法规及本公司的相关规章制度，预防和遏制各类事故再次发生。

（二）浙江华正建设项目管理有限公司

要认真履行安全生产监理责任，定期组织开展安全生产大检查活动，加大安全生产指导检查力度，督促施工单位落实主体责任，预防和遏制各类事故发生。

（三）梅江镇人民政府

要切实加强安全生产工作，认真落实安全生产属地监管责任，组织一次建筑领域在内的安全生产大检查，督促辖区建筑施工单位在内的生产经营单位落实安全生产主体责任，强化安全管理，预防和遏制各类事故发生。

（四）兰溪市住建局

要认真吸取本次事故的深刻教训，切实落实好安全生产行业监管责任，加强对全市范围内建筑施工在建项目的监督检查、督促各施工单位严格执行建筑施工相关法律法规及安全技术规范，预防和遏制各类事故再次发生。