兰溪经济开发区浙江凯杰纺织科技有限公司
“4·25”一般机械伤害事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2023.06

2023年04月25日21时42分许，位于浙江省金华市兰溪市女埠街道工业园A区的浙江凯杰纺织科技有限公司水洗车间内发生一起机械伤害事故，造成1人受伤，后经抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会和兰溪经济开发区管委会组成的浙江凯杰纺织科技有限公司“4·25”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：浙江凯杰纺织科技有限公司

事故发生时间：2023年04月25日21时42分许

事故发生地点：浙江凯杰纺织科技有限公司水洗车间

事故类别：机械伤害

事故伤亡情况：死亡1人。死者：刘某兵，系浙江凯杰纺

织科技有限公司脱水工，男，汉族，55周岁，身份证号：520221********3633，住址：贵州省水城县蟠龙乡店盘村三组

二、事故基本情况

（一）事故单位概况。

浙江凯杰纺织科技有限公司成立于2019年09月04日，注册地位于浙江省金华市兰溪市女埠街道女埠工业园A区（自主申报），法定代表人为朱某香，主要负责人为徐某辉。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装制造；家用纺织制成品制造；家具销售；合成纤维制造；面料印染加工；针纺织品及原料销售；家具制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。统一社会信用代码：91330781MA2EC4WG4U。

（二）涉事设备情况。

脱水离心机

脱水离心机（以下简称“脱水机”）产品型号：AR-2200，出厂编号：AR201405004，规格：2200，出厂日期：2014年05月，生产厂家：福建奥瑞机械有限公司，地址：福建省石狮市永宁镇台商投资工业区。

（三）事故车间情况。

事故地点位于浙江凯杰纺织科技有限公司水洗车间4号脱水机，脱水机属脱水工序阶段，前有翻布、缝头、进机缸等工序，后有开幅、剖幅工序。事发时，脱水机处于运行状态，当事人刘某兵站在操作台上，进行脱水作业。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过。

04月25日水洗车间夜班（根据工作量确定下班时间）。21时41分许，事发地点周边分别有李某正进行开幅作业、班长陈某正冲洗车间地面（为下班做准备）、剖幅工刘某梅将当晚最后一批布送至4号脱水机位置给刘某兵进行脱水。

21时42分许，刘某兵拉动手动气动阀打开脱水机盖后（未观察当时脱水机是否处于高速运转状态），直接从刘某梅手中接过布头，右脚踩在4号脱水机沿口上将布头放到布架上，同时按下进布按钮开始进布。由于此时脱水机仍处于高速运转状态，高速运转的脱水机内筒带动布条将一只脚踩在脱水机沿口上的刘某兵拖拽进脱水机。随着刘某兵被拖拽进脱水机，布条的摆幅加大，碰到手动气动阀，导致脱水机盖关闭。剖幅工刘某梅发现布条飞出来，且未看见刘某兵，便呼喊了周边的李某和陈某。陈某随即跑过去关闭了脱水机电源，拉动手动气动阀打开脱水机盖，发现当事人刘某兵在脱水机中。同时，剖幅工刘某梅拨打了120.

（二）事故救援情况。

关闭脱水机电源后，由于惯性，脱水机还会运行一段时间才能完全停下来。待脱水机完全停下后，工友呼喊受害人刘某兵名字无反应，由于怕对受害人构成二次伤害，现场人员未敢擅自施救。21 时 56 分许，救护人员赶到，随后在医护人员指导下众人将受害人刘某兵从脱水机内抬出并抬至救护车送往医院抢救，后经抢救无效于次日凌晨 4 时 15 分许死亡。

（三）事故报告情况。

兰溪市应急管理局接到 110 指挥中心电话，立即组织人员前往事发地点核实事故情况。

四、现场勘查情况

经现场勘查，事故现场位于浙江凯杰纺织科技有限公司水洗车间，水洗车间南侧有四台脱水机，涉事脱水机为 4 号脱水机，后侧是开幅机，前侧是 3 号脱水机。涉事脱水机高约 1.5 米，直径约 2 米，分为外壳和内胆，间隙约为 5cm，脱水机盖子处于开启状态。脱水机左侧有 1 张焊接好的凳子和 1 根竖杆，竖杆左侧自上而下依次有进布、出布、开始、停止 4 个按钮，操作杆右侧为手动气动阀。脱水机周边有 2 根不锈钢防护栏杆，上部为布架，2 个进布轮。脱水机内胆已清理完毕，无血迹、布料。

五、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对当事人刘某兵死亡原因进行鉴定（尸表检验）。根据杭州华硕司

法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2023〕病鉴字第113号）分析说明显示：根据尸表检验及审阅伤后当日影像资料所见，被鉴定人主要伤情为：“蛛网膜下腔出血，右侧额颞顶部硬膜下血肿，脑组织肿胀，脑疝形成，颅骨多发骨折；双侧肋骨多发骨折，两侧少许气胸，两肺挫伤，双侧胸腔积血；骨盆多发骨折；全身散在皮肤浅表损伤”等；其头、胸部损伤较为严重，且被鉴定人伤后入院时神志不清，血压40/27mmHg（去甲肾上腺素+垂体后叶素维持），抢救无效于伤后第二天死亡。结合案情综合分析认为，被鉴定人刘某兵符合头、胸部联合损伤，脑、肺等重要脏器功能衰竭死亡。鉴定意见认为被鉴定人刘某兵符合头、胸部重要脏器联合损伤死亡。

六、事故原因和性质

（一）事故直接原因。

经事故调查组初步调查和综合分析，事故原因为当事人脱水工刘某兵安全意识淡薄，违反脱水作业操作规程，在脱水机高速运转过程中，进行脱水作业，不慎被布条拖拽掉入脱水机，受伤后经抢救无效死亡。

（二）事故间接原因。

浙江凯杰纺织科技有限公司未按规范要求开展安全生产教育和培训工作，未确保当事人具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程等情况；未有效辨识生产经营场所和有关设施、设备（脱水机）的事故风险，未严

格落实公司安全生产隐患排查制度按照安全风险分级采取相应管控措施。

（三）事故性质认定。

经调查认定，浙江凯杰纺织科技有限公司“4·25”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故相关单位及人员存在的问题和处理建议

（一）事故发生单位及人员存在的问题

1.浙江凯杰纺织科技有限公司脱水工刘某兵

脱水工刘某兵安全意识淡薄，违反脱水作业操作规程，在脱水机高速运转过程中，进行脱水作业，不慎被布条拖拽调入脱水机，后经抢救无效死亡。对本次事故的发生负有主要责任，鉴于刘某兵已在事故中死亡，故不予追究。

2.浙江凯杰纺织科技有限公司

（1）违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定，该公司对从业人员安全生产教育和培训不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握安全操作技能；

（2）违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：该企业未有效辨识生产经营场所和有关设施、设备（脱水机）的事故风险，未严格落实公司安全生产隐患排查制度按照安全风险分级采取相应管控措施。

浙江凯杰纺织科技有限公司作为事故发生单位，对事故的发生负有次要责任。

3.浙江凯杰纺织科技有限公司主要负责人徐某辉

（1）违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项的规定，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位；

（2）违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

徐某辉作为事故发生单位主要负责人对事故的发生负有领导责任。

4.浙江凯杰纺织科技有限公司法人代表朱某香

（1）违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项的规定，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位；

（2）违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

朱某香作为事故发生单位法人代表对事故的发生负有领导责任。

5.浙江凯杰纺织科技有限公司安全员宋某

（1）违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定，未对本单位进行有效的检查、指导和监督，未及时排查并消除生产安全事故隐患；

（2）违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项的规定，未制止和纠正违章指挥、违反操作规程的行为。

宋某作为事故发生单位专职安全员对事故的发生负有管理责任。

（四）事故相关单位及人员处理建议

1.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定对浙江凯杰纺织科技有限公司进行行政处罚；

2.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定对浙江凯杰纺织科技有限公司主要负责人徐某辉进行行政处罚；

3.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定对浙江凯杰纺织科技有限公司法人代表朱某香进行行政处罚；

4.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对浙江凯杰纺织科技有限公司安全员宋某进行行政处罚。

八、事故防范措施建议

（一）浙江凯杰纺织科技有限公司

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，落实好安全生产主体责任，按照要求规范开展员工安全生产教育和培训，加强事故隐患排查治理工作，严格开展风险辨识，及时发现并消

除事故隐患，强化安全生产现场管理，督促员工按照安全操作规程开展作业，杜绝事故发生，确保安全生产。

（二）兰溪经济开发区管委会

要持续推进安全生产工作，认真落实安全生产监管责任，组织开展安全生产大检查，对辖区内企业提升安全生产监管强度，加大安全生产检查力度，督促企业落实主体责任，做好安全教育培训工作，落实各项安全措施，强化安全管理，预防和遏制各类事故发生。