# 陕西汉阴黄龙金矿有限公司
# “4·29”亡人事件调查报告

2026年4月29日，陕西汉阴黄龙金矿有限公司（以下简称“黄龙金矿”）发生一起1人死亡事件，直接经济损失158万元。

事件发生后，汉阴县委、县政府高度重视，第一时间启动应急处置，相关领导赶赴现场统筹指挥救援处置。国家矿山安全监察局陕西局、省应急管理厅非煤处等单位先后派员赶赴现场，核查情况并指导调查及善后工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，经汉阴县人民政府批准，成立由县应急管理局牵头，县公安局、县人力资源和社会保障局、县总工会及双河口镇人民政府共同组成的事件调查组，并聘请矿山安全专家协助技术分析。

调查组遵循科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”原则，通过现场勘验、资料查阅、询问取证、技术分析、综合研判等方式，查清了事件经过、原因、人员伤亡、经济损失及应急处置情况，厘清了相关单位及人员责任，总结了教训，提出了整改措施。现将有关情况报告如下。

## 一、事件基本情况

### （一）涉事企业概况

陕西汉阴黄龙金矿有限公司（前身为汉阴县黄龙金矿）始建于1993年，1994年投产，2004年因“三级矿量严重失衡”停产。2005年改制为私营有限责任公司，2020年5月由北京黄龙金泰矿业有限公司收购，现为上市公司下属企业。统一社会信用代码：91610921059674229R，法定代表人：程虎。

公司现有职工208人，采选能力10.5万吨/年，矿区面积4.3655平方公里。开采矿种为金矿，地下开采，选矿采用单一重选。主要采矿在金沟采区，采用三段斜井串车提升，采矿方法为浅孔留矿法，主斜井坑口标高585m，目前开采深度240m。企业正在进行斜井改竖井提升改造，计划将产能提升至30万吨/年。

选矿厂位于双河口镇兴春村，选矿方法为重选，无化学药剂添加，废水循环使用。日处理能力350吨。

公司持有合法有效的《营业执照》《采矿许可证》《安全生产许可证》等证照。采矿许可证有效期限自2024年6月26日至2026年6月26日。

公司设有安全管理机构，配备专职安全管理人员，建立了安全生产管理制度、岗位操作规程及应急预案，按规定开展安全培训、隐患排查和应急演练。

**（二）死者基本情况**

刘XX，男，汉族，59岁，身份证号：61242219670529****，户籍及住址为汉阴县双河口镇黄龙村一

组。工种为采矿技术员，2009年2月入职，已参加岗前安全培训、井下作业专项培训及年度再培训，熟悉井下采掘流程、顶板管理及安全注意事项。

**（三）事发矿区及采场情况**

金沟采区采用地下开采，目前正常生产的中段为465米、425米、345米。事件发生于金沟采区465中段20线-6采场（高程485米）。

**（四）劳动组织简况**

出渣工：7时班前会后入井排险、出渣。

凿岩工：11时左右下井进行二次排险和凿岩。

爆破工：14:00—18:00进行爆破作业（4月28日465中段爆破约14:30完成）。

技术人员及采样工：正常班8:00—17:00，通常下井时间12:00—15:00，负责金沟采区各中段矿石采样。

**（五）现场勘验及监控核验情况**

1.事发采场右侧发现一块约1.4×0.6×0.5米、重约150千克的硅质岩块，系从采场右壁垮落。死者仰躺于采场堆积矿石表面，头下脚上，安全帽脱落于身体外约1米处，额头有外伤及血迹。现场遗留口罩、手套、刻样袋、锤子、钢钎等物品。

2.事发采场右壁岩性为灰黑色绢云母石英片岩，其中发育含金石英脉。专家分析，刘XX可能系手工采集明金矿石。

3.监控及调查情况：4月28日12时刘XX正常下井，15时升

井。当日17时39分（非工作时间），其未佩戴定位卡、未登记入井，独自经585平硐口下井，经585车场、505车场，再通过未安装监控的人行井进入465中段事发采场，故意避开了465吊桥监控。此后未发现其升井记录及视频。

## 二、事件发生经过

4月28日17时左右下班后，刘XX从宿舍穿工作服、戴安全帽、背防护背夹、戴口罩，未佩戴定位器、未履行入井登记，于17时39分经585平硐口擅自下井，通过人行井进入465中段20线-6采场。

4月29日10时30分，钻工邝军、翁均刚下井前往465中段打钻。邝军先行到达，在距事发点不足20米处发现矿灯和反光背心亮光，靠近后见一人仰卧，头下脚上，面部有血迹，安全帽脱落。邝军立即呼喊附近工人徐登平、付天明到场，并通知扒车工刘荣兴向调度室报告。经确认，倒地者为刘XX，身体已冰凉。

随后生产队长陈绪运带领工友携带担架到达现场，拍照后将刘XX抬运升井。升井后经120急救人员确认已无生命体征。派出所民警入井勘查并提取物证。约半小时后，遗体被运往殡仪馆。

## 三、救援及信息上报情况

### （一）救援情况

4月29日10时30分，邝军发现情况后通过刘荣兴联系调度

中心。队长陈绪运接通知后立即报告调度主任郭公社；郭公社于10时58分上报安全总监郭小勇，郭小勇于10时59分上报企业主要负责人程虎。11时00分程虎指令陈绪运带人下井救援。11时10分程虎、郭小勇、生产负责人张合强到达井口。11时19分郭小勇拨打120。11时29分井下反馈确认倒地者为刘XX。程虎通知用担架抬运升井。12时15分刘XX升井，经120确认已无生命体征。14时34分，县应急管理局、双河口派出所及企业人员入井勘查并提取物证。

**（二）信息上报情况**

4月29日11时29分，程虎向汉阴县应急管理局分管领导报告初步情况；11时38分向应急管理局主要领导补充报告。12时20分，县政府、县应急管理局相关领导及人员抵达现场，指导处置及善后。12时30分按规定上报安康市应急管理局和市政府。13时21分向国家矿山安全监察局陕西局报告。

企业按照生产安全事故报告规定，逐级及时上报信息，行业主管部门第一时间掌握动态，同步推进现场管控、善后及调查工作。

**四、事件原因及性质**

**（一）直接原因**

刘XX在下班后非工作时段，违反“严禁单人下井”“入井审批”“定位卡佩戴”等规定，未履行入井登记，私自携带锤子、钢钎等工具，擅自进入非本职作业区域。事发区域当天刚

完成爆破作业，围岩受震动后结构松散、稳定性差，导致石块垮落砸伤致死。刘XX涉嫌违规盗窃是导致死亡事件发生的直接原因。

**（二）间接原因**

1.入井人员管控机制落实不到位，对非工作时间入井缺乏有效监督。

2.关键时段（17时—21时）安全管理存在盲区，井下值守、巡查缺失。

3.安全教育培训针对性不强，员工安全红线意识淡薄。

4.现场监督及隐患排查不严，领导带班、爆破后验收及顶板管理等制度流于形式。

**（三）事件性质**

经现场勘查、询问相关人员、调取视频及证据材料，结合专家组技术报告、公安机关现场勘验记录及立案决定书，依据《生产安全事故统计调查制度》（应急〔2023〕143号）第一章第十一条第2项规定，调查组认定：本事件系刘XX私自违规下井、盗窃过程中被垮落围岩砸伤致死，符合涉嫌盗窃致自身死亡意外事故特征，不属于生产安全事故。

**五、调查发现主要问题**

（一）企业层面

虽排除生产安全事故，但调查中发现企业在安全生产制度落实、现场管理等方面存在以下问题：

1.井下巷道局部积水严重，排水设施维护不到位。

2.溜井口未及时拆除，线缆从底部穿过且无防护。

3.临近作业面采空区防护不到位，未按规范封闭或隔离。

4.井下采掘工程图纸更新不及时，与现场不符。

5.危险区域安全警示标志不齐全。

6.未按矿安〔2022〕4号文件要求每3个月绘制施工图件，涉事点位图纸与实际不符。

7.视频监控、人员定位及入井登记系统运行管理缺乏闭环整改。

（二）监管部门及属地政府层面

1.对矿山企业下班后及矿井关闭时段的现场安全检查不细致、不深入，未将该时段纳入常态化监管范围，非工作时段入井管控失察。

2.对人员定位系统、视频监控等技防设施运行数据的定期核查缺乏，未能通过技术手段发现非工作时段单人违规入井等异常情况。

## 六、主要教训

1.从业人员安全意识淡薄：明知严禁单人下井、非工作时间入井，仍心存侥幸，无视制度。

2.企业入井及时段管控存在短板：下班后管控空档，视频联动、巡查失效，源头管理不严。

3.爆破后风险管控疏漏：未落实临时隔离、警示及禁入措

施，为违规进入创造条件。

4.安全教育培训实效不足：形式化宣贯，缺乏针对性案例教育，未能筑牢思想防线。

5.监管部门和属地政府“全时段监管”理念缺失，安全检查不细致。将监管重心放在正常作业时段，对下班后、矿井关闭后等非工作时段的风险认知不足，检查计划未覆盖、现场核查不深入，存在管理盲区。

6.监管部门和属地政府技术监管手段应用不力，数据价值未充分发挥。未利用人员定位系统、视频监控数据开展定期分析，未能通过数据异常发现苗头性问题，技防与人防脱节。

## 七、整改措施及工作建议

### （一）强化技术防控

升级井下人员智能管控系统，实现实时轨迹追踪、单人入井报警；对非作业区域实施物理隔离，增设视频监控和声光警示；严格执行定位卡佩戴及身份核验，从源头杜绝违规入井。

### （二）压实企业主体责任

健全入井审批、岗位准入、区域管控全链条制度，刚性执行双人入井、持证入井；加强非工作时段值守巡查与视频联动；常态化开展安全警示教育，严查私自下井等违规行为。

### （三）深化隐患治理

聚焦入井审批、人员管控、区域隔离等关键环节，常态化排查整治，建立问题台账，明确责任，销号闭环；完善风险分级

管控和隐患排查双重预防机制。

**（四）强化行业监管**

1.监管部门和属地政府要实行“全时段”监管，填补非工作时段盲区。

2.立即组织对全县矿山企业非作业时间段的专项检查，每月至少开展一次夜间或节假日突击检查；建立非工作时段部门、属地政府联合巡查机制，每周不少于两次下班后突击巡查，发现违规入井立即制止并上报。

3.强化技术监管数据应用。每季度调取矿山人员定位系统历史数据，分析比对异常入井（单人、非工作时段、未佩戴定位卡）情况，形成报告并依法处置；定期核查视频监控覆盖盲区及运行状态，督促企业补盲并确保24小时正常运转。

4.依法依规对黄龙金矿发现的违法违规行为进行处理，推动企业构建长效安全管理体系。