个旧老厂个旧市鸿源租赁经营部
“11·30”一般触电事故调查报告

个旧市人民政府事故调查组

2026 年 1 月 27 日

目 录

事故简述.....1
一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位基本情况.....2
（二）事故相关单位及相关项目基本情况.....2
（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况.....4
（四）破碎筛分仓新建项目用工情况.....4
二、调查核实情况.....5
（一）事故发生经过.....5
（二）事故现场勘验情况.....6
（三）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
三、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）医疗救治和善后情况.....7
（四）事故应急处置评估.....7
四、事故原因分析.....7
（一）事故直接原因.....7
（二）事故间接原因.....8
五、对有关人员和责任单位的处理建议.....8
（一）对有关人员的处理建议.....8
（二）对有关责任单位的处理建议.....9

六、事故主要教训.....10
七、事故整改和防范措施.....11
（一）事故相关企业和从业人员.....11
（二）市应急管理局、老厂镇人民政府.....11
附件：事故现场图及照片、事故现场勘查现场照片.....13

事故简述

2025年11月30日20时35分许，个旧市鸿源租赁经营部在个旧市老厂镇红河州弘玺矿业有限公司作业过程中发生一起触电事故，造成1名作业人员死亡。

事故发生后，个旧市人民政府主要领导及时作出工作指示，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，个旧市人民政府批准成立了由市应急管理局局长任组长，市政府办公室、市应急管理局、市公安局、市住建局、市总工会、老厂镇人民政府有关人员组成的个旧市大屯镇宝洁建材经营部“11·30”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委市监委、市检察院派人员参与开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、人员询问等，查明了事故发生的经过、发生原因、人员受伤和财产损失等情况，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，对有关责任单位和责任人员提出处理建议，针对事故暴露出的问题，提出防范整改的措施和建议。

经调查认定，个旧老厂个旧市鸿源租赁经营部“11·30”一般触电事故，是一起因现场安全管理缺失，作业人员违规作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

个旧市鸿源租赁经营部（以下简称：鸿源租赁部）；类型：个体工商户；统一社会信用代码：92532501MAD7*****；经营者：罗某源；注册日期：2023年12月19日；经营场所：云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市大屯镇红河大道边大中路口（文俊修理厂背后）；经营范围一般项目：建筑工程机械与设备租赁、普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。有从业人员8人（3名管理人员、5名驾驶员），公司主要提供混凝土泵车及驾驶员租赁业务。发生触电事故的混凝土泵车车牌号“湘AH0***”，购买了保险；车辆操作员（驾驶员）白某持“建设工程机械行业节能操作员证（专业：混凝土泵车操作）”、“准驾车型B2D机动车驾驶证”，2个证件均在有效期限内。

（二）事故相关单位（人员）及相关项目基本情况

1.工程项目发包方：红河州弘玺矿业有限公司（以下简称：弘玺公司）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91532500097089****；法定代表人：陶某贵；成立日期：2014年4月16日；住所：云南省红河州个旧市老厂镇羊坝底村委会团结村小组；经营范围一般项目：有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，选矿，非金属矿及制品销售等。公司采用“浮选+重选”联合工艺

精选锡原矿，现有2个生产车间。2025年3月24日取得个旧市发展和改革局的固定资产投资项目备案证。在取得项目备案证后，技改工程未办理安全生产设施设计“三同时”手续，未取得环境影响评价报告书。

2.工程项目承包方：何某瑾，长期从事建筑施工工作，注册有“个旧市大屯镇宝洁建材经营部”营业执照，类型：个体工商户；统一社会信用代码：92532501MA6MP0****；组成形式：个人经营，注册日期：2013年7月9日；经营场所：个旧市大屯镇古山路龙海商城旁；经营范围：建材、室内外装饰材料销售。

3.破碎筛分仓新建项目和高压线路情况：弘玺公司破碎筛分仓项目是扩产技改工程的配套新建项目，建设占地面积约为50m²，建设内容为浇筑挡墙、平台、厂地水泥硬化，项目总价约为8万元。施工项目正上方有110kV拉达冲变电站10kV小多依线#16杆至#17杆之间的高压输电线，供电线路产权单位为云南电网有限责任公司红河个旧供电局，电力线路2009年9月至12月建设施工，2010年1月15日通过竣工验收合格，2011年8月投入运行，电力线路依法设定划定保护区并在电杆上进行标注，电杆设置安全警示标识，红河个旧供电局制定2025年110kV拉达冲变电站10kV小多依线路运维计划，并在4月14日、9月19日按计划开展巡查维护。云南电网有限责任公司红河个旧供电局的线路建设、运行维护管理符合国家有关法规要

求。2025年6月4日，云南电网有限责任公司红河个旧供电局检查发现弘玺公司在10kV小多依线#16杆至#21杆段建设厂房和堆放尾矿，该公司给弘玺公司下达《安全隐患整改通知书》。

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况

鸿源租赁部：未制订安全生产管理制度，未配备专职或兼职安全管理人员，无员工安全教育培训记录，未对施工现场进行勘察、风险评估，未督促员工严格执行操作规程。

弘玺公司：公司安全生产管理制度不健全，未建立全员责任制，未建立风险分级管控、隐患排查治理制度，未建立外来施工单位的安全管理规章制度等；无安全机构设置文件，无安全管理人员任命文件；无安全检查记录；公司生产安全事故应急预案未进行修订、安全现状未进行评价、主要负责人安全生产知识和管理能力资格证过期；破碎筛分仓新建项目未办理安全生产设施设计“三同时”手续，施工前未向电力部门报备，未对施工现场进行安全管理。

（四）破碎筛分仓新建项目承包施工情况

2025年11月上旬，弘玺公司负责人徐某弘通过电话联系长期从事建筑工作的何某瑾（个旧市大屯镇宝洁建材经营部经营者）商谈建设施工承包事宜，2025年11月24日弘玺公司与何某瑾签订工程承包合同，于2025年11月25日正式开始施工。合同承包方式：包工不包料，以**元/m²的单价，按实际面积计

算，合同约定乙方做好一切安全设备确保安全施工，出现工伤事故乙方自负。何某瑾将工程支模工作包给熊某玉施工，请李某念、朱某努、马某3名工人参与混凝土浇灌施工。弘玺公司主要负责人徐某弘委托何某瑾负责联系混凝土泵车和及浇灌用的商品混凝土，费用由弘玺公司支付。2025年11月30日，何某瑾联系鸿源租赁部，租赁部派泵车操作员白某驾驶“湘AH0***”泵车前往弘玺公司施工现场工作。

二、调查核实情况

（一）事故发生经过

2025年11月30日12时40分许，鸿源租赁部泵车操作员白某驾驶混凝土泵车前往老厂镇弘玺公司，于14时30分许到达施工现场，15时许熊某玉带领工人完成支模工作后其本人留在现场，其余支模工人均离开现场。16时许何某瑾带领工人马某、李某念、朱某努到达施工现场，18时30分许混凝土罐车到达现场开始浇筑作业。在浇筑过程中，何某瑾负责将混凝土从罐车放入泵车，白某负责操作混凝土泵车输送混凝土到模板内浇筑，马某负责打振动棒，李某念帮马某拉振动棒的电线并负责铲散落的混凝土，朱某努负责扶混凝土泵车末端软管进行布料，熊某玉负责检修模板。浇筑到第二车混凝土时，熊某玉替换朱某努扶混凝土泵车末端软管，20时35分许，在浇筑破碎筛分仓东侧剪力墙的过程中，混凝土泵车布料臂触碰到上方10kV高压输电线，布料臂导电致使扶着末端软管的熊某玉触电，从

高 2.2 米的



则，事故发生。

（二）事故现场勘验情况

事故现场位于红河州个旧市弘玺矿业有限公司破碎筛分仓新建项目施工现场。现场无照明设施，有 2 个并排相连破碎筛分仓，单个长度为 4.8 米，宽度为 4.2 米，破碎筛分仓剪力墙支模高度 2.2 米。正上方有离地高度 12.3 米的 10kV 高压输电线，为 10kV 小多依 1B4 线#16 杆至#17 段。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成支模工熊某玉死亡，直接经济损失 126 万元。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员立即拨打“110”报警，20 时 45 分

许，市应急管理局值班人员接“110”转报的事故信息后，市应急管理局值班领导组织相关人员立即赶赴现场核实处置，并向市政府领导汇报事故情况，通过应急综合业务系统上报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员将熊某玉转移到开阔地带进行心肺复苏抢救，抢救十余分钟后，众人将熊某玉转移至何某瑾车上，何某瑾驾车前往老厂镇卫生院，出厂区后一公里左右与赶赴的老厂镇卫生院“120”救护车相遇。

（三）医疗救治和善后情况

老厂镇卫生院“120”救护车，随后医护人员现场展开抢救。21时34分，经医护人员抢救诊断熊某玉已经无生命体征，确认触电死亡。12月1日弘玺公司、鸿源租赁部、何某瑾三方与死者家属就赔偿事宜达成一致并签订了赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关部门、单位立即组织人员赶赴现场，应急处置组织有力。弘玺公司、鸿源租赁部、何某瑾三方积极开展善后处理工作，死者家属情绪稳定，对善后处置工作未提出异议。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

在高压输电线保护区内开展夜间施工作业时，混凝土泵车

操作员白某未采取安全防护措施，违反《建筑施工机械与设备混凝土泵与泵车安全使用规程》（GB/T39757-2021）11.11，在操作混凝土布料臂时未与架空高压输电线保持安全距离，在混凝土泵送料过程中混凝土布料臂与高压输电线发生接触，导致事故发生。

（二）事故间接原因

1.鸿源租赁部安全管理缺失，未建立和落实安全生产规章制度和操作规程；未对施工现场进行安全风险隐患辨识，未进行风险分级管控隐患排查；未组织开展安全教育培训，泵车操作员违规操作。

2.弘玺公司破碎筛分仓新建项目未办理安全设施设计“三同时”手续，不具备必要的安全生产条件；将破碎筛分仓新建项目发包给不具备建筑施工资质的个人，未对施工现场安全进行统一协调管理；未建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度，在架空高压输电线下施工，未向电力部门报备，采取技术、管理措施消除事故隐患。

3.何某瑾无资质承揽建筑工程，作为个人经营投资人未提供所必需的劳动防护用品，未采取防触电的安全防护措施，安全生产所必需的资金投入不足，在夜间施工未提供充足的照明，作业组织不合理，作业现场不具备安全生产条件；未对现场作业人员进行安全教育和交底，在高压输电线下进行施工作业未对风险进行辨识，现场安全管理缺失，未安排专人做好安

全监护工作。

五、对有关人员和责任单位的处理建议

（一）对有关人员的处理建议

1.白某，男，群众，在作业过程中，未严格落实岗位安全责任，违反规程操作设备，对事故发生负有直接责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，建议由个旧市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号，国家安监总局令第77号修正）第四十五条第（一）项的规定给予其行政处罚。

2.何某瑾，男，群众，无资质承揽弘玺公司破碎筛分仓新建项目施工，作为个人经营投资人未提供所必需的劳动防护用品，在架空高压输电线下组织施工作业，未采取防触电的安全防护措施，安全生产所必需的资金投入不足，在夜间施工未提供充足的照明，作业组织不合理，作业现场不具备安全生产条件；未对现场作业人员进行安全教育和交底，在高压输电线下进行施工作业未对风险进行辨识，现场安全管理缺失，未安排专人做好安全监护工作，对事故发生负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款的规定，建议由个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条的规定给予其行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.鸿源租赁部，单位的主要负责人未履行本单位安全生产

工作职责，安全管理缺失；未对施工现场进行安全风险隐患辨识，未进行风险分级管控隐患排查；未组织开展安全教育培训，泵车操作员违规操作。对事故发生负主要管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第一款、第二款的规定。建议由个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予行政处罚。

2.弘玺公司，未设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员；主要负责人安全生产知识和管理能力资格证过期；破碎筛分仓新建项目未办理安全设施设计“三同时”手续，不具备必要的安全生产条件；将破碎筛分仓新建项目发包给不具备建筑施工资质的个人，未对施工现场安全进行统一协调管理；在架空高压输电线下施工，未采取技术、管理措施消除事故隐患。对事故发生负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款、第二十七条第二款、第三十一条、第四十一条第二款、第四十九条第一款、第二款的规定。建议由个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（一）项、第（二）项、第九十八条第（一）项、第（二）项、第一百零二条、第一百零三条第一款、第二款的规定给予行政处罚。

六、事故主要教训

一是弘玺公司法律意识、安全意识淡薄，违规组织施工建

设，将建设项目发包个不具备资质的个人，“以包代管”对施工现场放任不管；**二是**何某瑾作为工程承包者和现场施工组织者不具备安全管理的意识和能力，未对施工现场进行安全隐患排查、风险评估实施有效的监管和防护；**三是**鸿源租赁部对混凝土泵车操作员安全教育培训不到位，未向混凝土泵车操作员告知作业场所存在的危险因素，未确保混凝土泵车操作员严格执行安全操作规程。

七、事故整改和防范措施

（一）事故相关企业和从业人员

1.落实生产经营单位安全生产主体责任，严格落全员安全责任制，加强本单位安全生产教育和培训、督促从业人员严格执行安全操作规程。

2.遵守国家法律法规，项目建设必须向相关管理部门报备，经有关部门审批同意，承包施工项目必须具备国家法律规定的各项安全生产条件或相应资质，严禁违法施工行为。

3.强化作业现场安全管理，增强事故预防和应急处理能力；认真检查作业场所和工作岗位存在的危险因素，制订防范措施及事故应急措施，确保从业人员操作规程的遵守和安全措施的落实。

（二）市应急管理局、市住建局、老厂镇人民政府

1.牢固树立安全发展和以人为本、生命至上的理念，加强对生产经营单位安全生产法律法规的宣传教育培训力度，增强

安全责任意识，使其依法履行职责。认真落实属地和行业监管责任，严格按“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，加大监管力度。

2.严格督促生产经营单位落实安全生产主体责任，开展经常性的隐患排查治理，督促生产经营单位构建安全风险隐患分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平。

3.制定安全生产执法检查计划，对生产经营单位项目发包和规范用工等环节进行检查。对检查中发现的安全问题，特别是违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为要按照有关法律法规进行严肃查处，提高监管实效，确保安全生产。

个旧老厂个旧市大屯镇宝洁建材经营部

“11·30”一般触电事故调查组

（个旧市应急管理局代章）

2026年1月27日

调查组成员签字:

附件：事故现场图及照片、事故现场勘查现场照片



图 1 事故现场图



图 2 事故现场图



图 3 混凝土泵车停放点



图 4 混凝土泵车停放图



图 5 事故发生后施工现场图



图 6 10kV 小多依线#17 杆位置图