碧江区锦江街道办事处锦江御都“10·14”一般高处坠落事故

调

查

报

告

碧江区锦江街道办事处锦江御都“10·14”一般高处坠落事故调查组

2026年2月

目　录

一、事故基本情况 - 1 -
（一）涉事工程概况 - 1 -
（二）事故发生单位 - 2 -
（三）事故相关单位 - 3 -
（四）事故发生单位及相关单位安全管理情况 - 3 -
（五）有关监管部门和属地政府安全管理情况 - 4 -
（六）事故发生经过 - 6 -
（七）事故现场情况 - 6 -
（八）人员伤亡和直接经济损失情况 - 7 -
二、事故应急处置及评估情况 - 7 -
（一）事故信息接报及事故现场应急处置情况 - 7 -
（二）医疗救治和善后情况 - 7 -
（三）事故应急处置评估 - 8 -
三、事故原因分析 - 8 -
（一）事故相关检验检测和鉴定情况 - 8 -
（二）事故直接原因 - 8 -
（三）事故间接原因 - 8 -
四、 事故性质认定 - 9 -
五、事故存在的问题及处理建议 - 9 -
（一）相关部门存在的问题及处理建议 - 9 -
（二）相关人员存在的问题及处理建议 - 10 -
六、事故主要教训 - 11 -
七、事故防范和整改措施 - 11 -

碧江区锦江街道办事处锦江御都“10·14”一般高处坠落事故调查报告

2025年10月14日16时30分许，铜仁市碧江区锦江办事处锦江御都发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，为查清事故原因，认定事故责任。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规，于2025年10月16日，碧江区人民政府成立了以区政府办副主任为组长，区应急局、区总工会、区人社局、区公安分局、区住建局、区司法局等单位组成的碧江区锦江街道办事处锦江御都“10·14”一般高处坠落事故调查组，同步发函邀请区纪委区监委参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了事故防范和整改措施的相关建议。

经调查认定，碧江区锦江街道办事处锦江御都“10·14”一般高处坠落事故是一起因装修公司安全生产必需的资金投入不足，造成现场安全防护设施设备缺失、安全管理缺位、安全教育培训不到位而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事工程概况

该项目位于锦江街道锦江御都小区D2-3-1，**业主**：杨某（男，身份证号：522201＊＊＊＊＊＊＊＊0051，户籍地址：贵州省铜仁市万山区谢桥办事处牙溪村黑冲组），**装修施工单位**：铜仁谯姐装修有限公司〔经调查，2025年10月8日，铜仁谯姐装修有限公司法定代表人谯某慧与业主杨远补签装修合同，但合同是以铜仁兄弟装饰装修有限公司的名义签订的。通过询问得知，谯莲慧于2025年1月22日将铜仁兄弟装饰装修有限公司注销，于2025年3月4日重新注册名称为铜仁谯姐装修有限公司的有限责任公司（自然人投资或控股），两个公司的法定代表人都是谯某慧，公司由她和她配偶王某经营。由于客户还不知道新公司的存在，故谯某慧还是以已经注销的铜仁兄弟装饰装修有限公司名义接项目和签订合同〕，装修房屋总面积为120平方米，承包价格为13.3388万元，开工时间为2025年8月18日，承包范围包括拆墙人工、材料、垃圾清扫、水、电气、打孔、防水、吊顶、柜子、仿瓷、沙子等，约定安全由装修公司负责。

（二）事故发生单位

铜仁市谯姐装修有限公司（自然人投资或控股）（以下简称“谯姐装修公司”），成立于2025年3月4日；注册地：贵州省铜仁市碧江区灯塔笑哈哈中国中西部国际商贸物流城B幢6单元2层19号房；统一社会信用代码/税号：91520602MAEBMMWR78；法定代表人：谯某慧；注册资本为20万人民币。企业的经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、

国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。〔许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；家具安装和维修服务；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑装饰材料销售；家具销售；家具零配件销售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）〕。

（三）事故相关单位

1.铜仁天阳物业服务有限公司（以下简称“天阳物业公司”），成立于2006年9月11日；注册地址：贵州省铜仁市万山区仁山街道金鳞大道280号名家汇桃源居A区4栋3楼6室；统一社会信用代码/税号：91520607897874363，法定代表人是梁某荣，注册资本为500万人民币，企业的经营范围为；法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营，法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(物业服务管理；家政服务；国内劳务派遣；技防安装；房地产信息中介。)

（四）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.谯姐装修公司。根据提供资料及调查询问，企业由谯某慧

和其老公王某共同投资经营，公司人员仅有谯某慧和王某两人，未雇用固定员工。谯姐装修公司存在安全生产所必需的资金投入不足，具体表现为：未制定安全管理相关管理制度；未组织员工开展安全教育培训；未制定应急预案和开展应急演练；未配备安全帽、安全绳等安全防护设施设备；未开展安全隐患排查；未配备专（兼）职安全管理人员在施工现场开展监督、检查与协调工作；未按照建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016 要求临边作业要在防护栏[①]。

2.天阳物业公司。根据提供资料及调查询问，公司健全安全管理体系，设安全生产领导小组，常态化开展会议部署、员工安全教育培训，制定应急预案并定期演练，建立隐患排查台账。按照《贵州省物业管理条例》和《住宅室内装饰装修管理办法》要求对业主装修申报登记进行审批，签订住宅室内装饰装修管理服务协议，并告知业主禁止行为和注意事项。物业公司每日开展装修巡查，涵盖安全提醒、进度跟踪等内容，发现业主私拆非承重墙后及时警示施工人员，事故当日上午亦对该户巡查进行巡查，并口头提示现场施工人员注意安全。事故发生后，物业公司快速响应，第一时间组织排查、报警及社区报备，协调保护现场、维护秩序，配合相关部门处置。

（五）有关监管部门和属地政府安全管理情况

① 《建筑施工高处作业安全技术规范》 坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

1.锦江街道办事处。根据提供资料及调查询问，事故发生前，**一是**锦江街道办事处组织召开住建及物业领域安全工作会议11次，统筹调度住房安全、违规装修排查等重点工作，明确责任分工与推进要求；**二是**督促辖区物业公司通过公告栏、业主微信群推送装修禁止行为提示；向新装修业主发放《装修安全指引》等宣传资料1200余份，组织签订安全装修承诺书，强化源头安全告知；**三是**对有物业小区督促物业每日巡查，无物业小区由网格员定期巡查，重点排查拆改墙体、违规搭建等隐患。全年巡查400余人次，发现违规装修32起，均下发整改通知督促整改；**四是**对拒不整改或严重违规行为，及时上报区住建局、城管局等部门协同处置。全年约谈违规业主28人次、涉事施工方12家，联合执法处置5起违规案例，有效遏制违规装修蔓延态势。

2.碧江区住房和城乡建设局（以下简称“区住建局”）。根据提供资料及调查询问，事故发生前，碧江区住房和城乡建设局通过会议部署、专项检查等多重举措筑牢安全防线，具体工作开展情况如下：一是在会议部署层面，先后组织召开12次安全生产专题会议，集中研究、统筹安排辖区内安全生产相关工作，其中关于物业方面会议3次，层层压实安全责任，明确工作重点及推进要求；二是在现场检查层面，精准聚焦建筑领域关键环节开展专项排查整治：针对全域建筑工地安全生产薄弱点，开展综合性安全生产检查3次，重点排查施工流程规范、安全防护措施落实、特种设备运行等情况。聚焦住宅楼盘项目安全管理，围绕名

城国宾府、盛世铭城等重点项目，开展针对性安全检查5次，重点核查施工现场安全管控、消防设施配备、施工人员安全培训等核心环节，全力防范化解项目建设过程中的安全风险；三是开展物业检查，并作安全提示。主要领导带队检查物业3次，分管领导带队检查4次。

（六）事故发生经过

2025年10月14日15时55分许，锦江御都D2栋1单元301室业主杨某的母亲在巡查房子装修情况时，发现谯姐装修公司贴瓷砖工人谢某明（死者）掉到一楼地面上，她马上给儿子杨某打电话告诉其该情况，杨某立即联系装修公司法人谯某慧核实情况，同时要求自己母亲拨打120急救电话，并同步联系天阳物业公司告知该情况。16时05分许，120急救人员赶赴到现场抢救，经抢救无效死亡。

（七）事故现场情况

现场位于碧江区锦江御都小区D2栋1楼楼间平台处，死者谢小明仰卧于平台东南角，头南脚北，现场未勘见异常痕迹。



（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡情况。本次事故共造成1名人员死亡。谢某明(死者);男；身份证号码：522221********4339；户籍地址：贵州省铜仁市万山区鱼塘乡牛场坡村木塘组，系谯姐装修公司雇用的贴瓷砖工人。

2.直接经济损失。本次事故造成的直接经济损失共计约96万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及事故现场应急处置情况

事故发生后，房主母亲发现后立即拨打120急救电话。16时许，房主杨某拨打物业公司电话告知该情况，接情况报告过后物业公司立即组织安保人员和工作人员赶赴现场，并安安保人员维护现场秩序。16时06分许，天阳物业锦江御都项目经理杨某晨拨打110报警电话报警同步向锦江街道办事处报告该情况，派出所和锦江街道工作人员随后立即赶赴现场进行处置。10月14日16时30分许，区公安分局同步向区委办、政府办、区应急管理局报送事故信息，接报后，区应急管理局立即调度锦江街道办事处，要求全力做好人员救治和维护好现场秩序工作，同时也要做好相应的善后处置工作。

（二）医疗救治和善后情况

2025年10月14日15时56分许，业主母亲拨打120急救电话，16时05分许，120急救人员赶赴到现场对谢某明进行抢

救，经120急救人员现场抢救无效死亡。事后，锦江街道办事处主要领导立即组织房主、装修公司和死者家属商谈善后处理问题，最终以房主赔付6万元和装修公司赔付90万元给死者家属达成赔付协议，死者已运回家中安葬。

（三）事故应急处置评估

2025年10月14日15时55许发生事故，业主母亲立即拨打120急救电话，物业公司也立即将事故情况报告给公安机关和锦江街道，并在规定时限内同步向区安委办、区政府办、区应急管理局上报事故情况。接报后，区公安分局、河西街道立即赶赴现场查看情况并积极组织善后处置工作，本次事故救治及时，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）事故相关检验检测和鉴定情况

2025年12月15日，区公安分局向事故调查组提供《关于谢某明死亡的调查走访情况报告》。经公安机关现场勘察、法医尸表检查、走访调查，死者谢小明是在贴瓷砖作业时从三楼阳台坠落至一楼，高处坠落死亡，排除刑事案件。

（二）事故直接原因

谢某明（死者）安全意识不足，在未安装防护设备的三楼窗口进行贴砖作业时未佩戴安全绳和安全帽，导致从窗洞口坠落到一楼死亡，这是事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

谯姐装修公司安全生产条件不具备，公司负责人安全生产法律意识淡薄，安全管理投入不足。**一是**未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，对施工现场风险辨识管控能力差。**二是**安全教育培训流于形式，对作业人员的安全教育培训仅停留在“口头提醒”层面，未按照法律法规要求进行规范、有效的安全生产教育和培训；**三是**施工现场安全防护缺失，未按规定设置安全防护栏杆、安全网等有效的临边防护设施和配备安全绳、安全帽等防护设备；**四是**现场安全管理严重缺位，施工现场未安排专职或兼职的安全管理人员进行监督、检查和协调。

四、事故性质认定

经调查认定，这是一起因装修安全生产必需的资金投入不足，造成现场安全防护设施设备缺失、安全管理缺位、安全教育培训不到位而引发的一般生产安全责任事故。

五、事故存在的问题及处理建议

（一）相关部门存在的问题及处理建议

区住建局，根据《住宅室内装饰装修管理办法》第四条之规定、贵州省安委会关于印发《贵州省党政部门及中央在黔有关单位安全生产工作任务分工》的通、铜仁市市安委会关于印发《铜仁市党政部门及中央、省驻铜有关单位安全生产工作任务分工》的通知、碧江区安委会关于印发《碧江区党政部门安全生产工作任务分工》的通知，装饰装修行业主管和安全监管部门为住建部门。《建筑工程施工许可管理办法》第二条虽明确工程投资额在

30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证，但区住建局未按照《关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》工作要求，加强对装饰装修相关企业的监督管理，建议区住建局向区人民政府作书面检讨，同时由区安委办对区住建局进行约谈。

（二）相关人员存在的问题及处理建议

1.谢某明，安全意识不强，临边作业未佩安全防护设施设备，违规操作，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.谯某慧，作为谯姐装修公司（自然人投资或控股）法定代表人、主要负责人，安全法治意识淡薄，个人经营投资的企业安全生产所必需的资金投入不足，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十三条之规定[②]，造成事故的发生，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条之规定[③]进行处理。

---

② 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条　生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

③ 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条　生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

六、事故主要教训

该起事故的发生暴露出：**一是**房屋室内装饰装修公司安全生产责任不落实，现场管理“零存在”、 安全措施“零执行”、教育培训“零效果”、劳动防护“零配备”；**二是**对小微装修企业的监管存在“穿透力不足”，监管资源集中于大型在建工程项目，对数量庞大、分布零散、流动性的住宅装修作业现场难以实现常态化、全覆盖的直接监督；**三是**风险防控的“最后一米”未能打通，现有的安全管理体系未能有效覆盖到具体作业点位，物业、街道的巡查可能发现了“工人在无防护的窗口作业”，但通常只能进行口头提醒，缺乏法律授权和有效手段进行现场即时、强制的干预和制止；**四是**安全意识与责任认知存在普遍盲区，业主责任意识和从业人员安全素养低下。

七、事故防范和整改措施

（一）严格落实企业主体责任。全区各装饰装修类企业，必须深刻吸取本次事故教训，切实增强安全生产红线意识。要按照《住宅室内装饰装修管理办法》要求，及时、主动向建设行政主管部门提交资料进行资质审查，取得相应的建筑业企业资质证书。依法建立健全安全生产责任制和规章制度，保证安全生产投入，强化作业现场安全管理，特别是对高处作业、临边洞口等危险区域必须设置可靠防护。严禁无监护单人从事危险作业。要扎实开展员工安全生产三级教育培训，确保培训效果，杜绝“口头提醒”代替规范培训。

（二）加强行业指导和监督检查。区住建局进一步加强对小型装饰装修工程的安全指导，一是按照《住宅室内装饰装修管理办法》第二十二条之规定要求，对承接住宅室内装饰装修工程的装饰装修企业进行资质审查，督促企业要在资质等级许可的范围内承揽工程。二是按照住房和城乡建设部《关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》内容要求，会同相关部门健全装饰装修管理制度和标准规范，建立权责清晰的接诉处置机制，加强监督管理，强化装饰装修相关企业的资质管理和指导监督，加大装饰装修安全管理所涉企业和人员的培训力度，保障人民群众生命财产安全。三是联合街道、物业等单位，加大对装饰装修工地的随机抽查力度，重点检查安全防护、现场管理、人员持证（如需）和培训等情况，对违法违规行为依法处理。

（三）强化基层安全网格化管理。各乡镇（街道）要按照住房和城乡建设部《关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》内容要求，加强装饰装修活动的监督检查，落实属地责任。一是要充分发挥网格员作用，将小微装修工程纳入日常巡查内容，及时发现和报告无备案、无防护、无管理等安全隐患。二是充发动群众监督装饰装修活动，畅通投诉渠道，及时受理群众、物业服务企业等相关报告或投诉，属于乡镇（街道）职责范围的，要及时处理，属于相关部门职责范围的，要依法移交相关部门处理。

（四）发挥物业管理前端作用。物业服务企业要在办理装修

登记时，进行书面安全告知，明确装修安全要求。加强装修期间的日常巡查，对发现的擅自拆除墙体、破坏承重结构、未设置安全防护等违规行为，应及时劝阻、制止并报告相关部门。

（五）加大普法宣传和警示教育。区住建局、各乡镇（街道）要采取多种形式，面向小微企业负责人、个体工商户和广大作业人员，广泛宣传安全生产法律法规和典型事故案例，提升全社会安全意识，营造关注安全、防范事故的氛围。

碧江区锦江街道办事处锦江御都“10·14”
一般高处坠落事故调查组