内江高新区金石广场“4·8”机械伤害一般事故调查报告

2026 年 4 月 8 日 19 时 40 分许，内江市东兴区昊悦广告经营部陈某，在内江高新区金石广场乘坐高空作业车开展外墙招牌字增设灯光作业时，颈部被挤压在高空作业车工作平台护栏与招牌边框底部之间，造成 1 人受伤的一般生产安全责任事故。

按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）相关规定，经市政府授权，市应急局牵头组织成立了由市城管局、市公安局、市应急局、市总工会、内江高新区管委会组成的内江高新区金石广场“4·8”机械伤害一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委监委、市检察院参加事故调查组会议，通报案情。市纪委监委成立追责问责审查调查组，开展审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施建议。

经调查认定：内江高新区金石广场“4·8”机械伤害一

般事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

2026 年 3 月 8 日，内江高新技术产业开发区盛世辉煌音乐会所（以下简称盛世辉煌音乐会所）与内江市东兴区昊悦广告经营部（以下简称昊悦广告经营部）签订外墙招牌字制作安装协议。安装地点位于内江高新区金石广场沿街 2 层外墙，离地面高度约 20 米。2026 年 3 月 18 日，经盛世辉煌音乐会所向内江市千万座物业服务公司出具了承诺书并报备。2026 年 3 月 23 日,昊悦广告经营部完成了协议约定的外墙招牌字制作和安装工作。安装完成后，盛世辉煌音乐会所发现外墙招牌灯光亮度不够，与昊悦广告经营部共同协商增设一组灯具增加亮度。4 月 8 日，昊悦广告经营部经营者陈某在未告知盛世辉煌音乐会所和内江市千万座物业服务公司的情况下，组织临时作业人员张某军租用内江骏骐机械设备租赁有限公司（以下简称内江骏骐公司）进场安装灯具。

（二）事故有关单位情况

1.项目单位：内江高新技术产业开发区盛世辉煌音乐会所；类型：个体工商户；组成形式：个人经营；注册日期：2020 年 09 月 07 日；经营场所：四川省内江市东兴区胜利镇北环路中段 1 号 1 幢 1 单元 4 楼 3、4 号；经营者：何

仕梅（已于 2026 年 4 月 24 日变更为李刚）；经营范围：KTV 歌厅娱乐服务；零售：预包装食品（不含保健食品）；卷烟（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.承揽单位：内江市东兴区昊悦广告经营部。统一社会信用代码：92511011MA6622PGX3；类型：个体工商户；经营者：陈某；组成形式：个人经营；注册日期：2020 年 12 月 02 日；经营场所：四川省内江市东兴区汉安大道西 556 号 12 幢 600 号；经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；图文设计制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

昊悦广告经营部经营者陈某，雇有一名负责广告设计的员工，另有一名相对固定的临时安装人员张某军，报酬按日结算，双方未签订书面劳动合同。

3.事故车辆所有单位：内江骏骐机械设备租赁有限公司。统一社会信用代码：91511011MA6B00TE70；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：徐某；注册资本：肆拾万元整；成立日期：2020 年 12 月 14 日，营业期限：2020 年 12 月 14 日至长期；住所：四川省内江市市中区交通路 559 号 A2 区 2 层 45 号（事故发生时无固定营业场所，日常业务均通过电话联系）；经营范围：一般项目：机械设备租赁；机械设备销售；五金产品批发；建筑材料销售

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司实际经营规模较小，现有高空作业车 5 台、驾驶员 5 名（含法定代表人徐某），每名驾驶员固定负责一台作业车辆，驾驶员兼操作员，实行人车相对固定管理模式。

（二）事故发生车辆的基本情况

涉事车辆为海伦哲牌 XHZ5103JGKJ6 型高空作业车，由徐州海伦哲专用车辆股份有限公司生产；该车采用江铃汽车股份有限公司 JX1115TM 型二类载货汽车底盘改装而成。机动车号牌：川 K82747，车辆识别代号：LEFYEDM63PHN44807，出厂编号：23G626590,出厂日期：2023 年 10 月 20 日。产权归属内江骏骐公司。车辆持有产品合格证；最近车辆年审时间为 2026 年 1 月，年审检验结论合格；厂家最近一次维护保养完成时间为 2026 年 3 月，车辆日常维护保养工作由内江骏骐公司负责落实。

内江骏骐公司法定代表人自 2019 年起聘用曾某驾驶和操作高空作业车，2023 年 10 月开始驾驶和操作号牌为川 K82747 的高空作业车，双方未签订书面劳动合同，由公司按月向曾某发放工资。曾某持有北京中基建机职业技能鉴定中心颁发的住房和城乡建设领域高空作业操作证书，证书编号：BJ260427014，发证日期：2025 年 5 月 23 日，有效期

6 年。

（三）事故相关人员情况

陈某，男，39 岁，身份证号：5110111987********，家庭住址：四川省内江市东兴区椑木镇******；内江市东兴区昊悦广告经营部的经营者、从业人员，在事故中受伤。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成陈某受伤，住院救治 59 天后，于 6 月 5 日死亡，已产生住院治疗费用 19.16 万元。因相关赔偿事宜尚处于民事诉讼程序中，其余相关经济损失暂无法核定。

（五）事故现场环境

事故发生时间为 4 月 8 日，天气阴间多云，事发时段为傍晚 19 时 40 分许，自然光线不足且无有效照明灯具，现场有大量人员跳舞，声音嘈杂，高空作业车操作人员与工作平台指挥人员无有效通讯工具，仅依靠手势、喊话沟通；招牌边框底部与工作平台护栏间距狭小，形成剪切、挤压风险区域。

（六）车辆技术鉴定情况

事故调查组委托四川司鉴检验检测有限公司开展技术鉴定，对川 K82747 高空作业车工作平台（以下简称工作平台）在上升过程中，操作台金属防护罩与招牌底部金属框架触碰挤压后是否会触发急停按钮动作开展技术鉴定，该机构出具编号 SCSJ-2026-JS-028 鉴定意见书。经现场勘验、试

验验证及综合分析认定：涉事高空作业车工作平台上升过程中，金属防护罩边沿与招牌边框底部发生挤压，导致防护罩受损下移，触发了急停开关。

鉴定意见为：高空作业车工作平台金属防护罩受挤压后能够触发紧急开关动作。



（按钮外观）



（金属防护罩外观）

（七）模拟现场图



二、事故情况

（一）事故发生经过

2026 年 4 月 8 日，昊悦广告经营部按照盛世辉煌音乐会所要求，对外墙招牌字增设一组灯具增加亮度。17 时 30 分许，经营者陈某带领工人张某军，租用内江骏骐公司所属川 K82747 高空作业车，由曾某驾驶进场作业。

进场后，曾某操作高空作业车搭载张某军举升至招牌底部进行灯具安装作业，工作平台上的操作台金属防护罩一直处于关闭状态，高空作业车所有操作均由曾某进行。19 时 30 分许，灯具基本安装完成，张某军从工作平台返回地面。19 时 40 分许，陈某、张某军二人携带电线、变压器等材料，共同登上工作平台，继续开展电线连接和变压器安装作业。工作平台举升过程中，陈某以手势、喊话的方式向操作员曾某传递操作指令、指挥工作平台举升。当工作平台举升到招牌正下方位置暂停，此时工作平台与招牌底部尚有一定间距；陈某将身体探出平台护栏，继续以手势、喊话指挥曾某升高工作平台；因天比较黑，曾某看不清手势，仅依靠陈某喊话开展作业，操作工作平台靠近招牌。待工作平台调整至合适位置后，陈某喊了一声“好”，同时，张某军手和头部伸入招牌内部，准备进行接线作业，因工作平台离地面较高，有些晃动，无法判断是否处于停止状态。约 7、8 秒后，张某军听到异响后退出招牌内部返回工作平台，发现陈某颈部被卡在工作平台护栏与招牌边框底部之间，双手下

垂，无法自主移动。同时工作平台上的操作台紧急停止开关处于启动状态，操作台防护罩一侧被招牌压住，无法打开操作台盖子。此时曾某无法正常操作高空作业车，随即电话联系陈某。张某军在工作平台上也向曾某呼喊，无回应，看到掉落在工作平台上的陈某手机屏幕亮起，是曾某在给陈某打电话，张某军没有接听起来，马上用自己手机给曾某打电话。曾某电话指挥张某军手动复位工作平台上的操作台紧急停止开关，因操作台防护罩被压住无法打开盖子，张某军用手枪钻把防护罩两侧螺丝卸下，把防护罩撬开一条缝隙，用一根木棍从缝隙伸进去撬紧急停止开关，使其复位，整个过程耗时约 10 分钟。

19 时 52 分许，工作平台上的操作台紧急停止开关复位后，曾某重新启动高空作业车，降落工作平台，释放挤压空间，将陈某救出。19 时 54 分许，工作平台下降过程中，张某军拨打 120 急救电话和 110 报警电话。经内江市中医医院（东区）医护人员现场心肺复苏恢复心跳，仍无自主呼吸，运送至医院，入住 ICU 救治。

（二）应急处置情况

高新区公安分局、胜利街道接报后第一时间赶赴现场，封锁事故现场、固定证据、开展人员问询、协调医疗机构救治伤者等工作，目前，善后赔偿工作正处于民事诉讼当中。

调查评估认为，事故应急处置有序有效，未因应急救援产生次生、衍生灾害。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

高空作业车操作员曾某违规操作，在能见度低、现场嘈杂、无有效通讯联络方式，且存在挤压风险的高空作业环境下操作工作平台举升，造成陈某被挤压在招牌边框底部与工作平台护栏之间，导致事故发生。

（二）间接原因

1.陈某，本职工作所需的安全生产知识掌握不够，事故预防能力不足；置身于招牌边框底部与工作平台护栏之间存在挤压风险的区域，在能见度低、现场嘈杂且无有效通讯联络方式的情况下，以手势、喊话方式指挥操作员曾某举升工作平台，造成自身被挤压受伤。

2.内江骏骐机械设备租赁有限公司，作为高空作业车所有单位，安全生产主体责任落实不到位。未建立全员安全生产责任制；未建立安全风险分级管控制度并落实相应分级管控措施；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除作业现场能见度低、现场嘈杂、无有效通讯联络方式且存在挤压风险的事故隐患；教育、督促从业人员严格执行安全操作规程不到位，未能督促操作员曾某严格按照《高空作业车使用说明书》第三章“安全注意事项”

中“光线暗淡或能见度低时禁止工作”的要求停止操作高空作业车。

3.内江市东兴区昊悦广告经营部，对从业人员开展安全生产教育和培训不足，未能保证从业人员具备必要安全生产知识；从业人员陈某置身于招牌边框底部与工作平台护栏之间存在挤压风险的区域，在能见度低、现场嘈杂且无有效通讯联络方式的情况下，以手势、喊话方式指挥操作员曾某举升工作平台，造成自身被挤压受伤。

4. 内江高新区综合执法局，对辖区临街店招店牌安装作业的日常监管覆盖不够全面，夜间巡查力度不足，未能及时排查发现处置作业现场能见度低、现场嘈杂、无有效通讯联络方式且存在挤压风险的安全隐患。

5. 内江高新区胜利街道办事处，履行属地安全宣传、配合相关行业部门开展安全检查职责不够到位，对辖区临街店招店牌安装作业的安全教育、风险提示力度不够。

（三）事故性质

内江高新区金石广场“4·8”机械伤害一般事故是一起生产安全责任事故。

四、对有关单位和人员责任划分及处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，对事故发生单位和有关人员提出如下责任划分及处理建议。

（一）对事故相关人员的责任认定及处理建议

1.曾某，内江骏骐机械设备租赁有限公司高空作业车操作员。落实岗位安全责任不到位，违反安全生产操作规程。在能见度低、现场嘈杂、无有效通讯联络方式，且存在挤压风险的高空作业环境下操作工作平台举升，造成陈某被挤压在招牌边框底部与工作平台护栏之间，导致事故发生。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，对事故发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，建议由内江骏骐机械设备租赁有限公司按照内部规定处理，并将处理结果报内江市应急管理局；同时建议证书颁发机构依法吊销其高空作业车操作证书。

2. 陈某，内江市东兴区昊悦广告经营部经营者、从业人员。作为经营者，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；作为从业人员，本职工作所需的安全生产知识掌握不够，事故预防能力不足；置身于招牌边框底部与工作平台护栏之间存在挤压风险的区域，在能见度低、现场嘈杂且无有效通讯联络方式的情况下，以手势、喊话方式指挥操作员曾某举升工作平台，造成自身被挤压受伤。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第五十八条规定，对事故发生负有责任。鉴于其受伤后经 59 天医治无效死亡，建议免予追究责任。

3.徐某，内江骏骐机械设备租赁有限公司法定代表人、

主要负责人。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，制定的安全操作规程未明确落实《高空作业车使用说明书》第三章“安全注意事项”中“光线暗淡或能见度低时禁止工作”的要求；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时发现并消除操作员曾某在能见度低、现场嘈杂、无有效通讯联络方式，且存在挤压风险的环境下操作高空作业车的安全隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（五）项，对事故发生负有管理责任。建议由内江市应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对有关单位的责任认定及处理建议

1.内江骏骐机械设备租赁有限公司，作为高空作业车辆所有单位，安全生产主体责任落实不到位。未建立全员安全生产责任制；未建立安全风险分级管控制度并落实相应分级管控措施；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除作业现场能见度低、现场嘈杂、无有效通讯联络方式且存在挤压风险的安全隐患；教育、督促从业人员严格执行安全操作规程不到位，未能督促操作员曾某严格按照《高空作业车使用说明书》第三章“安全注意事项”中“光线暗淡或能见度低时禁止工作”的要求停止操作高

空作业车。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款、第四十一条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款规定，对事故发生负有管理责任，建议由内江市应急管理局依法给予行政处罚。

2. 内江市东兴区昊悦广告经营部，对从业人员开展安全生产教育和培训不足，未能保证从业人员具备必要安全生产知识；从业人员陈某置身于招牌边框底部与工作平台护栏之间存在挤压风险的区域，在能见度低、现场嘈杂且无有效通讯联络方式的情况下，以手势、喊话方式指挥操作员曾某举升工作平台，造成自身被挤压受伤。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定，对事故发生负有责任。鉴于该主体为个人经营的个体工商户，经营者陈某已在事故发生59天后死亡，不具备行政处罚相对人执行条件，建议免予行政处罚。

（三）其他处理建议

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，建议移交市纪委监委。对有关人员党纪政务处分、组织处理的处理意见，由市纪委监委提出。

五、调查发现的其他问题

1.内江市千万座物业服务公司安保人员在管辖区域内发现有未经报备进行招牌灯具安装作业的情况，未深入履行

“发现、劝阻、报告”义务，及时向公司管理人员报告。建议由内江市千万座物业服务公司按照公司内部规定进行处理，将处理结果报内江市应急管理局。

2.内江高新技术产业开发区盛世辉煌音乐会所员工在发现有进行招牌灯具安装作业的情况下，未主动向盛世辉煌音乐会所主要负责人报告，导致该招牌灯具安装作业未向物业服务企业办理作业报备。建议由盛世辉煌音乐会所按照内部规定进行处理，将处理结果报内江市应急管理局。

六、事故防范和整改措施

1.内江骏骐机械设备租赁有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，认真学习贯彻安全生产法律法规，建立健全安全生产管理制度；严格落实驾驶员和操作员安全教育培训并做好记录，规范建立教育培训档案；配备配齐有效通讯设施设备和照明设备，加强风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设并抓好落实，严格执行操作规程，加强督促检查，坚决纠正操作员违规作业行为。

2.内江高新技术产业开发区盛世辉煌音乐会所要完善内部安全管理流程，建立健全安全管理体系，所有危险作业开展前，必须严格按照规定向物业单位完成进场报备手续。

3.内江市千万座物业服务有限公司要严格落实隐患发现、现场劝阻、及时上报工作机制，加强从业人员安全培训，加大日常巡查力度，全面落实物业公司安全管理职责。

4.内江高新区综合执法局要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“三管三必须”要求，聚焦重点区域、重点时段，强化安全巡查力度，重点排查店招店牌安装、维修等危险作业领域风险隐患，及时发现、坚决制止各类违规作业行为。

5.内江高新区胜利街道办事处和东兴区西林街道办事处要严格落实属地安全生产管理责任，常态化开展辖区安全生产巡查排查工作。加大安全生产普法宣传、警示教育力度，全方位提升辖区各类生产经营单位的安全生产主体责任意识和风险防控能力。重点强化个体工商户等小微市场经营主体安全培训和常态化指导，督促各类市场经营主体全面落实安全生产责任。

6.内江高新区管委会要深刻吸取事故教训，组织辖区各行业、各经营主体开展专题安全生产警示教育，做到以案为鉴、以案促改、警钟长鸣。全面开展举一反三隐患排查整治工作，精准排查整治辖区各类市场经营主体、重点行业领域安全生产风险隐患，筑牢辖区安全生产防线，坚决防范各类生产安全事故发生。