阜新市平西新型建材有限公司“9•24”一般机械伤害事故调查报告

海州区政府事故调查组

2024 年 11 月 25 日

目录

一、 事故基本情况 1

（一） 事故发生单位概况 1

（二） 事故车间概况 2

（三） 事故设备情况 3

（四） 事故发生单位安全管理情况 3

（五） 事故发生经过 3

（六） 事故现场情况 3

（七） 人员伤亡和直接经济损失情况 5

（八） 其他情况 5

二、 事故应急处置及评估情况 5

（一） 事故信息接报及响应情况 5

（二） 事故现场应急处置情况 5

（三） 医疗救治和善后情况 6

（四） 事故应急处置评估 6

三、 事故原因分析 6

（一） 事故直接原因分析 6

（二） 事故间接原因分析 7

（三） 其他可能因素排除 7

四、 有关责任单位存在的主要问题 7

（一） 事故单位 7

五、 对有关责任人员及责任单位的处理建议 8

（一） 免予追究责任人员 8

（二） 对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 8

六、 事故主要教训 11

七、 事故整改和防范措施 11

2024年9月24日2时28分，阜新市平西新型建材有限公司粉碎车间发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失131万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《辽宁省安全生产条例》等有关法律法规规定，经海州区人民政府批准，成立了由区应急管理局牵头，海州公安分局、区总工会、海州经济开发区（以下简称海州经开区）、区工信局、五龙街道有关负责同志组成的阜新市平西新型建材有限公司“9·24”一般机械伤害事故调查组，并邀请区纪委监委派员介入调查。同时，聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、查阅资料、人员询问和专家论证等方法，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查明了相关单位存在的问题，提出了对有关责任单位、人员的处理建议以及事故防范和整改措施。

经调查认定，阜新市平西新型建材有限公司“9·24”一般机械伤害事故是一起因作业人员违反操作规程造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

阜新市平西新型建材有限公司（以下简称平西建材公司）成立于2015年8月28日，注册地址：辽宁省阜新市海州区平西103-206号，法定代表人：胡庆彬，注册资本：50万元人民币，统一社会信用代码：912109023535604921，经营范围：主要产品为煤矸石烧结路面砖（透水砖）。从业人员共36人。

（二）事故车间概况

事故发生车间为原料粉碎车间，位于厂区西北侧。原料粉碎车间用于原料粉料制备，粉料破碎采用二级破碎、一级筛分、加水搅拌的处理工艺。原料（煤矸石等）上料在粉料制备车间封闭车间内进行，原料（煤矸石等）经过除铁器后经皮带输送机上运到颚式粉碎机进行粗碎，然后输送到锤式破碎机（型号为φ1300×1100mm）处进行破碎，破碎后的原料输送到振动筛进行筛分，小于1mm的筛下料输送到双轴搅拌机，筛上料再输送到锤式破碎机进行破碎至小于1mm的颗粒料。

该车间设有2套型号为φ1300×1100mm的锤式破碎机及配套上料皮带，2022年6月正式投入生产和使用。粉碎车间主要工艺流程如图1所示。



图1 粉碎车间工艺流程图

（三）事故设备情况

事故锤式破碎机型号：φ1300×1100mm；外形尺寸：2418×1900×1891(mm)；进料口尺寸：870×780(mm)；进料粒度：≤380mm；处理能力：60-160（t/h）；电机功率：160kw。

（四）事故发生单位安全管理情况

平西建材公司配备了专职安全生产管理人员，建立了全员安全生产责任制，分级签订了安全生产目标责任书；制定了各项安全生产规章制度和操作规程；制定了安全生产教育和培训计划，建立了从业人员安全培训档案；建立了安全生产费用提取和使用台账；建立了事故隐患排查台账；制定了生产安全事故应急救援预案。原料粉碎车间劳动组织形式为“两班制”，每班2人。

（五）事故发生经过

2024年9月23日18时02分，原料粉碎车间工人李全江、许凤刚到岗工作，李全江负责粉碎车间西北角锤式破碎机操作，许凤刚负责粉碎车间东北角锤式破碎机操作。

9月24日02时28分，许凤刚在锤式破碎机未停机的情况下，打开机盖从侧方进行维修作业时手臂及头部被卷入破碎机与机盖间隙处。02时50分，维修工郭洪义在巡检时发现破碎机处于停机状态，许凤刚被卷入锤式破碎机中，随即关闭破碎机电源并打电话向谢德新报告。

（六）事故现场情况

发生事故的位置为粉碎车间东北角锤式破碎机所在平台处。

锤式破碎机处于停机状态，破碎机机盖开启、许凤刚被卷入锤式破碎机中。事故现场情况如图 2、3、4 所示:



图 2 事故发生车间



图 3 事故发生地点



图 4 发生事故破碎机

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）和有关规定统计，事故直接经济损失131万元。

（八）其他情况

据天气历史资料显示，2024年9月24日，海州区晴、西南风5-6级，对本次事故无明显影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

02时50分，郭洪义向经理谢德新报告事故；03时20分，郭洪义拨打120急救电话；03时35分，120急救人员到达事故现场；03时40分，经理谢德新到达事故现场并拨打110报警电话；03时45分，谢德新将事故情况上报海州区应急管理局。海州区应急管理局接报后立即向区委、区政府报告，并按规定上报市应急管理局。03时50分，五龙派出所公安人员到达后对现场进行封锁并开展勘查。

（二）事故现场应急处置情况

02时50分，郭洪义发现许凤刚被卷入锤式破碎机中之后，立即关闭破碎机电源，并与当班工人李全江开展救援。03时35分，120急救人员到达事故现场对许凤刚实施急救。至此救援工作结束。

（三）医疗救治和善后情况

9月24日03时35分，120到达事故现场，医护人员立即对伤员进行抢救，经抢救无效，确认许凤刚已死亡。

2024年10月8日，平西建材公司与死者家属签订了工亡赔偿协议书，一次性向许凤刚家属支付了工亡补助金、抚恤金、丧葬补助金等费用，完成了善后处置等各项工作。

（四）事故应急处置评估

平西建材公司在发现事故后及时启动应急预案，组织相关人员进行现场救援，并按规定向区应急管理局进行上报事故，应急处置措施得当，未造成次生事故。

区应急管理局接到事故报告后，立即按照相关要求进行了上报，并会同区政府及相关单位人员赶赴现场。海州区委、区政府接到报告后，立即启动应急响应，要求全面做好善后处置工作。成立了事故善后处置工作组，妥善安抚家属。政府层面应急响应及时、处置措施得当，事故舆情平稳。

三、事故原因分析

事故直接原因是：许凤刚违章操作，在破碎机未停机的情况下打开破碎机上盖进行维修作业，手臂和头部被卷入破碎机，头部遭破碎锤挤压后颅骨碎裂，致重度颅脑损伤死亡。

（一）事故直接原因分析

1. 许凤刚违反公司《粉料工操作规程》[1]，在破碎机未停机的情况下，打开破碎机上部的防护装置进行维修作业，不慎卷入破碎机，导致其被破碎机内部的破碎锤挤压致死。

2. 锤式破碎机未设置固定启停装置。

（二）事故间接原因分析

1.破碎机的上部检修盖可以直接打开，未设置联锁防护装置，不符合 GB/T30574-2021《机械安全 安全防护的实施准则》第 6.3.3 条规定[2]。

2.破碎机平台和通道不符合 GB/T17888.2-2008《机械安全 进入机械的固定设施 第 2 部分：工作平台和通道》第 4.2.2 条规定[3]。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘验、调查询问分析，可以排除人为故意、突发灾害因素等影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

---

[1] 《粉料工操作规程》第六条：检查粉碎机运行情况，或对粉碎机进行维修时，严禁原料粉碎人员直接打开粉碎机上盖进行观察或操作，必须等维修人员到场后，由维修人员进行开盖操作。第八条：发现粉碎机声音异常或发生堵塞时，严禁原料粉碎人员直接对粉碎机进行清理，必须立即通知维修人员，待维修人员到场并打开粉碎机上盖后，共同判断故障情况，商议后在确保安全的情况下进行处理。

[2] 《机械安全 安全防护的实施准则》第 6.3.3 条：对于活动式防护装置的活动部分，如果其打开后可接近危险区，则应采取以下措施：a）活动部位联锁，此时活动式防护装置应满足联锁防护装置的要求；b）牢固固定并防止未经授权的改装。

[3] 《机械安全 进入机械的固定设施 第 2 部分：工作平台和通道》第 4.2.2 条：通道的最小净宽应为 600mm，第 4.2.3 条规定：如果存在从 500mm 或更高的通道或工作平台跌落的风险，应按标准要求设置防护栏。

平西建材公司。未严格落实企业安全生产主体责任[4]，一是未认真落实全员安全生产责任制，对从业人员安全生产教育和培训不到位[5]，导致从业人员不熟悉本岗位安全操作规程，对机械设备的运动部件危险性认识不足，缺乏安全意识和自我保护意识[6]。二是未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，隐患排查不彻底，导致破碎机未设置固定启停装置、上盖联锁防护装置的事故隐患长期存在。三是对有较大危险因素的破碎机未设置明显的安全警示标志[7]。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

许凤刚，平西建材公司粉碎车间粉碎工。安全意识淡薄，违章作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，免于追究其法律责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.赵刚，平西建材公司主要负责人，负责公司全面工作。未认真履行平西建材公司安全生产第一责任人职责，未认真组织落

---

[4] 《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（辽宁省人民政府令第341号）第三十八条：企业安全生产主体责任，是指企业依照法律、法规和规章规定，应当履行的安全生产法定职责和义务。第四条：企业是安全生产的责任主体，对本企业的安全生产承担主体责任，并对未履行安全生产主体责任导致的后果负责。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

实本单位全员安全生产责任制、安全生产教育和培训计划，未严格督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除事故隐患。以上行为违反了《安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项[8]规定。对事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项的规定[9]。建议由海州区应急管理局对其处上一年年收入40%的罚款。

2.谢德新，平西建材公司经理，负责公司生产组织管理工作。未认真履行安全生产工作职责，对破碎车间未认真落实全员安全生产责任制，对从业人员安全生产教育和培训不到位、隐患排查不彻底等问题失察。以上行为违反了《安全生产法》第五条的规定[10]。对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[11]，建议由海州区应急管理局处上一年年收入30%的罚款。

3.张键，平西建材公司专职安全员，负责公司安全管理工作。未正确履行安全生产工作职责，落实从业人员安全生产教育和培

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：第一款第一项生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[10]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

训不到位；隐患排查不彻底，导致破碎机未设置固定启停装置、上盖联锁防护装置的事故隐患和安全警示标志缺失等问题长期存在。以上行为违反了《安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项的规定[12]。对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十六条规定[13] 。建议由发证机关暂停其安全管理人员资格证书 3 个月，并由海州区应急管理局对其处上一年年收入 30%的罚款。

4. 平西建材公司，未认真履行企业安全生产主体责任，未认真落实全员安全生产责任制，未认真开展从业人员安全生产教育和培训，未采取措施及时消除事故隐患，未在有较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[14]、第二十二条第二款[15]、第二十八条第一款 [16]、第四十一条第二款[17]的规定。对事故负有

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定[18]，建议由海州区应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）思想认识不到位。企业、行业主管部门及属地政府思想认识不到位，“人民至上、生命至上”安全理念树得不牢，安全责任不严不实，对风险隐患排查不力，对生产经营过程中违规违法行为带来的危害心存侥幸。各行业监管部门和企业要深刻汲取本次事故教训，举一反三，在思想上切实增强安全风险意识、忧患意识，始终绷紧安全生产这根弦，守住安全生产底线红线，严防事故发生。

（二）企业主体责任落实有欠缺。本起事故中，事故单位企业主体责任落实不到位，安全生产制度、隐患排查、安全监管及教育培训流于形式、形同摆设，停留在口上、纸上、墙上，未能按照制度要求严格执行，致使安全制度长期得不到落实，安全隐患长期存在得不到整治，导致隐患酿成事故。

（三）安全监管责任落实有差距。行业监管部门对企业的日常生产安全监管、隐患排查整治存在盲区漏洞。属地政府对企业安全问题隐患排查整治、违规作业等违法违规行为未能及时发现并督促整改，安全监管失之于宽、失之于软。

七、事故整改和防范措施

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

为深刻汲取事故教训，举一反三，进一步加强企业安全生产工作，有效防止类似事故再次发生，提出以下事故整改和防范措施:

平西建材公司。要树牢“人民至上、生命至上”安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行企业安全生产主体责任。一是立即停止事故车间一切作业行为，对这起事故通报全公司，开展一次全员安全生产警示教育和安全生产教育和培训，确保从业人员掌握本岗位安全操作技能，增强事故预防和应急处理能力。二是全面排查整改事故隐患，增加破碎机固定启停装置及联锁控制防护装置，在生产区域增设照明灯具，增设安全警示标识、各岗位风险辨识及应急处置告知牌，向从业人员如实告知作业场所及工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；三是加强各岗位人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程监督检查，杜绝“三违”现象，防止类似事故再次发生。

海州经开区安环部。一是要认真吸取事故教训，举一反三，强化落实管理区域监管职责，切实加强安全生产管理工作，合理确定监管方式，加大安全生产宣传教育，加大检查力度，制定并严格执行检查计划。二是要重视对辖区企业现场检查，对重点部位实施重点监管，不断提升生产经营单位、从业人员的安全生产法治意识、安全意识和安全操作技能。三是要立即在园区开展一次安全生产大检查，对发现的问题隐患及违法违规行为要一盯到

底、闭环管理、彻底整改。督促各企业抓实抓细各项安全管理工作，坚决遏制生产安全事故的再次发生。

海州区应急管理局。一是要进一步加强对制造业行业企业的安全监管，督促企业切实落实全员安全生产责任制、扎实开展安全生产教育培训和事故隐患排查。二是要立即召开事故警示教育会议，加大对机械伤害事故警示曝光力度，对事故企业主要负责人进行约谈。三是要切实开展制造业机械伤害事故隐患专项整治，不断提高监管执法效能，加大执法检查力度，督促企业不断提升安全条件，采取有效措施，遏制同类事故的反复发生。

海州经开区。一是学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，统筹发展和安全，要按照“三管三必须”的法定要求及安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”实施办法，强化政府监管责任。二是要认真汲取事故教训，深入分析安全生产领域存在的薄弱环节，举一反三，采取有针对性的措施，对安全防范工作进行再动员、再部署、再落实。三是严格督促所属相关职能部门加强日常监管，切实把安全风险管控落实到各个领域、各个环节、各个方面，坚决杜绝类似事故再次发生，确保园区安全生产形势持续稳定好转。

阜新市平西新型建材有限公司“9·24”

一般机械伤害事故调查组

2024年11月25日