索 引 号：	755148572/2026-07567	**主题分类：**	安全生产监管
发布机构：	武汉市硚口区应急管理局	**发文日期：**	2023-08-15 11:25
效力状态：	有效	**文　号：**	无
名　称：	某大厦7楼“7·1”一般物体打击 事故案调查报告	**发布日期：**	2023-08-15 11:25

某大厦7楼“7·1”一般物体打击 事故案调查报告

发布时间：2023-08-15 11:25

某大厦7楼“7·1”一般物体打击事故案调查报告

2023年7月1日，在某大厦D栋（7层）清理垃圾和拆除时，发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第354号）等有关法律法规规定，区人民政府依法成立了由区应急管理局、区人力资源局、区公安分局、区总工会等部门组成的“某大厦7楼‘7.1’一般物体打击事故案”调查组，对事故展开调查。事故调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、调查取证、技术分析、查阅资料、询问有关单位和当事人，查清了事故原因，界定了事故性质，区分了事故责任，提出了对事故责任单位和个人的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议，现将情况报告如下:

一、基本情况

（一）天气情况

2023年7 月1日，阴，最高气温31℃，最低气温24℃。本地有东南风1级，相对湿度91%，紫外线最弱，空气质量53。

（二）勘验情况

事故地点位于某大厦7楼拆除墙体施工现场，墙体为弧形墙，墙高2.7m，总长7.5m，厚度0.12m，倒塌的墙面长为4.1m，压倒在戴某某胸上的碎墙体为26cm（长）*68cm（高）*12cm（厚度），重约70斤左右，压在腿上的碎墙体为37cm（长）*63cm（高）*12cm（厚度），重约65斤左右。

二、事故发生经过和救援情况

7月1日， 拆除人员戴某某、陈某某、程某某三人于当天7点左右先后进入某大厦七层垃圾清理和拆除场地。戴某某最早进入七层，而后陈某某和程某某也到了现场，三人进行了分工，8点左右三人分别进入各自的拆除位置开始单独拆除。戴某某因年龄较大，安排的都是易拆除的12cm厚度的单墙，拆除第一堵隔墙（高2.1m长3m左右）时，自己从上而下拆除一半时，叫程某某一起帮忙推倒，按照同样的方法拆除第二堵隔墙（高1.5m长2.5m左右）时，叫陈某某和一个出垃圾的工友帮忙推倒。9点30分左右，自己在拆除第三堵弧形墙面（高2.7m长7.5m）时，先将墙顶30公分拆除，以防止破损顶端消防管道，由于墙体过长，戴某某在拆墙时分两段进行拆除，在拆除其中一段时，为缩短劳动作业时间，违反墙体拆除施工程序，从下部凿洞破拆，致使剩余墙面松动并垮塌，砸中正在拆墙的戴某某，现场清理垃圾人员发现并立即呼救，在场人员陈某某和程某某等其他人员立即进行施救，9点45分左右拨打了120，9点55分左右救护车到达现场，救护人员进行施救并立即送往武汉市第一医院进行抢救。因伤势过重，10时10分左右医生宣布抢救无效死亡。随后李光明通知了死者家属，积极协调沟通做好善后工作。整个事故善后工作处置平稳有序，家属情绪稳定，网络上没有出现负面舆情，没有造成社会不稳定事件发生。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

戴某某（死者）在进行拆除墙体工作时，安全意识淡薄，在未排除存在安全隐患的情况下，为缩短劳动作业时间，违反墙体拆除施工程序，从下部砸洞破拆，致使剩余墙面松动并垮塌，将戴某某埋压是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.高某未依法保证安全生产所必需的资金投入，施工现场安全警示、人员安全防护和防暑降温措施等工作缺乏保障，致使不具备安全生产条件而发生的安全生产事故。

2.高某安全生产监管不力，上岗工人未经培训教育，安全意识淡薄，习惯性违章操作。施工方未依法履行综合协调管理责任，未按要求进行施工备案，对施工现场监护不够，落实防范措施不力，未及时发现和制止违法拆除行为。

（三）事故性质

事故调查组通过对事故原因分析，认为该事故是一起因安全生产所必需的资金投入不到位，施工现场安全警示、人员安全防护和防暑降温措施不到位，安全生产责任不落实、作业现场安全管理不力而造成的一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

1.死者戴某某，男，湖北孝感人。在工作中，安全防范意识淡薄，未遵守施工现场管理规定，未按要求正确使用和佩戴劳动防护用品，自我保护意识不强，图省力盲目作业，违规拆除底部

墙体，导致其不慎被倒塌的墙体砸中，对这起事故负有直接责任。鉴于戴某某在事故中已死亡，不予追究生产安全责任。

2.高某未保证安全生产资金投入，施工现场安全警示、人员安全防护、施工备案和防暑降温措施等工作缺乏保障；未能及时发现和消除墙体坍塌生产安全事故隐患，未能有效督促临时雇用施工人员严格执行安全生产制度和遵守安全操作规程，未对临时雇用的从业人员进行安全生产教育培训和技术交底，导致施工人员安全意识不强，盲目作业，其对事故的发生负有直接领导责任。

五、事故防范和整改措施

某大厦7楼“7·1”一般物体打击事故案造成了一定的损失，涉事人员要认真吸取事故教训，举一反三，严格落实安全生产法律法规和规范的要求，认真履行安全生产主体责任，进一步强化建筑施工安全生产管理，落实安全生产法律法规和规范的要求和安全生产责任。为防范类似事故再次发生，特提出如下事故防范和整改建议:

（一）严格落实安全生产责任制。主要负责人要深刻剖析本次事故发生的原因，特别是现场管理上存在的不足，举一反三，采取切实可行的强有力措施，加强现场安全管理，严格遵守安全生产法律法规。要严格雇用人员安全教育培训和安全技术交底，

增强雇用人员自我保护意识和安全操作技能，坚决杜绝非法违法转包、分包、资质挂靠行为，及时纠正和制止违章作业、违章指挥等施工行为。要做好事故防范措施，坚决遏制事故再次发生。

（二）严格落实安全生产属地责任。街道要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系。党政“一把手”必须切实抓好安全生产工作，始终把安全生产摆在重要位置，加强组织领导，担负起本区域安全生产第一责任人职责，切实履行安全生产领导责任、监管责任，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施，完善各项安全管理制度，督促相关单位依法落实安全生产主体责任，确保安全生产形势持续稳定，避免生产安全事故的发生。

（三）严格落实安全生产行业监管责任。要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全和管生产经营必须管安全”的要求，行业主管部门要加强对建筑工程施工的安全生产日常监督管理，督促企业落实安全生产责任制，督促施工单位的安全管理人员要尽职尽责，强化施工现场的安全管理，确保施工现场安全设施、安全条件符合规范要求。

主办单位：武汉市硚口区人民政府

承办单位：武汉市硚口区大数据中心

政务服务热线：027-83790968

网站技术支持：027-83426025

政府各机构联系电话（点击查询） (https://www.qiaokou.gov.cn/xxgk/jbxxgk/jgsz/)

网站标识码：4201040014

公安备案编号：42010402000113 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=42010402000113)

备案编号：鄂ICP备09018585号-1 (https://beian.miit.gov.cn/)

版权所有 严禁转载





(https://www.qiaokou.gov.cn/hdjl/blxxjb/)



(http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=0AF142146AC35555E053022819AC2479)



(http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=42010402000113)