

江西安佳天下建工集团有限公司“3•31” 事故

2026-08-18 11:15　来源：藤县住房和城乡建设局

2026年3月31日10时10分许，在藤县东投学仕府项目10#楼发生一起高处坠落事故，造成1人死亡

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经藤县人民政府同意，成立由县人民政府副县长、县应急局局长任组长，县应急局、住建局、公安局、司法局、总工会、人社局、藤州镇政府等部门相关人员为成员的江西安佳天下建工集团有限公司“3•31”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。同时，邀请县纪委监委机关、县检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、技术鉴定等方法，查明了事故发生的经过和原因，认定事故性质，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，江西安佳天下建工集团有限公司“3·31”事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位情况。

1.藤县城投宏信房地产开发有限公司（以下简称城投宏信公司），类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：91450422MA5Q42MW91(1-1)，法定代表人：周玲，成立日期：2020年11月30日，核准日期：2020年11月30日，住所：藤县藤州镇奥园桂宏达公馆-商住小区1号楼商铺101。经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

2.江西安佳天下建工集团有限公司（以下简称安佳天下公司，2023年2月17日江西省易佳实司），类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，企业统一社会信用代码：91360829571186013E，日，核准日期：2024年09月13日，住所：江西省吉安市安福县平都镇步行街3号。经营范围：许可项筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：园林绿化工程法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

3.江西省易通建设工程有限公司（以下简称易通公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控287T，法定代表人：易策渊，成立日期：2011年04月20日，住所：江西省安吉市安福县平都镇步行包，林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有限期内方可开展经营活动或许可证件为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁，园林绿化工程施工，土石方工程施工，林木照依法自主开展经营活动）。

4.广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司（以下简称建科公司），类型：全民所有制，企定代表人：杨炯，成立日期：1993年07月23日，核准日期：2023年10月27日 ，住所：南宁市北大防工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部服务；招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故相关人员及合同情况

莫**，男，54岁，汉族，身份证号：452*********，身份证住址：八步区*********。2026年3合同》，合同约定莫**为外架工种，合同起始期限为2026年3月8日起至工作完成之日止。莫**为外转运工作，不参与脚手架搭设、拆除作业，不属于《特种作业目录》规定的登高架设特种作业范畴，

（三）项目建设情况

江西省易佳实业有限公司与易通公司于2021年5月30日签订藤县东投学仕府项目《劳务大清包性详细规划LT04-03-02-1#地块，建筑面积总计：201231.72m平方米。

城投宏信公司与江西省易佳实业有限公司于2021年10月30日签订藤县东投学仕府房地产项目工房地产项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、大门及地下车库工程施工，工程地-03-02-1#地块，总建筑面积为202781.51平方米。

2023年10月15日城投宏信公司与安佳天下公司于重新签订藤县东投学仕府房地产项目工区控制性详细规划LT04-03-02-1#地块，工程内容为藤县东投学仕府房地产项目1#、2#、6#、7#、10 4平方米。其中10#建筑面积为24852.94平方米，开工时间为2025年12月20日。

2026年3月31日，东投学仕府10#楼施工至主体十层梁板钢筋安装，10#楼第十层东单元外脚手架1.8m，脚手板满铺、外立面安全防护网按规范张挂，但事故发生区域架体防护高度为1.2m～1.5m，未到位，所以横杆和剪刀撑还没有搭设，也没有张挂密目安全网。

经核查，该项目已按要求办理施工许可等相关手续，未发现存在未批先建等违法行为。

（四）事故发生经过

2026年3月31日7点，安佳天下公司班组长赖**安排李**、莫**、吴**等外架班组人员到10#楼进约9点多莫**和吴**上到10#楼10层搬运外架材料，塔吊把钢管等材料从地面吊运到10#楼10层，他们

10时10分左右，吴**在10#楼10层东单元作业时，听到有东西坠落到地面的声音，立即跑到响过衣服样式认出是同组工人莫**，立即呼喊带班小组长李**一起赶赴事发的二层露台，同时李**电现场开展应急处置工作。

（五）事故现场勘察情况

东投学仕府10#楼施工至主体十层梁板钢筋安装，10#楼第十层东单元外脚手架大部分已搭设成铺、外立面安全防护网按规范张挂，但事故发生区域架体防护高度为1.2m～1.5m，脚手板满铺，该也没有张挂密目安全网。

（六）事故造成人员伤亡情况。

事故共造成1人死亡。莫**，经医护人员现场抢救无效，于2026年3月31日死亡。

（七）直接经济损失情况

事故调查组根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)有关规定统计，事故造壹拾万伍仟元整）（赔偿金）。

二、事故直接原因分析

（一）事故直接原因

现场作业人员莫**为外架班组杂工，仅负责材料搬运，不从事外架搭设作业，无高处作业特种识淡薄，擅自进入不属于自己施工区域，最终从十层外架坠落至二层露台，是造成本次高处坠落事

（二）事故直接原因分析

现场作业人员莫**系外架班组杂工，本职工作仅为场内材料搬运，不涉及外架搭设等高风险作操经验，不具备高空作业安全作业能力。该工人自身安全防范意识薄弱，未遵守现场安全管理要求身违规行为直接导致其从十层外架坠落至二层露台，是引发本次高处坠落死亡事故的直接因素。

三、事故应急处置情况

（一）应急救援和处置情况

2026年3月31日10时10分许，安佳天下公司安全员唐**到达现场，发现莫**躺在地上呈昏迷状态

10时26分，救护车到达现场，医护人员马上开展救治工作，经医护人员抢救后判定莫**已无生

11时07分，公安部门到达事发现场进行勘察，同时法医对死者进行初步检查，排除了刑事案件

（二）事故应急处置评估

2026年3月31日11时左右，县应急管理局、住建局、公安局、人社局、藤州镇政府等部门接到事处置，全力做好救援工作，了解情况后及时向县委、县政府及梧州市应急管理局报告。

调查组认为，事故涉及的相关部门单位在应急救援处置工作中无不当之处，未出现影响社会秩

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）安佳天下公司作为施工单位现场安全巡查管控不到位，对布料机周边临边存在高处坠落术、管理措施、及时发现并消除事故隐患.

（二）建科公司作为项目监理单位履行安全监理责任不到位。未严格依照《建设工程安全生产-2013）实施监理。在监理过程中，对施工现场管理不到位，致使本项目未严格执行《建设工程安全0319-2013）的相关规定。

（三）城投宏信公司作为项目工程建设单位，未对项目安全进行有效监管。

五、相关部门监管履职情况

（一）藤县住房和城乡建设局

为事故发生单位的行业属地管理部门。经调取该局有关材料，藤县住房和城乡建设局成立了安全生产的具体工作。2025年8月25日、2025年11月21日、2025年12月26日、2026年2月27日分别下发三类事故隐患排查的通知》《藤县住建局关于开展房屋市政工程领域安全生产隐患大排查大整治工建筑工地安全防范工作的通知》《藤县住房和城乡建设局关于做好2026年春节后房屋市政工程安全全生产管理和隐患排查治理相关工作，该局主要负责人定期组织召开党组会议、干部职工会议，传并就安全生产管理工作安排部署，进一步强化重点行业领域安全生产监管。2025年12月至2026年3月督促指导企业开展安全生产工作4次，涵盖元旦春节安全生产大检查、节后复工复产核查；同时聘请项巡检，逐项核查项目安全标准化落实情况等，对排查隐患全部下达整改文书，明确整改标准和时限

（二）藤州镇人民政府

事故发生地位于藤州镇田寮社区东投学仕府项目10#楼，属地政府为藤县藤州镇人民政府。东投设局负责监管，藤县藤州镇人民政府作为属地政府履行协管责任。经调取有关材料，藤州镇人民政府了相关单位和人员负责安全生产管理工作。每季度召开了安全生产工作会议，定期对辖区的企业、项别在2026年2月、3月召开了节前节后安全生产工作会议，同时对包括东投学仕府等辖区内的重大建设要按照有关安全规范要求依法依规作业，防范发生重特大安全生产事故。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）莫，安佳天下公司外架工人**

莫**作为现场作业人员，自我防护意识淡薄，未有效规避在高处坠落风险，擅自进入不属于自己台，对此事故发生负有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，建议免除追究其责任。

（二）赖，安佳天下公司外架工班组长**

作为班组现场安全第一责任人，作业期间未落实不间断现场巡查管控，未能及时排查发现并制止安全管理存在漏洞，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项[1]之规定，急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]的规定对其进行处理。

（三）唐，安佳天下公司藤县东投学仕府项目10#楼安全员**

作为施工现场安全生产直接管理人，未严格落实施工现场各项安全管控措施，未及时排[illegible]安全生产法》第二十五条第五项[3]之规定，在此事故中负有直接管理责任。建议由县应急管理局依的规定对其进行处理。

（四）石，安佳天下公司藤县东投学仕府项目现场负责人**

作为施工现场主要负责人，对施工现场安全风险研判不足，隐患排查治理未形成闭环，未能及民共和国安全生产法》第二十一条第五项[4]之规定，在此次事故发生中负有重要管理责任，建议法》第九十五条第一项[5]的规定对其进行处理。

（五）安佳天下公司

作为项目工程施工承包单位，现场安全巡查管控不到位，动态安全管控有漏洞，未及时发现布共和国安全生产法》第四十一条第二款[6]之规定，在此事故中负有管理责任，建议由县应急局依第一款第一项[7]的规定对其进行处理。

（六）建科公司

作为项目监理单位履行安全监理责任不到位，未严格依照《建设工程安全生产管理条例》和
理。在监理过程中，对施工现场管理不到位，致使本项目未严格执行《建设工程安全生产管理条例》
关规定，建议由县住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条[8]之规定对其进行处理。

（七）城投宏信公司

作为项目工程建设单位，未对项目安全进行有效监管，对此事故负有管理责任。建议由县住建
理。

（八）藤县住房和城乡建设局

作为行业属地管理部门，对行业企业的安全生产管理不到位，未能及时发现、制止安佳天下公
议责成其向藤县人民政府作出深刻书面检讨。

（九）藤州镇人民政府

作为事故发生单位所属辖区的属地政府，对辖区内企业的安全生产属地管理不到位，未能及时
全生产规定的问题，建议责成其向藤县人民政府作出深刻书面检讨。

七、事故主要教训

本次事故的发生，充分暴露出项目参建各方安全责任虚化、现场管控松散、安全教育流于形式
事故主要教训如下:

（一）施工企业、监理企业安全生产主体责任虚化

施工单位未严格落实安全生产全员责任制，日常隐患排查不深入，不及时制止习惯性违章行为
巡查不够细致，对现场长期存在的违章作业、安全教育不到位等问题发现不及时、督促整改不彻底，

（二）三级安全教育培训落实不到位

项目三级安全教育及班前交底针对性不强，存在培训内容笼统、班前交底培训走过场等问题。
致作业人员安全认知不足、风险辨别能力弱、自我保护意识不强，为事故发生埋下根源性隐患。

（三）现场安全员、班组长岗位履职不到位

班组长作为现场第一道安全关口履职不力，对不规范操作未及时发现和制止。现场安全
处置不坚决。

（四）从业人员身心健康动态管理不到位，人员风险管控存在盲区

项目对作业人员身心健康、精神状态、身体状态动态管理不严，未建立人员状态排查提醒机制
现带病作业、疲劳作业等不安全行为，人员源头风险管控存在明显短板。

八、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严防同类似事故

（一）深刻汲取事故教训，举一反三，开展隐患排查整治

全县各部门、园区、乡镇政府及有关企业要牢固树立安全发展理念。坚守“安全第一、预防为
从源头化解重大安全风险，坚决防范各类事故的发生。

（二）压实生产经营单位安全生产主体责任

企业是生产经营活动的主体，是安全生产工作责任的直接承担主体，应当依照法律、法规规定
安全生产责任制和各项管理制度；加强安全生产管理，定期组织开展安全检查，统一协调管理承包
本单位安全事故隐患；依法组织从业人员参加安全生产教育和培训；如实告知从业人员作业场所和

应急措施，教育职工自觉承担安全生产义务；应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强
位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

（三）强化行业主管部门安全生产监管责任，筑牢安全生产防线

负有安全生产监管责任的部门和属地乡镇人民政府必须按照安全生产“三管三必须”原则，切实
职责扎实推进本行业，确保取得实效。同时，在监督检查过程中，密切关注企业的安全生产教育、安
产措施，为促进我县经济社会持续健康发展创造和谐的社会环境。

附件：脚注法律条文

脚注法律条文

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；第六项：制止和纠
二十五条第一款第五项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万
一年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除事

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门

[8]《建设工程安全生产管理条例》第五十七条：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万

中央部门网站 省（区市）政府网站 自治区各部门网站

网站地图 联系我们

主办：藤县人民政府办公室

地址：广西藤县藤州镇登俊路57号 邮编：543300 电话：0774-7297868（仅受理网站建设维护

桂公网安备 45042202000020号 桂ICP备12000189号-1 网站标识码 4504220003