附　件

许广高速叶县段“10·18”较大道路交通事故调查报告
（修订版）

平顶山市政府事故调查组

2026年7月

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故车辆情况.....2
（二）事故车辆驾驶人及乘车人情况.....3
（三）事故发生经过.....4
（四）事故涉及道路情况.....5
（五）事故企业概况.....6
（六）大货车挂靠经营情况.....7
（七）事故车辆检验鉴定情况.....7
二、事故救援处置情况.....8
三、事故直接原因分析.....9
四、有关责任单位存在的主要问题.....10
（一）企业存在的问题.....10
（二）有关部门存在的问题.....11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....12
（一）对有关责任人员的处理建议.....12
（二）对有关单位的处理建议（1家）.....14
六、事故防范措施建议.....14
附　件.....17

2023年10月18日05时32分许，许广高速公路叶县段发生一起重型货车冲破中央护栏，与对向行驶的一辆重型半挂牵引车发生碰撞的较大道路交通事故，造成4人死亡、1人受伤，直接经济损失400余万元。

事故发生后，平顶山市委书记陈向平、市长李明俊高度重视，分别作出重要批示，要求全力抢救受伤人员，尽快查明事故原因，做好善后处置和受害人亲属安抚工作。

按照省安全生产委员会《事故查处挂牌督办通知书》（豫安委督〔2023〕21号）和领导批示要求，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第143号）等有关规定，2023年10月23日平顶山市政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市交通运输局、市总工会和叶县人民政府等为成员单位的平顶山市政府许广高速公路叶县段“10·18”较大道路交通事故调查组（下称事故调查组），对事故依法依规进行调查。同时，邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查试验、查阅资料、调查取证、技术鉴定、综合研判等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针

对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，许广高速叶县段“10·18”较大道路交通事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

豫A7090N号解放牌重型栏板货车（下称大货车），使用性质：货运；核定载人数：3人，实际载人数4人；核定载质量：9900kg；机动车行驶证发证机关：河南省郑州市公安局交通警察支队，初次注册登记日期与发证日期：2019年03月28日；检验有效期至2024年3月31日；车辆类型：重型栏板货车；所有人：郑州市豫华运输有限公司；登记住址：郑州市上街区新安西路43号；该车投保有机动车交通事故责任强制保险和机动车第三者责任险，均在有效期内。

冀FS3655(冀FTC66挂)号重型半挂牵引车（下称大牵引车），使用性质：货运；核定载人数：2人，实际载人数2人；机动车行驶证发证机关：河北省保定市公安局交通警察支队，发证日期：2022年2月20日；初次注册登记日期：2020年3月17日；检验有效期至2024年3月31日；车辆类型：重型半挂牵引车；所有人：崔瑞房；登记住址：河北省保定市蠡县辛兴镇辛兴村1852号；该车投保有机动车交通事故责任强制保险和机动车第三者责任险，均在有效期内。该车属于个人，无挂靠公司。道路运输经营许可证号：130635315446，经营范围：道

路普通货物运输。

（二）事故车辆驾驶人及乘车人情况

1.李华北，男，汉族，34岁，大货车驾驶人。住址：河南省太康县板桥镇店子李行政村让城寺村50号。驾驶证发证机关：河南省周口市公安局交通警察支队，准驾车型B2，初次领证日期：2012年12月9日，驾驶证有效期限：2018年12月9日至2024年12月9日，驾驶证状态正常。其**经医院抢救无效后死亡**；事发后经鉴定，血液内未检出乙醇、甲基苯丙胺、氯胺酮、海洛因和玛咖成分。

2.徐小辉，男，汉族，48岁，大牵引车驾驶人。住址：河北省保定市蠡县百尺镇百东村644号。发证机关：河北省保定市公安局交通警察支队，准驾车型A2，初次领证日期：2004年11月16日，驾驶证有效期限：2020年11月16日至2080年11月16日，驾驶证状态正常。其在**事故中受轻微伤**。事发后经鉴定，血液内未检出乙醇、甲基苯丙胺、氯胺酮、海洛因和玛咖成分。

3.刘玉霞，女，汉族，42岁，大货车乘车人。户籍住址：河南省上蔡县蔡沟乡东头村田庄27号。其**经医院抢救无效后死亡**。

4.黎俊超，男，汉族，43岁，大货车乘车人，与刘玉霞系夫妻关系。户籍住址：河南省上蔡县蔡沟乡冯庄村西黎村。其在事故中当场死亡。

5.杨小炯，男，汉族，39岁，大货车乘车人。户籍住址：河南省上蔡县党店镇贺楼村1号。其在事故中当场死亡。

6.史永良，男，汉族，42岁，大牵引车乘车人。户籍地址：河北省保定市蠡县维明东路广电小区北楼2单元401室。

（三）事故发生经过

2023年10月18日05时32分许，李华北驾驶大货车沿许广高速西半幅由北向南行驶至K41+400M处时，车辆左前轮爆胎后先刮擦道路中央分隔带波形梁钢护栏、后碰撞分离式立交桥混凝土护栏，并穿越混凝土护栏冲入对向车道；与在对向车道内行驶的由徐小辉驾驶的大牵引车发生碰撞，造成大货车驾驶员李华北和乘坐人黎俊超、杨小炯、刘玉霞死亡，大牵引车驾驶员徐小辉受伤，两车及道路交通设施受损。



图1 事故现场（豫A7090N重型栏板货车）



图 2 事故现场（冀 FS3655 重型半挂牵引车）

（四）事故涉及道路情况

事故发生地为许广高速公路（G0421）K41+400M 处的叶县邓李乡王营村路段王营（2 号）分离式立交桥上。

事故路段包含一般路段和桥梁段，道路分上下行，分别有两条行车道，大型汽车限速 80 千米/小时。车道宽 3.75 米；一条应急车道，车道宽 3.5 米。路面性质为沥青。一般路段道路中央有行道树和有防阻块的波形梁钢护栏，道路两侧是有托架的波形梁钢护栏。桥面道路中央有板块间隙 1.25 米，桥梁上建有混凝土墙式护栏，高 84 厘米，中央墙式护栏上装有防眩板，两块板间隔 1.1 米。事故路段于 2002 年 7 月正式开工建设，2004 年 12 月 12 日通车原名称为兰南高速公路（S83)许平南段，2013 年该路段成为许广高速公路的重要一段。道路管理单位为河南省许平南高速公路有限责任公司（下称许平南公司）。

经交通运输部公路科学研究所司法鉴定中心鉴定（交公司鉴〔2023〕痕鉴字第 21 号），意见为：许昌至南阳方向左侧、

南阳至许昌方向左侧桥梁护栏的正面截面形状及断面尺寸均符合《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》（JTJ074-94）和《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071-98）的相关要求；许昌至南阳方向、南阳至许昌方向波形梁护栏的横梁中心高度、立柱中距、立柱长度符合《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》（JTJ074-94）和《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071-98）的相关要求。

经查阅许平南公司道路设计、交竣工验收文件、检测报告、核查标准规范，发现：2004年11月，许平南公司委托河南省交通基本建设质量检测监督站按照《公路工程质量检测评定标准》(JTJ071-98），对许平南高速公路内在质量和结构尺寸进行了检测，并出具了《许平南高速公路质量检测报告》。许平南公司根据质量鉴定结果，各合同段均通过了交工验收（含与此次事故发生路段相关的岳阳市路桥基建总公司承建的NO.10标、河北中通交通设施有限公司承建的NO.33标），并颁发了交工证书。2007年3月，河南省交通基本建设质量检测监督站出具《许（昌）平（顶山）南（阳）高速公路工程质量鉴定报告》，报告显示，许平南高速公路建设项目竣工验收质量鉴定等级评为优良（NO.10标质量等级优良，NO.33标质量等级合格）。

（五）事故企业概况

郑州市豫华运输有限公司（下称豫华公司）为大货车挂靠公司。法人代表、总经理：李振华；工商执照注册号：

91410106MA3XC13T7L；住所：郑州市上街区新安西路43号；公司类型：有限责任公司；注册资本贰佰万圆整；成立日期：2016年7月21日；道路运输经营许可证号：410106020227，发证日期：2021年09月30日，证件有效期至：2025年5月8日，核发机关：郑州市上街区交通运输局，经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器、集装箱）大型物件运输（一类）。豫华公司共有3名员工：法人李振华、安全责任人李昌浩、GPS管理员、安全员王会珍，系一个家庭。

豫华公司现有挂靠货车54台（其中：重型牵引车26台、重型仓栏车4台、中型仓栏车15台、重型箱式车4台、重型自卸车2台、轻卡1台、中型栏板车2台）。

（六）大货车挂靠经营情况

大货车于2019年3月28日初次登记上牌，车牌号码：豫A7090N。当时车主张长征与豫华公司签订了《车辆挂靠经营合同》。2022年3月，车主更换为李占海，张长征与李占海共同到豫华公司现场签订车辆转让协议，并由李占海和豫华公司重新签订了《车辆挂靠经营合同》，挂靠管理费为每年1500元，备案驾驶员为李占海（具有驾驶资格证和从业资格证）。2023年10月18日，事故发生时车辆实际驾驶员为李华北。

（七）事故车辆检验鉴定情况

安徽中和司法鉴定中心对涉事车辆车速、安全技术状况、车辆痕迹综合鉴定情况进行鉴定，并出具了《司法鉴定意见书》（皖中和司鉴〔2023〕交鉴字第3583号），经鉴定：

1.大货车损坏较为严重，驾驶室及发动机脱离车体，该车的照明和信号装置、转向性能及行车制动性能均无法检验鉴定。该车左后轮轮胎内轮胎胎冠花纹过渡磨损，沟槽磨平，内轮胎胎冠暴露出轮胎帘布层，痕迹为陈旧性痕迹。鉴定认为，事故发生时该车的行驶系统（轮胎）不符合GB7258-2017标准规定的要求[1]。

2.大牵引车损坏较为严重，该车的照明和信号装置、转向性能及行车制动性能均无法检验鉴定。该车第二轴左侧车轮内轮胎胎冠花纹过渡磨损，内轮胎胎冠暴露出轮胎帘布层，痕迹为陈旧性痕迹；第五轴左侧车轮内外轮胎胎冠花纹部分磨损，内外轮胎胎冠暴露出轮胎帘布层，痕迹为陈旧性痕迹；第五轴右侧车轮内轮胎胎冠花纹部分磨损，内轮胎胎冠暴露出轮胎帘布层，痕迹为陈旧性痕迹。鉴定认为，事故发生时该车的行驶系统（轮胎）不符合GB7258-2017标准规定中第9.1.6和9.1.7要求。

3.事故发生时，大货车行驶速度介于81至84千米/小时之间。

4.根据事故现场情况及监控视频录像情况，无法计算大牵引车事故发生时的行驶速度。参照事发前后汽车行驶记录仪历史轨迹明细数据单情况，事故发生时，该车驾驶员开始采取制

---

[1][] 《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）：……9.1.6：乘用车、挂车轮胎胎冠花纹上的花纹深度应大于或等于1.6mm，摩托车轮胎胎冠花纹上的花纹深度应大于或等于0.8mm；其他机动车转向轮的胎冠花纹深度应大于或等于3.2mm，其余轮胎胎冠花纹深度应大于或等于1.6mm。9.1.7：轮胎胎面不应由于局部磨损而暴露出轮胎帘布层。轮胎不应有影响使用的破损、异常磨损和变形。

动措施时的瞬时行驶速度约为75千米/小时。

5.大货车左前轮轮胎瞬间失压（爆胎）后向左侧偏向滑移，轮胎与地面发生挫刮形成了胎冠胎面胶脱落痕迹特征，车轮及底盘由前至后方向与事故现场道路中央灰色路缘石、防护栏、水泥隔离墩及上部设置的防护装置发生接触刮擦，刮擦后车身驶入对向车道内，前部及右侧前部又与由南向北方向行驶的大牵引车前部左侧及左侧发生过接触碰撞，碰撞后大牵引车又与道路边缘水泥墩及防护栏发生接触刮擦后向左侧侧翻于道路东侧路基下。

二、事故救援处置情况

10月18日05时35分叶县公安局110接到该起事故的报警，05时42分平顶山高速交警支队指挥中心派出事故民警赶赴现场并同步通报119、120到场救援；06时25分叶县120医护人员到达现场，确认黎俊超、杨小炯已无生命体征，徐小辉、李华北、刘玉霞受伤，被立即送往平顶山市第二人民医院救治；06时35分叶县119救援人员到达现场；07时10分开展清障作业，07时39分现场恢复通行。李华北、刘玉霞当天经抢救无效后死亡，徐小辉确认无碍后出院。

事故发生后，平顶山和叶县两级党委政府积极稳妥开展应急处置工作，成立了现场复勘、事故调查、善后处理、舆情管控等工作专班，按照责任分工，迅速开展工作。平顶山市政府常务副市长，副市长、市公安局长，市应急管理局局长，市卫健委主任，叶县人民政府县长，市公安局主管副局长等领导赶

到平顶山市第二人民医院看望慰问，要求医疗部门尽最大努力救治受伤人员，相关部门认真做好事故伤亡人员家属接待及安抚、遇难者身份确认和赔偿等工作，保持了社会稳定。

三、事故直接原因分析

经调查认定，事故直接原因是由李华北夜间驾驶轮胎不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）标准规定的大货车在高速公路上超员超速行驶（大型车辆在该路段限速为80千米/小时），左前轮爆胎后先刮擦道路中央分隔带波形梁钢护栏、后碰撞分离式立交桥混凝土护栏，并穿越混凝土护栏冲入对向车道，与在对向车道内行驶的由徐小辉驾驶的大牵引车又发生碰撞，最终导致大货车上4人死亡，大牵引车上1人受伤。

徐小辉驾驶轮胎不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）标准规定的大牵引车在高速公路上行驶，没有按照操作规范做到安全驾驶，没有注意观察路面情况且采取措施不当，是造成该起事故的次要原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）企业存在的问题

1.全员安全生产责任制不健全。豫华公司制定的安全生产和岗位责任制不完善，未明确到人、明确到岗[2]，并且只在与挂靠车辆办理挂靠手续时签订安全责任书，未履行一年一签制度。

---

[2] 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》第三条：……安全生产责任制应覆盖本企业所有组织和岗位，其责任内容、范围、考核标准要简明扼要、清晰明确、便于操作、适时更新。……

2.安全生产规章制度不健全。豫华公司缺少安全生产责任考核奖惩制度、劳动防护用品配备和管理制度、安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理制度、应急管理制度、安全生产投入以及费用管理制度、持证上岗等多项安全规章制度。

3.部分安全管理规章制度未严格执行[3][4][5]。大货车挂靠后车主李占海和实际驾驶人李华北从未参加过公司组织的线下安全教育培训；对于活动区域不在周边的挂靠车辆，豫华公司采取“车主自行检查，微信上传检查照片”的形式对车辆进行日常检查和管理，流于形式，难以有效发现问题并予以改正，并且截至事故发生前，大货车从未到过公司接受现场检查。

4.日常安全监管严重缺失。作为大货车挂靠公司，豫华公司主要通过收取挂靠车辆“管理费”、车辆保险返还款等方式牟利，对挂靠车辆重收费、轻管理。未及时发现法定代表人李振华没有取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》[6]、大货车私自更换驾驶员并从未参加过安全教育培训、使用不符合规定标准的轮胎、驾驶室超员多种违法行为。

---

[3] 《道路货物运输及站场管理规定》第二十一条：道路货物运输经营者应当对从业人员进行经常性的安全、职业道德教育和业务知识、操作规程培训。

[4] 《道路运输车辆技术管理规定》第十四条：道路运输经营者应当根据有关道路运输企业车辆技术管理标准，结合车辆技术状况和运行条件，正确使用车辆。……

[5] 《道路运输车辆技术管理规定》第十七条：道路运输经营者应当依据国家有关标准和车辆维修手册、使用说明书等，结合车辆类别、车辆运行状况、行驶里程、道路条件、使用年限等因素，自行确定车辆维护周期，确保车辆正常维护。

[6] 《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》第六条：道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并由交通运输主管部门对其安全考核合格。

5.应急预案未按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）进行编制，且未按照相关要求[7]定期开展应急预案演练。

（二）有关部门存在的问题

郑州市上街区道路运输服务中心（下称运输服务中心）开展货运行业安全的事务性工作不够严谨规范。运输服务中心分别于2023年5月份、10月份对豫华公司共开展2次监督检查工作，均未发现企业主要负责人未取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》、未健全并落实全员安全生产责任制、未规范设置安全管理机构、建立安全生产责任制和设置安全管理机构中存在“抄袭、作假”情况[8]、安全生产规章制度不完善且部分规章制度未严格实施、未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制等问题；没有将检查过程中发现的豫华公司未进行全员安全教育培训这一情况及时抄告给交通执法部门进行行政处罚[9]。

---

[7] 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条：生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

[8] 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》第七条：地方各级负有安全生产监督管理职责的部门……监督检查的内容主要包括：1.企业全员安全生产责任制建立情况。包括：是否建立了涵盖所有层级和所有岗位的安全生产责任制；是否明确了安全生产责任范围；是否认真贯彻执行《企业安全生产责任体系五落实五到位》等；……

[9] 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》第八条：强化监督检查和依法处罚。……对企业主要负责人未履行建立健全全员安全生产责任制职责，直接负责的主管人员和其他直接责任人员未对从业人员（含被派遣劳动者、实习学生等）进行相关教育培训或者未如实记录教育培训情况等违法违规行为，由地方各级负有安全生产监督管理职责的部门依照相关法律法规予以处罚。……

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议（7人）

1.李华北，男，群众，大货车驾驶员。驾驶车辆在高速公路上超速超载行驶，左前轮发生爆胎，导致车辆失控，在本次事故中负直接责任。鉴于本人在事故中死亡，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条之规定[10]，免于追究相关责任。

2.李占海，男，群众，大货车实际所有人。其存在私自将车辆交给没有在车辆挂靠公司备案的驾驶员李华北，存在欺瞒行为、在车辆管理中使用不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）标准的轮胎等违法行为[11]，应承担该起事故的直接管理责任。建议公安部门依据相关法律规定依法追究其法律责任。

3.李昌浩，男，群众，豫华公司安全经理，公司安全领导小组组长。协助法人履行安全管理职责不到位，对公司挂靠车辆、驾驶人员建档管理不细致[12]，开展车辆安全检查和管理流于形式，未跟踪登记挂靠车辆状态信息[13]，协助组织开展安全

---

[10] 中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条：有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：……；（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；……

[11] 《道路运输车辆技术管理规定》第九条：禁止使用报废、擅自改装、拼装、检验检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动。

[12] 《道路运输车辆技术管理规定》第十五条：道路运输经营者应当建立车辆技术档案，实行一车一档。档案内容主要包括：车辆基本信息，机动车检验检测报告（含车辆技术等级），道路运输达标车辆核查记录表，客车类型等级审验、车辆维护和修理（含机动车维修竣工出厂合格证）、车辆主要零部件更换、车辆变更、行驶里程、对车辆造成损伤的交通事故等记录。档案内容应当准确、详实。……

[13] 《道路运输车辆技术管理规定》第十七条：道路运输经营者应当依据国家有关标准和车辆维修手册、使用说明书等，结合车辆类别、车辆运行状况、行驶里程、道路条件、使用年限等因素，自行确定车辆维护周期，确保车辆正常维护。

生产教育和培训不扎实，履行安全管理职责不到位，对事故发生负有直接管理责任。建议公安部门依据相关法律规定依法追究其法律责任。

4.李振华，男，群众，豫华公司法定代表人，公司安全生产第一责任人。未取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》[14]，未健全并落实全员安全生产责任制，未规范设置安全管理机构，组织制定安全生产规章制度、操作规程不完善且部分规章制度未严格实施[15]，未履行好安全生产主要负责人职责，对事故发生负有主要领导责任。建议由平顶山市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（二）项之规定[16]进行行政处罚。

5.徐小辉，男，群众，大牵引车驾驶人。驾驶车辆上路行驶前，未对机动车的安全技术性能进行认真检查，没有发现驾驶车辆的轮胎不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）规定；在事故发生时操作不当，未采取正确的避险措施，对事故伤亡后果加重负有责任。建议由公安交警部门依据

---

[14] 《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》第六条：道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并由交通运输主管部门对其安全考核合格。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；……。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：……；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；……

《交通事故责任认定书》追究其相关赔偿责任。

6.对于在事故调查过程中发现的有关公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交纪检监察部门。

（二）对有关单位的处理建议（1家）

建议由平顶山市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（二）项之规定[17]对豫华公司进行行政处罚。

六、事故防范措施建议

（一）进一步落实企业安全生产主体责任。豫华公司要认真落实企业安全生产主体责任，加强源头安全监管，严格执行国家有关法律法规和规章标准，建立健全全员安全生产责任制和安全管理制度、安全操作规程，规范设置安全生产管理机构，切实加强对所属车辆和驾驶人员的动态监管，强化安全管理人员和驾驶人员的教育培训考核，定期召开安全生产会议，组织开展安全生产自查自纠工作，及时发现和整改安全生产工作中存在的风险隐患和薄弱环节，及时消除生产安全事故隐患。

(二)进一步加强对道路运输企业的监督检查。郑州市上街区道路运输管理部门要加强对交通运输企业的监督管理，督促企业认真落实主体责任，定期组织开展安全教育培训和隐患排查治理。督促企业落实客货运车辆维护、检测等强制性安全措

[17][] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：……；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；……

施，严禁不合格车辆上路行驶。加强对道路运输企业隐患排查的监督检查力度，及时发现企业安全管理方面的突出问题，督促企业认真落实整改。

（三）进一步树牢安全生产底线思维和红线意识。郑州市上街区客货运生产经营单位和道路交通安全生产监督管理相关职责部门要全面贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，深入落实安全生产相关法律法规和方针政策及上级安排部署，认真践行“人民至上、生命至上”理念，坚持安全第一、预防为主的方针，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，深刻汲取此次事故教训，时刻紧绷安全生产这根弦，不断强化红线意识，增强忧患意识，守牢安全生产底线，有效防范遏制各类道路交通事故发生。

（四）其他方面的建议。一是建议郑州市上街区交通运输部门推动机构改革持续深化，进一步优化工作职能，完善工作机制，明确机关科室和局属单位的职责定位，完善人员配置，厘清职责边界，强化责任落实，坚决杜绝出现失管漏管、职责不清等现象，真正做到各司其职、各负其责。二是建议郑州市上街区交通运输部门进一步健全优化交通运输综合行政执法体制，完善执法联动响应和协作机制，严格执法程序，规范执法行为，丰富执法方式和执法事项，不断提高执法覆盖面，增强行政执法力度，持续提升执法效能。三是建议郑州市上街区公安交警部门加强客货运车辆源头动态管理，杜绝超速、超员上

路行驶，加大执法力度，始终保持高压态势，形成执法有力震慑。