名　称: 黄石鑫华轮毂有限公司 “1·8”一般车辆伤害事故调查报告
索 引 号: 000014349/2026-20344　**发布日期:** 2024-05-09　**发布机构:** 下陆区应急局
文　号: 无　**文件分类:**　**所属机构:**

黄石鑫华轮毂有限公司 “1•8”一般车辆伤害事故调查报告

黄石鑫华轮毂有限公司

“1·8”一般车辆伤害事故调查报告

黄石鑫华轮毂有限公司
“1·8”一般车辆事故调查组
2024年5月9日

目　录

报告开篇和事故性质认定 1
一、事故发生单位概况 2
（一）事故发生单位情况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 2
二、事故经过及应急处置情况 3
（一）事故经过 3
（二）应急处置及救援评估情况 4

（三）人员伤亡和直接经济损失情况 5
（四）事故现场情况 5
三、事故原因分析 6
（一）直接原因 6
（二）间接原因 7
四、有关企业主要问题 8
五、对责任单位和责任人员的处理建议 8
（一）对相关责任人员的处理建议 8
（二）对责任单位的处理建议 9
六、防范措施及建议 10

黄石鑫华轮毂有限公司“1·8”一般车辆伤害事故调查报告

2024年1月8日4:50分左右，黄石鑫华轮毂有限公司铸造车间重力铸造机换模过程中，发生一起叉车伤害事故，造成员工江某某重伤，经2024年1月29日死亡，直接经济损失约170万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经下陆区人民政府批准，日下陆区成立以区领导为组长，区纪委监委、区总工会、区应急局、区科经局、区市监局、下陆公安分局、团城山街道等相关单位组成的事故（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并委托黄石众烁安全技术咨询有限公司对该事故进行技术鉴定。

事故调查组遵照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过勘验事故现场、调查有关单位、查阅相关资关人员，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任建议和事故防范及整改措施。

经调查认定，该事故是一起因工人串岗冒险进入叉车作业危险工作区域、现场监管人员和叉车司机未及时发现并制止导致该工人被脱落中受伤死亡的生产安全责任事故。

一、事故发生单位概况

（一）事故发生单位情况

黄石鑫华轮毂有限公司（以下简称鑫华轮毂公司），2005年8月31日注册成立，持有黄石工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会914202007775852041。公司地址：黄石市下陆区团城山街道大泉路130号，法定代表人：孙某某，经营范围：生产、销售汽车铝轮、铝合金铸开发、轮毂配套工程设计、技术咨询服务、进出品业务（不含国家限制类）。

公司目前在职员工116人，其中管理人员41人，生产工人75人。设立了专职安全管理机构（安全部），配设有专职安全管理人员2人。公实行两班及三班生产工作制，两班12小时生产工作制,其中白班8时一19时，夜班19时一次日8时；三班8小时生产工作制,其中早班0时一8时，时，晚班16时--24时。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.公司基本安全管理架构：鑫华轮毂公司设立安全管理工作组，公司法定代表人孙某某为组长，厂长兼安全总监刘某为副组长，安全部办公室主任，各车间主任为工作组成员。企业安全生产主要负责人和安全管理人员均取得安全生产管理有关资格证件。

2.相关人员持证情况：董事长孙某某持有主要负责人安全管理资格证，有效期2022年8月17日至2025年8月16日；厂长刘某持有主要负责资格证,有效期2022年8月17日至2025年8月16日；安全部长郭某某持有安全管理人员资格证，有效期2022年8月17日至2025年8月16日；安全员全管理人员资格证，有效期2022年8月17日至2025年8月16日；叉车驾驶员吕某某持有N1合格证书，有效期2022年3月至2025年2月。

3.江某某安全教育培训情况。鑫华轮毂公司同江某某签订《劳动合同》，合同期限自2013年2月27日至2023年2月27日。公司、车间、班某开展过安全教育培训考试并留有记录。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过

2024年1月8日0时左右，浇铸生产B班班长宋某某带领班组丁某某、江某某、李某某接班生产。炉前工丁某某负责熔炼，浇铸工江某某、号、4号模人工浇铸，班长宋某某负责3号、4号重力铸造机操作、脱模及协调指挥（根据调查得知，江某某值班前天因家庭原因休息不佳，情落）。两班生产制的叉车班吕某某于7日19时上班，晚上继续转运熔铸产品。凌晨4:20分左右，“1113-1895”批次产品快浇铸完成，需换模浇品。班长宋某某决定停下3号重力铸造机换模，准备下批次生产，宋某某操作3号重力铸造机打开侧模上模，用六角气动扳手拆除模具固定螺栓右，做完拆模准备工作，宋某某指挥叉车司机吕某某叉运拆除模具，吕某某根据经验将两叉间距调为约550mm（底模直径为600mm），将叉子从槽插入，夹住底模向上抬叉拆除模具。由于浇铸模距离地平较低，下叉间隙较小只有50mm，吕某某试了2次，没能叉起模具，于是宋某某绕到面，俯下身子察看原因，用手势指挥吕某某进叉、抬叉，模具有所松动。宋某某示意叉车加油，吕某某脚下用力加大油门。此时俯身观察指挥到对面也有一个人俯身贴地查看，原来是浇铸工江某某，吕某某也看到了江某某赶紧大声制止。但此时叉车随着油门加大，后配重翘起，车叉具弹起，俯匍着身子的江某某被弹起车叉击倒。吕某某停车，宋某某跑到江某某旁，看到江某某头朝3号重力铸造机，面朝车叉，一手扶着车地，口鼻流血，喊了2声没有反应，于是立刻拨打“120”并向车间负责人电话报告情况。此时约4:50分。

（二）应急处置及救援评估情况

4:57分，车间负责人黄某某接到宋某某事故报告电话，指示宋某某到厂门口接救护车。5点左右，救护车赶到了事故现场，宋某某等将江护车送黄石中心医院救治。随后车间负责人黄某某、安全部长郭某某、公司负责人刘某赶到医院，协调全力抢救。1月29日，江某某因中枢性无效死亡。

事故发生后，区政府、应急、公安、市监、科经和属地街道等单位部门高度重视，根据自身职能妥善做好事故善后及家属安抚工作，第事故调查组，开展事故调查工作。总体而言，区政府及相关单位反应迅速、响应及时、程序合法，善后处置及时、妥当。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约170万元。

死者江某某，男，53岁，家庭住址：下陆区老下陆江洋大屋，2013年入职鑫华轮毂公司，与公司签订了《劳动合同书》，主要从事熔炼

（四）事故现场情况

1.事故现场位置与布局。事故车间位于生产厂房东边第一区，该区厂房南北有14跨，跨距6米，东西跨度18米。事故地点位于北4跨西侧机。3号重力铸造机北侧1米为4号，南侧为东西错位排列的1号、2号。4台重力铸造机同熔炼炉形成叉车通道。

2.与事故发生直接相关的设备及现场状况。3号重力铸造机机座由4个150×150方钢立柱及上下底板组成，高2.5米，左右支架间距1.5米间距1.1米，左前立柱与底座间有1个割断的M16×100内六角螺栓。半截螺栓与八角底座相联，一螺孔有铝结痂，下模与八角底座处于左高右低态。

事故叉车为安徽合力股份有限公司生产内燃平衡重式叉车，型号CPC30，额定起重量3000Kg，空载最大起升高度3m,自重1550Kg。2020年石市市场监督管理局颁发的使用登记证，证书编号：车11鄂B00847(19)；2023年8月31日,湖北特种设备检验检测研究院检测合格，检验报告为HBSEIBGZYWJ50.01-01-2/1。

三、事故原因分析

（一）直接原因

一是浇铸工江某某擅自脱离工作岗位冒险进入叉车作业危险区域，俯身车叉旁察看，违反《工业车辆使用、操作与维护安全规范》（GB2023）4.1.10：“除第9章（维护要求）规定外，任何人不应将身体的任何部位（例如手臂、腿或头）置于车辆的工作部件（例如门架）之间

致被脱落反弹车叉击中受伤而亡。

二是叉车驾驶员吕某某在作业过程中未密切关注周边人员，未注意到站立在车辆与4号重力铸造机间的江某某动态，当江某某移动至3号俯身察看时，未及时发现并采取放叉停止作业的措施，违反《工业车辆使用、操作与维护安全规范》（GB/T36507-2023）4.2.1：“操作者应境，包括在车辆及车辆运行路段附近的其他人员以及固定的或移动物体”，4.2.7：“在启动车辆前，操作者应确保无人逗留在危险区。在操果发现有人处于危险中，则应发出警示信号，如果人员经适当警示仍未离开危险区，操作者应立即停止操作车辆”的规定和公司制定的《叉车规程》第十二条：“叉车在生产现场叉取作业时，要注意观察周围现场人员情况，防止有人员靠近叉车作业区1米范围内，一旦有人员进入叉范围内要立即停车熄火，驱离人员后方可恢复作业”的规定；叉起重物时，未充分将叉子插入重物下方并插稳后再起叉，违反《工业车辆使用护安全规范》（GB/T36507-2023）4.7.2：“为了确保载荷的安全定位，操作者应使货叉分开到足够宽度，并尽可能充分插入到载荷下方，然叉以拣取载荷。”的规定和公司制定的《叉车工安全操作规程》第五条：“搬运时负荷不应超过规定值，货叉须全部插入货物下面，并使货物货叉上，不许用单个叉尖挑物，搬运尺寸较大的货物应采取必要的保护措施”的规定，叉起模具时，因折断螺栓阻碍叉子未有效进入底模卡槽触不充分不牢固，加之底模与底座之间受铝痂粘连，底模受热膨胀与底座结合紧密导致重物难以叉起，加大油门后造成车叉滑脱反弹击中叉车的江某某。

三是班长宋某某指挥叉车司机吕某某加大油门作业时，未确认在车辆作业点附近是否存在其它人员和移动的物体，未及时制止串岗人员为，造成车叉脱落反弹伤人。

（二）间接原因

1.安全教育培训不到位。鑫华轮毂公司虽按照规定对员工进行三级安全教育培训，但是培训效果不佳，员工安全意识不足，叉车司机违管理人员违章指挥、死者江某某违章串岗均是导致事故的重要原因。

2.安全风险隐患未及时消除。上一班领班陆才胜在安装底模时因螺丝难以拧动便采用切割方式进行处理，导致半截螺杆仍连在底座，当某在拆卸下模时也未妥当处理该螺杆，造成车叉进入下模受阻，受力不均，拆卸困难。同时在日常监管过程中，针对员工串岗行为没有进行严致该危险行为未引起员工的重视。

3.现场工作环境不佳。厂房夜间照明不佳，叉车驾驶室角度视线差，进叉拣模难度较大，同时还会影响周边环境的观察。

四、有关企业主要问题

（一）企业主要问题

黄石鑫华轮毂有限公司。未进行有效的安全教育培训保证从业人员掌握本岗位的安全操作流程，教育从业人员严格执行本单位安全生产规章制度不到位，未及时发现并排除事故隐患导致事故发生。

五、对责任单位和责任人员的处理建议

（一）对相关责任人员的处理建议。

1、建议免予追究责任人员

江某某。男，鑫华轮毂公司浇铸工人，安全意识淡薄，在叉车作业过程中，擅自脱离工作岗位冒险进入叉车作业危险区域，对事故负有本应追究责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究责任。

2、建议给予行政和经济处罚人员

（1）刘某。男，鑫华轮毂公司厂长、安全总监（实际负责人），没有认真履行主要负责人职责，本单位安全生产规章制度和操作规程落没有认真组织开展隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患，对员工的安全教育培训工作抓的不严不实，对事故发生负有主要领导责任。其《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议下陆区应急管理局依法罚。

（2）郭某某。男，鑫华轮毂公司安全部长，2006年3月入职。对员工安全教育培训不到位，对劳动纪律力，对事故负有领导责任。建议企业依照公司内部规章制度进行处罚，处罚情况报下陆区应急管理局。

（3）宋某某。男，鑫华轮毂公司铸造车间班长，2010年入职。违反操作规程进行指挥，未及时发现现串岗行为并制止，未重视员工心理状态并进行疏导。建议企业依照公司内部规章制度进行处罚，处罚情况应急管理局。

（4）吕某某。男，鑫华轮毂公司叉车司机，2022年9月入职。违反操作规程进行叉车作业，作业时对观察不到位。建议企业依照公司内部规章制度进行处罚，处罚情况报下陆区应急管理局。

（二）对责任单位的处理建议。

黄石鑫华轮毂有限公司。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议下陆区应急管理局依法给予经济处罚

六、防范措施及建议

（一）压实企业主体责任。各企业要以此次事故为案例，举一反三开展隐患排查整改工作。**一是**加强对全体员工的安全培训教育，保障提高员工的安全意识，加强员工心理健康建设。**二是**完善各部门岗位安全生产责任书、工作计划、考核制度和安全操作规程，加强对安全制度的监管。**三是**加强特种设备规范管理，定期检验合格后方可投入使用，特殊作业人员必须持证上岗。**四是**加大投入，提高安全生产保障能力和**五是**组织安全隐患专项大检查，及时发现隐患并落实整改。

（二）加强行业部门安全管理。行业部门要摸清辖区同类型企业底数，督促企业落实主体责任要求。对企业特种设备安全管理开展专项强化整改实效，提高安全生产风险隐患排查问题针对性，做到即查即改、立行立改，从源头上降低问题复发率。组织安全生产专家开展业务统讲解企业相关项目存在的安全风险隐患薄弱环节，非人为性高频、高发、高危问题产生具体情况，提升企业特种设备安全管理水平。

（三）对事故相关单位和责任人进行严肃处理。安全生产监管部门要严格执行《生产安全事故报告和调查处理条例》落实事故查处“四理原则。企业要严格按照事故调查组查明的事故原因、事故性质、事故责任，提出的处理建议，进行事故教训总结，提出事故防范和整改方案行的整改措施。行业主管部门要组织相关技术力量对事故单位整改情况评估，对履职不力、整改措施和责任追究不落实的，依法依规、严肃和人员责任。

主办单位：黄石市下陆区人民政府 版权所有 黄石日报集团新媒体中心承办 网站联系电话：0714-6577503
鄂ICP备16019274号-1 网站标识码：4202040002 公安备案号：42020402000022 网站地图