化州市中垌镇自建房“9•27”一般物体打击事故调查报告

日期：2025-12-22 作者： 来源： 化州市应急管理局

2025 年 9 月 27 日 18 时 50 分许，在化州市中垌镇坡头村委会下平坡村姚*坤自建房施工现场，施工人员在进行混凝土泵送作业时，一名工人被混凝土泵车布料臂砸中受伤，后经抢救无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，10月11日，化州市人民政府依法成立由市应急管理局牵头，中垌镇政府、市公安局、市司法局、市应急管理局、市住房城乡建设局、市城管执法局、市人力资源社会保障局、市总工会有关负责同志参加的化州市中垌镇自建房“9·27”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时，邀请市纪委监委参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调阅资料、人员问询、调查取证，初步查明了事故经过、发生原因和人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人的处理建议和事故防范措施。

经调查认定：化州市中垌镇自建房“9·27”一般物体打击事故是一起工人安全意识淡薄，混凝土泵车驾驶员违反作业规程，对混凝土泵车支撑处置不当、风险辨识不准确造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故房屋情况

事故房屋屋主是姚*坤，房屋位于化州市中垌镇坡头村委会下平坡村，房屋基础的四边尺寸：11m（长）×10m（宽）=110m2，尚未取得《乡村建设规划许可证》。该房屋于2025年9月26日开始动工建设，27日下午完成基础基坑开挖和钢筋布设，傍晚进行混凝土浇筑。

经调查，9 月 23 日，我市受台风“桦加沙”影响，启动防台风“五停”应急响应，直至 9 月 25 日才解除；9 月 27 日为周六休息日。姚华坤利用全市各级在忙于灾后重建工作和休息日进行抢建。

（二）事故混凝土泵车情况

事故混凝土泵车为李*文所有，车辆类型：重型非载货专项作业车，车辆型号：SY5313THB，车辆品牌：三一牌，外廓尺寸：长11.52m、宽2.5m、高3.99m，总质量：3.149吨，2010年7月21日出厂，2010年8月4日注册登记，车牌号：粤K67660，采用智能无线遥控系统。

（三）混凝土供应单位：化州市粤翔建筑材料有限公司（以下简称粤翔建材），该公司成立于2021年8月27日，法定代表人杨*平，统一社会信用代码：91440982MA57288***，注册资本：人民币贰仟陆佰万元，住所：广东农垦和平农场有限公司11队旧场部98号，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：一般项目：建筑材料销售等。经查，粤翔建材未取得预拌商品混凝土专业企业资质。

（四）事故相关人员基本情况

1.姚*坤，男，61岁，化州市中垌镇坡头下平坡村人，涉事屋主。

2.李*文，男，39岁，化州市中垌镇西村高橙村人，涉事混凝土泵车所有人及操作者，持有混凝土泵车操作证。

3.姚*坤，男，66岁，化州市中垌镇坡头下平坡村人，涉事屋主姚华坤的胞兄。

4.姚*林，男，48岁，化州市中垌镇坡头中间村人，涉事房屋施工工人。

5.张*兴，男，63岁，化州市中垌镇坡头下勒村人，涉事房屋施工工人。

6.姚*兰，男，55岁，化州市中垌镇坡头中间村人，涉事房屋施工工人，这起事故的死者。

（五）施工单位基本情况

涉事房屋基础的施工人员由屋主姚*坤的胞兄姚*坤协助联系，雇佣本村村委会辖区内的建筑工人姚*林、张*兴、姚*兰 3 人，工

人按日结算，主要负责扎钢筋与混凝土浇筑作业；屋主姚*坤本人也参与现场施工。

（六）事故现场勘验情况

涉事泵车停放在涉事房屋西边的姚氏祠堂前的广场上（广场与涉事房屋之间隔有一处小池塘），四条支撑脚全部打开，并采用规格为1000mm×150mm×150mm木方作为垫板（见图片1）。该广场地面为混凝土浇筑而成，被压裂部位的厚度约 10cm，地面下方为湿润松软回填土，左支撑腿下陷至泥土层（见图片2）。事发点位于姚华坤宅基地东北角（见图片3），浇筑的部位与泵车的最远距离约43米，混凝土泵车布料半径为42米。



图片1



图片2



图片3

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 9 月 27 日 17 时许，李*文驾驶粤 K67660 号混凝土泵车，行驶至姚*坤自建房工地旁的西边小广场，李*文将泵车停放后，于 18 时许启动自建房地基的混凝土泵送作业，姚*林、张*兴、姚*兰、姚*坤 4 人在现场配合施工：姚*坤和姚*兰负责扶布料软管；张*兴负责混凝土表面找平，姚*林操作振捣设备。在作业转入第二车混凝土泵送，浇筑至自建房东北角地基时，因泵车布料臂覆盖范围不足，姚*坤用手抬高布料软管以延伸浇筑范围，姚*兰在其后方协助抬软管。其间有混凝土运输司机向李*文反映泵车左前支撑脚压裂地板；18 时 50 分许，泵车左前支撑脚压裂广场地面并下陷至泥土层，导致泵车整体向左前方倾斜，泵臂尾端随车身侧倾砸向姚*兰，造成其头部受伤。

（二）应急救援情况

事故发生后，李*文操作泵车将泵车的臂架升起来，姚*林、张*兴与姚*坤合力抬开泵臂，将姚*兰救出；李*文同步拨打“120”急救电话联系救护车。约 20 分钟后，医院救护车到达现场，医护人员随即对姚*兰展开抢救，最终姚*兰经抢救无效死亡。姚*兰家属抵达现场，19时27分许，拨打“110”报警。

公安、应急管理、住建、中垌镇政府等部门也在接报后，相继及时赶赴事故现场，组织开展应急处置相关工作。本起事故应急救援及时，相关政府部门在事故处置过程中均正常履职，救援过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）善后处理情况

事故发生后，中垌镇政府迅速介入善后工作，全力安抚死者家属、稳定情绪，同时多次牵头组织涉事双方就赔偿事宜开展协商，并于2025年11月13日达成赔偿协议，善后处理工作结束，当地社会稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡。根据公安机关出具的尸体检验情况，姚*兰头面部多处创口和头顶部颅骨骨折，死因是颅脑损伤死亡。

（二）事故直接经济损失

依照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721–86）规定，核定直接经济损失约50万元。

四、事故原因

（一）直接原因

1.混凝土泵车停放于不符合支腿安全作业要求的地面，支撑脚因地面承载能力不足失稳塌陷，导致泵车车身向“左”倾斜，进而带动臂架下沉，砸中扶持布料软管的姚*兰，致其死亡。

2.姚*兰在施工作业时，违规站在泵车布料臂下，没有佩戴安全帽，被泵车布料臂砸中头部身亡，也是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

一是事故混凝土泵车的司机及操作员，安全意识淡薄，事故防范措施不到位，泵车无人观察支腿情况，在有人提醒泵车支腿压裂底板的情况下，未及时停止泵送作业并撤离危险区域的作业人员。

二是房屋建设方未取得《乡村建设规划许可证》动工建房，属于违法行为；并且现场管理不到位，未为作业工人配备劳动防护用品，也未督促施工人员佩戴劳动防护用品。

（三）事故发生地政府、相关职能部门监管情况

1.坡头村委会。该村委会基本能按照镇党委、政府安全生产工作的部署要求，开展安全生产工作。在房屋管控方面，建立“分片包户”网格化监管机制，成立“两违”整治工作领导小组，深入开展巡查工作，对发生违建问题及时制止和上报。2025年以来，共发现和上报违建19起，但是，该村委会对辖区内姚华坤违建行为未能及时排查发现和报告。

2.中垌镇政府。该镇成立安全生产领导小组，定期召开领导班子会议专题研究部署安全生产工作，在打击“两违”工作中建立领导包片、干部包村责任制。该镇定期组织综合行政执法队、农业农村办、自然资源所等部门召开自建房安全监管工作会议，研判辖区内自建房安全状况，研究部署自建房安全整治工作，宣传农民建房“二十四字”工作机制工作，积极开展自建房安全专项检查、巡查工作。2025年以来，对违法用地、违法建设立案44宗，处罚金额累计约109万元，整治违法建设面积6689.93平方米。经查，未发现该镇履职不到位的情形。

3.市住房城乡建设局。2025年以来，该局扎实开展房屋市政工程治本攻坚三年行动和2025“隐患排查治理年”行动，积极开展房屋市政工程监督管理工作。一是不定期召开全市各镇街关于建筑施工安全生产工作会议，部署各镇街开展房屋市政工程安全监管工作；坚持每年开展一次各镇（街道）建筑施工领域监管业务知识培训工

作。二是定期对各镇（街道）开展农村自建房施工安全专项督导检查。2025年以来该局共检查督导镇街33次，检查各镇街直接监管的农村自建房项目56个，发出执法建议书45份。三是积极开展乡村建筑工匠培训。2025年以来，该局组织全市各镇街开展乡村建筑工匠培训班10次，共培训乡村建筑工匠567人。经查，未发现该局履职不到位的情形。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任人员处理建议

1.李*文，作为事故混凝土泵车的司机及操作员，安全意识淡薄，泵车工作时，未将支腿置于坚实的地面上，在工作过程中，未禁止泵臂下站人，无人观察支腿情况，在有人提醒泵车支腿压裂地板的情况下，未及时停止泵送作业并撤离危险区域的作业人员，对事故发生负有直接责任，涉嫌刑事犯罪，建议由化州市公安局对其立案侦查。

2.姚*坤，作为此次事故中的房屋建设业主，未取得《乡村建设规划许可证》违法动工建房，现场管理不到位，未为作业工人配备劳动防护用品，也未督促施工人员佩戴劳动防护用品，建议由中垌镇政府对姚*坤违规建房依法查处。

3.姚*兰，在施工作业时，违规站在泵车布料臂下，没有佩戴安全帽，对事故发生负有责任，鉴于在事故中死亡，故不作追责处理。

（二）其他建议

1.粤翔建材未取得预拌商品混凝土专业企业资质，违规生产和销售商品混凝土，建议由市城管执法局依法查处。

2.坡头村委会对姚华坤违建行为未能及时排查发现和报告，建议责成坡头村委会向中垌镇政府做出深刻书面检查。

3.事故涉及其他法律责任，如相关的民事法律责任等，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范措施建议

（一）姚*坤要深刻汲取事故教训，待事故处理完毕后，依法申请完善自建房的相关手续，委托具有相应资质的建筑施工单位（乡村建筑工匠）方可建设。

（二）各镇（街道）要认真吸取本起事故教训，针对此次事故发生原因和暴露出来的问题，进一步落实好网格化管理机制，开展大排查、大巡查行为，重点检查是否存在未批先建，现场施工人员是否符合相关安全管理规定，是否雇请有资质的施工队，是否持证上岗。要突出压实建房农户、施工单位（施工队、工匠）安全生产主体责任，督促其落实好施工现场安全管理工作，严厉查处自建房领域各类违法违规行为。

（三）市住房城乡建设局要加强指导全市各镇（街道）深入开展农村自建房领域安全专项整治，严格按照农村建房“二十四字”工作机制，制定切实可行工作方案，明确整治行动的工作责任、目标任务、重点内容和标准要求，特别是针对当前农村自建房领域存在的违法建设、安全主体责任不落实、安全防护设施欠缺、特种作业人员未经培训上岗、安全意识淡薄等突出问题和薄弱环节，指导镇（街道）认真进行自查自纠和重点执法检查，深入排查治理各类事故隐患，严厉查处打击各类非法违法、违规违章行为。

以上内容版权均属于本网站，未经授权不得改编、摘编或以其他方式使用上述相关内容。
经授权使用的，应在授权范围内使用，并注明“来源：化州政府网”。

分享到：