博望区马鞍山宏祥建筑工程机械有限责任公司“2·5”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：马鞍山市博望区人民政府事故调查组

编制日期：2023 年 3 月 24 日

目 录

0. 报告开篇

一、事故基本情况

（一）事故基本概况

（二）涉事单位及相关单位概况

（三）事故相关人员情况

（四）事故发生单位安全管理情况

（五）事故属地监管部门

（六）天气情况

二、事故经过、应急救援和事故报告情况

（一）事故经过

（二）应急救援情况

（三）事故报告情况

（四）善后情况

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

（二）直接经济损失情况

四、事故发生的原因及性质

（一）事故过程分析

（二）事故分析结论

五、事故暴露出的其他问题

（一）设备隐患问题

（二）车间隐患问题

（三）安全管控问题

（四）属地监管问题

六、事故原因及性质认定

（一）直接原因

（二）间接原因

（三）事故性质

七、事故责任的认定及责任者处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

（二）建议予以行政处罚的人员

（三）建议予以行政处罚的单位

八、事故防范和整改措施

（一）涉事单位事故预防和整改措施

（二）设备制造单位预防和整改措施

（三）属地监管部门预防和整改措施

博望区马鞍山宏祥建筑工程机械有限责任公司“2·5”一般机械伤害事故调查报告

2023年2月5日16：01许，博望区马鞍山宏祥建筑工程机械有限责任公司造型车间皮带运输机运行中，发生一起因违章作业导致的机械伤害事故,造成1人死亡。

事故发生后，博望区委、区政府分管领导高度重视，第一时间带领区应急、公安、高新区管委会相关人员赶赴现场开展应急处置，区领导要求做好善后处置，查明事故原因，汲取事故教训，举一反三，扎实有效整改，坚决杜绝类似事故的发生。

接报后，马鞍山市安全生产委员会于2月6日下发《一般生产安全事故挂牌督办通知书》（马安督〔2023〕2号），对该起事故调查实行挂牌督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，博望区政府成立了“2023.2.5”生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区应急管理局牵头，博望公安分局、博望高新区管委会、区总工会、依法邀请区纪委监委、区人民检察院等部门为成员单位，事故调查组并聘请专家参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场走访、调查取证及科学分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提

出了对有关责任单位和人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故基本概况

马鞍山市宏祥建筑工程机械有限责任公司位于博望区博望镇辽河路942号，该公司为提高技术与产能，扩大建筑工程机械装备需求，于2022年9月购置了一条新型建筑工程机械及配件智能化生产线，该智能化生产线由安徽建能环保设备科技有限公司制造和安装，并于2022年10月25日调试运行验收合格投入使用。事故单位位置。（见下图1）。



2023年2月5日下午4:00左右，公司法定代表人李某某在车间巡视检查生产线工作状况时，发现皮带运输机运行异常，独自一人登上皮带机通道拾阶而上，翻越栏杆跳进皮

带运输机卷筒轴调节部位，在未停机的状况下进行调试，被皮带机卷入挤压致伤，经全力抢救无效死亡。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.涉事主体单位：马鞍山市宏祥建筑工程机械有限责任公司成立于1995年06月21日；法定代表人：李某某；经营范围：制造、销售建筑工程机械及配件、刃模具(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；类型:其他有限责任公司;住所:马鞍山市博望区博望镇辽河路942号；统一社会信用代码：91340506150801129X；登记日期:2022年9月23日；发证机关：马鞍山市博望区市场监督管理局。

2.涉事设备制造单位：安徽建能环保设备科技有限公司成立于2017年4月17日;法定代表人:倪某军;经营范围:环保设备、矿山设备、分选压滤设备、机械配件、节能电热水炉、电热风炉、橡塑制品、波形板、防眩板、护栏板、智能水处理设备、电线电缆、水暖建材(不含危险化学品)、五金工具研发、生产、销售、安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：博望区新市镇新市工业园；统一社会信用代码：91340506MA2NHAMR24；登记日期：2020年3月30日；营业期限：长期；发证机关：马鞍山市市场监督管理局。

（三）事故相关人员情况

1.李某某，男，55岁，身份证号：340521********2033；住址：安徽省马鞍山市博望区博望镇某某自然村***号；系李某某的父亲，事发后为该公司临时负责人。

2.张某某，男，55岁，身份证号：340521********2039；住址：安徽省当涂县博望镇镇内居民户空**号；系该公司技术负责人和车间生产管理人员。

3.刘某某，男，62岁，身份证号：340521********2013；住址：安徽省马鞍山市博望区博望镇某某村；系该公司机械操作工。

4.张某某，男，51岁，身份证号：340521********2012；住址：马鞍山市博望区博望镇某某自然村*号；系该公司造型沙箱搬运工。

5.李某某，男，32岁，身份证号:150102********0632；该公司法定代表人，住址：安徽省马鞍山市博望区博望镇某某自然村**号。系该事故死者。


（四）事故发生单位安全管理情况

涉事现场位于马鞍山市博望区博望镇辽河路942号院内的造型车间东部靠墙一侧，该车间为既有砖混结构（屋顶为木质结构）的老式建筑物，该车间为建筑工程机械部件铸造生产车间，车间最高为11米，最低为8.5米，长度58米，宽度为16米。车间立柱牛腿上方对称架设有行车3台，行车吊载能力为2.8吨，用于砂铸造生产线。车间内部设置有新购置的智能生产设备，该设备系统包括震动破碎机、提升机、皮带机、冷却设备、分选设备、混砂机、中频炉、造型

机组成。涉事设备为皮带机。（见下图 2）。



涉事设备，由安徽建能环保设备科技有限公司制造，2022 年 09 月下线，并负责安装，调试，于 2022 年 09 月 30 日双方验收合格交付使用。该设备具有产品检验合格证，产品说明书。据此，涉事设备属于合格产品。见产品及安装调试验收合格证。（见下图 3）。



尊敬的客户：

感谢您对我公司的信任和支持，惠顾我公司产品。为能与贵公司建立坦诚相见、相互信任的友好关系，为了向您提供满意的服务和更优质的产品，请对我们的工作提出宝贵的意见，已利于我们改进工作。

谢谢合作！

产品安装调试情况：设备调试运行一切正常，按照图纸要求各个部位都达到一致。

安徽建能环保设备科技有限公司

产品安装调试结论：合格。

马鞍山市博望建筑工程机械有限责任公司

客户盖章或验收人签字：李某某

2022年9月30日

（五）事故属地监管情况

涉事单位位于博望区博望镇辽河路942号，隶属博望高新区管委会管辖。博望高新区管委会管理部门设置有博望高新区管委会应急办，负责辖区工贸行业的安全生产监督管理工作。

（六）事故区域天气情况

根据马鞍山市博望区气象局监测，2023年2月5日早间预报：今天白天到夜里阴天转小雨，偏东风3级，6℃～13℃。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故经过

2023 年 2 月 5 日 16：00 左右，李某某在车间巡视检查生产线工作状况时，发现皮带运输机运行异常，带着安全帽，手拿扳手独自一人登上皮带机通道拾阶而上，从机架上翻越栏杆跳进皮带运输机皮带卷筒部位。（见下图-4）。



2 月 5 日 16：01 左右，李某某深入到皮带机滚轴调节部位，在隐蔽、阴暗、狭小的位置，在皮带机未停止运行、独自一人、无人员监护危险情况下调节皮带滚轴。（见下图 5）。



（二）应急救援情况


2 月 5 日 16：20 左右，地面作业人员张某某听到有机器有报警声音，打手机喊李某某（李某某父亲）过来，李某某登上皮带机后发现李某某被卷到皮带机滚轮与皮带之间，随即叫人断电并组织现场作业人员开展施救工作。（见下图 6）



2 月 5 日 16：30 左右，李某某被成功救出，距被卷入挤压 30 多分钟。（见下图 7）



2 月 5 日 16：41：20 时，李某某被救出抬上医护车，送到南京市溧水区人员医院医治。（见下图 8）



2023 年 2 月 5 日 18：30 时，李某某由于挤压多处受伤，经全力抢救无效死亡。（见下图 9）



居民死亡医学证明（推断）书

行政区划代码：320117000　　编号：32011700220235038

死者姓名		性别	男	民族	汉族	国家或地区	中国	年龄	32岁
身份证件类别	身份证	证件号码			常住地址				
出生日期	1990-07-24	死亡日期	2023-02-05 18:30:00		死亡地点	医疗卫生机构			
死亡原因	挤压多发伤			家属姓名	李元武	联系电话			
家属住址或单位				医师签名		民警签名			
医疗卫生机构盖章			年　月　日		派出所意见(盖章)			年　月　日	

第二联　公安机关保存

注：①死者家属持此联到公安机关办理户籍注销手续；②无医师及民警签字、医疗卫生机构及派出所盖章无效.

（三）事故报告情况

李某某发现儿子出事了，随即打120救护和110报警，同时将事故情况报告博望区应急局。

（四）善后情况

事故发生后，博望区委、区政府分管领导高度重视，区领导要求做好善后处置和社会稳定工作。事故单位迅速开展善后处置及家属安抚工作。同时开展停工停产安全隐患排查和整改工作。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

李某某，男，32岁，身份证号:150102********0632;该公司法定代表人，住址：安徽省马鞍山市博望区博望镇某某村**号。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）有关规定统计，因死亡人员系公司法定代表人，未产生抚恤费用、补助及救济费用、歇工工资、赔偿金等，事故造成直

接经济损失 2.3 万元。

四、事故发生的原因及性质


专家组通过现场勘查、调阅资料、查阅询问笔录，经认真分析，形成以下技术分析意见（详见《技术分析报告》）：

（一）事故过程分析

1.事发时，法定代表人李某某在车间巡视检查生产线工作状况时，发现皮带运输机运行异常，头戴安全帽，手拿扳手独自一人登上皮带机机架，翻越栏杆跳进皮带运输机皮带卷筒部位，李某某在皮带机未停止运行的情况下调节皮带滚轴。李某某的行为不属于法定代表人的岗位职责，也不具备岗位操作规程的认知。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之[1]规定。

违反制造商在《砂处理生产线说明书》规定的：“在运行过程中禁止进入运行区域，遇故障必须切断总电源方可由专业人员进行维修”操作要求。（见下图 10）

1 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。



2.机械操作工刘某某，造型机、混砂机、皮带机运行过程中，没有对设备运转状态观察，没有对其他人员进入危险区域予以警告或制止或停机，缺乏本职工作所需的安全生产知识与能力，未落实岗位安全操作规程和应急处置措施。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十八条之[2]规定。同时也违反《砂处理线混砂机、皮带机、中频炉安全操作规程》第5条第（2）项“操作人员要经常检查周围环境，禁止无关人员进入操作区内；机器运行时，不得从事调整、维修、保养活动”的规定。（见下图11）

2 《中华人民共和国安全生产法》第五十八条，从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

马鞍山市宏祥建筑工程机械有限责任公司
砂处理线混砂机、皮带机、中频炉安全操作规程

1、操作人员接受专项安全生产培训后方可操作；

2、操作人员操作前必须按“三紧要求”穿好工作服，扎紧袖口，戴好安全帽和护目镜，女工要辫子放入帽内；

3、机器操作前，应当遵守以下要求；

（1 对设备运动机构和部件、紧急按钮、行程开关和气门手柄等进行检查，区别无误。检查设备安全防护装置，确保“有轮必有罩、有轴必有套、有台必有栏、有洞必有盖”的安全防护措施可靠有效。

（2）经常检查、掌握安全保护系统的完整性和系统性，保护系统缺失或失效不得开机。

（3）开机时，启动警报灯或警报器让所有人离开危险区，并确认后，方可开机。

4、操作时的注意事项及禁止的行为；

（1）在系统内平台上行走和攀登梯子时身体的任何部位不得接触运动机构和部件，更不得碰及紧急按钮、行程开关和气门手柄等具有操作功能的零部件，避免发生人身事故，避免误操作。机器运行时，不得从事调整、维修、保养活动。

（2）系统平台上不得存放非工作性的重物。（如螺帽、型材等）也不得将重物向下投掷，必须用工具包等带到地面。平台上任何垃圾严禁扫向地面，避免污染下面的设备。

（3）当在本系统内切割、焊接、打磨时，要做好安全防护工作，并在旁边准备好灭火器，特别要注意保护传输胶带，并安排监控人员旁站。

（4）润滑油、润滑脂的加入，需要接触系统内设备的检查，都应在停止运转后进行，并在混砂机、皮带机、中频炉的配电盘上挂“警示牌禁止合闸”，警示牌谁悬挂谁摘除。

（5）混砂机、皮带机、中频炉工作时，不得打开检查门、检修门、保护门。

（6）未经许可，不得阻碍运动部件，不得穿越循环运动设备。

（7）系统内所有设备器具必须按额定数据运行，不得超载。

5、出现异常情况的处置措施及报告对象；

（1）系统发生的警报和其它警示信号必须及时处理后，方可继续运行，不得强行起动和让系统设备带病工作。

（2）操作人员要经常检查周围环境，禁止无关人员进入操作区内。维护保养中，不可将工具遗留在设备中，阻碍设备运行。

6、工作完成后，应当先将导电压钥匙关闭开关，使控制电压断开。



3.张某某作为公司技术负责人和车间生产管理人员，没有切实落实全员安全生产责任制和“三管三必须”之规定，对新砂处理智能生产设备安全技术规定认知不足，该设备缺乏超载运行或故障运行的紧急停止装置未及时通知制造商整改，致使设备运行中人员被挤压未自动停机仍然超载荷运

行。违反《中华人民共和国安全生产法》第三条之[3]规定。

4.砂处理智能生产设备，属于新安装的新设备、新技术。制造商或使用单位未按规定对设备操作人员进行岗前必要的安全操作技能专项培训，致使操作者缺乏对新设备必要的岗位知识与操作能力，以至于完全依赖“智能化、自动化”而失控的严重后果，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十九条之[4]规定。

5.砂处理智能生产设备管理具有系统性和专业性，涉事单位缺乏专业性高度认知，未设置安全生产环境保护管理部门，未明确专职或兼职安全管理人员，未明确管理人员的安全职责，未明确公司法定代表人之外的领导负责制，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条之[5]规定。

6.砂处理智能生产设备的运行区域具有高度风险性，涉事单位在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显安全警示标志不到位，缺乏必要的“设备运行禁止维修、设备维修必须停机”“行车下方禁止有人”“请避开坑洞”等安全警示标志。违反《中华人民共和国安全生产法》第三十五条之[6]规定。

3 《中华人民共和国安全生产法》第三条，安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任。

4 《中华人民共和国安全生产法》第二十九条，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

5 《中华人民共和国安全生产法》第二十九条，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

6 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

（二）事故分析结论

1.李某某安全责任意识淡薄，发现皮带机运行异常时，独自登上皮带机机架，翻越栏杆跳进皮带运输机皮带卷筒部位，在隐蔽、阴暗、狭小的位置，在皮带机未停止运行状态下，无人员监护的危险情况下调节皮带滚轴。属于违章冒险作业。李某某对此次事故负有直接责任。

2.操作工刘某某，岗位职责落实不到位，未执行“操作人员要经常检查周围环境”安全操作规程的规定，未对进入危险区域人员予以警告或制止或停机，上岗操作前未接受制造商或设备使用单位的专项培训，缺乏对新设备应有的岗位安全知识与操作技术能力。刘某某对此次事故负有操作责任。

3.张某某作为公司技术负责人和车间生产管理人员，没有认真落实安全生产责任制，对于该设备缺失超载运行或故障运行的紧急停止装置未及时采取技术改进措施，未及时通知制造商技术改进，致使设备运行中人员被挤压仍然超载荷运行，张某某负有技术管理责任。

4.涉事单位未明确智能生产设备管理人员及安全职责；未对砂处理智能生产设备日常安全监管不到位；未按规定在砂处理智能生产设备运行区域及关键部位设置安全警示标志；未按规定对新设备操作人员及管理人员进行专项安全教育培训。公司对此次事故负有管理责任。

五、事故暴露出的其他问题

（一）设备隐患问题

1.涉事的砂处理智能生产设备及皮带机，其智能化冗余

设计和本质安全不足。设备检修调节部位空间缺乏立足点，光线缺乏补充，设备异常状态或超载荷状态但是仍然继续运行，问题尤为突出。从冗余设计考量没有起到异常状态或超载状态下自动断电停机功能，从智能化考量没有紧急状态下自动断电自动停机作用，从运行检修调节考量机器缺乏人员操作安全条件；需要制造商加以重视，改进设备运行危险趋势时，控制回路电源应具有自动切断功能。

（二）车间隐患问题

2.涉事单位的铸造生产车间，安全实施及安全监控装置不足，车间内部通道不规范，车间光线不足（特别是皮带机检修部位），现场安全监控装置设置不到位仍然有盲区，安全生产警示标志及安全操作牌设置不足。特种设备安全管理人员的能力（压力容器、起重机械），专业性安全管理需要进一步提高。

（三）安全管控问题

3.涉事单位全员安全生产责任制不清晰；安全生产管理体系运行不顺畅；专职或兼职安全管理人员未明确；安全生产隐患排除治理流于形式；新设备使用前未对相关作业人员进行专项教育培训；员工岗位操作技能与应急处置知识不足；全员安全生产教育培训不到位；涉事单位各项管理资料较为全面，但是存在二张皮现象。具体表现为：全员安全生产责任制和安全生产规章制度未全面落实；构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制未全面实施；作业人员遵守操作规程未全面实施；法定代表人带头违章作业；致使公司

安全生产氛围不健康。

（四）属地监管问题

4.博望高新区管委会属地监管不严不实。未明确监管机构和监管人员及监管责任制，对于涉事单位隐患排查和风险管控不到位、建立并实施全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程的落实情况，督查不深入不到位负有监管责任。

六、事故原因及性质认定

（一）直接原因

李某某安全意识淡薄，独自一人登上运行异常的皮带机机架上，翻越栏杆跳进皮带运输机皮带卷筒部位，在隐蔽、阴暗、狭小的位置，在皮带机未停止运行、无人员监护的危险情况下调节皮带滚轴，属于法人违章冒险作业。是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.操作工刘某某，未执行“操作人员要经常检查周围环境”安全操作规程的规定，没有对进入危险区域人员予以警告或制止或停机，上岗操作前未接受制造商或设备使用单位的专项培训，缺乏对新设备必要的岗位知识与操作技术能力，缺乏本岗位必备的安全生产知识和应急处置能力。是造成此次事故的间接原因之一。

2.张某某作为公司技术负责人和车间生产管理者，未落实管生产必须管安全的法律规定，未认真履行安全生产责任制，对于该设备在超载运行或故障运行的缺乏紧急停止装置

未及时采取措施，也没有通知制造商进行改进，致使设备运行中人员被挤压仍然超载荷运行，车间内新设备系统技术监控装置覆盖不到位有盲区，致使事故发生时没有被及时发现。是造成此次事故的间接原因之一。

3.该公司安全生产管理松懈混乱。管理资料中安全生产管理体系与实际不对应，除法定代表人外其他管理人员责任不明确；未明确新砂处理智能生产设备管理人员及安全职责；未开展砂处理智能生产设备日常安全监管；未按规定在砂处理智能生产设备运行区域及关键部位设置安全警示标志；未按规定对新设备操作人员及管理人员进行专项安全教育培训。是造成此次事故的间接原因之一。

（三）事故性质

综上所述，事故调查组认定，这是一起因违章作业造成的一般生产安全责任事故。

七、事故责任的认定及责任者处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规之规定，对事故责任单位和责任人员提出如下处理建议：

（一）建议免于追究责任的人员

1.李某某，涉事公司法定代表人

李某某安全意识淡薄，独自一人登上运行异常的皮带机机架上，翻越栏杆跳进皮带运输机皮带卷筒部位，在隐蔽、阴暗、狭小的位置，在皮带机未停止运行、无人员监护的危险情况下调节皮带滚轴，属于法人违章冒险作业。对事故发

生负有直接责任。因其已死亡，建议免予追究责任。

（二）建议予以行政处罚的人员

1.张某某，公司技术负责人和车间生产管理人员

未落实管生产必须管安全的法律规定，未认真履行安全生产责任制，未落实管生产必须管安全的法律规定，新设备系统技术监控装置覆盖不到位有盲区，致使事故发生时没有被及时发现，对于该设备在超载运行或故障运行的缺乏紧急停止装置未及时采取措施，也没有通知制造商进行改进，致使设备运行中人员被挤压仍然超载荷运行，对本起事故负有一定的责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条7之规定，建议由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。并将批评教育和处分结果报告博望区安全生产委员会。

2.刘某某，公司设备操作工

未执行安全操作规程规定，没有观察设备运行时工作状态，没有对进入危险区域人员予以警告或制止或停机，上岗操作前未接受制造商或设备使用单位的专项培训，缺乏对新设备应有的岗位知识与操作技术能力，缺乏本岗位必备的安全生产知识和应急处置能力。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[8]之规定，建议由生产经营单位给予批评

7 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条　生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；

8 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条　生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；

教育，依照有关规章制度给予处分。并将批评教育和处分结果报告博望区安全生产委员会。

3.高新区管委会应急管理局负责人陈盼

属地监管不严不实，开展安全生产管理工作不细致，未及时发现并消除生产安全事故隐患；生产经营单位相关人员未全面落实安全生产岗位责任制负有监管责任。建议由博望高新区管委会对高新区管委会应急管理局负责人陈盼给予诫勉约谈，并将诫勉约谈报告博望区安全生产委员会。

4.高新区管委会副主任曹培春

属地监管不严不实，未严格落实部门法定监管职责，对于涉事单位隐患排查和风险管控不到位、安全生产责任制落实不到位负有监管责任。建议由博望高新区管委会对高新区管委会副主任曹培春给予诫勉约谈，并将诫勉约谈报告博望区安全生产委员会。

（三）建议予以行政处罚的单位

马鞍山市宏祥建筑工程机械有限责任公司

该公司安全生产管理松懈混乱，管理资料中安全生产管理体系与实际不对应，除法定代表人外其他管理人员责任不明确；新设备使用前未按法律规定对管理人员和作业人员进行专项教育培训；未明确新设备运行安全管理人员及安全管理职责；未开展砂处理智能生产设备日常安全监管；未按规定在砂处理智能生产设备运行区域及关键部位设置安全警示标志。对事故的发生负有重要责任。依据《中华人民共和

国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定[9]，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

八、事故防范和整改措施

（一）涉事单位事故预防和整改措施

1.马鞍山市宏祥建筑工程机械有限责任公司要针对此次事故暴露出的问题，按照此报告提出的事故防范和整改措施建议，制定具体的整改方案，复工前报博望区应急管理局。

2.马鞍山市宏祥建筑工程机械有限责任公司要牢固树立安全红线意识，落实企业安全生产主体责任。要认真吸取事故教训，开展《中华人民共和国安全生产法》宣贯及事故警示教育活动，深刻剖析事故原因及事故暴露出的问题。完善安全生产管理体系，按规定设置公司和车间两级安全管理机构，配备专职或兼职安全管理人员。建立并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度以及安全操作规程，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立健全并实施风险管控和隐患排查治理双重预防机制，推动企业安全生产责任全员全岗全覆盖，调整后的法定代表人要加强生产安全管控机制有效运行，保证公司安全持续稳定发展。

（二）设备制造单位预防和整改措施

安徽建能环保设备科技有限公司要进一步推进技术创新进程，补齐智能化冗余设计和本质安全不足；补齐设备检修调节部位安全条件不足；补齐设备运行危险趋势时，控制

9 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）项，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；.....。

回路电源应能自动切断功能；提高建筑工程机械智能化科技水平；推进装备制造本质安全进一步提高，为创新品牌做出区域制造的新贡献。

（三）高新区管委会和高新区管委会应急管理局预防和整改措施

博望高新区管委会要牢固树立安全红线意识，认真吸取事故教训，开展《安全生产法》宣贯及事故警示教育活动；加强对辖区安全生产监管，落实行政监管职责，明确监管机构和监管人员及监管责任制，确保事有人管、责有人负；督查企业建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程并落实到位；督促生产经营单位主要负责人落实安全生产职责防止职责流于形式；针对事故暴露出技术与管理问题，着力提高设备制造本质安全技术创新，技术提升力度；针对事故暴露出的执法“宽松软”问题，加强指导和协调，及时消除监管执法盲区。

依据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条规定[10]，博望区应急局委托高新区管委会，在事故调查报告批复后一年内，组织对事故责任单位整改和防范措施落实情况进行评估工作，并将评估结果报博望区安全生产委员会备案。

博望区马鞍山宏祥建筑工程机械有限责任公司

“2023·2·5”一般机械伤害事故调查组

2023 年 3 月 24 日

10 负责事故调查处理的国务院有关部门和地方人民政府应当在批复事故调查报告后一年内，组织有关部门对事故整改和防范措施落实情况进行评估，并及时向社会公开评估结果；对不履行职责导致事故整改和防范措施没有落实的有关单位和人员，应当按照有关规定追究责任。