福建国盛钢结构有限公司“2·10”一般高处坠落

死亡事故调查报告

2023年2月10日上午9时18分许，福建国盛钢结构有限公司员工在修缮厂房屋顶时，发生一起亡人事故，造成1人死亡。事故发生后，市委、市政府高度重视，要求认真开展善后工作，抚慰死者家属，尽快查明事故原因，追究相关单位、人员的事故责任。根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经福清市政府授权，由市应急管理局牵头，市效能办、公安局、住建局、工信局、总工会及镜洋镇政府等单位成立福建国盛钢结构有限公司“2·10”死亡事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请市纪委监委参加。事故调查组委托相关行业领域专家对该起事故相关因素进行技术鉴定，并通过现场勘查、询问和调取档案材料等多方取证，查明了事故原因、人员伤亡和经济损失情况，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见和事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位和相关人员概况

（一）事故发生单位

福建国盛钢结构有限公司。统一社会信用代码：91350181770651328 3，类型：有限责任公司，住所：福清市镜洋镇工业区，注册资本：3300万元人民币，法定代表人：陈某忠，成立日期：2005年1月7日，营业期限：2005年1月7日至无固定

期限，经营范围：钢结构、网架结构工程所需材料的生产及配套安装服务、钢铁深加工及销售。金属容器及铝合金门窗的制作安装。自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

发生事故涉及的施工项目为福建国盛钢结构有限公司厂房屋顶修缮项目，修缮项目总面积10323.36平方米。2022年8月1日，福建国盛钢结构有限公司以厂房彩钢瓦破损更换为由向福清市镜洋镇人民政府提交了厂房屋顶修缮申请报告。2022年8月26日，该公司取得福清市镜洋镇人民政府出具的《福清市村镇个人住宅装修、修缮意见函》融修函[2022]第8057号，项目编号为22202225219。由于该公司生产车间正在赶制订单，无法停工修缮，直到2023年1月份才开始进行屋顶修缮。

（二）事故相关人员

1.程某平，男，汉族，1984年生，户籍住址：重庆市丰都县，是福建国盛钢结构有限公司的安装工，在本起事故中死亡。根据福建国盛钢结构有限公司提供的材料和相关笔录证实，程某平未取得特种（高处）作业证。

2.翁某义，男，汉族，1973年生，户籍住址：福建省福清市，是福建国盛钢结构有限公司的安装工，在本起事故中受伤。根据福建国盛钢结构有限公司提供的材料和相关笔录证实，翁某义未取得特种（高处）作业证。

3.薛某明，男，汉族，1976年生，户籍住址：福建省福清市，是福建国盛钢结构有限公司的厂长、安全生产主要负责人。

二、事故发生经过、救援及善后处理

（一）事故发生经过及救援过程

2023年2月10日，在福清市镜洋镇工业区福建国盛钢结构有限公司厂房屋顶修缮施工项目中，程某平与翁某义在第四车间厂房屋顶安装串杠，二人在同一块彩钢板上作业。9时18分左右，二人解开安全带的悬挂端准备向下一个作业点移动，当程某平朝翁某义的方向移动时，此时翁某义正站在彩钢板的一端，随着二人的距离不断拉近，彩钢板因无法集中承载二人的重量而变形，导致程某平跌落至车间内堆放的方管构件平台上造成颅脑受伤、翁某义跌落至地面造成全身多处疼痛，事故发生后福建国盛钢结构有限公司立即联系120急救中心和镜洋镇派出所，并向镜洋镇政府汇报事故情况，随后该公司组织工人将程某平从方管构件平台移到地面等待救援。救护车到达后，医生现场诊断程某平已无生命体征，翁某义随120救护车到福清市第三医院做进一步检查治疗。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，福建国盛钢结构有限公司积极推动善后工作。经协调，福建国盛钢结构有限公司与死者家属达成协议，死者程某平家属最终获得死亡赔偿款共计119.98万元，死者遗体已火化。

2023年2月10日，事故伤者翁某义在福清市第三医院检查诊断为全身多处软组织挫伤、双侧筛窦炎症、双肺慢性炎症，当日福建国盛钢结构有限公司为其办理了住院手续，2月22日翁某义出院后福建国盛钢结构有限公司安排其在家疗养。期间福

建国盛钢结构有限公司安排人员到医院陪护并承担各项住院医疗费共计6558.47元。

三、事故现场勘察情况

经专家现场勘察和询问了解，事故发生现场为国盛钢构厂第四车间靠东头的屋面上，发生坠落的屋面高度为6.0M，车间屋顶整个串杠支架设计为8.0M宽为1.5M的矩形格子。铺在檩条上的彩钢板长8000mm宽840mm厚51.2mm，彩钢板中间芯材（主要成分为玻璃丝棉）厚度50mm、钢板厚度0.6mm，彩钢板铺设方向与檩条垂直。程某平与翁某义在作业过程中身上均有佩戴安全带，但每当进入下一道工序时操作人员就得变换工作位置，此时二人会解开系挂的安全带缠在腰间上，待移动到下一个工作位后再重新系挂安全带。

四、事故造成的人员伤亡与经济损失

本起事故造成1人死亡1人受伤，经济损失约120.6万元。

五、事故原因和性质

（一）直接原因分析

程某平、翁某义在厂房屋顶同一块彩钢板上进行修缮作业过程中，二人在未采取可靠措施的情况下临时解开安全带的悬挂端，准备向下一个作业点移动。当程某平朝翁某义的方向移动时，此时翁某义正站在彩钢板的一端，随着二人的距离不断拉近，彩钢板因无法集中承载二人的重量而变形，导致二人从屋面跌落并造成程某平死亡、翁某义受伤，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.福建国盛钢结构有限公司主体责任落实不到位，作业现场

安全管理缺失。对于此次厂房屋顶修缮施工项目，该公司未制定施工方案和高处作业安全技术措施；未制定作业现场管理及应急处置方案并安排专门人员对作业现场监督管理；未按规定管理使用特种作业人员，聘请未经专门的安全作业培训、未取得相应资质的作业人员从事特种作业；未按要求对新进员工开展岗前培训，施工前未按要求对程某平、翁某义进行技术交底并记录；安全生产检查制度落实不到位，未及时排查发现并消除程某平、翁某义无证上岗作业、高处作业期间在未采取可靠措施的情况下临时解开安全带的悬挂端以及作业所使用的彩钢板承重力不足等事故隐患，最终导致事故发生，是事故发生的间接原因之一。

2.福建国盛钢结构有限公司安全生产主要负责人安全生产管理职责履行不到位，未组织建立健全全员安全生产责任制，未按规定组织开展本单位员工安全生产教育和培训工作，未按相关规定对厂房屋顶修缮施工项目进行安全管理，未及时排查发现并消除员工无证上岗作业、高处作业期间在未采取可靠措施的情况下临时解开安全带的悬挂端、彩钢板承重力不足等事故隐患，最终导致事故发生，是事故发生的间接原因之二。

（三）事故性质

经调查认定，福建国盛钢结构有限公司“2.10”一般高处坠落死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故有关责任人员和单位的处理意见与建议

（一）福建国盛钢结构有限公司。该公司作为事故发生单位，主体责任落实不到位，作业现场安全管理缺失。对于此次厂房屋顶修缮施工项目，该公司未制定施工方案和高处作业安全技术

措施；未制定作业现场管理及应急处置方案并安排专门人员对作业现场监督管理；未按规定管理使用特种作业人员，聘请未经专门的安全作业培训、未取得相应资质的作业人员从事特种作业；未按要求对新进员工开展岗前培训，施工前未按要求对程某平、翁某义进行技术交底并记录；安全生产检查制度落实不到位，未及时排查发现并消除员工无证上岗作业、高处作业期间在未采取可靠措施的情况下临时解开安全带的悬挂端以及作业所使用的彩钢板承重力不足等事故隐患，最终导致事故发生，对事故的发生负有重要责任，建议由福清市应急管理局依法对其进行行政处罚。

（二）薛某明。该同志作为福建国盛钢结构有限公司厂长、安全生产主要负责人，安全生产管理职责履行不到位，未组织建立健全全员安全生产责任制，未按规定组织开展本单位员工安全生产教育和培训工作，未按相关规定对厂房屋顶修缮施工项目进行安全管理，未及时排查发现并消除员工无证上岗作业、高处作业期间在未采取可靠措施的情况下临时解开安全带的悬挂端、彩钢板承重力不足等事故隐患，最终导致事故发生，对该起事故负有管理责任，建议由福清市应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）程某平。作为厂房屋顶修缮作业人员，安全意识淡薄，在未取得高处作业证的情况从事高处作业，作业期间在未采取可靠措施的情况下临时解开安全带的悬挂端，对该起事故负有直接责任，鉴于其在本起事故中死亡，建议免于追究其事故责任。

七、防范措施

（一）福建国盛钢结构有限公司要深刻吸取事故教训，切实履行好安全生产主体责任。要结合事故发生原因，举一反三，认真做好总结反思，立即开展自查自纠工作，重点解决企业安全生产规章制度不健全、特种作业人员使用不规范、员工安全生产培训教育落实不到位的问题，要切实加大生产安全事故隐患排查治理力度，及时消除各类安全隐患，杜绝此类安全生产事故再次发生。

（二）福清市镜洋镇人民政府要强化措施抓好属地企业的安全生产检查工作，督促企业落实安全生产主体责任。要加强对企业劳动者劳保用品佩戴情况、特种作业人员持证上岗情况的检查力度。要严格落实安全生产网格化管理工作，进一步压实安全生产工作责任，遏制安全生产事故发生。

福建国盛钢结构有限公司“2.10”

一般高处坠落死亡事故调查组

二〇二三年四月二十六日