索引号:	13673981-23/2026-00002		
发布机构:	政府办公室	成文日期:	2025-04-18
信息名称:	泉山经济开发区爱湾医学装修工程“7·27”一般高处坠落事故调查报告		
文号:			

泉山经济开发区爱湾医学装修工程“7·27”一般高处坠落事故调查报告

本事故相关责任人与责任单位负责人在报告公示后请及时与泉山区应急管理局联系，过时未联系即视为事故报告送达。

2024年12月7日，我区收到市转投诉（举报）件，举报称：“2022年7月27日，泉山经济开发区徐州爱湾医学检测实验有限公司装修现场，发生一起人员坠落伤害事故，工人赵某明在进行室内装修过程中，从高处不慎坠落造成身上多处骨折，并双下肢截瘫，该伤者于2024年9月19日因急性心肌梗死死亡。”经核查，情况属实，工人赵某明在装修施工过程中坠落受重伤，直接经济损失（不含事故处罚）90万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经区人民政府批准，2024年12月23日成立了由区应急管理局牵头，区总工会、区住房和城乡建设局、徐州市公安局泉山分局、泉山经济开发区管委会派员参加，并邀请泉山区人民检察院组成的泉山经济开发区爱湾医学装修工程“2022·7·27”一般高处坠落事故调查（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是”的原则，通过调阅资料、现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的直接原因、间接原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）涉事单位情况

1.徐州爱湾医学检验实验室有限公司（建设单位）

该公司成立于2022年3月10日（曾用名：徐州爱湾医学检验所有限公司），住所：徐州市泉山区兴泉路8号徐州佳海智能制造产业园一期C区23号楼1-101。

2.苏州大洋建设工程有限公司（施工单位）

该公司成立于2004年1月15日，住所：苏州市胥江路482号1号楼2楼。

3.徐州共泰建设工程有限公司（分包单位）

该公司成立于2019年1月31日，住所：徐州市泉山区泰山路92号公建楼412室。

（二）装修工程发（转）包及用工情况：2022年6月，徐州爱湾医学检验实验室有限公司租用泉山经济开发区徐州佳海智能制造产业园一期C区23号楼用于生产经营，并将其装修改造工程发包给苏州大洋建设工程有限公司，苏州大洋建设工程有限公司将装修工程中的墙体改造、垃圾清运及建筑材料供应等土建工程专业分包给徐州共泰建设工程有限公司，徐州共泰建设工程有限公司将旧墙拆除转包给赵某包工头（无合同），赵某雇佣了临时用工人员孙某文和赵某明（伤者）。

二、事故地点及人员情况

（一）事故发生时间及地点。事故发生于2022年7月27日14时30分许，位于徐州市泉山区兴泉路8号徐州佳海智能制造产业园一期C区23号楼二层装修施工现场。

（二）受伤人员信息。赵某明，男，山东省菏泽市单县龙王庙镇人，身份证号码为372925********4131。

三、事故经过及救援情况

2022年7月27日14时30分许，徐州共泰建设工程有限公司在徐州佳海智能制造产业园一期C区23号楼进行墙体拆除过程中，工人孙某文和赵某明在不同工作面脚手架上工作，因拆除加气混凝土砌块坠落物砸向赵某明工作一侧脚手架，脚手架被砸后倾覆，赵某明从脚手架上坠落摔伤，孙某文拨打120，急救车到达后赵某陪同赵某明前往徐州矿务集团总医院治疗，经医院检查：赵某明胸椎骨折T12、腰椎骨折L1、截瘫、开放性腹部损伤、头部损伤、肾蒂损伤、尾骨骨折，另有慢性肺炎、哮喘等症，经过治疗好转后，于2023年11月25日出院。

四、相关事项调查情况

该起事故发生于2022年7月27日。2024年12月泉山区政府启动核查，现场已不复存在，事故调查组通过多方走访及实地勘查，基本还原当时的事故情况。

经询问有关人员及与投诉人，调阅泉山区人民法院、徐州矿务集团总医院有关资料了解：

（一）事故发生前有关情况

2022年7月苏州大洋建设工程有限公司承接徐州爱湾医学检验实验室有限公司的装修改造工程，苏州大洋将装修中的土建工程分包给徐州共泰建设工程有限公司，合同约定工程施工时间为7月22日至10月15日，徐州共泰公司将工程转包给赵某，赵某又找到孙某文要求其找几个工人来干活，工资由

赵某统一支付给孙某文。7月25日孙某文与赵某明进入装修工地进行墙体拆除，在泉山经济开发区徐州佳海智能制造产业园一期C区23号楼2楼进行墙体破除施工，该墙为南北走向，二人在砸墙施工时从下向上敲除加气混凝土砌块，至7月27日已将下部约2.5米墙体敲除，还余顶部与天花板相接处约80公分墙体未敲除。于是二人搭设脚手架后在脚手架上敲除顶部墙体，脚手架为一层，高约1.7米。下午14时30分许，孙某文在墙体南部施工，赵某明在墙体北部施工，赵某明敲除墙体后顶部剩余部分加气混凝土砌块坠落砸向脚手架，赵某明先抓住脚手架边缘，但几秒后就支撑不住摔落到地面，此时脚手架整体结构已被破坏，赵某明被脚手架侧支撑柱从前穿入左侧下腹部，事故发生。

（二）事故发生后民事诉讼及赔偿情况

2022年11月28日，赵某明向泉山区人民法院提交诉讼，诉苏州大洋建设工程有限公司、赵某向其支付医疗费及伤害赔偿金，苏州大洋建设工程有限公司追加被告徐州共泰建设工程有限公司、赵某追加被告孙某文，2023年3月30日庭审后因案情复杂当庭未宣判，2023年6月9日赵某明因对诉讼代理律师不满，撤销诉讼。

2024年3月，赵某明再次向泉山区人民法院提起诉讼，法院在经过初步审理后立案，但2024年9月19日赵某明心肌梗死死亡，该案件因赵某明死亡而终止。

赵某明在徐州矿务集团总医院期间治疗费用共计348513.84元，苏州大洋建设工程有限公司及赵某共垫付61000元。赵某明出院回老家后，在菏泽市单县海吉亚医院等医疗机构又进行治疗，治疗费用家属未计算。

（三）其它有关事项

徐州共泰建设工程有限公司作为该起工程的施工分包方，未制定施工方案，现场无安全管理人员，未对施工人员进行安全教育培训。

苏州大洋建设工程有限公司作为该起工程的施工总包方，未对徐州共泰建设工程有限公司进行有效的安全监督管理，未对进场作业人员进行安全教育培训。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

徐州共泰建设工程有限公司临时用工人员赵某明违规施工，未穿戴劳动防护用品，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

徐州共泰建设工程有限公司未制定专项施工方案，施工作业期间未安排安全管理人员现场监督管理，未对临时用工人员进行安全生产教育培训是本次事故发生的间接原因。

（三）事故性质

赵某明施工时坠落，受到失能伤害，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，从该事件发生到赵利明因心梗死亡，超过事故死亡人数统计时间30日。综上所述，这是一起由于安全管理不到位、安全巡查不到位，未开展安全生产教育培训，施工人员违规作业造成的1人受伤一般生产安全事故

六、事故责任人及责任单位处理建议

（一）事故责任人的处理建议

1、赵某明，徐州共泰建设工程有限公司临时用工人员，在施工过程中违规作业，未穿戴劳动防护用品安全绳冒险违章作业，对该起事故的发生负直接责任，鉴于其已于2024年9月19日死亡，不再追究责任。

2、赵某，徐州共泰建设工程有限公司临时聘用人员，墙体拆除工程现场负责人，对现场施工人员安全管理不到位，未按规定履行现场负责人的职责，对该起事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）第四十五条第一款第一项之规定进行行政处罚。

3、赖某龙，徐州共泰建设工程有限公司法人兼总经理，未履行主要负责人安全职责，对该起事故的发生负有重要管理责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项之规定进行行政处罚。

本次事故中相关责任人涉及刑事犯罪的，由公安机关进一步侦办。

（二）事故单位的处理建议

4、徐州共泰建设工程有限公司，违规将墙体拆除工程分包给个人，未制定施工方案，安全教育培训不到位，安全巡查不到位，现场安全管理不到位，对该起事故的发生负主要责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定进行行政处罚。

七、事故教训及防范措施

泉山经济开发区爱湾医学装修工程“2022·7·27”一般高处坠落事故教训深刻。从这起事故可以看出，建筑施工领域仍存在事故多发情况，专项整治还未落实落细，相关单位落实有关法律法规还有差距，事故隐患排查治理还有不足之处，对从业人员的安全管理还不到位，对施工现场安全管理不细、不实。为防止类似事故发生，相关单位要落实企业主体责任，认真贯彻执行有关法律法规，强化施工现场安全管理，及时排查治理事故隐患。为有效预防和减少事故发生，现提出如下防范和整改措施：

（一）徐州共泰建设工程有限公司要深刻吸取事故教训，落实企业主体责任，按照有关规定依法按程序对入场员工进行安全教育培训，严格按要求制定施工方案，加强施工勘察和巡查力度，配足安全管理人员及安全员，及时掌握施工进度和作业情况，确保生产安全。

（二）苏州大洋建设工程有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，加强管理，切实履行企业主体责任，加强事故隐患排查治理，及时整改事故隐患，确保以后不再发生类似事故。

（三）建筑施工行业主管部门要深刻吸取事故教训，按照“三个必须”的原则，认真履行行业监管职责，强化底线思维，牢记“红线”意识，深入开展建筑施工安全专项整治，加大安全生产执法检查力度，严厉打击各类违法违规行为，倒逼相关企业履行安全生产职责。

（四）各街道办事处（园区）要从中吸取教训，举一反三，发挥网格员的作用，加大辖区内安全巡查的力度，及时排查治理辖区内存在的各种不安全因素，突出加强企业隐患排查治理制度建立和落实情况的检查，指导企业单位履行安全生产有关法律法规，要加强沟通上报和跟踪督促各类隐患整改，积极发挥好信息员、联络员、监督员的作用，构建覆盖全区的安全生产监管网络。

泉山区人民政府
2025年4月18日

分享到：

打印

网站地图 | 网站联系 | 网站数据报表 | 网站声明
版权所有：徐州市泉山区人民政府
主办单位：徐州市泉山区人民政府办公室
总访问量：9893405
苏ICP备05003802号-1
苏公网安备 32031102000447号
网站识别码：3203110001