仪征市真州镇某项目“9·19”机械伤害事故调查报告

发布时间：2024-12-16 15:20 访问量：1001

来源：仪征市应急管理局

2024年9月19日20时05分许，在仪征市真州镇某燃气改线工程工地上发生一起机械伤害事故，致1人死亡，造成直接经济损失人民币约壹佰捌拾捌万壹仟叁佰壹拾元捌角玖分。

事故发生后，仪征市应急管理局主要负责人立即赶赴事故现场，组织执法人员开展调查核实、勘察现场等工作，并向仪征市人民政府和扬州市应急管理局进行了报告。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省燃气管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规章的规定，仪征市人民政府成立了由市应急局、市场局、住建局、公安局、总工会组成的“9·19”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。事故调查组同时邀请市纪委监委和人民检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，技术鉴定及相关行业专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，并针对事故暴露出的突出问题，提出了有关处理意见及事故防范措施建议。现将调查处理结果予以公布：

一、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因：（1）挖掘机驾驶员王某雨违反《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）第3.2.3条的规定，操作机械在未完成回填的基槽周边行进和倒退，未与基槽保持足够的安全距离；并违反了《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第3.6.1条的规定，未按照《泉州市劲力工程机械有限公司劲工挖掘机使用说明书》第1.6条的规定，在操作挖掘机时疏于观察，未确认周围区域是否有人，在进行倒车时，导致挖掘机滑落，挤压死者。

（2）宋某顺在进行夜间作业时，未佩戴劳动防护用品（高可视性警示服），并违反《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第3.6.4条的规定进入工程机械的作业半径，致使挖掘机滑落时挤压自身，导致事故发生。

2.间接原因：（1）某管道施工单位安全生产主体责任落实不到位：对员工的安全教育培训不到位，未能保证员工掌握本岗位的安全操作技能；未按照《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第3.6.4条的规定设置安全区域；与燃气专项施工单位在同一作业区域内进行生产经营活动，未签订安全生产管理协议，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，致使现场监管缺失。

（2）某燃气专项施工单位安全生产主体责任落实不到位：与管道施工单位在同一作业区域内进行生产经营活动，未签订安全生产管理协议，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，致使现场监管缺失；未提供从业人员符合国家标准（《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）表3.1：防护服装：高可视性警示服）的劳动防护用品。

（二）事故性质

经调查认定，这是一起由工程机械造成的生产安全责任事故，事故类型为机械伤害事故，事故等级为一般事故。

二、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员（1人）

王某雨，男，20岁，挖掘机司机，在没有确保安全的情况下，违规操作挖掘机倒车，导致挖掘机滑落挤压死者，对事故发生负有直接责任，违反了《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款的规定，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法进行处理。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

某管道施工单位违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四十八条的规定，对事故发生负有责任，建议由仪征市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定给予行政处罚。

（三）对事故相关单位的行政处罚建议

建议仪征市住房和城乡建设局依据有关法律法规及行业管理要求对某燃气专项施工单位在此次事故调查中存在的问题依法进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

（四）对事故相关人员的处罚建议

1.霍某兵，男，55岁，某管道施工单位现场负责人，作为现场负责人，未对工地上的工程机械进行有效监管，建议由公司内部处罚并上报事故调查组。

2.吴某平，男，54岁，某燃气专项施工单位施工安全员，作为现场安全员未对工地上的人员进行有效监管，致使人员违规进行工程机械的作业半径，建议由公司内部处罚并上报事故调查组。

（五）对事故相关单位的处理建议

建议仪征市住房和城乡建设局对某燃气建设单位和某燃气专项施工单位进行约谈，并将结果报事故调查组备案。

三、事故主要教训

涉事企业安全生产主体责任不到位；涉事企业对从业人员培训教育不到位，未保证从业人员掌握本岗位安全操作规程上岗作业；对于员工的劳动防护用品发放不到位；现场监管存在缺失；涉事人员安全意识不到位，对生产过程存在的风险未能正确认识，在从事生产经营活动时未遵守相关的安全规定。

四、事故整改和防范措施

为汲取教训，防止类似事故再次发生，提出以下防范措施和建议：

（一）建设单位、施工单位要建立健全施工现场作业安全管理制度，定期开展工程建设安全风险评估管控和隐患排查治理，加强对员工的安全知识和操作技能的教育培训和考核。要举一反三，加大施工现场巡查检查力度，健全和规范公司安全生产责任制和安全管理机构，规范操作规程。

（二）市住建局，作为行业主管部门，要汲取事故教训，举一反三，认真履行安全生产监管职责，进一步压实监管责任，督促企业建立健全安全生产管理机制，加大对企业的检查力度，从根本上消除事故隐患。

“9.19”事故调查组

【打印此页】　【关闭窗口】

市人大、政协　党群团体　政府部门　园区　乡镇　其他单位

政府网站找错　适老化无障碍服务

隐私保护
保密声明
联系我们
网站地图

主办单位：仪征市人民政府办公室
运行管理：仪征市大数据发展中心
版权所有：仪征市人民政府网站
政府网站标识码：3210810001
苏ICP备05004226号

违法和不良信息举报中心