湄潭县经开区湄潭复烤厂“12·7”一般车辆伤害事故调查报告

湄潭经开区湄潭复烤厂“12·7”一般车辆伤害事故调查组

2026年4月10日

目 录

湄潭经开区湄潭复烤厂“12·7”.....1
一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位概况.....2
（二）湄潭复烤厂安全管理概况.....2
（三）贵州霸洁物业管理有限公司安全管理概况4
（四）事故现场情况.....5
（五）涉事车辆基本情况.....6
（六）人员伤亡情况和直接经济损失情况.....7
二、事故简要经过和应急救援处置评估情况.....7
（一）事故发生经过.....7
（二）事故信息接报及响应情况.....8
（三）事故现场应急处置、医疗救治和善后情况9
（四）事故应急处置评估.....9
三、行业监管部门履职情况.....9
（一）湄潭县应急管理局.....9
（二）湄潭县工业能源和科学技术局.....10
（三）贵州湄潭经济开发区管理委员会.....11
四、事故原因分析.....11
（一）直接原因分析.....11
（二）事故车辆检验检测和鉴定情况.....11

（三）其他可能原因排除.....12
五、事故调查中发现的其他问题.....12
（一）贵州霸洁物业管理有限公司.....12
（二）贵州烟叶复烤有限责任公司湄潭复烤厂..13
六、对暴露出来的问题涉及人员、单位的处理建议..13
（一）因在事故中死亡免予追究责任的直接责任人员.....13
（二）对有关单位的处理建议.....13
七、事故教训.....14
八、事故防范整改措施建议.....14
（一）认真汲取事故教训，举一反三.....14
（二）进一步强化地方政府和行业安全监管责任.....14
（三）进一步全面压实企业主体责任.....15
（四）进一步强化事故信息报送工作.....15

湄潭经开区湄潭复烤厂“12·7”一般车辆伤害事故调查报告

2025年12月7日，贵州省湄潭经开区内湄潭复烤厂生产车间，发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约167.67万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经湄潭县人民政府批准，成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、县工业能源和科学技术局等单位有关人员组成的湄潭经开区湄潭复烤厂“12·7”一般车辆伤害事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故现场进行了勘验调查，对事故发生单位及其他相关工作人员进行了调查。通过现场勘验和调查取证，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，湄潭经开区湄潭复烤厂“12·7”一般车辆伤害事故是一起因企业从业人员个人操作失误引发的生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.贵州烟叶复烤有限责任公司湄潭复烤厂（以下简称“湄潭复烤厂”）。类型：有限责任公司分公司（国有控股）；经营范围：按照法人企业的委托从事烟叶加工业务，烟草专用机械购进；负责人：李宇；成立日期：2010年1月20日；经营场所：贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道绿园大道。统一社会信用代码：9152032855190583 41。

2.贵州霸洁物业管理有限公司（以下简称“霸洁公司”）。类型：其他有限责任公司；法定代表人：尤建峰；经营范围：物业管理，专业保洁清洗消毒服务，家政服务，人力资源服务，劳务派遣服务等。成立日期：2010年9月2日；住所：贵州省贵阳市云岩区飞山街祥源大厦C幢1单元20层2号。统一社会信用代码：91520103560914476F。

（二）湄潭复烤厂安全管理概况

1.湄潭复烤厂联合工房建筑设计方案由机械工业第六设计研究院有限公司（工程设计综合资质甲级）进行规划设计，设计方案于2014年10月通过湄潭县城乡规划局审核盖章，其中打叶复烤主车间为丙类单层工业厂房，一级耐火等级，采用门式钢架结构，柱网尺寸为9×9米；2017年7月由遵义市工程设计质量监督站审查合格，并出具《遵义市施工图审查合格书》。联合工房于2019年3月6日开始施工，施工单位为陕西建工集

团有限公司、监理单位为贵州三维工程建设监理咨询有限公司，2021年7月19日在湄潭县建筑业服务中心通过验收并在湄潭县住房和城乡建设局完成备案，取得《贵州省建设竣工验收备案表》。2021年12月7日在湄潭县自然资源局不动产登记中心取得产权证（黔2021湄潭县不动产权第0012062号）。

2.湄潭复烤厂与霸洁公司于2024年9月签订《贵州烟叶复烤有限责任公司湄潭复烤厂业务外包（仓储环节、挑选环节、生产及检测环节）采购项目（A包）合同》（以下简称《A包合同》）；根据《A包合同》规定，湄潭复烤厂生产环节所有业务均由霸洁公司负责。

3.2024年9月，湄潭复烤厂与霸洁公司签订了《安全生产管理协议》《安全管理补充协议》；2025年9月，继续签订《A包合同》《安全生产管理协议》《安全管理补充协议》。2025年9月26日双方开展了安全技术交底工作。

4.从2024年9月第一次签订《安全生产管理协议》《安全管理补充协议》以来，湄潭复烤厂由安全科牵头每月不定期对业务外包方的安全培训、特种人员证件、岗前体检、安全风险辨识、安全检查及整改等资料进行督查和指导。湄潭复烤厂生产科按“管生产管安全”原则，由生产科安全员负责每周对霸洁公司生产现场情况开展安全检查；生产科每班指定工作人员对霸洁公司生产现场情况开展班前教育和现场管理。

（三）贵州霸洁物业管理有限公司安全管理概况

1.安全生产管理机构和安全生产管理人员设置情况。经查，2025年9月28日，贵州霸洁物业管理有限公司针对湄潭复烤厂服务项目制定下发《关于专职兼职安全员人事任免的通知》，成立了安全管理机构并明确项目办经理罗浪、安全主管许维维、王顺宏等3人为专职安全管理人员。罗浪、许维维、王顺宏等3人均持有有效的《安全生产管理培训合格证》。

2.安全生产责任制和各项安全生产规章管理制度以及安全操作规程建立执行情况。经查，贵州霸洁物业管理有限公司针对湄潭复烤厂服务项目制定实施了《贵州霸洁物业管理有限公司安全管理制度及安全操作规程》手册，其中包括制定了《电动托盘车安全操作规程》。

3.岗前安全教育培训情况。经查，2025年9月22日至9月24日，贵州霸洁物业管理有限公司针对湄潭复烤厂服务项目组织包括周xx在内的新上岗从业人员进行了三级安全培训教育并开展考核。死者周xx于2025年9月23日参加了电动托盘车转运车驾驶技术培训并考核合格。

4.事发现场安全警示标识设置情况。经查，贵州霸洁物业管理有限公司在事发车间危险地点设置了明显的安全警示标识。

5.安全生产检查开展情况。经查，贵州霸洁物业管理有限公司每周组织安全管理人员开展隐患排查治理，建立了事故隐患台账。2025年全年共排查整改事故隐患22条。

（四）事故现场情况

事故现场位于贵州省湄潭经开区贵州烟叶复烤有限责任公司湄潭复烤厂投料车间，东侧为打叶复烤主车间，南侧为投料暂存区，西侧为备料车间，北侧为定量喂料机作业区。事故中心点位于湄潭经开区贵州烟叶复烤有限责任公司湄潭复烤厂投料车间铺叶摆把一号线、二号线最内侧投料台位与定量喂料机之间的槽钢剪刀撑处。事故发生时，现场停有一辆电动托盘转运车（型号见说明书），位于槽钢剪刀撑处[①]。上述电动托盘转运车车头方向左侧靠近二号流水线一侧有4个投料框，4名工人作业，1人清扫；右侧靠近一号流水线一侧有3个投料框，2名工人作业，2人清扫。



图片一[②]



图片二[③]

① 槽钢剪刀撑处为十字钢梁构造，是车间承重柱，属车间永久建筑物。

② 图片一为复烤厂联合工厂3投料车间14IP62号摄像头事发时段监控截图。

③ 图片二为复烤厂联合工厂3投料车间14IP67号摄像头事发时段监控截图

（五）涉事车辆基本情况

1.涉事车辆电动托盘转运车基本情况：编号为4号，后文统称“4号电动托盘车”。该车辆生产厂家：林德（中国）叉车有限公司，型号1151-02系列T20P-02，载货能力为2000千克，运行速度限制为6km/h，电源由24伏铅酸电池提供，油泵电机功率：1.2kw，驾驶方式：步行式/站式，载荷中心距：600c（mm），自重：650（±5）kg，车体长度（不含货叉）：772/1109 mm，转弯半径：1670/1731 mm、2010/2075 mm，加速时间：10.1/8.4 s，控制方式：ZAPI，制造日期为2020年12月4日。



图片三④

2.经查阅《特种设备目录》（质检总局关于修订《特种设备目录》的公告（2014年第114号），涉事电动托盘车未纳入

④ 涉事车辆车身标识

特种设备目录管理。经调查，按照《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程（TSG81—2022）》（国家市场监督管理总局2022年8月3日发布）第1.2.2条“本规程中机动工业车辆指叉车。叉车，指可由司机直接操纵（含遥控），通过门架和货叉将载荷起升到一定高度进行作业的自行式车辆，包括平衡重式叉车、前移式叉车、侧面式叉车、插腿式叉车、托盘堆垛车和三向堆垛式叉车”之规定，涉事电动托盘车不属于叉车。

（六）人员伤亡情况和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

周xx，男，身份证号:5x x x x x x x x x x，户口所在地:湄潭县x 村x 组。于2025年10月20日与贵州霸洁物业管理有限公司签订劳动合同，在湄潭复烤厂生产车间从事上包工作。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）规定，事故造成直接经济损失约167.67万元。（详见附件2）

二、事故简要经过和应急救援处置评估情况

（一）事故发生经过

2025年12月7日，霸洁公司员工周xx在湄潭复烤厂生产车间铺叶摆把台进行烟框转运作业；2025年12月7日15时53分47秒，周xx 操作4号电动托盘车进入铺叶把台1号线、2号线之间的作业区域，并不停与其他作业人员进行交谈；2025年12月7日15时54分01秒，周xx转头对身后情况进行了观察

并继续操作4号电动托盘车倒车；15时54分02秒，周xx操作4号电动托盘车与车间槽钢剪刀撑处碰撞，导致后背直接撞击槽钢剪刀撑，造成腹部受伤。16时28分左右，周xx经120急救车送至湄潭家礼医院治疗。19时50分左右，周xx转入遵义医科大学第二附属医院ICU治疗。2025年12月10日21时10分许，周xx在遵义医科大学第二附属医院经医治无效死亡。



图片四⑤

（二）事故信息接报及响应情况

事发当天15时59分，霸洁公司安全主管许维维向公司项目经理罗浪汇报事故情况。12月10日21时10分许，周xx在遵义医科大学第二附属医院经医治无效死亡。12月11日1时10分左右，霸洁公司项目经理罗浪向湄潭复烤厂厂长李宇汇报事故情况。根据复烤厂有关领导要求，霸洁公司项目经理罗浪于12月11日1时43分左右向湄潭县应急管理局电话报告事故情况。12月11日9时45分左右，湄潭复烤厂向湄潭县应急管理局第一次书面报告事故情况。11时30分左右，湄潭复烤厂向

⑤ 周xx转头对身后情况进行观察

湄潭县应急管理局第二次书面报告事故情况，为事故终报。12月11日9时45分左右，湄潭县应急管理局接到湄潭复烤厂书面报告后，于9时50分左右电话首报市应急管理局，10时15分左右书面报告县委、县政府，10时30分左右录入生产安全事故信息统计直报系统。

（三）事故现场应急处置、医疗救治和善后情况

事故发生后，霸洁公司立即拨打120急救电话。120急救中心于16时24分到达事故现场，16时28分离开，将周xx送至湄潭家礼医院治疗。12月7日21时50分左右，周xx被转运到遵义医科大学第二附属医院。12月10日21时10分左右，周xx在遵义医科大学第二附属医院医治无效死亡。目前，死者遗体已火化安葬。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，湄潭复烤厂、霸洁公司积极开展伤员救治。接到事故报告后，湄潭经开区、县有关部门积极响应，开展善后处理、舆情管控、家属安抚等工作。组织指挥有效，应急救援迅速，处置得当，善后处理平稳有序，未发生次生事故，未造成社会负面舆情。

三、行业监管部门履职情况

（一）湄潭县应急管理局。按照《湄潭县应急管理局2025年度安全生产执法计划》等规定要求，县应急局将贵州烟叶复烤有限责任公司湄潭复烤厂纳入重点检查企业，原则上年度内

至少检查1次。2025年工作开展情况为：一是现场检查指导。2025年5月8日、10月22日，县应急局执法检查人员两次到复烤厂进行安全生产督导检查。二是组织开展安全生产管理业务培训。分别于2025年4月16日、10月15日组织公司安全生产管理人员参加应急管理部、省应急管理厅关于安全生产的业务培训。三是通过微信工作群，及时转发有关生产事故通报、工作提示等，督促企业认真汲取事故教训，落实好安全生产主体责任。四是在2025年3月4日至11日全国两会期间，对湄潭复烤厂安全生产工作开展日调度8次，督促企业加强安全生产管理。湄潭县应急管理局依法履行了安全生产监督管理责任。

（二）湄潭县工业能源和科学技术局。一是2025年以来，局党组专题研究安全生产工作8次，安排部署安全生产工作10次。二是围绕2025年主要工作任务，全年共下发安全生产工作方案1份、通知3份、重要时段工作提示5份。三是共组织开展安全生产教育培训3次，分别于2025年5月8日、6月19日、10月21日各开展1次。四是2025年，到湄潭复烤厂共计开展安全督导检查3次（该企业纳入风险等级A类管理层级，年初计划全年检查1次，实际开展检查督导帮扶3次），分别于2025年3月25日、11月24日、12月5日各开展1次。针对检查发现的问题进行了现场交办，针对需要注意的事项进行了工作提示。五是全年通过规模工业企业群（含湄潭复烤厂）发布工作调度、安全提醒、安全宣传24次。湄潭县工业能源和科学

技术局依法履行了行业管理部门管理职责。

（三）贵州湄潭经济开发区管理委员会。根据《中共遵义市委机构编制委员会办公室关于调整开发区管理机构的内设机构设置的通知》（遵编办发〔2022〕81号）的有关规定，设置了“湄潭经开区管委会安全生产监督管理处”，现有处长1名，工作人员2名。2025年度制定了《贵州湄潭经开区安全生产例会制度》《贵州湄潭经开区安全生产事故隐患排查整改制度》等安全生产工作制度，党工委、管委会定期召开安全生产专题会、例会、调度会等安排部署安全生产工作。经开区安监处将湄潭复烤厂列为A类企业，2025年3月4日、4月7日、7月9日、8月20日开展了4次安全生产指导服务工作。贵州湄潭经开区管委会按照职责权限履行了属地指导管理责任。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查，事故直接原因是：霸洁公司员工周xx在湄潭复烤厂生产车间铺叶摆把台进行烟框转运作业时，操作电动托盘车倒车过程中，在观察车辆后方环境后，仍未及时避让车间槽钢剪刀撑处；造成后背直接撞击槽钢剪刀撑处，导致急性腹部损伤，经湄潭县家礼医院、遵义医科大学第二附属医院医治无效死亡。

（二）事故车辆检验检测和鉴定情况

2026年2月2日，贵州丰田叉车销售有限公司对涉事电动

车检测结果如下：1、测试电动托盘车方向机前进后退性能良好，安全触碰开关及刹车控制系统完好有效；2、整车外壳完好；3、检查电动托盘车操作把手安全机械防护装置有效，操作把手上下翻折功能完好；4、测试电动托盘车喇叭正常发出鸣笛声；5、使用万用表全面测试电动托盘车蓄电池电压、电缆线路、电机等内容完好正常；测试电动托盘车前段货叉叉尖整体上下移动灵活，完好有效；7、电动托盘车启动前人员站立盘和方向机正常通电运行；8、测试车辆直行和转弯行驶运行正常。并出具了《关于对湄潭复烤厂4号电动托盘车现场测试情况报告》，认定涉事电动托盘车车辆性能良好运行正常、安全装置完好有效。

（三）其他可能原因排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

五、事故调查中发现的其他问题

（一）贵州霸洁物业管理有限公司

1.安全生产教育培训工作记录不规范。一是从业人员在参加培训签到时存在代签现象；二是企业使用未达到24学时的新人员又给新进员工进行安全生产教育培训，无法保证培训质量，还可能导致新进员工无法掌握必要的安全生产知识和技能，增加安全风险，如大班长邓传均、黄胜玺等新进员工岗前安全培训未达到24学时，又给本班近100人的新进员工进行了培训，

且培训时长也未达到所记录的学时。

2.安全事故隐患排查治理工作记录不规范。霸洁公司负责人石爱华2025年10月15日在对湄潭复烤厂开展的安全检查工作中，检查记录存在由他人代签现象。

3.事故报告不及时不规范。事故发生于2025年12月7日15时54分左右；周xx于12月10日晚上9时10分许在遵义医科大学第二附属医院经医治无效死亡；直到12月11日凌晨1时43分，霸洁公司项目经理罗浪才向湄潭县应急管理局电话报告事故情况。

（二）贵州烟叶复烤有限责任公司湄潭复烤厂

未及时发现霸洁公司在开展安全生产教育培训和隐患排查治理工作中存在的上述问题。

六、对暴露出来的问题涉及人员、单位的处理

（一）因在事故中死亡免予追究责任的直接责任人员

周xx：男，xx岁，贵州霸洁物业管理有限公司湄潭项目部合同工人，在湄潭复烤厂生产车间操作电动托盘车从事上包转运工作。在操作电动托盘车倒车过程中操作失误，未按要求及时减速避让车间槽钢剪刀撑处，造成后背直接撞击槽钢剪刀撑处，导致事故发生。对该起事故的发生负有全部责任，鉴于在事故中死亡，对其免予追究责任。

（二）对有关单位的处理

1.贵州霸洁物业管理有限公司：调查发现该公司存在的其

它问题，暴露出该公司日常安全生产管理工作存在漏洞，由湄潭县应急管理局依法调查处理。

2.贵州烟叶复烤有限责任公司湄潭复烤厂：调查发现该公司存在的其它问题，由湄潭县应急管理局依法调查处理。

七、事故教训

一是相关生产经营单位未严格落实企业主体责任，安全生产管理不到位，对员工的安全生产教育和培训不深入，安全隐患排查不彻底。

二是事故信息报告不及时、程序不规范，生产经营单位对伤者受伤程度、事故发展方向预判不足。

八、事故防范整改措施

针对此次事故暴露出来的问题，为进一步强化行业监管责任和属地责任，督促企业落实安全生产主体责任，有效防范类似事故，提出以下防范措施。

（一）认真汲取事故教训，举一反三。县直有关工作部门、经开区、属地镇（街道）要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，进一步树牢安全发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条红线。认真汲取此次事故教训，充分研判，找准原因，精准施策，从根本上消除事故隐患，督促企业扎实深入开展安全生产治本攻坚三年行动，全力防范化解安全生产重大风险，有效遏制事故发生。

（二）进一步强化地方政府和行业安全监管责任。县直有关工作部门、经开区、属地镇（街道）要切实履行行业主管单位及属地管理职责，进一步加大关键领域安全监管执法力度和督导问效，采取“四不两直”、暗访暗查、随机抽查等方式加大对重点区域、重点领域、重点环节和重点企业的现场执法力度，及时发现问题、提出整改要求，督促指导企业落实安全生产主体责任，认真开展企业安全隐患排查，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，防范遏制生产安全事故发生。

（三）进一步全面压实企业主体责任。各生产经营单位要严格落实企业全员安全责任和“双控”体系建设工作，建立健全安全生产规章制度，加强从业人员安全生产教育和培训；加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，提高企业安全生产水平。

（四）进一步强化事故信息报送工作。县直有关工作部门、经开区、属地镇（街道）要进一步树牢政治意识和责任意识，切实增强事故信息报送工作的政治敏锐性，加强对事故信息报送工作的组织领导，要按照有关事故信息报送工作流程有关要求上报事故信息，坚决杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报事故信息。

附件：1.湄潭县人民政府关于成立湄潭经开区湄潭复烤厂一般车辆伤害事故调查组的通知

2.事故直接经济损失统计估算表

附件 1：

湄潭县人民政府办公室

湄潭县人民政府办公室
关于成立湄潭经开区湄潭复烤厂“12·7”
一般车辆伤害事故调查组的通知

县直有关部门：

2025 年 12 月 7 日，贵州省遵义市湄潭经开区内湄潭复烤厂生产车间，发生一起 1 人死亡的一般车辆伤害事故，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）规定，经县人民政府研究，决定成立湄潭经开区湄潭复烤厂“12·7”一般车辆伤害事故调查组，对本次事故开展调查，调查组成员组成如下：

组　长：张　力　县委常委、县人民政府常务副县长

副组长：陈　静　县应急管理局局长

成　员：何庆辉　县政府办副主任

邓宽强　县应急管理局副局长

何仕飞　县工科局副局长

白　卡　县纪委监委派驻公安局纪检监察组组长

肖田刚　县应急管理综合行政执法大队大队长

常　青　县公安局治安管理大队大队长

樊德燕　县总工会经保部负责人

事故调查组邀请湄潭县人民检察院派员参与事故调查，同时邀请贵阳市云岩区人民政府派员参与事故调查。

湄潭县人民政府办公室

2025 年 12 月 12 日

附

附件 2：

事故直接经济损失统计估算表

填表单位（盖章）：

日期：2026年1月7日

事故发生单位	贵州霸洁物业管理有限公司		事故单位地址	贵州省贵阳市南明区花果园中央商务区2号楼1单元
事故发生时间	2025年12月7日		事故发生地点	湄潭县黄家坝镇经济开发区湄潭复烤厂生产车间
法定代表人	尤建峰		联系电话	13585794880
事故设备	电动托盘车		损坏程度	未损坏
事故等级	一般事故		事故特征	
事故伤亡	死：1人　　伤：			
直接经济损失	人身伤亡后所支出的费用	医疗费用（含护理费）		126698.22元
		丧葬及抚恤费用		43947.00元
		补助及救济费用		422293.00元
		歇工工资		元
	善后处理费用	处理事故的事务性费用		元
		事故赔偿费用		1083760.00万元
	财产损失价值	固定资产损失价值		元
		流动资产损失价值		元
	总计（大写）：壹佰陆拾柒万陆仟陆佰玖拾捌元贰角贰分（小写：1676698.22元）			