信息索引号：	11330802MB16653895/2026-1010601393	发布机构：	区应急管理局
成文日期：	2026-06-18	公开方式：	主动公开

柯城府山树兰（衢州）医院有限公司“8•3”一般等级触电事故调查报告

发布时间：2026-06-26 16:45 访问次数：261 发布机构：区应急管理局 信息来源：办公室 分享：

2025年8月3日，位于柯城区府山街道的树兰（衢州）医院有限公司发生一起触电事故，造成

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《浙江省生产安全事故报告和理规定》（浙江省人民政府令第310号）《柯城区人民政府办公室关于印发〈柯城区生产安全事故法〉的通知》（柯政办发〔2022〕20号）的有关规定，8月5日，成立了由区应急管理局牵头，衢州局、柯城公安分局、区人力社保局、区总工会、府山街道等单位组成的事故调查组，并邀请区纪委、区检察院派员参加事故调查工作。

事故调查坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则。通过调查，查明了事故原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和员的处理建议，并针对事故发生以及暴露出的问题，提出了防范措施。

经事故调查组认定，树兰（衢州）医院有限公司“8·3”一般等级触电事故是一起因当事人个操作导致的生产安全非责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况。

树兰（衢州）医院有限公司，下称树兰（衢州）医院，统一社会信用代码：913308*********册时间：2021年3月12日，注册地址：浙江省衢州市柯城区府山街道钟楼底2号，法定代表人为余明范围包括许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体目以审批结果为准）。一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；业务培训（不含教育培训、职培训等需取得许可的培训）；医院管理；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；日用口医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；中医养生保健服务（非医疗）；护理机构服务医疗服务）；单位后勤管理服务；养老服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展动）。

（二）事故相关人员情况。

吴某某，男，身份证号：3308211**********，为树兰（衢州）医院工程维修组负责人，在事亡。吴某某持有低压电工作业证。

二、事故发生经过、现场勘察、事故救援及善后处理情况

（一）事故发生经过。树兰（衢州）医院需在门诊大楼负一层配电房 23#3柜2#转接柜至五号楼进线端驳接进线电缆。2025年8月3日17时左右，吴某某带领周某某、徐某1、徐某2、王某等四名工同事抵达配电房。作业前，吴某某关闭23#3柜2#转接柜主电缆的四个开关，并用电笔、万用表确认接线端无电。除上述开关外，另有一根二次侧电路用于给配电柜供电，因考虑到如果将其断电会导配电柜无法工作，进而引发医院大面积停电，吴某某未对该电路断电，亦未对其进行检测。受配电狭小限制，作业以吴某某为主，其余四人在旁辅助。作业中，吴某某未按规定佩戴全橡胶电工作业缘手套，其佩戴的丁腈手套仅手掌、手指内侧有绝缘层，手背及腕部为棉线且只能覆盖至腕部，无手臂。配电柜共四层，吴某某先断开每层原有电缆，将需连接电缆接入最下层，再从下往上依次复电缆。18时11分，在进行倒数第二层作业时，吴某某身体突然抖动，同时发出“哎呦”的呼喊声。

在场同事周某某见状立即上前将吴某某拉开。吴某某站立两三秒后，轻声道“怎么会有电”，倒在地。工友周某某等人立刻对其展开心肺复苏，王某则迅速跑去急诊室呼救。18时15分，急诊医某抵达现场，随即护送吴某某前往急诊室抢救。最终，吴某某经抢救无效，于当日死亡。

（二）现场勘察情况。树兰（衢州）医院位于衢州市柯城区府山街道钟楼底2号。（见图一）事地位于医院门诊大楼负一层配电房23#3柜2#转接柜。（见图二）



（图一）



（图二）

经现场勘查、事故视频复盘及相关人员询问笔录核实：23#3柜内四台转接柜的各断路器均处于态，其输出端（即作业接线部位）经检测已无电流通过。但转接柜的二次侧接线端子仍持续带电，电部位未按规定安装接线排隔离防护罩，属于裸露带电状态。（见图三）



（图三）

吴某某作业时仅佩戴丁腈手套，未按规定穿戴带电作业专用绝缘手套及电气绝缘鞋，其个体防配备情况不符合多项国家标准要求：违反《个体防护装备配备规范》（GB39800.1-4-2020）中关于电防护装备的配备规定，不符合《橡胶绝缘手套》（GB/T 17622-2018）对电工作业专用绝缘手套的技用要求，同时也未满足《个体防护装备安全鞋》（GB 21148-2007）中电气绝缘鞋的配备及使用规范

（三）尸检情况。柯城公安分局出具的《尸表检验记录》显示：“左手腕上方内侧见电流斑，睑结膜、口腔黏膜未见出血点，双耳道未见异物，余体表未见明显外伤”。

（四）事故救援及报送情况。18时11分事故发生后，在场同事周某某立即将吴某某从配电房23拉开，随即与其他工友共同对其展开心肺复苏急救，王某则迅速前往急诊室呼救。18时15分，急诊达现场，立即将吴某某送往急诊室开展抢救。最终，吴某某经抢救无效于当日死亡。经核查，救援未发现明显不当之处。

8月3日18时57分，树兰（衢州）医院院长助理徐某向衢州市卫生健康委上报事故信息，并于当8分及次日11时55分进行续报。

（五）伤者情况及事故善后情况。事故发生后，树兰（衢州）医院高度重视善后工作，积极与家属沟通协商，双方已于11月18日达成善后协议。相关善后事宜已基本办结，全程推进平稳有序。

三、事故发生的原因

事故调查组通过调取监控录像、开展现场勘察、对相关人员进行调查询问，并结合《尸表检验等材料，经综合分析认定：事故现场未发现人为故意破坏、突发灾害因素等痕迹。吴某某在作业前次侧电路断电，属于带电作业；作业中亦未按规定穿戴专业电工绝缘手套，贸然进行接线操作时，方内侧碰触到处于带电且裸露状态的二次侧接线端子，最终导致触电。事故发生的直接原因如下：

吴某某，作为树兰（衢州）医院工程维修组负责人，持有有效电工作业证，具备相应电工作业识与技能，明确知晓带电作业的危险性及带电作业时应规范穿戴绝缘防护装备的要求。但其自身安淡薄、存在麻痹大意心态，作业时未穿戴符合标准的电工绝缘手套便贸然进行接线操作，违反了全导则》和《电力（业）安全工作规程》的相关规定，最终将自身置于触电危险环境中。

同时，维护、维修包括电力电气设备在内的相关设备是吴某某班组的岗位职责，但在日常对酉安全检查工作中，其未能及时发现23#3柜2#转接柜二次侧接线端未安装隔离防护罩这一事故隐患，取整改措施，导致该接线端子长期处于裸露状态，为事故发生埋下隐患。

综上，吴某某违规进行带电操作，且未按要求做好电力设备日常维护保养工作，上述两项行为次事故发生。

四、事故性质认定分析

事故调查组从业务属性、核心责任、过错归属与死亡原因等方面对事故性质进行分析认定：

业务属性与事故无直接关联。树兰（衢州）医院核心业务为医疗服务，该业务范畴与电力施工维修等专业性电力作业无实质关联，其安全管理责任边界聚焦于医疗服务领域。

树兰（衢州）医院已全面履行选任责任。电工作业具备极强的专业技术门槛，而医院针对内部关作业的核心管理责任，在于选任持有合规资质的从业人员。经查实，涉事的吴某某及其班组成员有效的电工作业资格证书，医院在人员资质审核与任用环节流程合规、履职到位，无选任错误。

事故责任主体与过错归属明确。事故系吴某某违规带电操作及设备维护保养不到位所致，该过属于个人违规操作范畴，与医院的日常管理及履职行为无直接因果关系。

当事人死亡与触电的因果关系难以准确认定。据家属反映，吴某某患有心脏相关疾病，曾多次疗，具备病史基础。结合事故现场勘查情况，吴某某在发生触电后并未当场倒地，而是能够站立与说话行为，之后才出现倒地情况，该现场表现与触电直接导致死亡的典型特征不符。

综上，本起事故不符合生产安全责任事故的认定要件，认定为生产安全非责任事故，树兰（衢院对本次事故发生无责任。

五、调查中发现的其他问题

树兰（衢州）医院在安全生产管理工作推进过程中，仍存在可优化和完善的空间。一方面，在全管理环节，对维修班组的日常工作统筹指导不够充分，尚未形成常态化、全覆盖的排查机制；面，在安全生产教育培训工作上，培训的深度和广度仍需进一步拓展，确保全体从业人员熟练掌握作规范、风险防范要点及应急处置流程，特别是要强化高风险岗位员工的安全生产意识，规范安全为。

五、处理建议

根据相关法律法规，对事故有关单位、人员提出如下处理建议：

（一）吴某某，未佩戴电工绝缘手套贸然进行带电作业，违反了电气安全作业规定；隐患排查彻底，未能消除配电房23#3柜2#转接柜的二次侧接线端裸露的事故隐患，对事故发生负有责任，鉴因事故死亡，建议不予追究。

（二）树兰（衢州）医院，在安全生产管理工作中存在一定不足，安全生产教育培训工作不够面。该问题虽与本起事故的发生无直接因果关系，但为进一步压实安全生产主体责任、防范各类险，建议由衢州市卫生健康委员会对树兰（衢州）医院相关安全生产管理工作进行指导督促，推动管理短板、持续提升安全生产管理水平。

六、事故防范和整改措施

本起事故虽然不属于生产安全责任事故，但是暴露出事故发生单位在安全生产管理上存在的问吸取本次事故教训，事故调查组提出下列防范措施：

1.树兰（衢州）医院，应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及医疗健康领域安全生产相关规，切实履行安全生产主体责任。需进一步强化安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制与月专项规章制度；严格规范电工作业现场安全管控，细化作业流程与防护标准；常态化开展全院安全隐患排查治理，确保隐患动态清零；系统落实安全生产教育培训，提升从业人员安全意识与技能，升安全生产管理水平，保障院内生产安全。

2.衢州市卫生健康委。作为医疗健康行业主管部门，需切实强化属地医疗机构安全生产监管职责汲取本次事故教训。要进一步树牢安全发展理念，健全行业安全生产监管长效机制，通过系统化、监管举措，筑牢行业安全生产思想防线与制度防线，坚决防范同类安全事故再次发生。

3.府山街道办事处。作为属地单位要进一步加强与树兰（衢州）医院的日常工作对接，强化安全查治理方面的协作。举一反三，细化与辖区内各类企事业单位安全生产协同举措，强化问题整改的进，助力防范各类安全风险，共同守护辖区安全生产秩序。

七、有关要求

以上涉及的对相关事故责任者的处理情况、整改意见与措施的落实情况，自责任追究完结、整之日起15日内书面报柯城区安委办。

【打印本页】 【关闭窗

关于网站 | 网站地图 | 联系我们 | 隐私声明
主办单位：衢州市柯城区人民政府办公室 浙ICP备05002281号
浙公网安备：33080202000355 网站标识码：3308020003

政府网站找错
互联网违法和不良信息举报中心
适老化无障碍服务