长治市金益恒能源股份有限公司

“4·29”高处坠落一般事故调查报告

事故调查组

2024年6月29日

长治市金益恒能源股份有限公司
“4·29”高处坠落一般事故调查报告

2024年4月29日15时35分许，长治市金益恒能源股份有限公司二号精煤棚，装载机铲斗托举收煤采样工勘验进煤表观煤质过程中，发生一起高处坠落一般事故，造成1人死亡，直接经济损失144.37万元。

根据有关法律法规和有关规定，长治市上党区人民政府组织公安、应急、能源、工会等部门，于2024年5月21日成立了事故调查组，同时邀请上党区纪委监委派员参加，对该起事故展开调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、专家论证、技术认定及综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人和责任单位的处理建议以及防范措施和整改建议。现报告如下:

一、事故发生单位及相关单位概况

（一）长治市金益恒能源股份有限公司（以下简称“金益恒公司”）

金益恒公司原名称为长治县金益恒工贸有限公司，成立于2012年4月25日，位于上党区荫城镇双岗村南。 可存储煤炭20万吨，年洗选煤能力在120万吨。

1.金益恒公司厂区平面布置

公司厂区入口设在厂区东侧，运煤车辆进厂后经地磅称重,向右从一号精煤棚南门驶入,鱼贯进入二号精煤棚。(一号精煤棚与二号精煤棚贯通相连)

2.金益恒公司现有职工48人，其中管理人员12人，拥有专业技能的职工26人，下设生产车间，现有原煤棚1个，精煤棚2个,副产品棚1个。操作人员执行“二班二运转、每班12小时”作业运行机制(白班上班时间:7:00至19:00;夜班上班时间:19:00至次日7:00),7天轮换班;管理人员执行长白班8小时工作制。

3.二号精煤棚车间平面布置

二号精煤棚位于厂区东北部，占地6650.2m^2， 大体呈西南至东北方向,为全封闭轻钢结构,用于精煤的储存、选兑;棚内东南侧设置有1条精煤皮带通廊、棚内四周堆积有各规格成品精煤。

4.二号精煤棚的主要设备

主要设备有LG855N装载机。

5.二号精煤棚生产工艺流程

（1）进煤检验、卸车储存

经过称重后的精煤车辆从一号精煤棚南门鱼贯进入二号精煤棚。卸车前,收煤采样工登车初步勘验是否表观煤质。初检合格后卸车,装载机驾驶员按不同规格、起堆、储放在不同位置。

（2）精煤选兑、取样检验、装车外运

装载机驾驶员按照公司生产指令，将不同规格的精煤按比例选兑，取样检验合格后，装车外发。

（二）晋城市晋鸿工贸有限公司（以下简称“晋鸿公司”）

晋鸿公司成立于2022年10月10日，注册地位于山西省晋城市泽州县犁川镇水城村门楼对面207国道南侧大院，法定代表人为王某程。经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；汽车零配件零售；汽车销售；矿山机械销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售，建筑材料销售；轻质建筑材料销售，五金产品批发；电线、电缆经营；润滑油销售；文具用品零售；体育用品及器材零售装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4月29日晋鸿公司运精煤货车为红色解放牌重型半挂牵引车。

4月29日晋鸿公司运精煤货车驾驶员田某军；准驾车型：A2；驾驶证有效期限：2014-09-04至2024-09-04。

二、事故发生经过及处置上报

（一）事故发生经过

2024年4月29日6时40分，副厂长赵某波班前会安排收煤采样工李某、李某平协调进场车辆进入指定区域，并在

卸车前初步勘验进场运煤车表观煤质情况；安排装载机驾驶员王某在二号精煤棚选兑精煤、装车作业。

15时25分许，晋城市晋鸿工贸有限公司晋E73786运精煤货车过磅后，在收煤采样工李某引导下，从一号精煤棚南门鱼贯进入二号精煤棚内，车头向北停靠在精煤棚西侧中部——钢结构棚向西延伸拐角处等待卸车。15时30分许，收煤采样工李某边走边使用对讲机呼叫正在二号精煤棚东北角选兑精煤的装载机驾驶员王某。装载机驾驶员王某看到走来的收煤采样工李某，便停车掉头将铲斗平放在地面，等收煤采样工李某站在铲斗内，手抓住铲斗上边缘后，边举升铲斗边向晋E73786货车靠近。

15时35分许，装载机驾驶员王某驾驶装载机托举收煤采样工李某靠近晋E73786车厢上沿（实测垂直离地高度约3.4米）时，为准确判断举升的合理位置，出于驾驶员的本能和操作经验，下意识瞬间停车。站在铲斗内的收煤采样工李某误以为停靠到位，便迈右腿预跳入晋E73786车厢内。与此同时，装载机驾驶员王某又本能地点动装载机靠近晋E73786车厢上沿，在惯性力的作用下，收煤采样工李某右腿腾空下坠，裆部碰撞在铲斗底部铲板上，身体下坠姿势改变，头部向下摔落在地面。

（二）应急处置

事故发生后，在精煤场的晋E73786货车司机、副厂长郭某军、装载机驾驶员王某连忙上前查看受伤情况，见收煤采样工李某头部朝南，身体弯曲不能言语，头部、脸部有血渗出

15 时 36 分许，副厂长郭某军拨打了 120 急救中心电话。15 时 45 分许，上党区人民医院 120 急救车到达现场，现场人员协助医护人员将李某抬上救护车。闻讯赶来的厂长赵某与副厂长郭某军随车陪同前往长治医学院附属和平医院救治。2024 年 4 月 30 日 9 时，伤者因伤势严重救治无效死亡。

死者信息：李某，男，金益恒公司收煤采样工。

（三）事故报告

事故发生时间为 2024 年 4 月 29 日 15 时 35 分，长治市金益恒能源股份有限公司于 2024 年 4 月 30 日 18 时 15 分许向上党区应急管理局电话汇报了事故情况。

长治市金益恒能源股份有限公司未在规定时间内向县级人民政府应急管理部门报告，属迟报。

三、企业安全管理情况及存在的主要问题

（一）安全管理情况

经查，金益恒公司全员安全生产责任制不完善，未覆盖全部岗位；安全培训管理制度和操作规程不健全，全员安全培训教育不到位，职工安全意识差、风险意识淡薄；安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制执行不到位；四月份，事发前企业有 9 次“三违”检查记录，检查结果均为一般“三违”行为；仅有 1 次隐患排查记录，检查出 1 条隐患。

（二）安全管理方面存在的主要问题

1. 金益恒公司对从业人员安全生产教育培训不到位，致使从业人员不掌握必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全

生产规章制度和安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

2.职工安全意识淡薄，存在违章指挥、违章作业。采样工违章指挥装载机司机违章作业，违章进入装载机铲斗内；对装载机铲斗载人安全风险辨识不足，未落实安全确认制度，在装载机未停机情况下进行下车操作。

3.现场安全管理缺失。未按照企业相关制度配备专职及兼职的安全管理人员；副厂长身兼数职，履行带班长和安全管理人员职责，不能兼顾作业班次副厂长及管理人员职责；副厂长对施工现场隐患排查不到位，未及时发现工人违章指挥、违章作业的情况。事故当班安排两名副厂长带班，未严格区分主副职责；未合理组织安全生产和隐患排查治理；未有效利用通讯设备及时制止违章指挥和违章作业。

4.主要负责人履行安全生产职责不到位。未建立健全并落实全员安全生产责任制，未及时修订并实施本单位的安全生产规章制度和操作规程，未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不到位。

四、事故类别、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

事故类别：经调查认定，该起事故属高处坠落事故。

人员伤亡情况：经调查，本起事故共造成1人死亡。

直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等有关规定统计，本起事故共造成直接经

济损失144.37万元。

五、事故原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因

收煤采样工李某违章指挥装载机驾驶员王某违规使用铲车铲斗载人，违章登高作业，且联系确认不到位，右腿腾空下坠，裆部碰撞在铲斗底部铲板上，身体改变下坠方向，头部向下摔落在精煤场地面上，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

1）企业安全培训不到位

《安全培训管理制度》为2022年制定，未结合实际更新完善，安全教育培训针对性、有效性缺失；2024年初全员培训3天，厂长作为企业安全培训第一责任人未发现装载机司机王某仅培训2天，且未结合不同岗位存在的安全风险设置针对性较强的考试题目，未达到警示、提醒、提升安全意识的安全培训目的，安全教育培训走过场、流于形式。

2）安全风险辨识不到位

金益恒公司一线作业人员和管理人员安全素质低，安全意识淡薄，安全风险辨识能力不足，履行岗位安全生产责任制不到位，在需要初步勘验进煤车辆表观煤质情况时，对违章使用装载机铲斗载人高空作业、相互联系确认不到位可能造成高处坠落的安全风险辨识不清。

3）现场安全管理和安全检查缺失

本单位的安全管理制度为2023年修订，操作规程汇编

为2022年制定，均未结合实际更新完善；未制定厂内机动车辆安全制度，不能有效指导厂内机动车辆安全作业；事故当班安排两名副厂长带班，未严格区分主副职责，未合理组织安全生产和隐患排查治理；未有效利用通讯设备及时制止违章指挥和违章作业。

4）金益恒公司主体责任落实不力

金益恒公司安全生产主体责任落实不到位，洗煤厂内安全管理、生产作业管理差，排查生产安全事故隐患不到位，未及时发现和消除生产安全事故隐患，对员工安全教育和培训不到位，导致员工安全生产意识淡薄，违反安全操作规程和安全管理规章制度。

（二）事故性质

经调查认定，本起事故是一起生产安全责任事故。

六、责任认定及处理建议

（一）不再追究责任人员（1人）

李某，男，对事故发生负直接责任。

鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚人员（4人）

1.王某，男，金益恒公司装载机驾驶员。对事故发生负主要责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》进行行政处罚。

2.李某平，男，金益恒公司采样工。对事故发生负主要责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》进行行政处罚。

3.郭某军，男，对事故发生负重要责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》进行行政处罚。

4.赵某，男，金益恒公司厂长。对事故发生负重要责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》进行行政处罚。

（三）对责任单位的处理意见

长治市金益恒能源股份有限公司发生一起责任事故，造成1人死亡，依据《生产安全事故罚款处罚规定》进行行政处罚。

（四）监管层面处理建议

1.孟某瑜，男，荫城镇政府分管安全领导。对事故发生负有责任。进行诫勉谈话。

2.李某军，男，长治市上党区能源局煤炭洗选、配送加工企业规范化管理办公室副主任（主持工作）。对长治市金益恒能源股份有限公司履行行业监管职责不力。责令向区能源局作出书面检查。

3.刘某，男，长治市上党区应急管理局安全综合监督三股股长。对长治市金益恒能源股份有限公司履行安全监管职责不力。责令向区应急管理局作出书面检查。

七、防范措施与整改建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，查找生产安全漏洞，完善相关管理措施，有效防范和遏制生产安全事故，提出如下措施建议：

（一）牢固树立安全生产“红线意识”

金益恒公司要深刻认识和反思事故暴露出的问题，吸取事故教训，坚持事故处理“四不放过”原则，进一步强化安

全生产意识，各级管理人员和职工要把安全工作放在首位，认真履行岗位职责，准确研判安全风险，严防类似事故发生，杜绝迟报、谎报、瞒报。

（二）强化安全生产责任制落实

金益恒公司要进一步加强一线班组管理，企业应当进一步完善安全生产制度，明确各级人员的安全职责和权力，完善全员安全生产责任制，健全安全生产责任追究制度，严格考核标准，加大监督考核力度，同时，要建立健全安全生产检查制度和事故隐患排查治理制度，定期对企业生产现场进行安全检查，及时发现和消除事故隐患。

（三）强化安全教育培训

金益恒公司要加强干部职工的安全培训和警示教育，要定期组织员工参加安全知识培训，特别是对装载机操作人员的专业培训，使其熟练掌握安全操作规程和应急处置技能。同时，扎实开展反“三违”活动，规范员工作业行为，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，增强员工的安全意识和自我保护能力。

（四）加强现场安全监管

在生产现场，要加大安全监管力度，确保各项安全规定得到有效执行。对于装载机等特种设备，要实行专人专岗管理，确保操作人员具备相应的资质和技能。同时，配足一线队组安管人员，执行安全确认制度，确保现场管理到位。

（五）进一步落实监管责任

荫城镇人民政府要落实好辖区内的安全监管责任，强化“党政同责、一岗双责、失职追责”，分解细化安全生产责任加强辖区内生产经营单位的安全监管工作；区能源局、区应急管理局要加大执法检查力度，扎紧织密安全网，监督企业严格落实安全生产主体责任。