宝安福永机场东工程项目工地“11·5”一般其他伤害事故调查报告

2025年11月5日,宝安区福永街道机场东工程项目工地发生一起其他伤害事故，造成1人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)及《宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则》(深宝规〔2025〕8号)的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房建设局、区总工会等部门参与组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安福永机场东工程项目工地“11·5”一般其他伤害事故是一起因工人违章作业、施工现场安全管理不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

(1)专业分包单位：岳阳市凌峰基础建设工程有限公司(以下简称凌峰建设公司),统一社会信用代码:91430600MA4Q1W8T9R,法定代表人：刘某，住所：湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥路23号第一世家808-1号，成立日期：2018年10月22日，经营范围：劳务服务、土石方工程施工、建筑工程用机械销售等。资质类别

及等级：地基基础工程专业承包壹级等。

（2）劳务分包单位：四川京锐建筑劳务有限公司（以下简称京锐劳务公司），统一社会信用代码：91510000665355885G，法定代表人：宋某文，住所：成都市金牛区茶店子西街36号1栋2单元12层1202号，成立日期：2007年7月27日，经营范围：土石方工程施工、园林绿化工程施工、工程管理服务等。资质类别及等级：施工劳务不分等级等。

2. 事故相关单位概况

（1）施工单位：中铁建工集团华南有限公司（以下简称中铁建工华南公司），法定代表人：李某国，统一社会信用代码：91440300192442937C，企业类型：有限责任公司，注册地址：深圳市南山区建工村建厂路31号，成立日期：1982年1月8日，经营范围：房屋建筑工程施工等。资质类别及等级：建筑工程施工总承包一级等。

（2）监理单位：北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司（以下简称赛瑞斯工程咨询公司），统一社会信用代码：9111010210160331O9，法定代表人：曹某松，住所：北京市西城区白广路4号401室，成立日期：1995年10月16日，经营范围：单建式人防工程监理、工程技术服务、招投标代理服务、工程管理服务等。资质等级：工程监理综合资质。

（二）事故相关概况

2024年7月15日，建设单位厦深公司将涉事工程施工监理委托，由赛瑞斯工程咨询公司负责。同日，建设单位将涉事工程施工发包，由中铁建工华南公司负责。

2024 年 9 月 30 日，中铁建工华南公司将涉事工程基坑支护及相关工程专业分包给凌峰建设公司，双方签有《建设工程专业分包合同》，内容主要包括桩基工程和基坑支护工程。

2025 年 9 月 30 日，凌峰建设公司将涉事工程基坑支护工程施工劳务分包给京锐劳务公司，双方签有《基坑支护工程劳务分包合同》。

（三）事故相关单位安全管理情况

1. 凌峰建设公司安全管理情况

（1）有关人员情况

黄某，项目负责人，负责基础工程的全面管理工作。

许某兵，项目安全员，负责基础工程的安全管理工作。

（2）安全管理状况

与京锐劳务公司签订有安全生产管理协议；建立有《安全生产管理制度》《安全生产培训规章制度》《生产安全事故隐患排查治理制度》；编制有《冠梁工程施工方案》；对工人进行了三级安全教育培训和安全技术交底；提供有《安全生产培训记录》《安全检查记录》《安全技术交底》《安全操作规程》等材料。

2. 京锐劳务公司安全管理情况

（1）相关人员情况

胡某元，项目负责人，负责基坑支护工程施工劳务的全面管理工作。

杨某誉，项目安全员，负责基坑支护工程施工劳务的安全管理工作。

何某刚，钢筋班组长，负责钢筋班组日常管理工作。

李某祥（伤者丈夫），钢筋工，负责钢筋电焊工作。

黄某华（伤者），钢筋工，负责协助钢筋电焊工作。

（2）安全管理状况

会同凌峰建设公司对作业人员进行安全教育培训和技术交底；为工人配发了劳动防护用品；在M区基坑边周围设置了安全生命绳用于系挂安全带。

3. 中铁建工华南公司安全管理情况

（1）相关人员情况

文某，项目经理，负责工程施工的全面管理工作。

（2）安全管理状况

设立有安全生产委员会，制定有《安全管理制度汇编》《操作规程汇编》；与凌峰建设公司签订安全生产管理协议；审查了《冠梁工程施工方案》，对作业人员进行教育培训和安全技术交底；每周组织召开安全周例会；组织周检查、月检查和专项检查。提供有《工人安全教育培训记录》《安全技术交底记录表》《周例会会议纪要》《安全隐患整改通知单》等材料。

4. 赛瑞斯工程咨询公司安全管理情况

（1）相关人员情况

闫某文，项目总监理工程师，负责工程监理的全面管理工作。

（2）安全管理状况

编制有《监理规划》《监理细则》《安全管理制度》；审查各施工单位资质、《安全生产许可证》和《冠梁工程施工方案》；每月组织召开监理例会；提供有《监理通知单》《联合检查记录》《监理日志》等材料。

5. 建设单位安全管理情况

（1）相关人员情况

吕某，项目部高级工程师，负责项目部的安全管理工作。

（2）安全管理状况

成立项目部，编制有《管理制度汇编》，建立危险性较大分部分项工程清单，参加超过一定规模的危险性较大分部分项工程方案评审；每月开展安全排查，提供有《检查通报》等材料。

（四）事故发生前有关情况

11 月 4 日，总监理工程师对 M 区施工进行巡查时发现，基坑边坡 2 米内堆放重物材料，堵塞通道、操作架作业面未满铺脚手板，现场存在临时用电安全隐患等问题，下发《监理通知单》给中铁建工华南公司项目经理部要求其整改。

11 月 4 日，中铁建工华南公司项目经理部下发《安全隐患整改通知单》，要求凌峰建设公司对 M 区立即停止冠梁接驳部位钢筋绑扎作业并整改，在 11 月 7 日前整改完成并自行组织验收后报项目经理部复查（截至事发前未报复查）。

11 月 4 日，凌峰建设公司在收到中铁建工华南公司下发的《安全隐患整改通知单》后，口头要求京锐劳务公司对 M 区停工整改。

（五）事故发生经过

2025 年 11 月 5 日 6 时许，京锐劳务公司班组长何某刚安排黄某华和其丈夫李某祥到 M 区西侧进行冠梁接驳部位钢筋绑扎作业。李某祥负责焊接工作，黄某华负责用钢筋撬挑耳搭接及看火渣、递工具。17 时许，何某刚通知黄某华和李某祥晚上继续加班。

18 时 30 分许，黄某华和李某祥来到涉事位置开始作业。20

时 20 分许，李某祥将安全带系挂在生命线上后站在支模架上的木板上（离地约 1.65 米）进行焊接作业。黄某华将安全带（长 2 米）挂钩挂在距离木板站立面约 1 米的冠梁上，站在木板上使用钢筋撬挑耳搭接位置协助焊接时，撬棍突然打滑，黄某华重心失稳从支模架上的木板上跌落至地面受伤。

（六）事故现场情况

1. 事故发生位置位于 M 区西侧冠梁的支模架上；

2. 事发点位的钢筋未进行搭接，左侧的已用细铁丝捆绑搭接（见图 1）；



图 1 事发点位钢筋搭接情况

3. 现场测得支模架上的木板距离地面高度约 1.65 米，测得木板（站立面）的宽度约 0.5 米（见图 2）。



图 2 支模架上距地高度及站立面宽度

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

事故造成 1 人受伤。伤者黄某华，女，55 岁，广西武鸣县人。经深圳市宝安区福永人民医院诊断黄某华伤情系颈椎枢椎骨折并高位颈髓损伤、右胫腓骨骨折。

2. 直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721–1986），截至 2025 年 12 月 10 日，事故造成的直接经济损失约为人民币 22.5 万元（为伤者救治费用，未包含赔偿费用）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，李某祥立即打电话联系班组长何某刚，何某刚到达现场后立即驾车将黄某华送往福永人民医院救治并上报事故

情况。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，福永街道办等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

事故发生后，政府相关部门立即组织协调善后处理工作，善后处置过程中伤者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

政府及相关部门在该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、查阅资料，认定事故直接原因是：黄某华安全意识淡薄，在未按施工方案要求使用安全带的情况下，站在支模架上使用钢筋撬挑耳时不慎跌落至地面受伤，造成本起事故。

（一）直接原因分析

1. 支模架上的木板距离地面高度约 1.65 米，木板站立面的宽度约 0.5 米，站立面狭窄，存在跌落的风险。

2. 黄某华安全意识淡薄，未按施工方案将安全带系挂在生命

绳上而是系挂在冠梁上[1],作业时使用的撬棍打滑致使其重心失稳从支模架上跌落,安全带未起到防护作用[2],导致其跌落至地面受伤。

(二)安全管理存在的问题

1. 凌峰建设公司安全管理存在的问题

(1)未督促从业人员严格执行本单位冠梁工程施工方案关于安全带的使用要求;未采取技术、管理措施,及时发现并消除施工现场停工期间违规组织施工的事故隐患。

(2)项目负责人黄某履行安全生产管理职责不到位,未认真督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除停工期间京锐劳务公司违规组织施工、工人未按要求使用安全带的生产安全事故隐患。

2. 京锐劳务公司安全管理存在的问题

(1)未服从总承包单位的安全生产管理,在停工期间违规组织施工[3];未采取技术、管理措施,及时消除工人未按要求使用安全带的事故隐患。

(2)项目负责人胡某元履行安全生产管理职责不到位,未认真督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除工人未按要求使用安全带的生产安全事故隐患。

---

[1]《冠梁工程施工方案》第7.3条第(5)项:⑦挑耳钢筋绑扎焊接施工时,在冠梁侧面采用钢丝绳设置安全生产线作业期间全程佩戴安全带,安全带挂设于生命线上,不随意解开安全带,……。

[2]《建设工程安全生产管理条例》第三十三条:作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备等。

[3]《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第四款:分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。

3. 中铁建工华南公司安全管理存在的问题

中铁建工华南公司（项目经理文某）对分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现京锐劳务公司在停工期间违规组织施工的问题。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中受伤免予追究责任人员

黄某华安全意识淡薄，在未按施工方案要求使用安全带的情况下，站在支模架上使用钢筋撬挑耳时不慎跌落至地面受伤，造成本起事故，应对本起事故负直接责任，鉴于其仅造成自身伤害，未造成其他人身伤害和财产损失，建议由其生产经营单位给予批评教育，不予行政处罚。

（二）对事故责任人员的行政处罚建议

1. 凌峰建设公司项目负责人黄某履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除停工期间京锐劳务公司违规组织施工、工人未按要求使用安全带的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 京锐劳务公司项目负责人胡某元履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除工人未按要求使用安全带的生产安全事故隐患，其行为违反了《中

华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

1. 凌峰建设公司落实安全生产主体责任不到位，未督促从业人员严格执行本单位冠梁工程施工方案关于安全带的使用要求；未采取技术、管理措施，及时发现并消除施工现场停工期间违规组织施工的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 京锐劳务公司落实安全生产主体责任不到位，未服从总承包单位的安全生产管理，在停工期间违规组织施工；未采取技术、管理措施，及时消除工人未按要求使用安全带的事故隐患，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第四款、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

3. 中铁建工华南公司（项目经理文某）对分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现京锐劳务公司在停工期间违规组织施工的问题，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，应承担对分包单位安全生产工作统一协调、管理不到位的责任，建议由深圳市宝安区应急管

理局依法对其进行处理。

五、事故主要教训

本次事故中，涉事人员安全意识淡薄，未按施工方案正确使用安全带；专业分包单位巡查不到位，未及时消除事故隐患；劳务分包单位停工期间违规组织施工且未及时消除事故隐患；总包单位对分包单位安全生产工作统一协调、管理不到位，最终导致事故的发生。

六、事故整改和防范措施

（一）凌峰建设公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 应认真督促劳务单位严格执行总包单位下发的安全隐患整改通知单的内容，按要求及时完成整改后方可施工，加强教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和施工方案，加强对工人的安全教育培训和安全技术交底，提升施工人员的安全意识。

2. 建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。

3. 项目负责人应认真履行安全管理职责，严格要求作业人员落实施工方案，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除施工现场的生产安全事故隐患。

（二）京锐劳务公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 应严格执行总包单位下发的安全隐患整改通知单的内容，按要求及时完成整改后方可施工，加强教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和施工方案，加强对工人的安全教育培训和安全技术交底，提升施工人员的安全意识。

2. 建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效的技术、管理措施，及时消除生产安全事故隐患。

3. 项目负责人应认真履行安全管理职责，严格要求作业人员落实施工方案，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除施工现场的生产安全事故隐患。

（三）中铁建工华南公司应深刻吸取本起事故的教训，认真履行总包单位的安全生产职责，全面加强对施工现场的监督管理，加强对各分包单位安全生产工作的统一协调、管理。