关于石岩街道水田社区长城工业园区A1栋屋顶改造工程“5·31”高处坠落死亡事故的调查报告

发布时间：2022-08-18　　稿件来源：宝安区应急管理局

2022年5月31日，石岩街道水田社区长城工业园区A1栋屋顶改造工程发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位、相关单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

深圳中电长城能源有限公司（以下简称：长城能源公司），成立日期：2005年7月27日，法定代表人：李杰；统一社会信用代码：914403007755712203，主体类

型：有限责任公司（法人独资），注册资本：45252万人民币，注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路3号长城科技大厦1401，公司经营范围：物业管理、物业租赁业务；太阳能光伏系统、光热系统、风能系统、储能系统的技术咨询、工程总包、工程设计、安装及技术服务等。

（二）事故相关单位概况

广东中特安建设工程有限公司（以下简称：中特安公司），成立日期：2008年9月16日，法定代表人：任宗立；统一社会信用代码：91441300MA54PGPJ4E，主体类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：10015万人民币，注册地址：惠州仲恺高新区东江产业园东兴片区东新大道106号创新大厦18楼04E号房，公司经营范围：防水防腐保温工程施工、水电安装工程、铝合金门窗及栏杆工程、外墙涂料工程等。

（三）涉事工程相关概况

事故工程为石岩长城工业园区A1栋屋顶改造施工项目工程，该工程地点位于宝安区石岩街道水田社区长城工业园区A1栋屋顶，工程装修范围：A1栋屋面全部区域，合计约1500㎡，工程价款约为26万元人民币；工程内容为铲除原防水涂料、屋面卷材防水及女儿墙防水处理。

2022年1月底长城能源公司完成施工单位招标，将事故工程发包给中特安公司，双方签订了《工程施工合同》。2022年4月15日中特安公司施工人员进场施工，于5月4日完成施工。5月16日中特安公司自检合格后向长城能源公司提出验收工程申请，5月26日长城能源公司工程部组织施工负责人对该工程进行预验收时发现少量漏点，中特安公司于5月28日整改完成。因5月31日上午有雨且未发现漏点，长城能源公司工程部组织各部门及施工单位验收并成立了竣工验收组，由吴海洲担任组长，其余8人担任验收组组员。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022年5月31日14时许，长城能源公司工程项目部副经理吴海洲组织验收组人员（本公司相关部门6人及中特安公司现场负责人2人）进行验收交底会，会后结束准备前往A1栋屋顶验收事故工程。14时35分许，验收组人员检查三楼没有漏水点后从A2栋西门的安全梯穿越到A1栋的屋面，拟前往屋顶南侧的工程验收点。验收组分两组人员先后行经采光瓦排水沟后到达了南侧的工程验收点，吴海洲走在队伍尾端（详见图1）。14时45分许，几名验收组人员突然听到身后传来“砰”的一声，发现吴海洲已从第一跨的采光瓦处坠落至一楼地面。



图1：事发位置在长城工业园区A1栋中庭屋顶

经查：

1.A1栋屋顶的采光瓦中间有明显的破损痕迹，呈窟窿状。一楼地面遗留有涉事采光瓦碎片，吴海洲从A1栋中庭屋顶坠落至一楼地面的坠落高度约12.4米，其在坠落过程中碰撞到二楼的方通钢及一楼天花板处的石膏板。

2.涉事采光瓦为亚克力材质，该材质无法受力。每排采光瓦的两侧为排水沟，宽度不足18CM，行走在排水沟上不能同时容纳双脚，有使身体失去平衡的风险（详见图2）。



图2：涉事采光瓦两侧的排水沟

3.事发当日天气情况为阵雨，雨后屋面潮湿有雨渍。竣工验收组几名成员先后均途经采光瓦排水沟到达屋顶南侧验收点，且吴海洲穿着休闲鞋，不满足长城能源公司工程部制定的关于A1栋屋顶改造施工项目工程《验收交底》的注意事项第2条“所有参验人员务必穿着防滑鞋”，第4条“屋面球冠亚克力采光瓦无法受力，参验人员严禁踩踏、触碰”及第5条“参验人员可通过东西两侧无采光瓦位置到达南侧已完成区域进行验收”的规定。

4.事发前吴海洲及验收组成员在屋顶进行验收作业时仅佩戴了安全帽，未佩戴安全绳及安全带等防高坠劳动保护用品，不满足《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ 184-2009）第2.0.4条“在2M及以上的无可靠安全防护措施的高处、悬崖、陡坡作业时，必须系挂安全带”的规定。

5.吴海洲在长城能源公司担任工程项目部副经理一职，并兼任公司安全生产管理委员会办公室主任（已取得注册安全工程师执业证），组织参与项目的中间验收、专项验收、竣工验收为其工作职责。

6.长城能源公司未督促员工严格执行本单位关于A1栋屋顶改造施工项目工程的《验收交底》规定；未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除员工未按安全交底要求从两侧无采光瓦位置通行、在未采取

安全防护措施的情况下冒险从采光瓦排水沟到南侧屋顶验收作业的生产安全事故隐患。

7.长城能源公司主要负责人李杰履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除员工未按安全交底要求从两侧无采光瓦位置通行、在未采取安全防护措施的情况下冒险从采光瓦排水沟到南侧屋顶验收作业的生产安全事故隐患。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场人员立即拨打了120急救电话并同时赶往一楼查看伤者情况，见吴海洲躺在地上呻吟着喊疼。约20分钟后救护车的急救人员到达事故现场，由急救人员将吴海洲送往石岩人民医院抢救，后其经抢救无效死亡。广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南[2022]病鉴字第26号）的鉴定意见为：吴海洲符合因高坠而造成全身多处损伤（其中以双侧多发肋骨骨折并胸廓塌陷、脊柱多发骨折、胸腔积血较为严重），导致急性呼吸功能障碍而死亡。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。吴海洲，男，54岁，深圳市南山区人。

（二）事故造成的直接经济损失情况

事故造成的直接经济损失约人民币75万元（未包含死者的社保赔偿金）。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

吴海洲安全意识淡薄，未按安全交底要求从两侧无采光瓦位置通行，在未采取安全防护措施的情况下冒险从采光瓦排水沟到南侧屋顶验收作业，不慎从采光瓦处坠落。

（二）间接原因

1. 长城能源公司未督促员工严格执行本单位关于A1栋屋顶改造施工项目工程的《验收交底》规定；未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除员工未按安全交底要求从两侧无采光瓦位置通行、在未采取安全防护措施的情况下冒险从采光瓦排水沟到南侧屋顶验收作业的生产安全事故隐患。

2. 长城能源公司主要负责人李杰履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除员工未按安全交底要求从两侧无采光瓦位置通行、在未采取安全防护措施的情况下冒险从采光瓦排水沟到南侧屋顶验收作业的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，石岩街道水田社区长城工业园区A1栋屋顶改造工程“5·31”高处坠落死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

长城能源公司未督促员工严格执行本单位关于A1栋屋顶改造施工项目工程的《验收交底》规定；未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除员工在未按安全交底要求从两侧无采光瓦位置通行、未采取安全防护措施的情况下冒险从采光瓦排水沟到南侧屋顶验收作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）事故责任人员

1. 长城能源公司主要负责人李杰履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除员工未按安全交底要求从两侧无采光瓦位置通行、在未采取安全防护措施的情况下冒险从采光瓦排水沟到南侧屋顶验收作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 吴海洲安全意识淡薄，未按安全交底要求从两侧无采光瓦位置通行，在未采取安全防护措施的情况下冒险从采光瓦排水沟到南侧屋顶验收作业，不慎从采光瓦处坠落，应对本起事故负直接责任，鉴于其死亡，建议免予追究其责任。

六、政府安全监管属地部门监督管理情况

该起事故的政府安全监管单位为宝安区石岩街道办事处，安全监理情况具体如下：

（一）建立和完善街道安全管理责任体系，落实安全生产工作“双主任”制。街道将安全生产工作纳入党政领导班子议事日程，每季度组织召开1次安全生产专题会议，街道领导每周带队到社区开展联合检查行动。根据《2022年石岩街道安全生产事故高风险区域整治工作方案》及《石岩街道2022年安全生产大排查大整治工作方案》要求，定期组织开展安全生产排查整治行动。

（二）印发了《石岩街道小散工程和零星作业备案办理指引》涉小散工程和零星作业纳管文件，每周对辖区内的小散工程和零星作业场所进行不少于2次覆盖巡查。截至事故发生前，对长城工业园区已备案未核销的小散工程（限额以下）、零星作业127宗开展全面排查，其中71宗已竣工正报请核销、56宗正在施工作业（其中4家涉及高处作业），发现隐患问题60处，整改35处，责令停工整改15处。 对未经备案进行作业的，一律责令停止作业。

（三）长城工业园区内共有深圳长城开发精密技术有限公司、中电鹏程智能装备有限公司、深圳市联志光电科技有限公司3家企业，其中深圳长城开发精密技术有限公司风险评级为“红色”，对企业要求监管巡查频次为一月一次，中电鹏程智能装备有限公司、深圳市联志光电科技有限公司风险评级均为“黄色”，监管巡查频次为半年一次，均已按要求开展巡查工作，共整改隐患47条。2020年3月31日-2022年4月13日，长城工业园区A1栋厂房处于闲置状态，未对外出租，未发现该公司存在小散工程施工的情况。

七、防范和整改措施

（一）长城能源公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实本单位安全主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强本单位安全生产管理，应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度；建立、健全安全生产责任制，并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除项目工程在施工、验收作业过程中存在的生产安全事故隐患。

2. 加强对员工的安全教育和培训，增强员工安全防范意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识。

3. 公司主要负责人要认真履行安全管理职责，严格督促落实安全管理制度，对风险较高的作业内容需派安全管理人员全程监督，杜绝类似事故的发生。

（二）石岩街道及其相关部门要切实落实好属地监管责任进一步加强小散工作纳管工作。一是持续做好小散工程备案服务工作，采取有效措施解决小散工程尤其是工业园区内小散工程未经备案施工作业的问题；二是简化备案流程，探索推行信

息化备案方式，提高备案效率；三是改进工作方法提高工业园区内小散工程未备案的发现率；三是明确小散工程执法查处流程，强化执法查处力度。

咨询热线：0755-12345（政务服务）、0755-29998100（信访举报）、0755-29998309（行政复议）

机构地址：深圳市宝安区创业一路1号

执法监督邮箱：sfj@baoan.gov.cn

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关

政府网站找错

适老化无障碍服务