龙江县供销创新农业有限责任公司“7·19”一般高处坠落事故调查报告

日期：2026-09-29 来源：龙江县应急管理局

2026年7月19日6时6分，龙江县供销创新农业有限责任公司专用线站台防雨棚拆除工程施工现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡、1人轻伤。直接经济损失141.12万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经龙江县人民政府批准，成立由县政府主管副县长担任事故调查组组长，由龙江县应急管理局局长、龙江县公安局分管副局长担任副组长，龙江县应急管理局、龙江县公安局、龙江县总工会、龙江县住建局、龙江县人社局等有关部门相关负责人为事故调查组成员的龙江县供销创新农业有限责任公司“7·19”一般高处坠落事故调查组，同时，邀请县人民检察院参加，邀请县纪委监委介入调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因，人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，分析了事故主要教训，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定，龙江县供销创新农业有限责任公司“7·19”

一般高处坠落事故是一起因作业人员安全意识淡薄、对作业环境的危险性认识不足、违反拆除作业与高处作业规范导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及人员情况

1.事故发生单位基本情况

龙江县供销创新农业有限责任公司，类型:其他有限责任公司，统一社会信用代码91230221MAD1EAF6X5，法定代表人：刘某某。注册资本：伍佰万圆整。成立日期：2023年10月19日。住所：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县龙江镇市场街（房权证龙房字第811号）。登记机关：龙江县市场监督管理局，登记时间：2025年7月7日。经营范围：一般项目：谷物销售；化肥销售；肥料销售；食用农产品批发；机械设备销售；粮食收购；粮油仓储服务；农业机械服务；农业机械租赁等。

该公司未针对专用线站台防雨棚拆除工程设置专职或者兼职安全生产管理人员。刘某某作为公司法定代表人负责工程全面工作。

2.有关人员情况

（1）徐某某（死者），黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区居民，龙江县供销创新农业有限责任公司专用线站台防雨棚拆除工程作业人员。2026年7月18日入场工作，负责拆除防雨棚棚顶瓦片及钢架结构，双方未签订劳动合同。

（2）徐某某（伤者），黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区居民，龙江县供销创新农业有限责任公司专用线站台防雨棚拆除工程作业人员。2026年7月18日入场工作，负责拆除防雨棚棚顶瓦片及钢架结构，双方未签订劳动合同。

（3）蔡某某，龙江县供销创新农业有限责任公司专用线站台防雨棚拆除工程承包人，负责专用线站台防雨棚拆除工程承包具体工作，施工现场安全管理工作，未取得安全管理人员资格证。

（4）刘某某，龙江县供销创新农业有限责任公司法定代表人，经理，负责专用线站台防雨棚拆除工程全面工作。

3.事故发生单位安全管理情况

龙江县供销创新农业有限责任公司未针对专用线站台防雨棚拆除工程设置专职或者兼职安全生产管理人员，未进行安全生产教育培训，登高超过2米作业人员未持有高处作业资格证书，未告知岗位危险因素，未进行安全技术交底，未为从业人员配备劳动防护用品。在日常管理中，现场安全管理由承包人蔡某某负责，现场安全检查由刘某某负责。刘某某未组织制定全员安全生产责任制、未组织制定工程相关安全管理规章制度和操作规程、未组织岗前安全生产教育培训、未对检查中发现的安全问题及时处理。

（二）涉事项目及各方约定情况

1.涉事项目基本情况

龙江县供销创新农业有限责任公司专用线站台防雨棚拆除工程由龙江县供销创新农业有限责任公司发包，自然人蔡某某承包，工程地点位于龙江县北疆路85号，工程主要任务为拆除防雨棚，面积3840平方米；工程起止时间为2026年7月17日至2026年7月31日，共15天；合同总价款（人民币）为76800元。该工程开工前，建设单位未将施工单位资质、施工方案等有关材料报送至县住建局备案。

双方于2026年7月16日签订《安全责任协议书》，甲方：龙江县供销创新农业有限责任公司，乙方：蔡某某，双方约定：乙方在施工过程中，须严格遵守甲方拆除施工现场相关安全管理规定，甲方不得强令乙方冒险作业；乙方进驻施工场地后，须服从甲方现场管理人员的安全工作安排，否则，由此产生安全责任事故，乙方须自行负责；乙方的现场施工人员须佩戴安全帽和安全带，如有未佩戴安全帽和安全带的，甲方有权对乙方进行罚款，甲方有权强令乙方停止施工，退出施工现场；乙方在施工过程中，自身应做到安全生产，须高度注意施工机械、用电电源及周围的其他危险物体。乙方如发现有安全隐患存在，须以人为本，立刻撤离并将险情告知甲方现场安全负责人。如乙方违规作业，导致人员人身伤害，乙方须承担全部责任。

2.涉事设备设施概况

龙江县供销创新农业有限责任公司专用线站台防雨棚长度约160米，宽度约20米，高度约3米。事故发生当日，防雨棚棚顶已拆除一部分瓦片。

现场有铁质直梯一个，长度2.7米，用于作业人员拆除作业使用。



二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2026年7月19日5时30分，在龙江县供销创新农业有限责任公司专用线站台防雨棚拆除工程施工现场，蔡某某组织8名工人开始工作，徐某某、徐某某等4人负责在东侧拆除瓦片，曲某某、曲某某等4人负责在西侧拆除檀条，均未佩戴安全帽及安全带。6时6分，徐某某在防雨棚顶部作业时，不慎踩到自己前一日下班前已经拆除钉子但还未拆卸的瓦片，导致瓦片被踩翻，徐某某头部朝下跌落。徐某某此时距离徐某某8米左右，见徐某某跌落，便在棚顶跑向徐某某所处位置准备救援，也踩到了已经拆除钉子的瓦片导致其从棚顶跌落。其他作业人员从棚顶下来后到现场，徐某某昏迷无意识，徐某某略有意识。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，蔡某某在作业现场另一侧赶到，6时13分拨打了120急救电话，6时40分许120急救人员到达现场，将徐某某、徐某某运送至龙江县人民医院进行抢救，8时许徐某某被转送至齐齐哈尔市第一医院北院进行救治，23时许，徐某某抢救无效死亡。

龙江县应急管理局接到龙江县供销创新农业有限责任公司情况报告后与龙江县公安局立即派员赶到事故现场，开展事故调查取证工作。政府及部门决策科学合理、应急救援处置得当、善后工作有序有效。涉事企业已与死者家属签订赔偿协议并取得家属谅解，家属情绪平稳、无舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因

徐某某安全意识淡薄、对作业环境的危险性认识不足，未持登高作业特种作业证书、违反拆除作业与高处作业规范[]及《建设工程安全生产管理条例》第三十三

条[]的有关规定，造成其从约3米高的防雨棚棚顶跌落，导致重度颅脑胸部骨盆联合损伤、失血性休克、多脏器功能衰竭而死亡。

徐某某安全意识淡薄、对作业环境的危险性认识不足，未持登高作业特种作业证书、救援措施不当，盲目施救，造成其从约3米高的防雨棚棚顶跌落，导致身体多部位受伤，致使伤亡情况进一步扩大。

（二）间接原因

龙江县供销创新农业有限责任公司，未针对发包工程配备专职或者兼职安全生产管理人员，仅约定由不具备安全生产管理人员资格的蔡某某进行现场安全管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条[]的有关规定；从业人员入场前，未对从业人员进行本单位安全生产规章制度和劳动纪律、岗位安全操作规程、个人防护用品的使用和维护等内容的安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[]的有关规定；未告知拆除作业可能存在的危险因素，未进行安全技术交底，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[]的有关规定；未为从业人员配备安全帽、安全带等劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[]的有关规定；隐患排查治理制度落实不到位，未采取管理措施消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[]的有关规定；违规将防雨棚拆除工程发包给不具备施工资质的自然人，未将拆除工程的施工单位资质、施工方案等有关材料报送至县住建部门备案，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十一条[]的有关规定。

四、有关责任单位存在的主要问题

龙江县供销创新农业有限责任公司安全生产主体责任缺失，未针对发包工程配备专职或者兼职安全生产管理人员，未实施安全生产教育培训，未告知岗位危险因

素，未进行安全技术交底，未为从业人员配备劳动防护用品，未及时发现并消除施工现场存

在的事故隐患，将拆除工程项目发包给不具备相应资质的自然人。

五、对有关责任人员和有关单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.徐某某，安全意识淡薄、对作业环境的危险性认识不足，未持登高作业特种作业证书，违反拆除作业与高处作业规范，违反了《建设工程安全生产管理条例》第三十三条的规定，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议不予追究责任。

2.徐某某，安全意识淡薄、对作业环境的危险性认识不足，未持登高作业特种作业证书，违反拆除作业与高处作业规范，违反了《建设工程安全生产管理条例》第三十三条的规定，并在事故中因盲目施救受伤，建议龙江县供销创新农业有限责任公司对其进行安全警示教育。

3.刘某某，龙江县供销创新农业有限责任公司法定代表人，经理，龙江县供销创新农业有限责任公司专用线站台防雨棚拆除工程主要负责人，负有全面安全生产管理职责，未建立全员安全生产责任制、未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程、未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划、未保证本单位安全生产投入的有效实施、未及时消除生产安全事故隐患，未全面履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项至五项[]的法定职责，对事故发生负有管理责任，建议龙江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[]的规定，对其给予行政处罚。

4.蔡某某，龙江县供销创新农业有限责任公司专用线站台防雨棚拆除工程承包人，未取得相应施工资质证书以个人名义承揽工程，违反了《建设工程质量管理条

例》第二十五条[]的有关规定，对事故发生负有责任，建议龙江县住建局依据《建设工程质量管理条例》第六十条[]之规定，对其给予行政处罚。

（二）对事故有关单位的处理建议

龙江县供销创新农业有限责任公司安全生产主体责任缺失，未针对发包工程配备专职或者兼职安全生产管理人员，未实施安全生产教育培训，未告知岗位危险因素，未进行安全技术交底，未为从业人员配备劳动防护用品，未及时发现并消除施工现场存在的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十一条第二款、第四十五条的规定，建议龙江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[]和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第二项[]之规定，对其给予行政处罚；将拆除工程发包给不具备相应资质的施工单位，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十一条的规定，建议龙江县住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十五条第三项[]之规定依法依规处理。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下措施建议：

（一）事故相关生产经营单位

龙江县供销创新农业有限责任公司要落实安全生产主体责任，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等有关安全生产的法律、法规，深刻吸取本次事故教训，提高事故防范意识：一是要立即开展全员事故警示教育，举一反三，提升从业人员安全生产意识和事故防范意识；二是做好施工现场的安全管理工作，对照此次事故暴露出的问题对其他在建项目进行隐患排查治理；三是要制定工程发包相关制度规范，做好承包单位资质审核与统一协调管理。

（二）事故相关监管部门

龙江县住建局要组织召开直管行业领域警示教育大会，通报事故情况，分析事故原因，督促事故责任单位和同类生产经营单位将事故教训纳入本单位全员安全培训重要内容，开展事故反思活动，深刻汲取事故教训，并及时查找制度、技术和管理漏洞，有针对性地加强安全风险管控和隐患排查治理，切实落实全员安全生产责任制，确保安全生产。

（三）事故所在地乡镇政府

龙江县龙江镇人民政府要强化安全意识，落实属地管理责任，强化安全宣传，协调监管部门进行隐患排查，举一反三，为全县安全发展创造良好安全环境。

龙江县供销创新农业有限责任公司“7·19”

一般高处坠落事故调查组

2026年9月15日

扫一扫在手机打开当前页

网站地图

主办单位：龙江县人民政府　　承办单位：龙江县人民政府办公室

技术支持：龙江县人民政府办公室

党政机关　CP备05009353号　黑公网安备 23022102000011号　网　22　适老化 无障碍服务　政府网站找错

联系方式：0452-5829449　　本站建议使用IE10.0以上 分辨率1440×900　　本站已支持IPv6访问