金秀瑶族自治县罗香乡“4•12”事故调查报告

2022-07-29 18:00 来源：金秀县罗香乡“4·12”事故调查处置工作领导小组

2022年4月12日17时许，位于金秀瑶族自治县罗香乡大垌村委红庄屯发生一起移动网络加宽线路施工人员违规操作，导致一人触电身亡故。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条法》等有关法律法规规定，经自治县人民政府批准，4月14日成立了“罗香乡‘4•12’事故处置工作领导小组”组织开展事故调查和善后处置。置工作领导小组下设事故综合调查组，由县政府办、县应急局、县经贸局、县公安局、县司法局、县总工会及罗香乡人民政府有关人员组成邀请县纪委监委全程监督事故调查处理工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘查、调查取证、核实和分析查明了事故经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，总结事故教训并提出防范

调查认定，罗香乡“4·12”事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2022年4月12日17时许，位于金秀瑶族自治县罗香乡大垌村委红庄屯发生一起移动网络加宽线路施工人员作业过程中违规操作，不慎触抢救无效死亡事故。

经调查：死者熊XX系长沙市望城区金苏建筑劳务服务部劳务承包金秀县罗香乡大垌村委红庄屯FTTH（末端）接入工程的施工队聘请人4月12日上午09时许与同施工队熊XX（施工队长）、廖XX（施工队员）、罗XX（施工队员）在金秀县罗香乡大垌村委架设光纤。16时许，罗熊XX所在的施工点方向有东西掉落的声音即上前查看，发现熊XX躺在事发地上，随后拨打电话报告熊XX（施工队长），熊XX（施工队长）村委赶到事发地点，让附近村民帮忙拨打120急救电话，自己即对熊XX进行心肺复苏抢救，后发现熊XX没有了呼吸，熊XX（施工队长）随110报警电话。

（二）事故现场情况

金秀县罗香乡大垌村委红庄屯FTTH（末端）接入工程“4.12”事故涉及的触电线路为金秀县罗香乡10kV大新线红庄支线，电压等级为10路经过地区为交通困难区，支线T接于35kV罗香站10kV大新线大垌支线＃60杆，仅供红庄一个台区用电。红庄台区建设于2019年第一批金困村农网攻坚项目，2019年11月投运。据现场实际测量线路对地垂直距离大于5.5米，线路令克对光缆距离1.2米，符合相关规程规范规定要

根据《10kV及以下架空配电线路设计技术规程LD / T5220－2005》《66kV及以下架空电力线路设计规范GB50061－2010》《110kV－7
架空输电线路设计的通知GB50545－2010》。导线与地面或水面最小距离，应符合如下规定：

线路经过区	线路电压		
	35kV	1kV - 10kV	1kV及以下
居民区	7.0m	6.5m	6.0m
非居民区	6.0m	5.5m	5.0m
不能通航的河、湖（至常年高水位）	6.0m	6.0m	6.0m
不能通航的河、湖（至最高洪水位）	3.0m	3.0m	3.0m
交通困难区	5.0m	4.5m	4.0m

根据中华人民共和国国务院令（239号）《电力设施保护条例》第十条“导线边线向外侧水平延伸5米，并垂直于地面所形成的两平行面域，为10千伏架空电力线路保护区”，经电力部门现场勘查，线路保护区内属于交通困难区。

（三）事故人员伤亡和财产损失情况

事故致1人死亡，造成直接经济损失共计83万元，即人身伤亡赔偿费83万元。死者信息略（不适合公开）。

二、事故相关单位和人员基本情况

（一）事故相关单位基本情况

施工单位：略（不适合公开）。

（二）事故相关人员基本情况

略（不适合公开）。

（三）工程承建基本情况

2019年底湖南天辰建设有限公司通过招投标方式获得中国移动广西有限公司2020—2022年传输全业务工程项目，签订有中国移动广西2020—2022年传输全业务工程施工服务框架合同，为总承包方，中标后由湖南和力建设有限公司入围进行分包后交由长沙市望城区金苏建服务部委托熊XX为代表的施工队伍进行项目施工。

三、事故原因分析

（一）直接原因

由于熊XX（死者）思想麻痹、安全意识淡薄，未按照勘察规划后的架设路线进行施工作业，未对施工环境进行察看，对现场作业场所存危险因素未进行排除隐患盲目开展施工，在作业过程中不慎触电身亡，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1．长沙市望城区金苏建筑劳务服务部系工程项目施工方，未及时发现排除施工环境安全隐患，对从业人员安全生产教育和培训不到位，育从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未认真履行安装工程的安全施工要求，未采取技术、管理措施，及时发现事故隐患，现场安全管理不到位，疏于管理等，是导致事故发生的间接原因。

2．熊XX系长沙市望城区金苏建筑劳务服务部授权来宾项目区域工程建设的负责人，金秀县罗香乡大垌村委红庄屯FTTH（末端）接入施工队长。安全意识淡薄，没有认真履行安全生产第一责任人职责，没有认真落实本单位全员安全生产责任制，未认真对作业现场安全生产行检查，未及时排查生产安全事故隐患行为等，是导致事故发生的间接原因。

3．李XX系长沙市望城区金苏建筑劳务服务部授权来宾项目区域工程建设金秀县项目的安全员。安全意识淡薄，对从业人员安全教育和到位，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未督促、检查好本项目的安全生产工作，未能及时消除生产安全事故隐患，未能及时纠正违章冒险作业行为等，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查，这是一起违反安全生产法律法规，各项安全生产制度、措施、操作规程没有真正落到实处，生产经营单位相关人员安全意识淡现场安全管理不力，对作业人员安全教育和培训不到位，作业人员存在安全意识淡薄、思想麻痹，违章冒险作业等导致发生致1人死亡的事

据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第一章第三条第四项“一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤1000万元以下直接经济损失的事故”之规定，该事故属于一般生产安全责任事故。

四、事故应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2022年4月13日11：07分，金秀县应急管理局接到罗香乡人民政府事故快报：“2022年4月12日17时24分，罗香派出所接县公安局指挥称：在金秀瑶族自治县罗香乡大垌村委大垌屯附近，因网络线路施工人员作业不当发生触电事故，有人员受伤。接报后，罗香派出所立即组赶赴现场处置，并立即与报警人取得联系，报警人称，已拨打120急救电话，120医疗力量正在赶来的路上，现场的施工队工友正在对伤者进工呼吸，心肺复苏抢救，罗香派出所警力到达现场后，发现触电人员已无生命体征”。

县应急局接报后，立即对报告事故信息进行核实，并及时将事故信息报县委、县人民政府办公室和市应急局值班室。县委、县人民政府度重视，指示县公安、应急、经贸、总工会、罗香乡人民政府等相关人员前往现场核查情况，同时做好死者家属的安抚及协调处置善后工作

2022年4月14日，县人民政府成立罗香乡“4·12”事故调查处置工作领导小组。

（二）事故现场应急处置和善后处理情况

事故发生后现场人员熊XX拨打120急救电话及110报警电话，同时给熊XX（死者）做了现场抢救措施，后现场作业事故人员没了呼吸，员熊XX即向公司负责人及安全员报告现场情况。

接到事故快报后，县人民政府即组织县应急、公安、经贸、人社、总工会、罗香乡人民政府赶赴现场协调事故处置相关工作，提供有关规咨询及组织当事双方代表会商赔付补偿等工作。2022年4月13日，熊XX与死者家属签订了死亡赔偿和解协议书并分期赔付，赔付总金额元，死者家属对善后处理工作表示认可，情绪稳定。

2022年4月13日，县公安局派出刑侦技术人员对现场进行勘查及对熊XX（死者）尸体进行尸表检验后，经死者家属同意，死者遗体由殡仪馆进行火化。

县应急、公安、经贸、人社、司法、总工会、罗香乡人民政府等相关部门贯彻落实县委、县政府决策部署和指示要求，开展应急处置、理措施得当，善后工作有序，在事故应急处置中无次生事故发生、无失职、渎职行为。

五、对事故单位的责任认定和处理意见

（一）对事故单位的责任认定和处理意见

长沙市望城区金苏建筑劳务服务部系工程项目施工方，未及时发现排除施工环境安全隐患，对从业人员安全生产教育和培训不到位，未业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全区操作规程，未认真履行安装工程的安全施工要求，未采取技术、管理措施，及时发现并故隐患，现场安全管理不到位，疏于管理等，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，依华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议对长沙市望城区金苏建筑劳务服务部给予行政处罚，由县应急局作出具政处罚决定。

（二）对事故有关人员的责任认定和处理意见

1．熊XX系长沙市望城区金苏建筑劳务服务部授权来宾项目区域工程建设的负责人，金秀县罗香乡大垌村委红庄屯FTTH（末端）接入工施工队长。安全意识淡薄，没有认真履行安全生产第一责任人职责，没有认真落实本单位全员安全生产责任制，未认真对作业现场安全生产行检查，未及时排查生产安全事故隐患行为等，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，建议对熊瑞麒给予行政处罚，由县应急局作出具体的行政处罚决定。

2．李XX系长沙市望城区金苏建筑劳务服务部授权来宾项目区域工程建设金秀县区域的安全员。安全意识淡薄，对从业人员安全教育和到位，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未督促、检查好本项目的安全生产工作，未能及时消除生产安全事故隐患，未能及时纠正违章冒险作业行为等，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（五）项、第（六）项的规定，对事故发安全管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议对李XX给予行政处罚，由县应急局作出具体的行政处罚决定。

3．熊XX（死者）系长沙市望城区金苏建筑劳务服务部劳务承包金秀县罗香乡大垌村委红庄屯FTTH（末端）接入工程的施工队聘请人想麻痹、安全意识淡薄，未按照勘察规划后的架设路线进行施工作业，未对施工环境进行察看，对现场作业场所存在的危险因素未进行排除盲目开展施工，在作业过程中不慎触电身亡，导致事故发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条、第五十八条的规定故负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

六、事故教训及防范措施

从罗香乡“4·12”安全生产事故的过程、原因和责任来看，长沙市望城区金苏建筑劳务服务部，现场安全监管不到位，经营单位的主要负和安全管理人员没有认真履行安全生产第一责任人职责和安全员管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除生产安全事故制止违章冒险作业行为导致事故的发生，事故的教训深刻而惨痛。我们要高度重视，引以为戒。安全生产工作不能有丝毫松懈和麻痹大意的

各乡（镇）、各部门、各生产经营单位要切实把安全生产责任落实到位，从维护人民群众生命财产安全，促进社会安定团结，确保我县经济
定发展的高度来抓好安全生产工作。要坚持“安全第一、预防为主”的方针，杜绝类似事故再次发生。针对此起事故，下一步要加强以下防

（一）加强安全生产宣传教育培训，提高生产经营单位主要负责人、安全管理人员、作业人员的安全意识、法律意识。加强对安全培
组织领导，制定切实可行的安全教育目标，落实专人负责，明确责任，集中精力开展安全教育工作。

（二）进一步层层落实安全生产责任制，强化安全管理，严格执行安全生产的各项规章制度和设备管理的相关规定，加强作业现场管
安全生产责任制落实到位，有效防范各类生产安全事故的发生。切实履行安全生产主体责任，从根本上杜绝安全隐患。

（三）按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，进一步落实党委、政府领导责任、部门监管责任。要按
管、谁负责”和“谁审批，谁负责”的原则，严把安全生产准入关、安全风险监控关，对发现问题要敢抓、敢管，对查出隐患要狠下心来，紧
放，落实整改到位，防止同类事故再次发生。把安全生产的责任落实到每个环节、每个岗位、每个从业人员，实现安全管理无盲区、无缝
角，切实做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五个到位”。

金秀县罗香乡“4·12”事故调查处置工作

2022年7月29日

（此件公开发布）

扫一扫在手机打开当前页

重点网站 设区市政府门户网站 县（市区）政府门户网站 市直各部门网站

网站地图 联系我们

主办：金秀瑶族自治县人民政府办公室 承办：金秀瑶族自治县政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45132402000106 桂ICP备14004364号-1 网站标识码：4513240005

中国互联网违法和不良信息举报中心

互联网违法和不良

0772-643688

jxwxb2019@1