金秀县应急管理局8.20金秀县瑶医医院“5.9”安全生产事故调查报告

2019-08-25 17:20 来源：县应急管理局

2019年5月9日12时15分，金秀瑶族自治县应急管理局接到金秀瑶族自治县卫生健康局电话称：2019年5月9日12时10分，金秀瑶族自治医院在金秀新院综合楼发生一起触电事故，死亡1人。接报后，县应急管理局立即向金秀县委、县人民政府报告，并立即组织县公安局、县局、县纪委监委、县人社局、县总工会、金秀派出所等部门人员赶到现场开展事故处置和现场调查。经现场勘查、调查取证、核实和分析研查明事故发生原因。现将调查情况报告如下：

一、事故发生单位（企业）及相关人员基本情况

（一）事故发生单位基本情况

名称：金秀瑶族自治县瑶医医院（以下简称县瑶医医院）

事故发生地址：金秀瑶族自治县瑶医医院金秀新院综合楼

法人代表：梁琼平

单位性质：差额补贴事业单位

统一社会信用代码：12452230G38841231K

（二）相关人员基本情况

梁琼平：男，身份证号：45021119******161X，县瑶医医院法人代表。

徐敏玲：女，身份证号：45282619******2820，县瑶医医院副院长。

李友波：男，身份证号：34082119******5114，县瑶医医院金秀新院综合楼网络线路和水电安装工程包工头。

覃*明（死者）：男，身份证号：45223019******3519，家庭住址：金秀县桐木镇古院村王岗屯。其家庭人口6人，即其父亲（7*岁）、（7*岁）、妻子、儿子（*岁）、女儿（**岁）及其本人。

二、事故发生及救援过程

（一）事故发生的经过

经调查，县瑶医医院金秀新院综合楼因业务工作需要计划布设三、四楼的网络线路，该院经召开班子会决定，将网络布线工程发包给李
责，同时电话联系李友波协商工程报价，李友波口头报价1.5万元左右，待完工后按实际工作量结算。5月6日包工头李友波在没有与县瑶医
订相关协议的情况下以250元/天的工价，联系覃某明（死者弟弟），随后覃某明邀请覃*明、梁*开两人进场施工。5月7日，县瑶医医院要求
到一楼安装两台煎药机，5月8日13时31分覃某明以电话方式经得包工头李友波同意后和覃*明、梁*开一同到一楼开展布线工作。5月9日12
覃*明从药房日光灯座经过吊顶靠墙边将红色和蓝色两条线串到大的配电房。接近午饭时间，地面施工人员覃某明通知在吊顶上布线的覃*明
覃*明趴在大配电房吊顶金属架上返回药房入口，当回到药房吊顶进出口处附近时，发生触电事故。

事故发生后，县瑶医医院相关医务人员立即对覃*明进行应急救护，同时拨打120，120医务人员于12时35分到达现场施救，经抢救无效
日13时10分宣布覃*明死亡。

（二）触电现场情况

经勘查，吊顶上原金属线槽水平距离墙边大约1米的线槽有一根红色2.5平方毫米带胶皮的铜芯线吊在线槽外面，长度90.5厘米，线头裸
缘，裸露线头长约2厘米，环形，已烧焦，在裸露线头上有铜绿痕迹。现场测得屋梁底距吊顶距离40厘米，人通过时必须爬行，屋梁顶距吊
93厘米。红色裸露线头对吊顶金属架子产生236伏的电压。当人体同时碰到红色裸露线头和吊顶金属架子时，会发生人体导电进而发生触电
触电发生在吊顶到屋梁底距离为40厘米处，受空间的限制，触电人员较难摆脱。

（三）放电线头的电源

吊顶上红色裸露线头和线槽里另有一根蓝色电线，由小配电房第一个配电厢一排第八个小空开接来，上面所记标识不清楚（第七个写有
二字）。小配电房小空开电源是由大配电房第一个配电厢下排左边第二个空开控制，白色为第一个。

（四）事故发生后采取的措施

事故发生后，现场施工人员立即拉下总电源开关，将吊顶上的覃*明移到一楼地面上进行施救，县瑶医医院相关医务人员立即对覃*明进
救护，同时拨打120，120医务人员于12时35分到达现场施救，经抢救无效死亡，县瑶医医院即向县卫健局报告，并通知死者家属。

5月9日14时左右死者家属到达现场后，县瑶医医院积极做好家属安抚工作，协同家属把死者送至县殡仪馆停放。经征求家属同意，县
于5月10日邀请南宁市中一司法鉴定所对死者进行尸体解剖检验，由县瑶医医院负责支付尸检费用1.78万元。尸检后，5月10日下午16时县瑶
协助家属将尸体运至鹿寨县火化，由县瑶医医院支付丧葬费及相关费用3万元。5月14日事故善后处置组到死者家属家中进行慰问，县瑶医
行垫付10万元作为死者部分赔偿金。

县卫健局于2019年5月9日对该施工项目下达了停工整顿通知书，责令县瑶医医院停止相关工程的施工，保护现场，配合调查，妥善处
者的善后事宜。

经金秀县人民政府研究决定，于5月13日成立由县委常委、县人民政府副县长廖国鸿为组长，县人民政府副县长庞月嫔为常务副组长，
政府办公室副主任黎胜全、余小聪，县安委办主任、县应急管理局局长肖正宇为副组长，县卫生健康局、县纪委监委、县司法局、县人社局
房城乡建设局、县总工会、县公安局、金秀镇人民政府、桐木镇人民政府、县水利电业公司为成员的县瑶医医院“5·9”事故调查处置工作领
组，领导小组下设事故调查组和事故善后处置组，组织开展事故调查和善后处置工作。

三、事故人员伤亡情况

县瑶医医院“5·9”事故共造成1人死亡。

死者：覃*明，男，金秀县桐木镇人，19**年**月**日出生，身份证号45223019******3519，家住桐木镇**村**屯***号。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

经调查，事故发生的直接原因是：覃*明安全意识淡薄，未取得电工作业资格证，无证上岗，未对作业场所存在的危险因素进行排查了
行施工，不慎触电死亡。

（二）事故间接原因

县瑶医医院：临时将施工作业发包给没有取得水电安装资质的个人组织施工，没有及时签订施工工程协议即允许施工作业人员进场施工
备专职或兼职的安全监管人员进行安全隐患排查，是事故发生的间接原因。

李友波：安全意识淡薄，在没有相关水电安装资质情况下，承揽相关工程，没有签订施工工程协议即组织施工作业人员进场施工；聘请
电工作业证等相关资格的人员进行网络线路布置和水电安装；未有效督促人员严格遵守危险安全管理制度和操作规程；未对工人进行必要的
识防范教育和培训；未提供和要求工人穿戴必要的劳护用品，是事故发生的间接原因。

梁琼平：县瑶医医院法人代表、院长，安全意识淡薄，没有履行安全生产主要负责人督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产
故隐患的职责，疏于管理，是导致事故发生的间接原因。

徐敏玲：县瑶医医院副院长，分管瑶医医院财务、基建、后勤等工作。安全意识淡薄，没有履行检查本单位的安全生产状况，及时排查全事故隐患，提出改进安全生产管理建议的职责，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查，县瑶医医院将施工工程发包给没有取得水电安装资质的个人组织施工，工程施工承揽人员安全意识淡薄，施工现场安全管理不施工人员安全宣传教育不到位，施工人员存在安全意识淡薄、思想麻痹，无证上岗等导致的触电事故，死亡1人。该事故是在生产经营活动生产职责落实不到位所致，属安全生产事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第一章第三条第四项“一般事指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故”之规定，属于一般安全生产责任事故。

五、对事故单位及有关人员的责任认定和处理意见

（一）对事故单位的责任认定和处理意见

县瑶医医院：临时将施工作业发包给没有取得水电安装资质的个人组织施工，没有及时签订工程施工协议即允许施工作业人员进场施工未配备专职或兼职的安全监管人员进行安全隐患排查，违反了《中华人民共和国安全生产法》(以下简称安全生产法)第二章第四十六条“生产单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人”的规定，对事故的发生负有责任属于公益性事业单位，根据《中华人民共和国安全生产法》第一章第二条“在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产适和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第六章第四十四条第二款“国家机关、事业单位、人民团体发生的事故的报告处理，参照本条例的规定执行”之规定，不适用于《中华人民共和国安全生产法》对其进行责任追究，建议由县卫生健康局按相关规定对县院进行调查。

（二）对事故有关人员的责任认定和处理意见

1.李友波：安全意识淡薄，未对前期工程遗留带电线路正确处理，排除安全隐患；在没有水电安装资质情况下，承揽相关工程，没有签施工协议即组织施工作业人员进场施工作业；聘请未持有电工作业证等相关资格的人员进行网络线路布置和水电安装；未有效督促作业人员守危险作业安全管理制度和操作规程；未对工人进行必要的安全防范教育培训；未提供和要求工人穿戴必要的防护用品。综上所述，李友波发生起主要作用，负有主要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一章第二条“在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的产适用本法”之规定，鉴于其以自然人身份承揽施工工程，不属于《中华人民共和国安全生产法》规定的责任主体，不适用于《中华人民共全生产法》进行责任追究。

2.梁琼平：作为县瑶医医院法人代表、院长，安全意识淡薄，没有履行安全生产主要负责人督促、检查本单位的安全生产工作，及时消安全事故隐患的职责，疏于管理，违反《中华人民共和国安全生产法》第一章第五条“生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作责”的规定，在事故中负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一章第二条“在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安适用本法”和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第六章第四十四条第二款“国家机关、事业单位、人民团体发生的报告和调查处理，参照本条例的规定执行”之规定，建议由县卫生健康局给予调查处理。

3.徐敏玲：作为县瑶医医院副院长，分管瑶医医院财务、基建、后勤等工作。安全意识淡薄，没有履行检查本单位的安全生产状况，及生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理建议的职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第二章第二十二条第五款“检查本单位的安全况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”的规定，在事故中负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一章“在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产适用本法”和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四十四条第二款“国家机关、事业单位、人民团体发生的事故的报告和调查处理，参照本条例的规定执行”之规定，建议由县卫生健康局给理。

4.覃*明（死者）：违反操作规程，无证作业，安全意识淡薄，负有一定责任，鉴于已在事故中身亡，不再追究事故责任。

六、事故教训及防范措施

从县瑶医医院“5·9”安全生产事故的过程、原因和责任来看，事故的教训深刻而惨痛。我们要高度重视，引以为戒。安全生产工作要按业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。不能有丝毫松懈和麻痹大意的思想，各乡（镇）、各部门、各生产经营单位要安全生产责任落实到位，从维护人民群众生命财产安全，促进社会安定团结，确保我县经济持续稳定发展的高度来抓好安全生产工作。要坚全第一、预防为主”的方针，加大安全生产知识的宣传力度。把安全生产知识和法律法规切实贯彻落实到生产工作中去，努力提高人民群众生产意识，杜绝类似事故再次发生。针对此起事故，下一步要加强以下防范措施：

（一）加强安全生产宣传教育培训，提高单位领导、管理人员、作业人员的安全意识、法律意识。加强对安全培训工作的组织领导，制可行的安全教育目标，落实专人负责，明确责任，集中精力开展安全教育工作。进一步加大安全生产法律法规、安全操作规程的教育力度，高从业人员的安全意识。同时，严肃处理每个“违章指挥”“违章作业”的人员，决不姑息迁就。

（二）进一步层层落实安全生产责任制，强化安全管理，严格执行安全生产的各项规章制度和设备管理的相关规定，加强作业现场管理安全生产责任制落实到位，有效防范各类生产安全事故的发生。杜绝无证上岗、无证操作等违法行为，切实履行安全生产主体责任，从根本

安全隐患。规范工程发包，严禁将工程发包给不具备相关资质的单位及个人。

（三）按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，进一步落实党委、政府领导责任、部门监管责任。要按照管、谁负责”和“谁审批，谁负责”的原则，严把安全生产准入关、安全风险监控关，对发现问题要敢抓、敢管，对查出隐患要狠下心来，紧放，落实整改到位，防止同类事故再次发生。要加大完善安全生产责任制、安全管理制度、保障安全投入、加强教育培训等工作落实制度。生产的责任落实到每个环节、每个岗位、每个职工，实现安全管理无盲区、无缝隙、无死角，切实做到安全责任、管理、投入、培训和应急“五个到位”。行业主管部门要聘请行业安全生产专家对重点企业和重点部位进行再排查、复查，对排查出的安全隐患逐一复查整改。

金秀县瑶医医院

“5·9”事故调查处置工作领

2019年8月20日

事故调查组组长签名：

事故调查组副组长签名：

事故调查组人员签名：

扫一扫在手机打开当前页

重点网站 设区市政府门户网站 县（市区）政府门户网站 市直各部门网站

网站地图 联系我们

主办：金秀瑶族自治县人民政府办公室 承办：金秀瑶族自治县政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45132402000106 桂ICP备14004364号-1 网站标识码：4513240005

中国互联网违法和不良信息举报中心

互联网违法和不良

0772-643688

jxwxb2019@1