南宁市兴宁区五塘工业产业园区“12·12”物体打击事故调查报告

撰写时间：2023-02-09 17:00 来源：南宁市兴宁区应急管理局

2022年12月12日13时许，位于南宁市兴宁区五塘工业产业园区内，发生一起物体打击事故致1人死

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国家安全生产监局令第77号）、《广西壮族自治区〈实施生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（广西壮族自治府令第50号）、《南宁市人民政府办公厅关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2号）的有关规定，事故发生后，兴宁区人民政府成立了南宁市兴宁区五塘工业产业园区“12·12”物故调查组（以下简称调查组），调查组由兴宁区二级调研员、政府党组成员黎文健同志任组长，城区城区自然资源局、城区交通运输局、城区城管局、总工会、五塘镇人民政府、五塘派出所等部门人员事故调查组按照《安全生产法》“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和全产责任制的要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅查询问等方式，查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任人、责任单位的和加强事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故相关单位

南宁市军达峰汽车维修厂，单位类型：普通合伙企业，主要经营场所：南宁市南梧大道降桥村降行事务合伙人：韦峰，成立日期：2007年7月19日，经营范围：许可项目：保险兼业代理业务（依法须项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一机动车修理和维护；汽车零配件批发；润滑油销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。统一社会信用代码：91450102664816475K（1-1

（二）事故相关人员情况

1. 韦宏上，男，44岁，广西贵港市人，系南宁市军达峰汽车维修厂维修工，此次事故死者。

2. 韦峰，男，44岁，广西宜州市人，系南宁市军达峰汽车维修厂执行合伙人、道路运输企业主要负

3. 黄海杰，男，39岁，广西贵港市人，系南宁市军达峰汽车维修厂委托作业的桂AF2176号汽车起员和操作员。

4. 张庆，男，39岁，广西南宁人，系事故发生砂场的实际控制人。

（三）事故砂场的基本情况

事故发生的砂场位于南宁市兴宁区五塘工业产业园区北投产业园对面，张庆利用空置土地堆放机砂场，砂场无租地协议、无用地许可、无相关资质证照。事故砂场的现场安全生产管理缺失，无安全制度，现场无人员管理。

（四）事故发生现场概况

事故发生在砂场堆放处。桂AQ5966号自卸货车头朝向西南方向尾朝东北方向，车斗侧翻在车辆的北Q5966号自卸货车自卸油缸活塞杆与车斗之间的支点铰链以及车斗的卸车活动铰座均发生严重变形。桂汽车起重机位于桂AQ5966号自卸货车北侧约五米处，桂AF2176号汽车起重机车头朝向南侧，起重机有其中一组吊钩连接钢绳处于单绳单边吊起侧翻车斗的作业状态，桂AQ5966号自卸货车与起重机之间地液化石油气罐和氧气罐组成的热切割器具，事故发生区域未见有设置安全生产防护措施。

（五）南宁市军达峰汽车维修厂安全管理情况

经查，南宁市军达峰汽车维修厂未建立汽车起重机安全工作制度，在本次事故中存在以下问题：维修涉及吊装作业和热切割作业，维修厂仅派韦宏上一人实施维修，未派遣具有相关安全管理资质的现场安全监管；二是派遣的维修工人韦宏上无起重作业资质和热切割作业资质；三是配备给韦宏上的备存在安全隐患，民用液化石油气罐没有防护回火的阀门，氧气罐使用扳手作为开关。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年12月12日凌晨1点50分，唐津阳驾驶桂AQ5966号自卸货车在运输砂石时在兴宁区五塘工业产投产业园对面砂石场倾斜侧翻，唐津阳向中国人民财产保险股份有限公司南宁市分公司报险维修，保后派单南宁市军达峰汽车维修厂进行车辆救援维修。当天上午，南宁市军达峰汽车维修厂外聘黄海杰驾176号汽车起重机前往现场救援维修，南宁市军达峰汽车维修厂随后安排韦铺开车送韦宏上到砂石场维由韦宏上实施车辆的救援维修工作。

上午10时许，黄海杰驾驶桂AF2176号汽车起重机到达事故现场，10时50分左右，韦铺将韦宏上送场。韦宏上给桂AQ5966号自卸货车拍照检查后，没有制作吊装方案就开展维修工作，韦宏上先是使用气罐和氧气罐组成的热切割设备进行热切割作业。韦宏上先后切割了桂AQ5966号自卸货车的自卸油缸压器、车底梁与车斗支撑点、车尾部和车斗连接点以及车辆传动轴。中午13时许，韦宏上与黄海杰按用的方法开展作业，第一步是黄海杰将第一组随车钢绳提供给韦宏上，韦宏上将第一组钢绳一端捆在上；第二步是黄海杰操作起重机副吊钩钩挂第二组随车钢绳以车斗靠近车头处的挂耳为施力点提升车斗抬离地面；第三步是韦宏上将捆在车底梁的第一组钢绳引出后，第一组钢绳沿着车斗着地一侧钩挂主吊钩上；第四步是黄海杰操作起重机收紧大吊钩，让第一组钢绳给车斗提供一个向上和向南的力，绳向南的力推车斗回正到车底梁上。在扶正过程中韦宏上发现车辆北侧第二个轮子附近有底梁变形件复位，黄海杰操作起重机将车斗在悬吊在半空中后停车熄火，韦宏上没有采取防护措施的情况下，将入车斗底部和车轮之间对底梁变形件进行切割（该底梁变形件处于支撑车斗的受力状态）。韦宏上的割未能让车斗复位，随后韦宏上不顾黄海杰和韦铺的劝阻进行第二次切割，第二次切割将底梁变形后，车斗因受力支点变化而下坠，车斗底部边缘打击并挤压韦宏上头部，韦宏上头部流血倒地，最终现场抢救无效死亡。

（二）事故应急救援处置情况

1.事故发生后，韦铺马上对韦宏上进行救助，黄海杰也迅速从起重机操作台下车查看，发现韦宏血、昏迷不醒，韦铺请求附近的拖车司机帮忙拨打120急救电话求救和拨打110电话进行报警，最后韦势过重当场死亡。

2.接到事故报告后，兴宁区人民政府、应急局、五塘镇人民政府、市公安局兴宁分局等部门领导员先后赶赴现场展开事故救援及善后工作。

（三）专家技术结论

1.南宁市军达峰汽车维修厂存在以下问题：一是安排无焊接与热切割资质、无司索作业资质、无起装工资质的维修工组织汽车起重机开展室外救援工作；二是未安排安全管理人员对外派维修作业进行管能及时发现并制止维修工的违规危险作业。

2.韦宏上在工作中存在以下问题：一是无焊接与热切割作业资质；二是无起重作业吊装工的资质《起重机械安全规程GB6067.1-2010》12.4.2的规定；三是未对桂AQ5966号自卸车倾翻的车斗受力情况和评估，未制定起重作业计划，采用单绳单边利用主吊钩收紧钢绳产生的作用力侧推车斗复位的吊误，该方法仅有一处施力点且无法保持车斗稳定平衡，在受力发生变化时，车斗会不可控的发生旋转沉位移，因此吊装方式不符合《起重机械安全规程GB6067.1-2010》11.2的规定；四是未分析底梁变形车斗的受力关系，盲目切断支底梁变形件形成车斗运动的后果。最终，车斗在受力状态变化后，整个卸车活动铰座为轴线作顺时针角度方向进行运动，同时车斗底部在重力的作用下产生下压角位移，车程中其底部边缘打击并挤压韦宏上头部造成伤亡后果。

3.黄海杰操作起重机时存在以下问题：一是盲从于韦宏上的错误吊装方式，未对此次吊装作业进估，没有确保车斗平稳悬挂在吊钩上；二是在车斗和车底梁存在连接的情况下，实施起吊行为，违反机械安全规程GB6067.1-2010》17.2.5的规定；三是在起重机斜向拖拉车斗的情况下，实施起吊行为《起重机械安全规程GB6067.1-2010》17.2.5的规定；四是车斗处于悬停状态时，放任韦宏上进入车斗实施切割作业，违反了《起重机械安全规程GB6067.1-2010》17.2.4的规定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故导致1人死亡，死者韦宏上，男，44岁。因南宁市军达峰汽车维修厂为韦宏上购买有工伤保险险理赔程序，未能确认赔付金额，此事故造成的直接经济损失无法统计确定。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

韦宏上，南宁市军达峰汽车维修厂维修工，无焊接与热切割作业资质、无起重作业吊装工的资质违反《起重机械安全规程GB6067.1-2010》的规定，实施违规吊装方式，且在没有设置支撑装置或其他的情况下，进入悬空车斗下方空间实施热切割作业，韦宏上将支撑车斗的底梁变形件切断后，车斗因变化而下坠，车斗底部边缘打击并挤压韦宏上头部造成自身死亡。韦宏上违规行为是导致事故发生因。

（二）间接原因

1.南宁市军达峰汽车维修厂。该厂安全生产管理缺失，一是安排无焊接与热切割资质、无司索作业无起重机吊装工资质的维修工组织汽车起重机开展室外救援工作；二是未安排安全管理人员对外派维修行管理，未能及时发现并制止维修工的违规危险作业。因此，南宁市军达峰汽车维修厂以上安全生产管是导致事故发生的间接原因。

2.韦峰，南宁市军达峰汽车维修厂的执行事务合伙人、道路运输企业主要负责人。未严格履行安理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未做好人员管理指派安全管理人员监管外派的维修作业，没有核对外派维修工的作业资质。韦峰未严格履行安全生产的行为是导致事故发生的间接原因。

3.黄海杰，桂AF2176号汽车起重机驾驶员和操作员。黄海杰违反《起重机械安全规程GB6067.1-20项规定，未对此次吊装作业进行分析评估，在不明确韦宏上是否具有司索工、起重机作业吊装工资

下，盲从于韦宏上的错误吊装方式，不能阻止车斗在受力改变的情况下发生的不利运动，未能及时排全事故隐患，黄海杰违规行为是导致事故发生的间接原因。

4.张庆，事故砂场实际控制人。张庆利用空置土地堆放机制砂形成砂场，但未对事故砂场的安全进行管理，未制定安全生产管理制度，现场未设置人员管理，未对于外来人员进入砂场开展热切割作装作业进行管理，无人制止两人的危险作业。张庆未管理砂场的行为，是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，南宁市兴宁区五塘工业产业园区“12·12”物体打击事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1.韦宏上，无焊接与热切割作业资质、无起重作业吊装工的资质。韦宏上违反《起重机械安全规程1-2010》的规定，实施违规吊装方式，且在没有设置支撑装置或其他防护措施的情况下，进入悬空车斗间实施热切割作业，韦宏上将支撑车斗的底梁变形件切断后，车斗因受力支点变化而下坠，车斗底部并挤压韦宏上头部造成自身死亡。韦宏上对事故的发生负有责任。鉴于其本人已死亡，建议免于追究其全事故责任。

2.韦峰，南宁市军达峰汽车维修厂的执行事务合伙人、道路运输企业主要负责人。未严格履行安理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未做好人员管理派不具备作业资质人员外出作业。韦峰对事故发生负有管理责任，建议由南宁市兴宁区应急管理局依法

3.黄海杰，未对此次吊装作业进行分析评估，未制定吊装计划，在不明确韦宏上是否具有司索工吊装工资质的情况下，盲从于韦宏上的错误吊装方式，不能阻止车斗在受力改变的情况下发生的不利能及时排查发现安全事故隐患，违反了《起重机械安全规程GB6067.1-2010》的多项规定，违反了《起则十不吊》中“司索作业人员配置不到位情况下不准起吊”“吊点不准确，被吊物件不平衡，不起吊上站人或吊物下有人逗留、通过不吊”等规定。黄海杰对事故发生负有责任，建议由南宁市兴宁区应依法处理。

4.张庆，张庆利用空置土地堆放机制砂形成砂场，但未对事故砂场的安全生产情况进行管理，未生产管理制度，现场未设置人员管理，未对于外来人员进入砂场开展热切割作业以及吊装作业进行管对事故发生负有责任，建议由南宁市兴宁区应急管理局依法处理。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

南宁市军达峰汽车维修厂。该厂安全生产管理缺失，一是安排无焊接与热切割资质、无司索作业资起重机吊装工资质的维修工组织汽车起重机开展室外救援工作；二是未安排安全管理人员对外派维修管理，未能及时发现并制止维修工的违规危险作业。南宁市军达峰汽车维修厂对事故发生负有责任，建宁市兴宁区应急管理局依法处理。

六、事故防范和整改措施

（一）强化企业主体责任。南宁市军达峰汽车维修厂要认真吸取事故教训，进一步增强企业安全责任意识，把《安全生产法》以及相关行业管理规章制度落实到具体管理措施上来，进一步健全安全制度，加强安全生产的检查，强化对从业人员的安全管理工作，采取针对性的安全教育培训，增强从安全生产意识以及自我保护意识，杜绝类似事故的再次发生。

（二）强化属地管理责任。属地政府要全面落实安全生产属地管理责任，加强安全隐患排查整治三，深入开展巡查工作，对利用辖区内闲置空地用于堆料经营的情况进行摸排，加大安全监管执法力制止非法、违法行为，坚决预防和遏制各类安全生产事故的发生。

南宁市兴宁区五塘工业
“12·12”物体打击事
2023

打印　分享：

南宁市兴宁区人民政府主办
地址：南宁市厢竹大道63号 南宁市兴宁区人民政府　　联系电话 ：0771-3290201 (仅受理网站建设维护问题)
国际联网备案号：45010202000009　　桂ICP备11001242号-1　　网站标识码：4501020001
桂公网安备 45010202000155号

网站地图　智能问答