福建来宝建设集团有限公司“1•4”事故 调查报告

2022-04-29 16:40 来源：桂林市临桂区应急管理局

福建来宝建设集团有限公司“1•4”事故调查报告

2022年1月4日，福建来宝建设集团有限公司桂林壹号项目发生一起高处坠落致一人受伤事故，事故发生后行抢救，后因伤势较重于2022年1月19日死亡。事故发生后，区人民政府根据《生产安全事故报告和调查立即成立了由区政府、区应急局、区住建局、市公安局临桂分局、区人社局、区总工会、临桂镇政府组成细致的调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）企业概况

1.施工企业名称：福建来宝建设集团有限公司、统一社会信用代码：9135018115491XXXX7、单位地址：福王X、企业类型：有限责任公司、经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建筑业企业资质证号：（闽）JZ安许证字〔2004〕000574-2。

2.监理单位名称：广西广安工程监理有限公司、统一社会信用代码：91450200729767XXX1、单位地址405室、法定代表人：沈XX、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)、经营范围：房屋建筑监理甲

（二）事故发生时间和类别

事故发生时间：2022年1月4日

事故类别:高处坠落

死者情况:蒋XX、男、54岁、广西桂林市临桂区、身份证号:4329011967060XXXX2

（三）事故前的环境和设施情况

福建来宝建设集团有限公司桂林壹号C1地块2#、3#、12#、13#、15#、21#、22#、23#、25#、一期地下室号），工人蒋满华在22#楼地下室（22-4￣22-7×11-A￣22-A轴）处，用移动脚手架对地下室进行刮腻子，一侧一块脚手架脚手板跌落在架子旁，剪刀撑缺失，蒋满华佩戴了安全帽未系下颚带，未系安全带。

2019年9月18日该项目取得了桂林市临桂区住房和城乡建设局颁发的《建筑工程施工许可证》，合同2023.03.22）。

二、事故发生经过和事故救援情况

2022年1月4日9时06分许，油漆工蒋XX在22#楼地下室刮腻子，不慎从二层移动脚手架上坠落，导致头部受立即跑了过去，看见蒋XX脸朝上躺在地上，立即拨打了110和120急救电话并向班组长刁碧清、执行经理李第二医院进行救治。造成其开放性颅脑损伤特重症，创伤性脑疝，左侧额颞顶硬膜下血肿，左侧额叶、颞性粉碎骨折，颅底骨骨折，弥漫性轴索损伤，左侧额颞部头皮撕脱伤，创伤性脑梗塞，创伤性休克，创伤性骨折、胸1椎体右侧椎板骨折，上颌骨骨折。后于2022年1月19日0时35分死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡

造成蒋XX高处坠落抢救无效后死亡。

（二）直接经济损失

该事故共造成直接经济损失120万元。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故的直接原因

蒋XX在地下室进行刮腻子作业时未按搭设方案搭设移动脚手架、未安装移动脚手架上层一侧的剪刀撑架上坠落；未按要求正确佩戴和使用劳动防护用品违规冒险上岗作业，是造成此次事故的直接原因。

（二）事故的间接原因

1. 来宝建设集团桂林壹号安全员林XX忽视安全生产管理，未认真履行职责，在工作中未认真检查本
蒋满华违章操作、违规冒险上岗作业的行为，对工人的教育培训不到位。

2. 来宝建设集团桂林壹号项目经理池XX，未认真履行安全生产管理职责，组织制定并实施本单位安
督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，发生事故后未在规定时间内向应急

3、广西广安工程监理有限公司桂林壹号项目总监陈作X，在实施监理过程中未认真履行职责，未及

4. 福建来宝建设集团有限公司，落实安全生产主体责任不到位，对工人的教育培训不到位，对桂林
查治理不到位，对项目经理、安全员履职不到位情况失察。

（三）事故性质

福建来宝建设集团有限公司“1·4”高处坠落致一人死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）蒋XX在地下室进行刮腻子作业时未按搭设方案搭设移动脚手架、未安装移动脚手架上层一侧的剪
手架上坠落，未按要求正确佩戴和使用劳动防护用品违规冒险上岗作业。对事故的发生负有责任，其在

（二）来宝建设集团桂林壹号安全员林XX忽视安全生产管理，未认真履行职责，在工作中未认真检
人蒋XX违章操作、违规冒险上岗作业的行为，对工人的教育培训不到位。违反了《中华人民共和国安全
发生负有责任。建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]之规定依法处理，暂
住建部门依法处理。

（三）来宝建设集团桂林壹号项目经理池XX，未认真履行安全生产管理职责，组织制定并实施本单
真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，发生事故后未在规定时间内向应
国安全生产法》第二十一条[3]、第八十三条第二款[4]之规定。对事故的发生负有责任，建议应急管理部门
五条[5]、第一百一十条第二款[6]之规定依法处理。

（四）广西广安工程监理有限公司桂林壹号项目总监陈XX，在实施监理过程中未认真履行职责，未
了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[7]之规定。对事故的发生负有责任，建议应急管理部门按《
条[8]之规定依法处理。

（五）福建来宝建设集团有限公司，落实安全生产主体责任不到位，对工人的教育培训不到位，对
排查治理不到位，对项目经理、安全员履职不到位情况失察。导致该项目发生一起高处坠落致一人死亡

国安全生产法》第二十八条[9]、第四十一条[10]之规定。对事故的发生负有责任，建议应急管理部门依据《
十四条[11]之规定依法处理。

事故防范和整改措施

（一）来宝建设集团桂林壹号必须全面整顿，组织全体管理人员及从业人员认真学习《中华人民共
条例》，重新逐条学习本单位的规章制度和本岗位的操作规程。项目经理、安全员要在项目现场履职并

（二）来宝建设集团必须对所有在建工程进行一次安全大检查，对存在的安全隐患及时进行整改，
司所有在建项目，总结事故教训，防止事故再次发生。严格执行规章制度，对违章者按单位有关规定从
度检及月检切实履行好安全生产主体责任。

（三）广西广安工程监理有限公司桂林壹号项目监理部要切实履行监理职责，对项目所存在的隐患
并严格对所有隐患进行销号验收。

1 “生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”

2 “生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故
百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依据刑法有关规定追究刑事责任。”

3 “生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：“（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级
全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

4单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监
坏事故现场、毁灭有关证据。

5 “生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事

6“生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。”

7“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：“（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单

8“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事

9“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训， 保证从业人员具备必要的安全生产知识 ，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。掌握本岗位的面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

10“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措置，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并报。其中，重大隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

11 “ 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故

政府网站找错
党政机关
网站地图
主办：桂林市临桂区人民政府办公室 承办：桂林市临桂区政务服务监督管理办公室
联系电话：0773-5580258
桂公网安备 45031202000135号 网站备案：桂ICP备13001330号 网站标识码：4503120007