广西翔吉有色金属有限公司2021年“11·11”高处坠落事故调查报告

2021年11月16日，谢艳柳（岩茶乡弄甫村同大化屯人，身份证号：452631********5029）到自治县应急管理局反映，2021年11月11日下午约14：30，其父亲谢小汪在广西隆林翔吉有色金属有限公司翔吉铝厂（以下简称翔吉铝厂）装卸平台外墙安装套管加固外脚手架时,不幸从约11米高处坠落至底部，造成受伤。

为尽快查清事故原因，认真吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规要求，经自治县人民政府批准，2021年11月27日，成立了广西翔吉有色金属有限公司11·11高处坠落受伤事故调查组，调查组织成员由政府办、应急局、公安局、住房和城乡建设局、工业和信息化局、自然资源局等部门组成。事故调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，提出了处理建议和防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）广西翔吉有色金属有限公司，成立于2007年11月30日，法定代表人：吴堪吉，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91451031669******，注册资

本：壹亿圆整，住所：隆林县新州镇城北桂鑫公司大院（厂址位于新州镇含山村泥浪屯），营业期限：2007 年 11 月 30 日至 2027 年 11 月 30 日，经营范围：有色金属冶炼、加工及贵金属、农副产品购销。发证机关：自治县工商行政管理局。

（二）事故发生地点位于翔吉铝厂电解铝残渣堆卸平台外墙维修施工的钢管脚手架上，该脚手架搭设面积约 320 平方米。

二、事故发生经过和善后处理情况

（一）事故发生和医疗救护经过

翔吉铝厂因厂房外墙进行维修，需要搭设钢管脚手架，翔吉铝厂负责人就委托本公司职工龙寿金负责组织安装脚手架项目，因人手不足，在社会上雇请谢小汪等人过来搭设，龙寿金约定每天 250 元工钱支付给谢小汪。2021 年 11 月 11 日下午约 14：30，谢小汪在翔吉铝厂装卸平台外墙距离地面垂直高处约 11 米处安装套管加固钢管脚手架时，移动施工作业过程中踩空坠落至底部，造成受伤。事故发生后，一起做工的工友谢小正和带班的龙东、龙侨三人立即将伤者谢小汪送到自治县人民医院就医，由于伤势比较严重，当晚就转院到百色市人民医院。因百色市人民医院未能及时安排手术，2021 年 11 月 14 日又转院至广西医科大学第一附属医院，11 月 15 日进行手术，手术后于 11 月 19 日转院至广西江滨医院康复疗养至今。伤者治疗期间，所有费用均由翔吉铝厂通过龙寿金垫付。但事发当日，作为安装脚手架项目负责人的龙寿金不主动向翔吉铝厂负责人上报事故，也不向应急、工信、住建等部门上报。

（二）善后处理情况

为保障伤者合法权益，自治县人民政府成立了事故调查组开

展周密详实地调查，因受疫情影响，调查小组工作人员经常用电话对伤者家属进行沟通和慰问，并安排调查人员到南宁江滨医院探望和安抚伤者，同时督促翔吉铝厂落实安排资金和专人对伤者进行治疗、陪护，目前伤者和家属情绪稳定，事故未给社会造成不良影响。至2022年1月11日止翔吉铝厂已通过龙寿金垫付医疗等费用11万多。

三、人员伤亡及经济损失情况

（一）人员伤亡情况

本次事故造成1人受伤，伤者谢小汪，男，广西隆林各族自治县岩茶乡弄甫村同大化屯，身份证号：45263********5017，目前伤者还在康复治疗中。根据广西壮族自治区江滨医院2022年3月30日的《疾病诊断证明书》初步诊断如下：1.脊髓损伤（康复）双下肢运动、感觉障碍，社会参与能力下降，日常生活能力下降；2.腰椎内固定术后；3.脊髓损伤并双下肢瘫痪（ASIA级 A级）；4.脊柱爆裂性骨折（L1椎体爆裂性骨折、L1椎板、L2横突骨折）；5.耻骨骨折（右侧耻骨下支骨折）；6.腰椎间盘突出（L5/S1）；7.肺炎；8.神经源性直肠；9.神经源性膀胱；10.尿路感染；11.双下肢周围神经传导运动纤维重度受损；12.双侧胫神经感觉纤维重度受损。患者因以上疾病住院治疗 ，患者查体可见双侧L2平面轻触觉、针刺觉减退，L3及其以下平面轻触觉、针刺觉消失，肛周感觉消失，肛门括约肌无自主收缩，双下肢肌肉萎缩，肌力减退，双侧髂腰肌1级、股四头肌0级、胫前肌0级、踇长伸肌0、小腿三头肌0级，患者能独坐，不能站立，平衡功能差，需要乘坐轮椅，患者不能步行，日常生活能力大部分依赖，社会参与能力下降。

（二）经济损失情况

本次事故造成受伤住院治疗等直接经济损失约50万元。

四、事故原因和存在问题及性质

为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了调查询问及取证工作，并对施工现场进行了检查，通过对事故现场进行勘查，收集和掌握事故相关材料，查清了事故原因和性质。

（一）直接原因

本起事故发生的直接原因是：谢小汪高处作业未系安全绳，在高处堕落过程无保护措施导致受伤，属违反操作规程。

（二）间接原因

翔吉铝厂没有加强对新进场施工人员进行安全培训教育；未在作业场所设置岗位操作规程、安全警示牌及危害告知牌；脚手架搭设项目负责人龙寿金对施工现场安全隐患认识不足，未能及时发现并制止从业人员违规操作的安全生产违法行为。

（三）事故性质

经调查认定，广西翔吉有色金属有限公司2021年“11·11”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故处理意见和事故防范措施

（一）处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对事故有关单位及事故有关责任人员作出如下处理意见：

1. 翔吉铝厂对维修外墙搭建脚手架施工现场安全隐患认识不足，没有及时发现生产薄弱环节和排查治理事故隐患，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负主要责任，由应急管理部

门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条给予处罚。

2. 翔吉铝厂外墙维修手脚架搭建项目负责人龙寿金在项目实施过程中未履行好安全生产管理职责，导致安全生产事故发生，在事故发生后不主动报告，存在隐瞒不报行为，由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和第一百一十条给予合并处罚。

3. 翔吉铝厂继续支付伤者住院治疗期间的所有费用，主动与伤者及家属商量相关赔偿事宜。

4.建议由自治县安委办组织工业和信息化局、住房和城乡建设局、自然资源局、应急管理局等部门对翔吉铝厂法人吴堪吉进行约谈，督促其加强落实企业生产经营工作的安全监管,严格落实企业安全生产主体责任。

（二）事故防范措施建议

为深刻吸取广西翔吉有色金属有限公司2021年“11·11”高处坠落一般生产安全事故教训，预防和遏制同类事故的再次发生，提出以下工作建议：

1.翔吉铝厂要认真总结事故教训，增强安全生产红线意识，认真落实安全生产主体责任，严格遵守有关法律法规和标准要求，加强现场监督检查，加大对从业人员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；切实提高从业人员事故防范能力，及时发现并消除事故隐患，防止同类型的事故发生。

2.翔吉铝厂要根据实际制定高空坠落等事故应急预案，定期和不定期组织开展应急演练。

3.各有关职能部门、属地监督单位要进一步认真履行安全监管职责，全面加强本行业领域安全生产工作，有效落实“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，加大安全检查和隐患治理的力度，对易发生事故的薄弱环节和关键部位要重点监督，防止类似事故再次发生。

广西翔吉有色金属有限公司“11·11”高处坠落受伤事故调查组

2022年4月7日