关于靖西县锰矿有限责任公司下朴一采区“9.12”冒顶事故调查报告

2020-10-20 17:50 来源：靖西市应急管理局

2020年9月12日上午8时30分左右，靖西县锰矿有限责任公司下朴一采区365中段北巷1号电耙道掘进工作生一起冒顶事故，事故造成一人死亡，直接经济损失约90万元。为查明事故原因，吸取事故教训，按照国务院安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2020年9月15日成立了由靖西市人府常务副市长担任组长，市人民政府办公室一名副主任、市应急管理局主要领导担任副组长，成员有市公安局、工会、市应急管理局、市人力资源和社会保障局、湖润镇人民政府等部门抽调人员并邀请市纪委监委组成靖西有限责任公司下朴一采区“9·12”冒顶事故调查组（以下简称事故调查组），开展对事故的调查。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场调查取证、查阅有关资料、询问有关人合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关员及责任单位的处理意见、事故防范以及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）靖西县锰矿有限责任公司概况。

靖西县锰矿有限责任公司位于靖西市湖润镇，成立于1990年7月28日，2020年5月22日在靖西市市场监督
局登记营业执照，统一社会信用代码为914510252007203528，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控
法人独资），注册资金贰亿元整，法人代表为谭松立。公司主要从事锰矿石开采、收购、加工、销售。矿区
9.6164平方公里，生产规模30万吨/年，采用地下开采方式，采矿许可证号为C4500002010112120081150
期限自2013年4月28日至2034年11月28日。下朴一采区属靖西县锰矿有限责任公司的朴隆二矿段之一采区，生
模9万吨/年，于2020年4月30日获百色市应急管理局《关于靖西县锰矿有限责任公司湖润锰矿区朴隆二矿段
施设计审查的批复》（百应急复〔2020〕8号），开始进行矿山基建施工，未取得安全生产许可证。

（二）浙江新龙建设工程有限公司驻靖西县锰矿有限责任公司项目部概况。

浙江新龙建设工程有限公司于2019年10月8日在浙江省温州市苍南县市场监督管理局登记营业执照，成立
2011年7月4日，统一社会信用代码为913303275777346821（1/5），企业类型为有限责任公司（自然人投
控股），营业执照有效期限为2011年7月4日至2031年7月3日，住所为浙江省温州市苍南县灵溪镇江北路8
号，法人代表为黄祖勇，《安全生产许可证》编号为（（浙）FM安许可证字〔2019〕CCJ005号），建筑业企
质证书资质类别及等级为矿山工程施工总承包壹级。

2019年11月1日成立浙江新龙建设工程有限公司驻靖西县锰矿有限责任公司项目部，任林修圭同志为驻靖西
矿有限责任公司项目部负责人并授权委托林修圭同志为浙江新龙建设工程有限公司法人代表代理人，授权代理下
24线（即下朴一采区）采掘工程施工、安全生产管理及工程款结算相关事宜。2018年11月1日，浙江新龙建设
有限公司驻靖西县锰矿有限责任公司项目部与靖西百矿锰业有限公司（靖西县锰矿有限责任公司上属公司）签订
矿山外包工程安全生产管理协议，负责广西靖西市湖润镇下朴采区12号勘探线～36号勘探线的井巷掘进、采矿
输、设备安装工程，工程工期自2018年11月1日至2021年10月30日。

二、事故发生经过和事故救援及善后处理情况

2020年9月12日上午8时30分左右，浙江新龙建设工程有限公司驻靖西县锰矿有限责任公司下朴一采区项
工普春发和高加和进入下朴一采区365中段北1号电耗道离掘进头7、8米的地方进行排险作业时，高加和见顶板
缝，拿钢钎往上捅时，突然顶板冒落，砸倒高加和，离高加和有2米距离普春发见状马上把高加和身上的石块拉
拉高加和出来靠边坐好，高加和对普春发说你一个人抬不动我，叫普春发跑出来叫人，普春发叫南巷开绞车的人
话出来求救，项目部副经理林华然组织7、8个员工马上进入现场，问高加和哪里不舒服，高加和说腹部不舒服
和喝了一瓶“六个核桃”饮料后休息了十几二十分钟，林华然组织员工用红木板把高加和抬出硐口，9点左右用
办公室的皮卡车送往靖西市人民医院救治，10点05分左右到达靖西市人民医院，这时高加和生命体征不稳定，
个小时左右抢救无效，11点20分宣布死亡。

2020年9月13日，死者家属到达后，市政府领导充分关注事故理赔及善后工作，积极主动组织相关部门介入
指导事故赔偿及善后处理，企业业主积极配合，于9月13日与死者家属达成补偿协议，商定补偿死者丧葬费、抚
偿金、抚恤金等86.8万元。死者家属于9月14日下午将死者遗体运回云南省文山州砚山老家自行处理，事故善后
全部完成，期间死者家属情绪稳定，未发生影响社会稳定的事件。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡

本次事故共造成1人死亡，无人员受伤。

（二）死者信息

高加和，男，彝族，1965年1月16日出生，身份证号5326221965＊＊＊＊＊＊＊＊，户籍地址为云南省文族苗族自治州砚山县平远镇尧房村委会麻栗冲村小组4号。

（三）直接经济损失

事故造成直接经济损失约90万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

民工高加和、普春发安全意识淡薄，自我防范能力差，盲目施工作业，是此次事故发生的直接原因。

经调查，365中段北巷一号电耙道掘进面9月11日下午已实施爆破，9月12日上午民工高加和、普春发二人作业面进行排险作业时，虽已发现顶板有裂缝，但未仔细检查顶板脱层范围，前面的高加和即用撬棒捅撬顶板头部顶板整块脱落，高加和即被脱落的顶板击中，导致事故发生。

间接原因承包单位浙江新龙冶建设工程有限公司驻靖西县锰矿有限责任公司项目部未严格执行各项规章制度，未发现并消除事故隐患，对现场作业安全管理不严。经调查，事故现场9月11日实施爆破作业后，事故当天9月12包单位带班领导为林华然副总经理，并未在排险作业前安排安全管理员或专职顶板管理员对作业现场安全检查和排查即安排工人进行排险作业，排险作业时没有单位管理人员现场带班监督，工人冒险作业、盲目作业、不按操程作业未得到制止，最终导致事故发生。发包单位靖西县锰矿有限责任公司未严格落实安全生产主体责任；安全人员未严格履行安全管理职责。经调查，靖西县锰矿有限责任公司湖润锰矿区下属共有六个矿段八个采区，公司有锰矿安全生产管理机构，设矿长一名，副矿长3名，安监经理2名。机构负责各采区的日常安全生产工作，安监主要负责组织开展安全检查，及时排查生产安全事故隐患。每个采区派驻一名驻矿安监员，负责监督、督查采区部安全生产工作落实情况。调查发现，领导机构对各采区采取不定期的安全检查，发现问题、隐患交由项目部驻矿安监员负责监督。由此可见，采区安全生产工作着重由项目部具体落实，未有效落实安全主体责任，对外作业现场无法实施全过程监督检查。事故当天，采区只有一名驻矿安监员，对项目部的工作安排不了解，作业前矿领导进行过安全检查，有没有发现并消除安全隐患不了解，对项目部的作业现场没有实施有效监督，最终导致发生。（三）事故性质调查组经调查核实相关事实认为，靖西县锰矿有限责任公司湖润锰矿区下朴一采区“9·1故是一起企业员工安全意识淡薄、盲目作业、违章操作；项目部作业现场安全管理不严；业主未严格落实安全生体责任，安全管理人员未严格履行安全管理职责引发的安全生产责任事故。五、事故责任的认定及对事故责任者理建议（一）事故责任的认定1．员工高加和安全意识淡薄，自我防范能力差，盲目作业，违章操作，对事故的应负有责任，鉴于高加和在本起事故中死亡，不再追究责任。2．发包方靖西县锰矿有限责任公司未严格落实生产主体责任，安全管理人员未严格履行安全管理职责，以上行为违反了《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》家安全生产监督管理总局令第62号）第十一条“金属非金属矿山分项发包单位，．．．．．．．．，并对外包工程

业现场实施全工程监督检查”规定。对该起事故负主体责任。3．承包方浙江新龙建设工程有限公司驻靖西县锰限责任公司项目部事故当天带班领导未严格执行各项规章制度，未及时发现并消除事故隐患，对现场作业安全管严。以上行为违反了《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第二十一款“承包单位应当依照有关规定施工方案，加强现场作业安全管理，及时发现并消除事故隐患，落实各项制全操作规程”规定。其带班领导应负施工现场安全生产责任。（二）对事故责任者的处理建议1．鉴于企业业故发生后主动分析事故原因，迅速开展职工安全教育，开展锰矿区隐患排查治理，积极配合事故善后以及事故作，建议由靖西市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款：“发生一般事故的，万元以上五十万元以下的罚款”的规定，对靖西县锰矿有限责任公司从轻处罚。2．建议由靖西市应急管理《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款规定，对浙江新龙建设工程有限公司驻靖西县锰矿有限责任朴一采区项目部事故当天带班领导林华然处于上一年年收入百分之三十的行政处罚。六、事故防范和整改措施

针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，举一反三，严防类似事故再次发生，提出以下整改措施：

（一）进一步强化企业落实安全生产主体责任。矿山企业要认真贯彻落实党中央、国务院、自治区、百色市委、市人民政府关于加强安全生产工作的一系列重要指示精神，结合“强监管严执法年”专项行动的工作要求落实安全生产主体责任，全面认真排查安全隐患和问题，采取有效安全防范措施，坚决遏制非煤矿山生产安全事发生。

（二）强化领导带班制度。矿山企业要严格落实领导带班制度，强化矿领导干部对现场安全生产的监管力实安全主体责任，对外包工程作业现场加强过程监督检查和管理，深入了解矿井安全生产状况，及时发现和消隐患，有效制止违章违纪行为，提高现场安全管理水平，确保安全生产稳步运行。

（三）强化员工安全教育培训，增强安全意识。矿山企业要高度重视从业人员安全教育培训工作，强化对险性作业人员、特种作业人员以及新进员工的安全教育培训，严格执行安全教育培训制度，切实提高从业人员产意识和防范技能，严防事故发生。

（四）深入开展“强监管严执法年”专项行动，着力消除重大安全隐患。矿山企业要切实按照《靖西市应局关于印发靖西市非煤矿山安全生产“强监管严执法年”专项行动工作方案的通知》（靖应急发【2020】4号和要求，认真开展自查自纠，全面排查安全问题和隐患，特别是否制定有冒顶片帮事故防范措施，是否配备专管理人员并落实顶板管理制度，发现问题务必整改到位，确保全市非煤矿山安全生产形势持续稳定。

（五）强化安全预防控制，有效遏制矿山生产安全事故。矿山企业要认真贯彻落实《全市安全生产专项整行动计划》（靖安委发〔2020〕3号）关于《非煤矿山安全专项整治三年行动实施方案》的工作部署，严格地矿山主体资格管理，自查自纠矿山企业以包代管、图实不符、边建边采等行为；建立完善风险分级管控和隐患理的安全预防控制体系，切实防范化解安全风险，提高矿山安全生产整体水平，有效遏制矿山生产安全事故。

事故

2020年9

网站地图 联系我们
主办：广西百色靖西市人民政府办公室 承办单位：靖西市融媒体中心
地址：靖西市新靖镇金山街116-1号 技术支持：0776－6212058（仅受理网站建设维护问题）
桂公网安备 45102502000111 号 桂ICP备10006102号 网站标识码:4510250001