桂林恭城长行冶金炉料有限公司“4.23”事故调查报告

2021年4月23日19时57分，恭城长行冶金炉料有限公司发生一起一般事故，造成1人重伤，直接经济损失1万多元。

事故发生后，县领导高度重视，要求按照“四不放过”原则查明原因，同时汲取教训、举一反三，狠抓工贸行业安全专项整治，确保社会大局平安稳定。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，经县人民政府批准，成立了恭城长行冶金炉料有限公司“4.23”事故调查组，并聘请工贸行业安全专家参与事故调查。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，核实了损失情况，认定了事故性质，针对暴露出的问题提出了改进工作的相关建议。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过

2021年4月23日19:57，桂林恭城长行冶金炉料有限责任公司2#12500KVA矿热炉炉前三班班员进入炉面放料推料作业。19:57时唐代丰身穿普通工作服，头戴普通无面罩安全帽，进入他负责放料推料的B相（2#）电极，1号推料口、2号推料口，C相（3#）电极1号推料口作业。当时，B相电极2号

推料口门板全打开。19:57:33 时许，唐代丰事先在 C 相电极 1 号放料口放料，然后打开推料口门板推料，推好料后将炉门板盖好后，转到 B 相电极 2 号推料口准备作业，当他靠近推料口约 1 米左右时（时间 19:58:39），B 相电极 2 号推料口突然冲火，大量炽热炉料从推料口冲出，将唐代丰烧灼伤（监控录像）。

（二）应急救援情况

事故发生后，长行公司立即把伤者唐代丰送往县人民医院救治，同时电话报告县应急管理局。接到事故报告后，县应急管理局局长李典东、二级主任科员李绍雨及时赶到了县人民医院，看望了伤员，指导事故处置工作。

（三）伤者情况

唐代丰，男，年龄 55 岁，恭城县平安镇人。

二、事故原因

该公司矿热炉生产锰硅合金，锰和硅的还原主要在炉膛中下部冶炼区进行，入炉混合料容易烧结成壳，形成“空穴”现象，在料层偏重、电极活动、放料推料时捅破“空穴”引发塌料喷爆冲火，经查公司炉粒颗粒、水分在控制范围，事发期间恭城辖区雨水多，空气湿度较大（在 85%左右），致使炉料含水量较高。事发当时，B 相炉料已明显喷失，B 相炉料烧结成壳，造成局部炉料料层透气不畅，形成“空穴”，塌入湿料后，导致炽热炉料冲出引起事故的发生。

三、事故性质

经调查，结合事故专家组事故分析，此次事故属于非生产安全责任事故。

四、事故防范措施建议

这次事故，给公司进一步敲响了安全警钟。

（一）加强安全操作学习，提高安全操作技能。

（二）炉门及推料口放料推料前严禁打开。

（三）炉面操作工作业时，必须正确佩戴面罩安全帽、穿戴防火服。

桂林恭城长行冶金炉料有限公司“4.23”事故调查组

2021年6月8日