南宁市邕宁区S513省道
“12·5”一般道路交通事故报告

南宁市邕宁区S513省道“12·5”一般道路交通事故调查组

2026年5月25日

目　录

一、事故发生经过和应急处置情况---------- 1 -
（一）事故发生经过---------- 1 -
（二）应急处置情况---------- 2 -
（三）直接经济损失情况---------- 2 -
二、事故相关情况---------- 2 -
（一）事故车辆情况---------- 2 -
（二）事故驾驶人情况---------- 3 -
（三）事故车辆及驾驶人检测检验情况---------- 3 -
（四）事故道路和交通环境基本情况---------- 5 -
（五）涉事单位情况---------- 6 -
三、事故原因及性质---------- 6 -
（一）事故直接原因---------- 6 -
（二）事故责任认定---------- 7 -
（三）事故性质---------- 7 -
四、对有关责任人员的处理建议---------- 7 -
五、有关单位存在的问题---------- 8 -
六、其他单位处理建议---------- 8 -
七、事故防范和整改措施建议---------- 8 -
（一）压实行业主管部门安全监管责任---------- 9 -
（二）深化道路安全隐患排查治理---------- 9 -
（三）强化企业安全生产主体责任落实---------- 10 -

2025年12月5日18时00分许，在南宁市邕宁区S513省道新生村屯麻坡路段（6km）处，发生一起货车与二轮电动车碰撞的一般道路交通事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）等有关规定，城区人民政府成立了由区委常委、政府副区长李东平，政府副区长潘海英任组长，区委政法委，市公安局邕宁分局、市交管支队邕宁大队，城区应急局、交通局、人社局、工信局、总工会，蒲庙镇人民政府等部门组成的南宁市邕宁区S513省道“12·5”一般道路交通事故调查组。

事故调查组严格遵循“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”及“四不放过”原则，综合运用现场勘查、证据采集、技术鉴定、模拟推演等，全面查明事发过程、经济损失等核心要素。查明了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

事发当日，黄某贺驾驶桂AZ1170号重型特殊结构货车运载

水泥，共出车3车次，分别在7时36分许从广西建城水泥制品有限公司（以下简称“建城公司”）出发前往麒麟天樾项目地，10时03分许从建城公司出发前往邕宁中和风电场，15时10分许从建城公司出发前往S513那余至百济公路改建工程项目地。

15时10分许，黄某贺驾驶车辆装载水泥（品种为P.042.5，装载量为8m³）从建城公司出发到S513那余至百济公路改建工程项目地卸货。卸货完毕后，黄某贺驾驶货车沿S513省道由南往北方向行驶返回公司。18时00分黄某贺行驶至南宁市邕宁区S513省道新生村屯麻坡路段（6km），车身右侧与施某福驾驶的南宁61H77号二轮电动车车身左侧中后部发生碰撞，造成施某福当场死亡及两车不同程度损坏。

（二）应急处置情况

事故发生后，黄某贺进行报警，120于18时15分许到达现场进行抢救。城区应急局，市交管支队邕宁大队、市公安局邕宁分局，蒲庙镇人民政府等部门陆续到达现场开展应急处置及事故调查工作。

（三）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)有关规定统计，本次事故造成直接经济损失约为100万元。

二、事故相关情况

（一）事故车辆情况

1、桂AZ1170重型特殊结构货车，登记所有人：建城公司。登记住址：南宁市邕宁区蒲庙镇梁村大道86号。品牌型号：三一牌SYM5311GJB1E6。车辆识别代码：LFCDK5P7L1029431。发动机号码：J08EYAP32616。使用性质：非营运。注册日期：2021年3月2日，发证日期：2021年11月11日，检测有效期：2026年3月。该车核定载人数：2人，整备质量：14100kg。该车日常主要用于运载水泥制品。已购买机动车交通事故责任强制保险、特种车商业保险。商业第三方损失赔付额度为100万元。

2、南宁61H77“美豹煌牌”二轮电动车，登记所有人：施某欣，登记住址：南宁市邕宁区蒲庙镇张村五合华侨林场157号。

（二）事故驾驶人情况

黄某贺，男，53岁，事发时事故车辆桂AZ1170重型特殊结构货车驾驶人；准驾车型：A2E，初次领证日期：2000年9月29日；有效期限：2022年9月29日至长期。发证机关：广西壮族自治区南宁市公安局交通警察支队。

施某福，男，52岁，事发时事故车辆南宁61H77“美豹煌

牌”二轮电动车驾驶人。

（三）事故车辆及驾驶人检测检验情况

1、防城港市中衡司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（防中衡司鉴〔2025〕痕迹鉴字第3774—2号）、《司法鉴定意见书》（防中衡司鉴〔2025〕痕迹鉴字第3774—3号）对桂AZ1170重型特殊结构货车检测鉴定情况如下:

（1）该车转向系统技术状况符合标准要求；制动系统技术状况符合标准要求；该车的前部两侧大灯灯光装置不一致，左侧近光灯、远光灯光色为白色，右侧近光灯、远光灯光色为黄色；右后位灯、后雾灯无法正常点亮，灯光系统技术状况不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）要求;

（2）该车车身两侧及车身后部粘贴的反光标识陈旧、残缺，且被尘土覆盖，无法有效体现车厢轮廓，反光标识粘贴情况不符合《货车及挂车车身反光标识》（GB23254-2009）要求;

（3）该车的后下部防护装置左侧陈旧性损伤，且后下部防护装置安装不牢固、能在纵向平面内摆动，防护装置安装情况不符合《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》（GB11567-2017）要求。

（4）事故发生时车速计算鉴定结论为：因该车在事发时未

见有在地面上留下制动印痕及其他计算速度的理论数据，无法参照《道路交通事故车辆速度鉴定》（GB/T33195-2016）选取相应计算公式计算事故发生时的行驶速度

2、防城港市中衡司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（防中衡司鉴〔2025〕痕迹鉴字第3774—1号）、《司法鉴定意见书》（防中衡司鉴〔2025〕痕迹鉴字第3774—4号）中对南宁61H77“美豹煌牌”二轮电动车检测鉴定情况如下:

（1）该车车身左侧（左侧制动手把外端、前面板左侧、左侧中边条、左侧车身护板、左侧平叉护板、左侧脚支撑）检见的受损痕迹，均位于该车车身左侧突出表面、且基本处于同一平面内，其痕迹整体较为粗糙，符合二轮电动车向左侧倒地与地面接触所形成的痕迹特征。

（2）事故发生时车速计算鉴定结论为：因桂AZ1170重型特殊结构货车与南宁61H77“美豹煌牌”二轮电动车发生接触碰撞，二轮电动车倒地滑移的部分能量来源于货车，故无法参照《道路交通事故车辆速度鉴定》（GB/T33195-2016）选取相应计算公式计算事故发生时的行驶速度。

3、南宁市公安局交通事故技术鉴定所出具的《施某福尸体检验鉴定书》（南公交技〔2025〕（尸）检字第308号）中鉴

定意见认为施某福系因道路交通事故致颅脑损伤合并胸腔脏器损伤而死亡。

（四）事故道路和交通环境基本情况

事故现场位于南宁市邕宁区S513省道新生村屯麻坡路段（6km），呈南北走向，往南为新江镇方向，往北为蒲庙镇方向，干燥沥青路面，路面完好，视线良好，道路交通标志、标线清晰。

（五）涉事单位情况

建城公司，事故车辆桂AZ1170重型特殊结构货车所属公司。公司成立于2015年6月10日，登记住所：南宁市邕宁区蒲庙镇梁村大道86号；法定代表人：薛明晶；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；社会信用代码：9145010034859731lE（1-1）。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

经调查认定，事故直接原因：黄某贺驾驶车牌桂AZ1170重型特殊结构货车行驶至S513省道新生村屯麻坡路段（6km）时，其车身右侧与南宁61H77号二轮电动车（正式牌）车身左侧中后部发生接触碰撞。

具体原因分析如下:

（1）不安全驾驶行为。市交管支队邕宁大队出具的《道路交通事故认定书》（第4501091202500000074号）（以下简称《认定书》）中认定黄某贺驾驶机动车上道路行驶未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶是造成事故的直接原因。[1]

（2）排除车辆硬件影响。经调查和检测鉴定黄某贺驾驶车牌桂AZ1170重型特殊结构货车灯光系统技术状况不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）要求，反光标识粘贴情况不符合《货车及挂车车身反光标识》（GB23254-2009）要求，防护装置安装情况不符合《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》（GB11567-2017）要求，**但该事故发生在货车右侧中间位置，灯光系统、反光贴标识及后下部防护装置的违规行为与事故的发生无因果关系。**

（3）排除其他因素影响。市交管支队邕宁大队出具的《认定书》中道路交通事故形成原因分析认定：施某福饮酒后驾驶非机动车上道路行驶与该事故的发生无因果关系。

（二）事故责任认定

市交管支队邕宁大队于2026年1月15日出具的《认定书》认定：桂AZ1170重型特殊结构货车驾驶员黄某贺应承担该事

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

故全部责任，施某福无事故责任。

（三）事故性质

经调查认定，南宁市邕宁区S513省道“12·5”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

四、对有关责任人员的处理建议

黄某贺，系桂AZ1170重型特殊结构货车驾驶员，对事故发生负全部责任，市交管支队邕宁大队已将黄某贺起诉至法院。建议**建城公司**按照有关规定对其处理。

五、有关单位存在的问题

建城公司安全生产管理制度设置不合理，未在《广西建城水泥制品有限公司安全生产管理制度汇编》中制定相应的车辆检维修制度[2]。安全生产隐患排查治理不到位，未及时发现涉事车辆行车记录仪、反光贴、后下部防护装置、灯光系统不合格等隐患问题。[3]**但上述安全管理问题与该事故的发生无因果**

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保 安全生产。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

关系。

六、其他单位处理建议

建城公司安全管理方面存在的问题，建议由南宁市邕宁区应急管理局进行处理，并将处理结果报告事故调查组。

七、事故防范和整改措施建议

南宁市邕宁区S513省道“12·5”一般道路交通事故，暴露出部分货车驾驶人安全意识淡薄、生产经营单位主体责任落实不到位等突出问题。为深刻吸取事故教训，切实压实企业主体责任与行业监管责任，全面提升安全防范能力，坚决遏制类似事故再次发生，现提出如下工作建议:

（一）压实行业主管部门安全监管责任

南宁市邕宁区工业和信息化局要切实履行“管行业必须管安全”职责。**一是**要对**建城公司**进行警示约谈，压实企业主体责任，督促企业完善车辆检维修、隐患排查治理等安全生产管理制度，及时消除各类安全隐患；**二是**要强化建材生产企业安全监管，全面摸排辖区建材生产企业货运情况，实施分级分类监管，督促企业落实主体责任，通过警示通报、法规培训等方式提升行业安全管理水平；**三是**要健全部门协同联动机制，加强信息共享，对隐患和事故企业依法惩戒。同时强化事故警示教育，组织建材行业道路运输从业人员以案为鉴、以案促改，

提升全员安全防范意识。

（二）深化道路安全隐患排查治理

南宁市邕宁区交通运输局要进一步强化辖区管养道路隐患排查整治。**一方面**要对辖区内事故多发路段开展全面排查，重点排查道路视距条件、交通标志标线、安全防护设施等方面存在的安全隐患，优化穿村路段安全设施，完善警示标志、减速设施、照明设备等安全设施，改善道路通行条件。**另一方面**要配合好各相关主管部门加大对非营运车队的安全教育培训、指导，强化司机行驶安全意识，指导企业建立“一车一档”制度，规范车辆管理。

（三）强化企业安全生产主体责任落实

建城公司要深刻吸取事故教训，立即开展全面安全生产自查自纠工作。**一是**要健全完善安全生产管理制度体系，专门制定车辆检维修管理制度，明确车辆日常检查、定期维护、故障维修的具体流程。**二是**要严格落实安全生产隐患排查治理制度，建立车辆安全隐患排查台账，对行车记录仪、反光标识、防护装置、灯光系统、制动系统等关键部件实行出车前检查，对排查发现的隐患实行闭环管理，确保整改到位后方可投入运输。**三是**要严格执行安全教育培训制度，重点加强驾驶员防御性驾驶、应急处置、恶劣天气行车等专项培训，并加大安全生产投

入，保障车辆安全技术状况达标。