索 引 号：	790101518/202001-00008
信息分类：	事故通报
内容分类：	市场监管、安全生产监管、应急管理
发文日期：	2020-01-13
发布机构：	烈山区人民政府办公室
生成日期：	2020-01-13
生效日期：	
废止时间：	暂无
文　　号：	
关 键 词：	
内容概述：	

蒋疃社区“8.30”事故调查报告

2020-01-13 14:47　来源：区应急局　文字大小：[大 中 小]　背景色：

近日，区政府批复《蒋疃社区“8.30”事故调查报告》，现全文公布。

蒋疃社区“8.30”事故调查报告

区政府蒋疃社区“8.30”事故调查组

2019年8月30日上午9时许，位于烈山区烈山镇蒋疃社区小宗庄的一处农民自建房在一层顶板上施工时发生事故，造成1人死亡，1人轻伤，直接经济损失39.5万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，烈山区人民政府批准成立了蒋疃社区“8.30”事故调查组（以下简称事故调查组），由区住建局牵头，区应急局、区总工会、区市场监督管理局、市公安局烈山分局、市自然资源和规划局烈山分局和烈山镇派员参加，全面负责事故调查工作（见附件1）。同时，邀请烈山区监察委员会派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、技术鉴定、查阅资料、询问相关人员等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

一. 基本情况

（一）农民自建房基本情况

该户农民自建房户主宗瑞中，男，现年62岁。《村民建房申请》显示，宗瑞中农民自建房位于烈山镇蒋疃社区，属于危旧房屋原址翻建，批准建筑面积160㎡，东邻宗保申，南至巷道，西邻宗瑞华，北至巷道。

该农民自建房于2019年5月7日提出建房申请，5月16日村民组长宗瑞田和社区经办人禹言民签字同意；5月17日村民代表宗瑞华、宗瑞光签字并在蒋疃社区公示，5月21日公示结束无异议，社区书记、主任皇孝奎签字盖社区居委会公章；5月28日镇政府包村干部王勇签字；镇城建部门、国土部门根据各自职责现场调查后，经办人和部门负责人分别在6月1日和6月17日签字同意，盖部门公章；报烈山镇人民政府审批后，镇政府分管领导赵德伟于6月20日签字同意并盖镇政府公章。审批程序符合《烈山镇农民自建房审批管理办法》规定的程序。

根据烈山镇提供资料显示，烈山镇村镇规划管理办公室对农民自建房的日常质量安全监管实时分片包保制度，蒋疃社区包保干部赵顶分别于7月12日、8月13日、8月17日、8月23日和8月28日会同烈山镇国土部门工作人员到该户现场进行质量安全隐患检查。

（二）施工承包及施工队伍情况

根据资料显示，户主宗瑞中在2019年5月15日（此时建房申请未审批）与个体包工头丁曙光（男，宿州市埇桥区夹沟镇孙寨村村民）签订《淮北市农村房屋建筑工程施工协议书》；5月29日户主委托其妹夫皇宝与个体包工头丁曙光再次签订《农村建房合同书》，约定工程采用包工不包料方式承包，事发预制楼板由户主自行向杜集区矿山集周虑虑建材厂购买。

经核实，个体包工头丁曙光未取得相关建筑工程施工资质证书，现场施工工人均未参加农村建筑工匠培训，无相关工匠培训证书。

二．事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过及救援情况

2019年8月30日9时许，4名工人站在二楼预制楼板上进行安装、加固圆盘吊作业。预制楼板长×宽×高约为3600mm×580mm×115mm,五孔，孔径约为75mm，板底配置8根约4mm刻痕钢丝，在一层顶板呈东西向布置。圆盘吊安装在南侧阳台上方两块预制楼板上，2名工人（武法堂、杜辉）站在南侧承重墙预制楼板上，操作圆盘吊工人王光胜（死者）和武全喜（伤者）站在南侧阳台上方两块预制楼板上，在圆盘吊未完全固定好的情况下，王光胜（死者）操作圆盘吊往一层顶板吊石沫用于加固圆盘吊，在吊装过程中阳台上方安装圆盘吊的两块预制楼板突然断裂，站在预制楼板上的王光胜和武全喜摔落地上，断裂楼板砸中王光胜头部，造成王光胜当场死亡。

事故发生后，区、镇领导高度重视，要求全力组织救援，认真妥善处置，区、镇政府立即启动应急预案，相关负责同志第一时间赶赴现场，公安、医疗救护、应急、住建等部门立即开启现场救援。第一时间将伤者武全喜送至最近的龙脊山医院治疗，稳定后转往宿州市埇桥区夹沟镇医院继续治疗；查询记录显示，朝阳医院120赶赴现场，检查王光胜已死亡。

淮北市公安局烈山分局刑侦大队技术人员对事发现场进行了勘查，对现场相关人员进行了问询，排除刑事案件。

（二）人员伤亡和经济损失

此起事故共造成一人死亡，一人轻伤，核定事故造成直接经济损失39.5万元。伤亡人员基本信息如下:

王光胜，男，54岁，宿州市埇桥区夹沟镇村民，在本起事故中死亡。

武全喜，男，52岁，宿州市埇桥区夹沟镇村民，在本起事故中轻伤。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，烈山镇及时组织相关部门人员组成事故善后处理组，协调处理民事赔偿等相关事宜，经调解处理，死者家属和其他责任人均接受调解，于2019年9月10日签订补偿协议，补偿金额39万元（见附件2）。目前，该起事故的善后处理工作已结束。

三．事故原因和事故性质

（一）直接原因

宗瑞中农民自建房一层顶板施工作业时，施工人员王光胜、武全喜等未佩戴安全帽、安全带等个体防护设施，圆盘吊安装加固未完成即违规操作，且预制楼板质量不合格，造成施工人员伤亡。

（二）间接原因

1.施工队伍安全管理混乱。该施工队未建立任何安全生产责任制和安全管理制度，未组织开展安全教育培训和安全隐患排查治理，未按规定搭建外脚手架、脚手板等安全防护设施，施工作业人员未佩戴使用安全帽、安全带等安全防护用品。施工期间，施工队负责人丁曙光未落实对该建设项目安全生产主体责任。

2.施工人员安全意识淡薄。王光胜、武全喜及其他施工人员均未接受正规安全知识培训，安全意识淡薄，对施工作业危险性认识不足，在圆盘吊未安装加固完成的情况下，违章冒险使用圆盘吊进行施工作业，并在施工时未按规定佩戴安全帽、安全带等安全防护用品。

3.施工队无资质。丁曙光组织成立的施工队未取得建筑施工资质，无任何证照，违规承包农村建房建设项目；所有施工人员未经过农村建筑工匠培训，无培训证书。

4.施工过程中使用的预制楼板不满足承载力极限状态的要求，且5孔预制楼板均只在板底配置8根规格为4mm的刻痕钢丝，达不到规范要求（规范要求多孔预制楼板钢筋直径不小于6mm，配置钢筋数量每孔不少于2根），属于不合格产品（检测报告见附件3）。

（三）事故性质

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和处理条例》的相关规定及调查组的充分分析和讨论，认定此次事故为一起生产安全责任事故。

四．事故责任认定和处理建议

（一）对有关人员的责任认定和处理建议

王光胜，未采取任何安全防护措施和圆盘吊未安装固定情况下，冒险进行高处临边作业，并坠落死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

武全喜，未采取任何安全防护措施和圆盘吊未安装固定情况下，冒险进行高处临边作业，并坠落受伤，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中受伤，建议免于追究责任。

丁曙光，施工队负责人，无建筑施工资质，违法承包建设项目，未进行过建筑业务技能和安全培训，未落实安全生产管理责任，非法违规施工，造成严重后果，对事故发生负主要责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》的第一百一十一条的有关规定，由丁曙光负责死者家属经济赔偿责任；同时建议由烈山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条之规定，）对丁曙光处上一年年收入百分之三十的罚款。

周虑虑，淮北市杜集区矿山集周虑虑建材厂经营者，事故农民自建房预制楼板供货方。其提供的预制楼板质量达不到规范要求，对事故的发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》的第一百一十一条的有关规定，由周虑虑负责死者家属连带经济赔偿责任；同时建议由烈山区市场监督管理局按相关规定移交杜集区市场监督管理局立案查处。

宗瑞中，业主，未将建设项目承包给具有相应资质的施工单位，没有检查和督促做好安全防护相关工作，其对事故的发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》的第一百一十一条的有关规定，由宗瑞中负责死者家属连带经济赔偿责任。

（二）对有关单位的责任认定和处理建议

中共烈山镇蒋疃社区总支部委员会、蒋疃社区居委会，未认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”和“属地管理”职责，未及时发现并向烈山镇人民政府报告宗瑞中自建房项目存在的安全生产事故隐患，对事故发生负有属地管理责任，建议由烈山镇人民政府对其进行约谈。

烈山镇村镇规划管理办公室，对宗瑞中自建房委托无资质施工队施工行为未严格履行审查把关职责，对事故发生负有监管责任，建议由烈山镇人民政府对其进行约谈。

烈山镇人民政府，未认真落实安全生产“属地管理”职责，未认真组织排查宗瑞中自建房存在的安全隐患，对宗瑞中委托无施工资质施工队进行施工的行为未严格履行审核把关和监管职责，对事故发生负有管理责任，建议由烈山区人民政府对其进行约谈。

五．事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化全区农民自建房安全生产管理，促进农村建房项目安全健康发展，提出如下措施建议:

（一）蒋疃社区居委会要结合此次事故暴露出的问题，加大对本辖区内农民自建房的安全巡查力度，及时传达并落实上级文件精神，认真梳理职责，做到工作分工明确，责任到人。

（二）烈山镇人民政府要加强农村建房的规范管理。要严格农村居民自建房审批程序，明确责任部门和责任人员，压实质量安全监管责任，认真组织开展农民自建房质量安全管理工作，加大检查巡查力度，依法严厉打击从事非法违法建设的非专业施工队伍；区住建局要加强对辖区内农民自建房项目的督查和指导，及时发现并严厉查处农村建房质量安全隐患和违法违规行为，坚决防止类似事故再次发生。

（三）深刻吸取事故教训。各镇（办）、各有关部门要以这起事故为戒，结合正在开展的安全生产“1+6+N”安全隐患排查整治专项行动，迅速组织开展安全生产大检查，对检查中发现的安全隐患，深入分析问题成因，找准薄弱环节，建立隐患整改台账，做到整改措施、责任、时限“三清单”，确保全区安全生产形势稳定。

联系我们 | 版权声明 | 免责声明 | 违法和不良信息举报中心 | 管理制度 | 网站导航

地址：淮北市烈山区宁丁路6号 联系电话：0561-4685111 主办单位：烈山区人民政府






北市烈山区人民政府 未经书面允许不得

皖公网安备 34060402000001号 皖ICP备13009692号 网站标识码：3406040006 本站已支持IPV6访问