

横州市莲塘镇上横高速公路第五合同段“6•7”物体打击一般事故调查报告

发布时间：2023-09-27 10:15 来源：横州市应急管理局 【字体： 大 中 小 】

2023年6月7日6时7分许，在上横高速公路第五合同段项目部的预制梁场发生一起预制梁内模打击事故，造成1人抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》(自治区政府令第50号)和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府函〔2019〕174号）的相关规定及要求，市人民政府成立了由市应急管理局、纪委监委、总工会、公安局、人社局、交通运输局、莲塘镇人民政府等部门人员组成的横州市莲塘镇上横高速公路第五合同段“6·7”物体打击一般事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作，事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事故调查

工作，经调查取证，查明了事故发生的经过、原因、分清了事故责任，并对事故单位及有关责任人提出处理建议和防范措施。现将调查情况报告如下:

一、事故相关情况

（一）工程项目概况

上林至横县高速公路一期工程第五合同段位于南宁市横州市境内，起讫点里程为K101+280—K113+070,全长11.79km，主线路基9.958km，主线桥梁4座共计1.832km。标段全线匝道现浇箱梁44孔，标段总预制箱梁595片，其中30米的583片，20米的12片。公路等级为高速公路，设计速度为120km/h。

上横高速公路第五合同段项目部预制梁场，位于广西南宁市横州市莲塘镇，预制梁场建设于上横高速K109+000～K109+530段主线路基内，长530米，宽30米，占地面积15900㎡，主要承担标段预制箱梁浇筑任务，梁场共设置制梁台座36个，存梁区可储存24片梁。预制梁场设2台80t桁架式龙门吊及2台10t桁架式龙门吊用于辅助80t桁架式龙门吊拆、装模板及浇筑砼工作。

（二）上横高速公路第五合同段项目参建单位概况

1.建设单位：广西上横高速公路有限公司，成立于2020年10月26日，《营业执照》统一社会信用代码为91450127MA5Q0JGH21，法定代表人为陆玉春，注册地址为南宁市六景工业园区景春路3号（科技企业孵化中心）和凯科技园生产大楼0106室，公司类型为其他有限责任公司。 经营范围为许可项目：公路管理与养护；各类工程建设活动；房地产开发经营。一般项目：交通设施维修等。

2.施工单位：中铁三局集团有限公司，成立于1985年12月25日，《营业执照》统一社会信用代码为91140000110104513E,法定代表人为郝刚，注册地址为山西省太原市迎泽区迎泽大街269号,公司类型为有限责任公司。经营范围为建筑施工、建设工程：可承担各种类型工业、能源、交通、水利、环保、建筑等建设工程的施工总承包等。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号为D114063492，有效期为2023年12月31日。资质类别及等级为建筑工程施工总承包特级；公路工程施工总承包特级等。持有《安全生产许可证》，证书编号为（晋）JZ安许证字〔2011〕000153，许可范围为建筑施工，有效期为至2026年4月4日。

2021年10月20日，中铁三局集团有限公司根据中铁交通广西上横高速指挥部《关于明确广西上横高速公路各项目经理部机构名称的通知》，决定成立“中铁三局集团有限公司上横高速公路第五合同段项目经理部”（以下简称上横高速第五合同段项目部），全面负责该项目建设和合同履约，项目经理为焦*金。2021年11月7日，与湖南鸿一建筑劳务有限公司签订《上林至横县高速公路第五合同段桥梁预制、运输、安装及桥面系工程建设工程施工劳务分包合

同》，劳务分包内容：上林至横县公路工程第五合同段K101+280—K113+070土建施工里程段内大垌高架桥、横县西互通匝道桥、桃子高架大桥、屯军分离式立交桥、黎屋分离式立交桥箱梁预制、运输、安装及桥面系劳务施工等。双方签订有《安全生产管理协议书》，明确了双方的权利及义务。

经查，上横高速第五合同段项目部制定有安全生产管理制度、全员安全生产责任制、物体打击事故专项应急预案，开展了安全质量检查，每月开展了安全大检查暨月度安全隐患大排查活动，对预制箱梁进行了安全、技术交底，编制有施工作业人员入场“三级”教育培训资料，对施工作业人员进行了“三级”安全教育培训和考核。

3.劳务单位：湖南鸿一建筑劳务有限公司（以下简称鸿一建筑公司），成立于2019年3月27日，《营业执照》统一社会信用代码为91431300MA4QBY8F4P，注册地址为湖南省娄底市娄星区金谷市场11栋北8号门面，法定代表人为戴特，公司类型为有限责任公司，经营范围为建筑工程、铁路工程、公路工程、桥梁涵洞工程劳务承包等。持有《安全生产许可证》，编号为（湘）JZ安许证字〔2019〕000823，许可范围：建筑施工，有效期至2025年4月5日。

2021年11月7日，与上横高速第五合同段项目部签订《上林至横县高速公路第五合同段桥梁预制、运输、安装及桥面系工程建设工程施工劳务分包合同》，负责上横高速第五合同段内的箱梁预制、运输、安装及桥面系劳务施工等，鸿一建筑公司的项目负责人是戴特，现场管理人是欧*光。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年6月6日，鸿一建筑公司在预制梁场分别预制上横高速横州西互通E匝道2号桥5-1#及E匝道1号桥1-3#箱梁，工人按照工艺流程及施组安排，现场完成钢筋绑扎、底腹板钢筋入模、内模安装、顶板钢筋安装并报验后，准备浇筑混凝土。横州西互通E匝道2号桥5-1#箱梁浇筑时间约为20时20分至23时58分，6月7日凌晨3时许，内模班组组长袁*权组织班组人员开始拆除E匝道2号桥5-1#箱梁内模，整个内模于5时10分许顺利拆除完毕。5时40分许，工人将卷扬机调运至横州西互通E匝道1号桥1-3#箱梁指定位置，准备拆除E匝道1号桥1-3#箱梁内模。横州西互通E匝道1号桥1-3#箱梁浇筑时间约为6月6日23时58分至6月7日凌晨3时13分许，袁*权等工人于5时45分许开始拆除E匝道1号桥1-3#箱梁内模，6时许，袁*权在拆除内模过程中，在松开内模两端的支撑螺栓后，其未走出内模，导致模板收缩时，被模板砸中。班组工人发现后立即想办法施救，并立即跑去宿舍向现场管理人欧*光报告。

（二）应急处置情况

欧*光接到工人报告后，立即赶往现场并拨打了120电话，同时组织人员将袁*权救出，并向公司负责人戴*、上横高速第五合同段项目部的周*伟及安全总监刘*伍报告。接到报告后，项目部立即赶往现场组织救援和现场维护等工作。6时30分许，120医护人员赶到现场，立即进行检查抢救，发现袁*权已无生命体征。

接到事故报告后，公安、应急、莲塘镇政府等单位部门立即赶至事故现场组织开展善后处置工作，要求涉事单位积极解决事故善后工作问题并配合做好事故调查工作，截至目前善后工作已处理完毕。



图1：事故发生点—袁*权被预制箱梁内模砸夹图



图2：袁*权被箱梁内模砸夹细节图



图3：预制箱梁内模（钢膜）样式图

三、事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者袁*权，男，30岁，云南省保山市昌宁县卡斯镇卡斯村人，与鸿一建筑公司签订有《劳动合同书》，是鸿一建筑公司工人，在事故中抢救无效死亡。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约为128.3万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

袁*权，安全意识淡薄，不遵守箱梁内模拆除操作规程违规操作，在拆除预制箱梁内模时未按照“内模拆除时，首先松开除内模两端以外的模板顶部与底部支撑上的螺栓，由一端向另一端依次拆除，使内模由固定体系转变为瞬变体系。等拆模人员走出内模后，再松开内模两端

的支撑螺栓，将整体内模分成三片通长的内模，然后推动拉杆使模板收缩即可实现拆模。收缩完内模后，再采用卷杨机将收缩后的内模从箱梁中拉出。”的规程进行操作，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

鸿一建筑公司安全管理不到位，未能督促从业人员严格执行安全操作规程；未能及时发现并制止和纠正从业人员违反操作规程的冒险作业行为。

（三）事故性质

经调查认定，横州市莲塘镇上横高速公路第五合同段“6·7”物体打击一般事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和单位的处理意见

（一）对事故相关人员的责任认定和处理意见

1.袁*权，鸿一建筑公司工人，在作业过程中不遵守箱梁内模拆除操作规程违规操作，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.戴特，鸿一建筑公司法定代表人、总经理，安全生产职责履行不到位，督促、检查安全生产工作不到位，未能及时发现并消除安全隐患，未能及时发现并制止袁加权不遵守箱梁内模拆除操作规程违规操作的行为，对事故发生负有责任，建议由横州市应急管理局依法予以行政处罚。

3.欧*光，鸿一建筑公司现场管理人，施工现场安全管理存在疏忽，未能及时发现并制止袁加权不遵守箱梁内模拆除操作规程违规操作的行为，对事故发生负有责任，建议由鸿一建筑公司按公司规定处理。

（二）对事故相关单位的责任认定和处理意见

鸿一建筑公司，对事故发生负有责任，建议由横州市应急管理局依法予以行政处罚。

六、事故防范措施建议

（一）鸿一建筑公司要认真汲取事故教训，举一反三，加强施工队伍的安全管理，组织开展安全生产教育和培训，提高从业人员风险意识、安全意识；督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；严格执行有关施工安全管理工作制度，结合此次事故中暴露出的问题加强隐患排查治理工作，杜绝类似事故的发生。

（二）上横高速第五合同段项目部要加强对劳务单位的管理，建立健全管理机制，落实管理人员岗位职责，加强对劳务单位的安全生产工作统一协调，加强项目管理，定期对施工现场进行安全检查，及时排查、整治安全隐患，做好安全生产教育，杜绝安全事故的再次发生。

主办：横州市人民政府办公室

承办：横州市发展和改革局

网站联系电话（仅受理网站建设维护问题）：(0771)7232996

网站举报邮件：nnhxxxb@163.com

政府服务热线：（0771）12345


桂公网安备 45012702000017号

桂ICP备17012655号

政府网站标识码：4501270008