泾川县丰盛建筑有限公司“5·23”一般高处坠落瞒报事故调查报告

2023年5月23日，由泾川县丰盛建筑有限公司承建的平凉世纪花园D3-2区二期项目施工过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，泾川县丰盛建筑有限公司未按照相关法律规定，向平凉市崆峒区住房和城乡建设局等相关部门报告事故情况。2025年，全省工伤保险和生育支持资金管理使用及有关政策落实情况审计组核查，发现该起事故未在应急直报系统中上报，经市安委办核查，该起事故为一起一般生产安全瞒报责任事故，并向崆峒区人民政府进行了督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，平凉市崆峒区人民政府成立了由平凉市崆峒区应急管理局牵头，平凉市崆峒区住房和城乡建设局、平凉市崆峒区公安分局、平凉市崆峒区总工会等相关单位组成的泾川县丰盛建筑有限公司“5·23”一般生产安全瞒报事故调查组（以下简称“事故调查组”），并依法邀请平凉市崆峒区纪委、平凉市崆峒区检察院派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”和“四不放过”的原则，通过查阅资料、调查取证、研判分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出对相关责任单位和责任人员的处理建议及事故防范措施。

经调查认定，泾川县丰盛建筑有限公司“5·23”一般高处坠落瞒报事故是一起因作业人员安全意识淡薄，作业现场安全管理不到位且未及时上报而引起的一般生产安全瞒报责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.施工单位：泾川县丰盛建筑有限责任公司。**统一社会信用代码：**916208212*********；**注册地址：**甘肃省平凉市泾川县北新街临街综合办公楼二楼；**企业类型：**有限责任公司；**法定代表人：**王**；**经营范围：**许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工；特种设备安装改造修理；电器安装服务。一般项目：对外承包工程；普通机械设备安装服务；金属门框工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；工程管理服务。**注册资本：**3351.59万元人民币，**成立日期：**2004年2月23日；**登记机关：**泾川县市场监督管理局；**核准日期：**2023年7月27日。

资质情况：安全生产许可证编号：（甘）JZ安许证字[2005]000***，许可范围：建筑施工；有效期：2023年2月20

日至2026年3月27日。建筑业企业资质证书编号:D2620*****;资质类别及等级:建筑装修装饰工程专业承包二级，环保工程专业承包二级，起重设备安装工程专业承包二级，建筑工程施工总承包二级，钢结构工程专业承包二级，市政公用工程施工总承包二级；有效期：至2029年10月11日。

2.建设单位：平凉悦灏置业有限公司。**统一社会信用代码：**91620800M*********；**注册地址：**平凉市崆峒区红泉花园1号楼7号门店；**企业类型：**有限责任公司；**法定代表人：**王**；**经营范围：**房地产开发、销售及租赁（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展活动）；**注册资本：**壹仟万元整。

3.监理单位：甘肃正信恒业工程建设管理有限公司；**法定代表人：**高*；**公司类型：**有限责任公司；**地址：**甘肃省平凉市崆峒区南环路401号；**经营范围：**许可项目:建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；建设工程设计；建筑劳务分包；水运工程监理；建设工程勘察；文物保护工程勘察；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计；地质灾害治理工程设计；人防工程设计；建设工程施工；电气安装服务；地质灾害治理工程监理；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目:工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、

设计、监理除外）；招投标代理服务；对外承包工程；规划设计管理；工业工程设计服务；单建式人防工程监理；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；政府采购代理服务；市场调查（不含涉外调查）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

资质情况：资质证编号：E2620*****；资质类别及等级：房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级。资质证书发证机关：甘肃省住房和城乡建设局；有效期至：2028 年 2 月 7 日。

（二）项目许可情况

2020 年 9 月 8 日，平凉市世纪花园 D3-2 区建设项目取得甘肃省投资项目备案证，备案号：崆发改〔2020〕247 号，项目名称：平凉市世纪花园 D3-2 区建设项目，项目代码：2020-620802-70-03-026510，建设地点：广成路以东，新科路以西，柳湖路以南，泾滩路以北；建设性质为新建，计划建设时间：2020 年 9 月-2025 年 6 月，项目总投资：***万元；建设规模及内容：项目总用地面积 80638.87 平方米。规划修建 18 层框剪结构住宅楼 6 幢、26 层框剪结构住宅楼 4 幢、27 层框剪结构住宅

楼3幢、28层框剪结构住宅楼3幢、1层裙楼2幢、3层框架结构幼儿园1幢，占地面积5400.74平方米，总建筑面积约30.54万平方米，其中地上建筑面积约24.43万平方米，地下建筑面积6.11万平方米，同时配套建设地下车库和其他相关附属设施。2020年9月24日，取得建设用地规划许可证，编号：地字第6208002*******号；2023年4月4日，取得建设工程规划许可证，编号：建字第6208002********；2023年4月25日，平凉悦灏置业有限公司和泾川县丰盛建筑有限责任公司签订了《平凉世纪花园D3-2区（二期）18＃、19＃楼及S5＃、S6＃商业楼、幼儿园及地下车库建设工程施工合同》；同日，平凉悦灏置业有限公司和甘肃正信恒业工程建设管理有限公司签订《建设工程监理合同》。

（三）事故发生单位安全管理情况

经查，泾川县丰盛建筑有限责任公司建立了安全生产领导小组和安全生产责任体系，配备了安全管理人员，制定了安全生产责任制、安全生产规章制度、岗位操作规程和应急救援预案。平凉世纪花园D3-2区二期工程项目部成立了由9人组成的安全生产领导小组，负责该项目安全管理工作。但存在未履行企业安全生产主体责任，未落实全员安全生产责任制，未严格排查整治安全隐患；未督促作业人员按规定使用安全带及正确佩戴安全帽，未彻底整改监理通知书反馈的隐患问题。事故发生后，未向行业主管部门报告事故情况，存在瞒报行为。

（四）事故发生经过

2023 年 5 月 23 日 18 时 20 分许，泾川县丰盛建筑有限责任公司木工张*在平凉世纪花园 D3-2 区二期 19#楼 2 层外墙打磨作业时，跌落至 19#楼 1 层脚手架与地下室外墙体中间缝隙底层的筏板上，该公司木工兰**前往 19#楼 1 层领取物料时发现张*侧卧在 19#楼 1 层脚手架与地下室外墙体中间缝隙底层的筏板上，兰**认为张*侧卧在筏板上休息，故未理会；18 时 30 分左右，兰**再次经过时发现张*仍侧卧在原地，即向该公司技术员焦*报告了情况，随后焦宁前去查看，发现张*侧卧于 19#楼 1 层脚手架与地下室外墙体中间缝隙底层的筏板上，安全帽掉落于一侧，身上未系安全带，昏迷不醒，呼叫没有应答，焦*向 19#楼施工员王**拨打电话，告知 19#楼的木工张*受伤，王**赶到现场与焦*、兰**几人呼叫张*，仍没有反应，王**随即向泾川县丰盛建筑有限责任公司第十九工程处副主任王**打电话汇报，王**指示王**“赶快给 120 打电话急救”；焦*和兰**几人将张*从 19#楼 1 层脚手架与地下室外墙体中间缝隙底层的筏板上抬至 1 层平台；约 18 时 40 分左右，平凉市第二人民医院 120 急救车到达现场，对张*进行抢救；18 时 45 分左右，医护人员当场宣布张*经抢救无效死亡。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员基本情况

张*，男，汉族，生于 1963 年 4 月 2 日，身份证号：

622727196*********，甘肃省静宁县人，家庭住址：静宁县八里镇郭罗村；2023 年 5 月 5 日与泾川县丰盛建筑有限责任公司签订劳动合同。

2.直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡，直接经济损失 125 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，泾川县丰盛建筑有限责任公司未向平凉市崆峒区住房和城乡建设局等相关部门报告事故情况，存在瞒报行为。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，泾川县丰盛建筑有限责任公司第十九工程处副主任王**指挥人员拨打“120”并将伤者抬至地面平台进行急救。

（三）医疗救治和善后情况

医护人员到达现场进行了抢救，后当场宣布张*经抢救无效死亡。事故当天，泾川县丰盛建筑有限责任公司第十九工程处副主任王**联系死者家属处理善后事宜。2023 年 5 月 24 日，泾川县丰盛建筑有限责任公司与死者家属达成赔偿协议，泾川县丰盛建筑有限责任公司向死者家属一次性支付赔偿金人民币**万元，死者家属出具了事故谅解书；事故善后处置过程中未发生衍生、次生事故，未造成上访事件。

（四）事故瞒报过程

事故发生后，泾川县丰盛建筑有限责任公司第十九工程处副

主任王**组织进行救援，联系家属处理善后赔偿事宜，因王**法律意识淡薄，没有向泾川县丰盛建筑有限责任公司主要负责人王**报告事故情况；故泾川县丰盛建筑有限责任公司主要负责人王**，未向平凉市崆峒区住房和城乡建设局等相关部门报告事故信息。

三、事故原因分析

事故的直接原因是张*在19#楼2层外墙进行打磨作业时，未系挂安全带，未正确佩戴安全帽，跌落至19#楼1层脚手架与地下室外墙体中间缝隙底层的筏板上，头部受伤，致其死亡。

（一）直接原因分析

作业人员在进行打磨作业过程中，安全意识淡薄，违反高处作业安全管理规定，未按要求系挂安全带，缺失防坠落防护保障；同时未正确佩戴安全帽，头部未得到有效防护，在作业中发生跌落事故后，头部直接受外力撞击受伤，最终导致死亡。

（二）间接原因

1.泾川县丰盛建筑有限责任公司未履行企业安全生产主体责任，未落实全员安全生产责任制，未严格排查整治安全隐患；未督促作业人员按规定使用安全带及正确佩戴安全帽，未彻底整改监理通知书反馈的隐患问题。

2.平凉悦灏置业有限公司在项目建设过程中对泾川县丰盛建筑有限责任公司的安全生产工作进行协调、管理不力，未履行

管理监督责任。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

泾川县丰盛建筑有限责任公司未履行企业安全生产主体责任，未落实全员安全生产责任制，未严格排查整治安全隐患；未督促作业人员按规定使用安全带及正确佩戴安全帽，未彻底整改监理通知书反馈的隐患问题。事故发生后未立即如实向行业主管部门报告生产安全事故情况。以上行为分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[1]、第四十一条第二款[2]、第八十三条[3]及《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[4]的规定。

（二）事故相关单位

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[4]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

甘肃正信恒业工程建设管理有限公司未严格履行监理安全管理法定职责，未督促施工单位对发现的安全隐患问题及时进行整改。

平凉悦灏置业有限公司在项目建设过程中未对泾川县丰盛建筑有限责任公司的安全生产工作进行协调、管理不力，未履行管理监督责任。

（三）有关监管部门

平凉市崆峒区住房和城乡建设局，未按规定认真履行“三管三必须”安全监管职责，在监管企业和施工项目安全生产监督检查存在盲区，对事故项目监管不深不细。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律、法规规定，调查组依据调查核实的情况和事故原因分析，认定下列人员和单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议:

（一）对有关责任人员的处理建议

1.张*，泾川县丰盛建筑有限责任公司平凉世纪花园 D3-2 区二期项目 19#住宅楼项目作业人员，作业过程中未按规定使用劳动防护用品，未正确佩戴安全帽，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究相关责任。

2.袁，**泾川县丰盛建筑有限责任公司平凉世纪花园 D3-2 区二期项目 19#住宅楼项目专职安全员，负责 19#楼安全生产工

作，未履行现场安全巡查职责，未及时发现施工现场违章作业问题，对事故发生负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]之规定，建议由平凉市崆峒区住房和城乡建设局暂停其与安全生产有关的资格三个月，由平凉市崆峒区应急管理局对其处上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

3.刘**，泾川县丰盛建筑有限责任公司平凉世纪花园 D3-2 区二期项目 19#住宅楼项目经理，负责该项目全面工作，未依法履行安全生产管理职责，未及时检查该项目安全生产工作，未及时发现和消除事故隐患，对事故发生负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[6]、第一百一十条[7]规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其分别处上一年年收入百分之四十和百分之八十罚款的行政处罚，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（2015 版）第五十三条[8]规定，分别裁量，

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[8]《安全生产违法行为行政处罚办法》（2015 版）第五十三条：生产经营单位及其有关人员触犯不同的法律规定，有两个以上应当给予行政处罚的安全生产违法行为的，安全监管监察部门应当适用不同的法律规定，分别裁量，合并处罚。

合并处以上一年年收入百分之一百二十罚款的行政处罚。

4.王，**泾川县丰盛建筑有限责任公司副经理，作为该施工项目的分管负责人，履行安全生产管理职责不到位，未认真检查本单位的安全生产状况，未及时组织排查生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由平凉市崆峒区住房和城乡建设局暂停其与安全生产有关的资格三个月，由平凉市崆峒区应急管理局对其处上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

5.王，**泾川县丰盛建筑有限责任公司总经理、法人，负责该公司全面工作，未及时督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现和消除事故隐患，履行安全生产管理职责不到位，事故发生后未及时向有关部门报告事故情况，对发生事故和瞒报事故负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条、第一百一十条规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其分别处上一年年收入百分之四十和百分之六十罚款的行政处罚，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（2015 版）第五十三条规定，分别裁量，合并处以上一年年收入百分之一百罚款的行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.泾川县丰盛建筑有限责任公司，未履行企业安全生产主体责任，未落实全员安全生产责任制，未严格排查整治安全隐患；未督促作业人员按规定使用安全带及正确佩戴安全帽，未彻底整

改监理通知书反馈的隐患问题。事故发生后未立即如实向行业主管部门报告生产安全事故情况。以上行为分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第四十一条第二款、第八十三条及《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[9]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[10]及《安全生产违法行为行政处罚办法》（2015 版）第五十三条规定，建议由平凉市崆峒区应管理局对泾川县丰盛建筑有限责任公司分别处人民币 35 万元和人民币 105 万元罚款，合并处以人民币 140 万元罚款的行政处罚。

2.甘肃正信恒业工程建设管理有限公司，未严格履行监理安全管理法定职责，未督促施工单位对发现的安全隐患问题及时进行整改。建议由平凉市崆峒区住房和城乡建设局依据相关法律法规对甘肃正信恒业工程建设管理有限公司及相关人员进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

3.平凉悦灏置业有限公司，在项目建设过程中未对泾川县丰盛建筑有限责任公司的安全生产工作进行协调、管理不力，未履

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[10] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）谎报或者瞒报事故的；

行管理监督责任。建议由平凉市崆峒区住房和城乡建设局依据相关法律法规对平凉悦灏置业有限公司及相关人员进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

（三）有关部门及公职人员

对于在事故调查过程中发现的政府有关部门的公职人员履职方面的问题等线索及相关材料，移交平凉市崆峒区纪检监察机关依法依规依纪处理，并将处理结果报事故调查组备案。

责令政府有关部门向崆峒区人民政府作出书面检查。

六、事故主要教训

经调查，这次事故暴露出泾川县丰盛建筑有限责任公司未履行企业安全生产主体责任，未落实全员安全生产责任制，未严格排查整治安全隐患；未督促作业人员按规定使用安全带及正确佩戴安全帽，未彻底整改监理通知书反馈的隐患问题；企业负责人法律意识淡薄，未向行业主管部门报告事故；甘肃正信恒业工程建设管理有限公司未严格履行监理安全管理法定职责，未督促施工单位对发现的安全隐患问题及时进行整改；平凉悦灏置业有限公司在项目建设过程中未对泾川县丰盛建筑有限责任公司的安全生产工作进行协调、管理不力，未履行管理监督责任。

七、事故整改和防范措施

各相关企业和行业监管部门要全面贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，深刻吸取事故教训，着力强化企业安全生产主体责任落实，着力堵塞安全生产监督管理漏洞，着力

解决生产经营单位不严格遵守法律法规的问题;针对此次瞒报事故，区安委办在全区范围内进行通报，教育引导区属企业引以为戒，防范此类事故再次发生;督促各行业主管部门制定完善有奖举报、群众举报等制度，建立健全惩罚加激励的双向治理机制，通过制度化手段，最大限度压减瞒报等违法行为空间。

（一)泾川县丰盛建筑有限责任公司,要深刻吸取事故教训，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》和其他有关安全生产的法律、法规，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度,加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度,全力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制;按要求配备施工现场安全管理人员，将安全生产责任层层落实到具体岗位、具体人员;要细化施工现场安全管理措施，及时督促施工人员按规定佩戴和使用劳动防护用品，要运用人防、技防手段，不断提高作业现场的安全管理水平。要强化对从业人员的安全教育培训,牢固掌握并严格执行安全生产管理制度和安全规定，严格按照安全管理规定及相关法规、规范进行作业，增强自身安全防护。

（二）甘肃正信恒业工程建设管理有限公司，要完善监理制度，严格履行安全监理责任。要加强对监理人员的管理考核，确保项目监理人员在岗在位，严禁迟到早退、身兼多个项目的情况出现。要规范监理日志、监理通知书的填写，对代签、补签的现象一经发现，严肃处理。要严格审查单位资质证书、人员操作证

等；要严格按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，强化对有重大危险源的施工环节和重点部位的监理巡查，及时排除事故隐患。

（三）平凉悦灏置业有限公司，要认真履行企业安全生产主体责任，严格执行国家和行业标准，切实加强建设项目安全管理，持续加大对施工、监理等参建单位落实安全生产措施和安全管理责任的监督检查。要建立健全有效运行的安全生产责任体系，明确项目各岗位的安全职责，确保全员参与安全管理。要严格履行工程建设全过程安全管理职责，规范承发包制度执行落实，杜绝直接发包、违规指定分包。要加强对各类人员的管理，坚决杜绝项目负责人、专职安全员等重要岗位人员缺位失职等现象。

（四）平凉市崆峒区住房和城乡建设局，要认真履行安全生产监管职责，严格按照安全生产“三管三必须”和“谁主管、谁审批、谁负责”的要求，督促工程建设、勘察设计、施工、监理等参建单位严格遵守法律法规和规范标准，积极落实各项安全生产管理和风险防控措施。要全面贯彻落实国务院安委会提出的安全生产十五条硬措施和省、市、区具体措施要求，深入开展安全生产专项整治三年行动，认真组织安全生产大检查。要按照“零容忍、全覆盖、严执法、重实效”的工作要求，下大力气补齐执法宽松软的短板，切实加大对违法违规行为的惩处力度，形成依法严格监管执法的高压态势。要畅通信息收集及投诉、举报渠道，快速核查投诉、举报信息，对谎报、瞒报事故或者拖延不报的，从严

处理。要加大安全生产法律法规宣传教育，进一步提升建筑施工企业负责人和安全管理人员法制意识，有效防范各类生产安全事故发生。