乐平市安平南路33号3期B段5栋28号店铺“9•13”火灾事故调查报告

2024年09月13日04时26分许，乐平市安平南路33号3期B段5栋28号店铺发生一起火灾事故。事故造成1人死亡，2人受伤，过火面积约30平方米，直接经济损失505800元。

根据《中华人民共和国消防法》（2021年修订）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《江西省消防条例》《消防安全责任制实施办法》《江西省消防救援机构火灾延伸调查工作规则》等有关规定，乐平市人民政府成立了火灾事故调查组。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、分析对比，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理意见，汲取总结事故教训以及加强和改进工作的整改措施。经调查认定，乐平市“9•13”火灾事故是一起安全生产责任事故。

一、火灾基本情况

（一）火灾基本情况。9月13日4时26分，景德镇市消防救援支队指挥中心接到报警称乐平市安平南路33号B段5栋28号店铺发生火灾。火灾过火面积约30平方米，主要烧毁店铺室内装修、生活用品、窗帘和沙发套成品及布料等，火灾造成1人死亡火灾共造成1人死亡，租户小女儿徐梦苗（女、身份证号码360281201008258025），2人受伤，租户吴桂香（女、身份证号码360281197412178044），租户二女儿徐梦圆（女、身份证号

码360281200110298029）。火灾发生后，乐平市人民政府成立了由消防救援大队大队长付宝华任组长，公安局、应急局、消防救援大队、住建局、城管局、市监局、商务局、总工会、洎阳街道办组成的联合调查组。

（二）起火建筑（场所）情况。起火建筑为乐平市安平南路33号3期B段5栋28号，地上3层。汪晓明2004年从乐平市跃龙房地产开发有限公司手中购买。土地使用权人为汪晓明，产权证号乐国用（2004）第426号，产权面积30平方米，地类用途为商住；不动产权证号为：乐房权证私字第24896号，建筑面积为99.44平方米，房屋用途：成套住宅。辖区归属乐平市洎阳街道办事处陶家桥社区。

2022年4月1日吴桂香把店搬至三期B段5栋28号，并与着火建筑产权人的汪晓明母亲汪火英签订租赁合同以每年7600的价格租赁至2025年3月31日，仍使用2016年8月30日租赁乐平市三期B6栋5号店铺注册登记的乐平市梦圆家居分店（统一社会信用代码：92360281MA35RBPW5L,经营范围：窗帘、沙发布艺批发、零售）进行经营活动。搬迁后营业执照未进行地址变更。

吴桂香承租后将一层为销售、日常生活，二层为生产加工，并存放有大量窗帘和沙发套成品及布料等。三层为住宿。商铺内主要存放制作窗帘、沙发套成品及布料等，商铺为一家四口生产经营和住宿使用，属典型的“三合一”场所。

（三）消防队站及设施情况。乐平市为江西省辖县级市，由景德镇市代管，位于景德镇市南部。全市现辖有乐平市辖2个街道、16个乡镇，另辖2个乡级单位，人口约90万人。区域

面积1980平方公里。现有1个一级消防站，1个2级站，5个乡镇专职队。

二、火灾发生和扑救经过

（一）事故发生经过和人员逃生情况

9月12日晚吴桂香一家四口陆续返回店内，18时27分1秒徐梦苗回家，18时47分26秒徐学林回家，19时05分54秒徐梦圆与吴桂香外出并于20时25分回家，19时05分46秒徐梦苗上楼，20时47分22秒徐学林上楼，20时56分35秒吴桂香洗完澡后锁门，21时42分徐梦圆洗完澡后上楼并关闭一楼灯光。9月13日凌晨4时20分许，吴桂香最先闻到烟味，将老公徐学林和两女儿叫醒，打开电灯发现灯不亮，然后吴桂香把三楼外窗打开，看到二楼窗口有很大的火，并且往上冒烟，随后关闭窗户。徐学林打开房间门后发现有很大的烟，于是上楼顶准备接水救火，下去时发现烟太大无法下楼救火，等消防队到场后从屋顶进入隔壁家楼梯下到一楼。吴桂香和二女儿徐梦圆准备开门逃生（逃生前找到水打湿空调被捂住口鼻），但是门口浓烟太大遂晕倒在门口，昏倒前曾拨打119报警但未与接警员说明情况。小女儿慌乱中躲至三楼窗口处，但因为吸入大量浓烟晕倒。4时26分，家住对面的汪镇平听到砰的一声，起来发现对面房屋二楼玻璃破了并且火势很大，于是拨打119进行报警。

（二）火灾扑救经过

2024年9月13日4时26分，景德镇市消防救援支队指挥中心接到报警位于乐平市安平南路33号3期b段5栋46号商铺发生火灾，人员被困情况不详。接警后乐平大队人民路消防

救援站、塔山工业园政府专职队立即出动4车28人前往现场处置。辖区人民路消防救援站距离起火现场4.1公里行驶时间约10分钟，增援力量塔山工业园政府专职队距离现场8.5公里行驶时间约15分钟。指挥员途中联系报警人得知现场有人员被困，被困人数不详，同时指挥中心手台反馈有人员被困。

4时35分，辖区队站人民路消防救援站到场，经外部侦察发现火势已突破二楼窗口有向上蔓延趋势，四楼顶天台有一人被困，被困人员告知三楼卧室内有三人员被困。到场后参战指战员按途中战斗任务分工预先展开，指挥员命令出两支水枪，1支水枪在地面向二楼利用过渡性射水技术进行降温，为内攻搜救组创造搜救条件，并防止火势向三楼蔓延；另外1支水枪推进至二楼灭火及掩护内攻搜救一组。4时41分，内攻搜救一组在3楼楼梯口处发现两名被困人员，均处于无意识状态，内攻搜救一组立即将两名被困人员（吴桂香、徐梦圆）转移至一楼，采取心肺复苏急救措施，直到120到场移交至医护人员。4时45分内攻搜救一组协助组内攻搜救二组前往三楼继续搜寻第三名被困人员，内攻搜救二组到达三楼利用派出搜救技术在热成像仪辅助下，于4时47分在三楼窗口处发现第三名被困人员（徐梦苗），随即转移至地面移交给医护人员，医护人员确认徐梦苗死亡。

三、火灾调查情况

（一）火灾原因调查情况

经现场勘验、调查走访和调取相关视频证据，证明火灾发生在店铺内部，调查组重点针对用电和用火情况开展调查。经调查认定起火时间为2024年9月13日04时10分许，起火点

位于起火商铺二楼距北墙 1.1-1.3 米、距西墙 1.5-1.8 米范围内，起火原因认定为店铺二楼蒸汽熨烫机电源线与插板连接处电气线路故障引燃周边可燃物继而蔓延成灾。

1.起火时间的认定

通过调取商铺外天网监控视频及电表数据，13 日 4:15 分后采集数据显示电流大幅下降，但未断电。天网视频监控可见 4 时 24 分 18 秒有火苗冒出二楼窗外，根据火灾发展蔓延规律，综合认定起火时间为 2024 年 9 月 13 日 04 时 10 分许。

2. 起火原因的认定

（1）排除恶劣天气引发火灾的可能：起火当天我市城区以多云天气为主，25℃～27.9℃，湿度在 95～99%，故排除恶劣天气引发火灾的可能；

（2）排除生活不慎引发火灾的可能：店铺二层作为工作间使用，无生活用火痕迹，故排除生活用火不慎引发火灾可能；

（3）排除遗留火种引发火灾的可能：经过现场实验，烟头无法引燃场所内的布料，不符合遗留火种引发火灾的规律，故排除遗留火种引发火灾的可能；

（4）排除人为放火的可能：通过调取天网监控及店铺内摄像头，着火前后无可疑人员在店铺附近逗留、进出店铺，故排除人为放火的可能。

（5）认定电气线路故障引发火灾的依据

①证人证言证实

据店主吴桂香反应：着火前一天，其与母亲外出去鄱阳县芦田，不记得是否检查二楼内的电器开关是否关闭，中午离开店铺后就未再上过二楼。晚上回家后在一楼逗留、洗漱后就上

三楼。

据徐学林反应：9月12日，他从早上7点左右出门开旅游大巴后，直到晚上在母亲家吃完饭后，大约6点到家，回家后在一楼休息，等妻子及女儿到家后洗漱上楼睡觉。

据第一报警人汪镇平反应：她因睡眠质量差，在13日凌晨时听到玻璃破碎掉落的声音，立马起床查看，在窗户处发现斜对面的5栋28号店铺二层有很大的明火，于是立刻呼救并打电话报警。

②监控视频证据证实

据店铺一层南墙楼梯口上方监控显示：9月12日18时27分1秒徐梦苗回家，18时47分26秒徐学林回家，19时05分54秒徐梦圆与吴桂香外出并于20时25分回家，19时05分46秒徐梦苗上楼，20时47分22秒徐学林上楼，20时56分35秒吴桂香洗完澡后锁门，21时42分徐梦圆洗完澡后上楼并关闭一楼灯光。

据店铺外墙及天网监控显示：12日晚20时25分吴桂香及徐梦圆回家后，再无其他人员进入该店铺，直至着火前后也未发现可疑人员在店铺附近逗留及进入。

③现场痕迹特征与证人证言和视频证据相吻合

Ⅰ二层房间木门向房间内部开启，木门过火烧毁碳化烧毁，木门门框碳化上部较下部更重，北侧较南侧碳化程度更重。

Ⅱ房间内东侧墙体中部设有门洞连接东侧商铺二层，门洞由木质隔板进行隔断，木质隔断过火烧毁，木质门框过火碳化，上部较下部碳化痕迹更重。门洞北侧靠东侧墙体竖立放置了三卷窗帘布料，由北向南第一卷过火烧损仅剩部分残留，第二卷

可见布料整体过火熔融明显，下部较上部更重，第三卷整体过火熔融，向北侧倾倒。门洞处地面有较多窗帘布料燃烧熔融物残留。门洞南侧堆靠东侧墙体树立放置了两卷窗帘布料，均过火熔融，向西侧倾斜。

Ⅲ 西北角墙体上由南向北依次安装两个金属置物架，置物架长 1 米，宽 0.3 米，高 1.2 米，距地面 0.7 米，由南向北第一个金属置物架为三层，第二个金属置物架为五层，第一个金属置物架较第二个金属置物架过火变形痕迹更重。第一个金属置物架自下往上第一层第二层面板凹陷并向东侧倾斜。第一层面板较第二层面板过火变色凹陷更重。第一层面板北侧有少量残留物在面板上，第二层面板南侧有较多燃烧残留物。由南向北第二个金属置物架轻微变形变色，一至四层面板上燃烧残留较，置物架上部分燃烧残留物向东南方向倾斜。

Ⅳ熨烫蒸汽发生器顶部连接隔热尼龙编织软管均过火灰化，机器过火痕迹西北较东南更重，对该设备连接线路进行清理，可见线路绝缘层完全烧毁，设备线路为三股铜芯线，该设备插头 2 片与线路连接，另一片段开掉落，第一片可见烧毁断裂缺失痕迹，第二片顶部可见高温熔融痕迹，第三片整体烧毁熔融。

因此，经现场勘验、调查走访和多次询问笔录等证据，综合认定起火原因为店铺二楼蒸汽熨烫机连接的插线板电气线路故障引燃周边可燃物继而蔓延成灾。

（二）财产损失和人员伤亡情况

此次火灾事故过火面积约 30 平方米，吴桂香承租后将一层作为商铺经营，二层作为其生产加工窗帘和沙发套的场所，三

层作为其夫妻、二女儿和小女儿的住房。商铺内主要存放窗帘、沙发套等装修装饰材料，生产加工作坊内主要存放为制作窗帘和沙发套的原料等。.根据《火灾损失统计方法》（XF 185-2014）规定，经统计，火灾直接经济损失 505800 元。

火灾共造成1人死亡，租户小女儿徐梦苗（女、身份证号码360281201008258025），2人受伤，租户妻子吴桂香（女、身份证号码360281197412178044），租户二女儿徐梦圆（女、身份证号码360281200110298029）。

四、事故暴露出的问题

（一）起火商铺违规住家。该场所为典型合用场所，一楼经营，二层为作坊及仓储、三层住人，店主吴桂香一家四口人在店铺内住家生活。

（二）建筑结构存在高火灾风险。为便于出租，商铺实际所有人在购得该商铺后，擅自改变建筑结构，将高空间结构改造为三层，楼层间采用敞开楼梯相连，烟囱效应导致发生火灾后，高温有毒烟气通过楼梯向上迅速蔓延，降低被困人员逃生自救行动能力的同时，降低被困人员逃生的可能，极易造成人员伤亡。

（三）群众消防安全意识薄弱，逃生意识差。经调查，该商户人员在建筑内私拉乱接、随意改造电气线路情况非常严重，因生产生活电器负荷较大，为防止过负荷跳闸，擅自将电表箱处的空开切断直接入户，导致线路常年处于无保护状态。为方便电器使用，在线路上随意分接，在建筑内可见多处电气线路故障点，但仍未引起商户人员重视。通过调取该商户电流数据显示，电表电流数据常年处于异常状态。电气线路带病工作是

导致火灾发生的重要因素。

（四）起火商铺火灾荷载大。起火商铺内存放大量化纤布料及坐垫填充物等易燃可燃物品，生产作业后产生的边角布料未及时清理，电气线路无序安装放置导致火灾发生后迅速引燃周边易燃可燃物，同时产生大量高温有毒烟气阻碍被困人员逃生。

（五）属地政府消防安全责任落实不到位，组织开展消防安全专项治理不力。一是乐平市洎阳街道办事处、陶家桥社区贯彻落实《消防安全责任制实施办法》不力，履行属地管理主体责任不到位，对辖区内“九小”场所消防安全专项排查流于形式。二是有关部门的消防安全责任落实不到位，组织开展消防安全专项治理不力。乐平市市场监督管理局、乐平市商务局作为乐平市“九小”场所消防安全整治工作的责任部门，对小商店、小场所排查整治不到位。三是乐平市公安分局城西派出所落实《中华人民共和国消防法》、《江西省消防条例》消防安全管理责任不到位，对辖区“九小场所”日常消防监督检查不力。

五、火灾事故责任处理意见

（一）对有关职能部门人员的处理意见

1、余紫怡，乐平市洎阳街道办事处陶家桥社区网格员。上门开展消防安全宣传教育培训及排查工作不够深入，导致居民逃生意识较弱，对火灾事故发生负有直接监管责任，由洎阳街道办对其进行提醒谈话。

2、方永琪，乐平市公安局城西派出所民警。对辖区内消防安全监督检查不力，对火灾事故负有直接监管责任，建议由乐平市公安局对其进行提醒谈话。

3、涂少庆，原乐平市市场监督管理局四级调研员。任职期间，对辖区内消防安全监督检查不力，对火灾事故负有直接监管责任，建议由乐平市政府对其进行提醒谈话。

4、胡文彬，乐平市消防救援大队初级专业技术职务。对辖区开展消防工作监督指导不力，对火灾事故负有直接监管责任，建议由景德镇市消防救援支队对其进行提醒谈话。

（二）对相关部门单位处理意见

1、乐平市洎阳街道办事处。建议责令向乐平市人民政府作出书面检查。

2、乐平市消防救援大队。建议责令向景德镇市消防救援支队作出书面检查。

六、整改措施和教训总结

为切实查清火灾事故原因，吸取火灾事故教训，景德镇市消防安全委员会对该起事故实行挂牌督办，要求乐平市立即启动火灾事故评估整改工作，认真研究加强消防力量建设、开展针对性消防安全专项治理、加强经营场所的消防管理和宣传教育等方面的工作措施。乐平市政府按照市消防安全委员会督办要求，采取了针对性措施大力整改火灾突出问题。

（一）消防力量建设方面。乐平市人民政府已经召开常务会议专题研究解决，投入1600余万元的城西消防救援站计划于今年底之前入驻并形成战斗力，城西消防救援站紧邻，将会给该地区的消防工作带来极大的便利性。社区工作人员在乡镇街道统一领导下，具体对接消防救援大队开展各项消防监督检查、消防宣传和培训，打造“防消宣”一体化的消防安全管理组织，进一步夯实基层力量和巡查检查力度。

（二）消防安全专项治理方面。全省正在组织开展九小场所消防安全综合治理，乐平市人民政府充分吸取这起事故教训，求真务实、真抓实干，紧盯重点行业领域、聚焦关键环节，进一步部署开展专项消防安全检查行动，针对此次火灾深刻分析火灾成因并部署开展新一轮“九小”场所及“三合一”场所专项整治行动，压实各行业部门监管职责。组织商务局、公安局、市场监督管理局、城市管理局、洎阳街道及消防救援大队等单位，集中力量开展辖区“拆窗破网”专项行动，共拆除市场内部防盗窗网935扇，清理经营性场所违规住人114户，同时在市场内部新建市政消火栓18个（建设中）。

（三）针对性消防宣传教育方面。乐平市消防救援大队制作了火灾警示片。由大队邀请辖区“九小”场所从业人员到消防科普教育基地开展警示教育，“一警六员”实操实训已培训1780人，疏散演练已培训3200人。以消防安全社区创建为抓手，督促乡镇、街道扎实推进“消防安全社区”创建工作，采取“上门入户”、张贴海报等宣传方式，普及消防安全常识，重点对合用（住人）场所、电动车违规充电的危险性进行警示教育。全市消防救援大队对全部开展了“六熟悉”，对居民委员会工作人员进行消防安全技能培训和应急演练，有效提升群众疏散逃生技能和初起火灾处置能力。

乐平市“9•13”火灾事故调查组

2024年11月11日