泰兴市金江运输有限公司
“7·23”一般物体打击事故调查报告

2023年7月23日下午5时30分左右，泰兴市金江运输有限公司在江苏海x有限公司的大型钢结构及金属压力容器研发制造项目施工过程中发生一起一般物体打击事故，造成一人死亡，直接经济损失人民币172.9万元（不含行政处罚款）。

2023年月8月份，接群众举报，江苏海x有限公司位于虹桥镇工地发生事故造成人员死亡。根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《泰兴市市级部门及驻泰有关单位安全生产工作职责任务清单》（泰委办发〔2020〕37号）的规定，2023年8月31日，由市应急管理局牵头，市公安局、建管局、总工会派员组成泰兴市金江运输有限公司“7·23”一般物体打击事故调查组，并邀请泰兴市监察委员会、检察院派员参加，对该起事故进行调查。事故调查组聘请相关专家组成专家组对事故进行技术鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据《安全生产法》以及相关法律、法规的规定，通过现场勘验、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的原因、经过和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、单位的处理建议和事故防范、整改措施建议。现将有关情况报

说明书》在内的教育培训，确保泵车使用人员规范使用泵车；应加强作业现场安全管理，制定并严格实施施工现场管理规定，及时消除事故隐患。

3.泰兴市住建局，要举一反三，进一步强化行业监管责任，加大对建设单位、施工单位的监管力度，深入开展安全隐患排查整治，防止类似事故再次发生。

4.虹桥镇人民政府，要严格落实属地监管责任，加大辖区内在建工程安全生产检查频次，督促企业落实安全生产主体责任。应按照《市政府办公室关于进一步规范突发事件处置和信息报送工作的通知》（泰政办发〔2023〕27号）要求及时上报事故。

泰兴市金江运输有限公司

“7·23”一般物体打击事故调查组

次事故中死亡。

2.周x峰，男，汉族，52岁，金江公司涉事泵车司机。

3.赵x荣，男，汉族，49岁，金江公司涉事泵车操作工，7月23日作业时持有住房与城乡建设行业技能岗位培训合格证。

4.顾x良，男，汉族，49岁，金江公司法定代表人。

5.陆x文，男，汉族，36岁，虹桥镇建设和生态环境办公室工作人员，负责辖区内在建工程安全监管、事故上报等工作。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年7月23日中午，金江公司安排泵车驾驶员周x峰和操作工赵x荣到施工现场泵送混凝土。

施工现场需浇筑2条南北走向地面轨道，浇筑作业从东边一条开始。下午4点半左右，准备浇筑西边一条轨道。

在赵x荣的引导下，周x峰驾驶泵车停靠在需浇筑轨道北边东西走向土路上。因为与浇筑场地距离原因，泵车车头左拐向南靠近轨道，车头左侧为一小土堆。



由北向南拍摄（事后）

赵x荣打开泵车支架，现场工人找来一些木方垫在泵车左前支腿下面。赵贵荣把吊臂伸出去，因需浇筑的轨道距离泵车较远，泵管长度不够，现场工人倪齐洪、杨小庆、芦刘其共同扛起泵管送到浇筑区域。赵贵荣启动泵送，突然，泵车左前支腿下陷，泵车臂架下沉砸到倪x洪头部导致其立即倒地，泵管将杨小庆、芦刘其碰倒。

（二）应急处置及善后情况

事故发生后，杨x庆拨打了120急救电话，下午6点左右救护车到达事故现场，倪x洪经现场抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，中x公司项目经理朱x毛向虹桥镇建设和生态环境办公室工作人员陆x文报告了事故，陆x文未向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况。

（四）事故善后处理情况

2023年7月23日，经调解，金江公司、中x公司与死

者家属达成一致协议。

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：事故造成1人（倪齐洪）死亡。

2.事故造成的直接经济损失：本次事故造成直接经济损失172.9万元（不含行政处罚款）。

三、事故原因和性质

（一）事故直接原因

泵车左前支腿未支承在水平且坚实的地面上，不符合《混凝土泵车SYM5359THB操作保养手册》第2.11.2条[①]和《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）第8.5.1条[②]的要求。

（二）事故间接原因

1.泵工履职不到位。金江公司泵工赵x荣未认真履行公司《泵（车）工岗位职责》第四条[③]的岗位职责，导致泵车左前支腿未能支承在水平且坚实的地面上。

2.现场管理不到位。金江公司未能及时纠正倪x洪等人在泵车臂架下作业的不安全行为，现场管理缺失。

---

①《混凝土泵车SYM5359THB操作保养手册》第2.11.2条“支承地面”：支承地面必须是水平的。……泵车必须支承在坚实的地面上，泵车施工前应检查支承地面的承载能力。

②《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）第8.5.1条：混凝土泵车应停放在平整坚实的地方，与沟槽和基坑的安全距离应符合使用说明书的要求。

③泰兴市金江运输有限公司《泵（车）工岗位职责》第四条：泵工必须提前做好加油、加水、检查工具等准备工作，泵车到达施工现场后，对施工场地的土质、空间有无障碍物，熟悉情况，在符合要求的前提下按照规范进行架泵。

（三）事故性质

事故调查组经过对事故原因的调查分析，认定泰兴市金江运输有限公司“7·23”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任单位和人员的处理建议

（一）事故责任单位及处理建议

金江公司，未将泵车左前支腿支承在水平且坚实的地面上，现场管理不到位，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局按照相关法律法规的规定对其进行处理。

（二）事故责任人及处理建议

1.赵x荣，泵车操作工，未认真履行公司《泵（车）工岗位职责》第四条的岗位职责，对事故的发生负有主要责任，建议由公安机关进一步调查处理。

2.陆x文，虹桥镇建设和生态环境办公室工作人员，负责辖区内在建工程安全监管、事故上报等工作，未能按照《市政府办公室关于进一步规范突发事件处置和信息报送工作的通知》（泰政办发〔2023〕27号）要求上报该起事故，履职不力，建议由虹桥镇进一步调查处理。

五、事故防范和整改措施建议

1.中x公司，应深刻吸取事故教训，加强对分包单位的安全管理工作，要督促分包单位严格执行安全生产方面的标准规范，及时制止违章作业。

2.金江公司，应深刻吸取事故教训，应按照《安全生产法》的相关要求，重新组织员工开展包括《混凝土泵车使用