滨江长河滨江区长河单元R21–C39地块公共租赁房项目“4·20”一般高处坠落事故调查报告

杭州市滨江区人民政府调查组

2025年5月27日

目　录

一、事故有关情况.....2
（一）项目概况.....2
（二）事故相关单位概况.....2
（三）合同协议签订情况.....3
（四）伤者个人情况.....4
二、事故发生和应急处置情况.....4
（一）事故发生经过.....4
（二）事故信息接报及响应情况.....5
（三）医疗救治及应急处置情况.....5
（四）应急处置评估.....5
（五）善后处置情况.....5
三、鉴定情况及事故现场勘验情况.....6
（一）鉴定情况.....6
（二）事故现场勘验情况.....6
四、事故直接原因.....10
五、事故相关单位存在的主要问题.....10
六、对事故有关责任单位及人员的处理建议.....11
（一）对事故有关责任人员的行政处罚建议.....11
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议.....12
（三）对事故有关责任人员的内部处理建议.....12
（四）对事故有关责任单位的处理建议.....13
七、事故防范措施建议.....13

2025 年 4 月 20 日 10 时 30 分许，在滨江区长河街道乳泉路 179 号（乳泉路和光裕路交叉口），浙江贝利建设集团有限公司承接的滨江区长河单元 R21-C39 地块公共租赁房项目作业场所，该公司的粉刷工朱某某从*幢负一层汽车坡道人防楼梯间平台摔至负一层向下第二梯段的楼梯台阶上，造成重伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第 310 号）等法律法规规定，经滨江区人民政府批准，4 月 21 日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区财政局、区住建局、区总工会、长河街道等单位组成的滨江长河滨江区长河单元 R21-C39 地块公共租赁房项目“4·20”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查，并邀请区检察院派员参与事故调查分析工作。

按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、调查取证、讯问笔录、查阅资料等工作，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，滨江长河滨江区长河单元 R21-C39 地块公共租赁房项目“4·20”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）项目概况

该项目为滨江区长河单元R21-C39地块公共租赁房项目，项目地点为滨江区长河街道乳泉路179号(乳泉路和光裕路交叉口)，建筑面积约91911平方米。施工单位为浙江贝利建设集团有限公司，监理单位为浙江工程建设管理有限公司，建设单位为杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司。

（二）事故相关单位概况

1、施工单位：浙江贝利建设集团有限公司（以下简称贝利建设公司），统一社会信用代码：**********；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：张某某；注册资本：35118万人民币；成立日期：1994年7月10日；注册地址：浙江省杭州市临平区星桥街道星发街20号1幢（第3层）301-307室；经营范围：建设工程施工，建设工程监理，施工专业作业，建设工程设计，建筑劳务分包，住宅室内装饰装修，建筑物拆除作业（爆破作业除外），建设工程勘察等。该公司具有建筑工程施工总承包壹级资质，证书编号：D133030489，有效期至2028年12月22日；持有《安全生产许可证》，证书编号（浙）JZ安许证字[2025]010744，有效期至2025年11月15日。

2、监理单位：浙江工程建设管理有限公司（以下简称浙江工程公司），统一社会信用代码：**********；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定

代表人：杨某某；注册资本：3100万人民币；成立日期：1993年3月5日；注册地址：浙江省杭州市西湖区杭州市文二路28号；经营范围：工程管理服务，工程造价咨询业务，单建式人防工程监理，招投标代理服务，建设工程监理；地质灾害治理工程监理；公路工程监理；水运工程监理；文物保护工程监理；水利工程建设监理等。该公司具有工程监理综合资质，证书编号：E133004081-8/8，有效期至2028年12月22日。

3、建设单位：杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司（以下简称：资产经营公司），统一社会信用代码：**********；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：梁某某；注册资本：182788.6651万人民币；成立日期：2002年4月15日；注册地址：浙江省杭州市滨江区（高新）江南大道3850号创新大厦11楼1106室；经营范围：住宿服务，酒店管理，杭州高新国有控股集团有限公司投入形成的国有资产经营和管理，路外停车、物业管理等。

（三）合同协议签订情况

1、2023年3月6日，资产经营公司取得该项目施工许可证，编号：330108202303060101。

2、2023年2月24日，资产经营公司与贝利建设公司签订建设工程施工合同。资产经营公司授权鲍某某为该项目的项目负责人；贝利建设公司任命何某某为该项目的项目经理，任命方某某为该项目的安全负责人，任命王某为该项目的安全

员。合同中列有“安全文明施工”专项条款及安全生产管理责任书，同时资产经营公司与贝利建设公司每年年初签订年度安全生产综合目标管理责任书。

3、2022 年 8 月，资产经营公司与浙江工程公司签订工程咨询合同。浙江工程公司任命王某某为该项目的总监理工程师。合同中列有安全生产相关条款及安全监理责任协议书，同时资产经营公司与浙江工程公司每年年初签订年度安全生产综合目标管理责任书（监理）。

（四）伤者个人情况

朱某某，男，身份证号：**********，安徽省舒城县万佛湖镇人，于 2025 年 3 月 29 日起在该项目工作，为粉刷工。

二、事故发生和应急处置情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过现场勘验，询问相关人员笔录，查明事故经过:

滨江区长河单元 R21-C39 地块公共租赁房项目位于滨江区长河街道乳泉路 179 号（乳泉路和光裕路交叉口），该项目于 2023 年 3 月 10 日开工，人防楼梯主体结构浇筑于 2024 年 5 月完成。

2025 年 4 月 20 日，贝利建设公司粉刷班组班组长陈某某安排朱某某、胡某某、吴某某三人粉刷*幢的汽车坡道（4 月 20 日前在进行房间的粉刷修补，事发当天为第一天粉刷汽车

坡道）。三人于6时许开工，10时10分许收工期间，朱某某准备将相关工具放到*幢负一层汽车坡道的人防楼梯间。10时27分许，胡某某、吴某某二人见朱某某还未返回，便前去负一层的汽车坡道人防楼梯间寻找，发现朱某某倒在负一层向下第二梯段的楼梯台阶上。二人立即联系陈某某，陈某某又联系项目安全员王某等人，王某与项目安全负责人方某某赶到现场进行处置。

（二）事故信息接报及响应情况

10时33分许，王某拨打了“120”急救电话，并向公司副总经理、总经理逐级上报，同时向资产经营公司进行报告。应急、住建、公安等部门当天均到现场核查，确认情况属实。

（三）医疗救治及应急处置情况

10时45分许，120到达现场。11时许，朱某某被送达浙医二院滨江院区开展急救。至4月30日，朱某某生命体征平稳，医院与家属沟通病情及后续诊治方案后，家属表示知情理解，商议后决定出院。目前已转入杭州明州脑康康复医院继续康复治疗。

（四）应急处置评估

事故发生后，王某立即拨打了“120”急救电话，积极配合施救，尽到了一定的紧急救助责任。

（五）善后处置情况

事故发生后，贝利建设公司积极进行救助，承担医药费并指派专人驻点医院联系家属，具体赔偿协商待伤者情况稳定后

再进行。

三、鉴定情况及事故现场勘验情况

（一）鉴定情况

根据浙医二院滨江院区出具的病案显示，入院诊断为：1.多处损伤；2.急性呼吸衰竭；3.脑疝；4.休克；5.（右侧额顶颞部、左侧额颞顶部）创伤性硬膜下出血；6.（右侧额叶、左侧小脑半球）脑挫伤；7.创伤性蛛网膜下出血；8.（左侧）枕骨骨折 9.（右侧）上颌骨胃折（可疑）；10.（颈 5 棘突）颈椎骨折；11.腰椎骨折 L2；12.腰椎骨折 L3；13.肺部感染；14.面部软组织挫伤。

（二）事故现场勘验情况

事故发生后，事故调查组对现场进行勘验，具体情况：事故现场地点为杭州市滨江区长河街道乳泉路 179 号（乳泉路和光裕路交叉口）滨江区长河单元 R21-C39 地块公共租赁房项目*幢负一层汽车坡道的人防楼梯间，勘验时楼梯间入口有一木结构围挡，围挡上挂有“有限空间，严禁进入”的标识，楼梯间负一层平台和楼梯临边无围挡，负一层有一铁架；向下两个梯段后的中间平台有血迹，血迹边有一黄色安全帽；负一层至向下两个梯段的中间平台约 2 米；楼梯间拉有一根亮着的灯带。经核实，事故前该楼梯间入口仅设置一可移动的铁架（上文铁架）作为警戒，铁架上挂有“有限空间，严禁进入”的标识，且楼梯间无灯带照明，为黑暗状态。（详见图片）



图 1：*幢负一层汽车坡道人防楼梯间入口（事故后）



图 2：*幢负一层汽车坡道人防楼梯间入口（事故前）



图 3：负一层平台



图 4：负一层向下两个梯段的中间平台



图 5：倒地位置安全帽及血迹



图 6：倒地位置示意图

四、事故直接原因

事故调查组通过现场勘验，询问相关人员笔录，认定事故的直接原因是:

施工现场管理不到位，人防楼梯间未设置照明和临边防护，楼梯间入口仅设置可移动的铁架作为警戒，错误设置警示标识。朱某某安全意识薄弱，在未正确佩戴安全帽、人防楼梯间无照明、平台和楼梯无临边防护的情况下，进入楼梯间放置粉刷作业工具的过程中，不慎坠落，造成此次事故发生。

五、事故相关单位存在的主要问题

1、贝利建设公司：人防楼梯间未按照《建筑施工高处作业安全技术规划》设置临边防护;施工现场安全管理存在漏洞，未能及时发现朱某某未按规定正确佩戴安全帽、危险作业区域照明失灵、楼梯入口安全警戒措施设置不到位、错误设置警示标识等违章隐患，安全隐患排查不彻底[1]；安全生产教育培训工作开展不力，未如实记录朱某某安全生产教育和培训时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，安全教育培训流于形式[2]。

2、浙江工程公司：未及时检查发现事故隐患，未严格要求施工单位落实隐患排查整改，履行安全监理职责不到位[3]。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定:工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改.....。

六、对事故有关责任单位及人员的处理建议

（一）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1、贝利建设公司法定代表人张某某，安全生产工作领导不力，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除生产安全事故隐患[4]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，对本事故发生负有责任。建议区应急管理局依据相关法律法规进行行政处罚。

2、贝利建设公司项目经理何某某，履行项目经理安全生产职责不到位，未及时排查生产安全事故隐患[5]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，对本事故发生负有责任。建议区应急管理局依据相关法律法规进行行政处罚。

3、浙江工程公司总监理工程师王某某，履行安全监理职责不到位，未及时检查发现并督促施工单位整改消除事故隐患[5]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，对本事故发生负有责任。建议区应急管理局依据相关法律法规进行行政处罚。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

贝利建设公司未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施消除事故隐患[1]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定；未督促作业人员严格执行安全操作规程并告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施[6]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条规定；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品[7]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条规定，对本事故负有责任。建议区应急管理局依据相关法律法规进行行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的内部处理建议

1、朱某某安全意识薄弱，安全防护措施不到位，在未正确佩戴安全帽、人防楼梯间无照明、平台和楼梯无临边防护的情况下，未经允许进入楼梯间，摔下楼梯，造成此次事故发生，对事故发生负有直接责任。建议贝利建设公司依据公司规章制度对其处理，处理结果报区应急管理局备案。

2、贝利建设公司项目安全负责人方某某、安全员王某，履行安全生产管理职责不到位，未及时排查生产安全事故隐患，建议贝利建设公司依据公司规章制度对其处理，处理结果报区应急管理局备案。

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款规定：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条规定：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

3、资产经营公司项目负责人鲍某某，履行安全生产管理职责不到位，未及时排查生产安全事故隐患，建议资产经营公司依据公司规章制度对其处理，处理结果报区应急管理局备案。

（四）对事故有关责任单位的处理建议

浙江工程公司未严格履行安全监理职责，未及时检查发现并督促施工单位整改消除事故隐患[3]，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，对本事故负有责任。建议区住建局依据相关规定进行处理。

七、事故防范措施建议

1、贝利建设公司要切实强化安全生产主体责任，加强作业人员安全教育培训，教育督促员工严格执行安全生产规章制度和操作规程。要加强施工现场日常安全管理，及时发现消除各类事故隐患。要认真吸取事故教训，组织全体员工开展此次安全事故警示教育，提高安全意识。

2、浙江工程公司要切实履行工程监理责任，进一步加强对监理人员的安全生产和履职尽责教育，提高安全监管责任意识和工作质效。

3、区住建局要严格履行行业主管部门安全监管责任，完善工作机制，加强日常监管，督促施工单位做好安全培训、现场安全交底、事故隐患排查等工作，纠正施工作业人员违法违规行为，及时排查整改事故隐患。

4、资产经营公司要切实加强对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，加大安全检查力度，及时发现问题并督促承包单位整改闭环。

滨江长河滨江区长河单元R21-C39地块公共租赁房项目

“4·20”一般高处坠落事故调查组

2025年5月19日